

ภาคผนวก จ : เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ภาคผนวก ฉ-1 : ใบเสร็จการสุบสิ่งปฏิกูล
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567

ใบเสร็จรับเงิน/RECEIPT

ต้นฉบับ/Original

เลขที่
No.

20211

วันที่
Date

04/07/2567

ชื่อลูกค้า บริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน)
Customer Name
ที่อยู่ สำนักงานใหญ่ 31/4 หมู่ 4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
Address
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107538000061

ลำดับ Item	รายการ Description	ราคา Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้เลขที่ 25212		7,500.00
รวมราคาทั้งสิ้น Sub Total			7,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat			525.00
จำนวนเงินรวมสุทธิ Total Amount			8,025.00

จำนวนเงิน (แปดพันยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ผู้รับเงิน
Collector

ใบเสร็จรับเงิน/RECEIPT

ต้นฉบับ/Original

เลขที่
No.

20348

วันที่
Date

01/08/2567

ชื่อลูกค้า บริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน)

Customer Name

ที่อยู่ สำนักงานใหญ่ 31/4 หมู่ 4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

Address

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107538000061

ลำดับ Item	รายการ Description	ราคา Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้เลขที่ 25351		7,500.00
รวมราคาทั้งสิ้น Sub Total			7,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat			525.00
จำนวนเงินรวมสุทธิ Total Amount			8,025.00

จำนวนเงิน

(แปดพันยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ผู้รับเงิน
Collector

ใบเสร็จรับเงิน/RECEIPT

ต้นฉบับ/Original

เลขที่
No.

20514

วันที่
Date

05/09/2567

ชื่อลูกค้า บริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน)
Customer Name
ที่อยู่ สำนักงานใหญ่ 31/4 หมู่ 4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
Address
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107538000061

ลำดับ Item	รายการ Description	ราคา Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้เลขที่ 25523		7,500.00
รวมราคาทั้งสิ้น Sub Total			7,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat			525.00
จำนวนเงินรวมสุทธิ Total Amount			8,025.00

จำนวนเงิน (แปดพันยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ผู้รับเงิน
Collector

ใบเสร็จรับเงิน/RECEIPT

ต้นฉบับ/Original

เลขที่
No.

20676

วันที่
Date

03/10/2567

ชื่อลูกค้า บริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน)
Customer Name
ที่อยู่ สำนักงานใหญ่ 31/4 หมู่ 4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
Address
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107538000061

ลำดับ Item	รายการ Description	ราคา Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้เลขที่ 25682		7,500.00
รวมราคาทั้งสิ้น Sub Total			7,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat			525.00
จำนวนเงินรวมสุทธิ Total Amount			8,025.00

จำนวนเงิน (แปดพันยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ผู้รับเงิน
Collector

ใบเสร็จรับเงิน/RECEIPT

สำเนา/Copy

เลขที่
No.

20864

วันที่
Date

07/11/2567

ชื่อลูกค้า บริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน)
Customer Name
ที่อยู่ สำนักงานใหญ่ 31/4 หมู่ 4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
Address
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107538000061

ลำดับ Item	รายการ Description	ราคา Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้เลขที่ 25872		7,500.00
รวมราคาทั้งสิ้น Sub Total			7,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat			525.00
จำนวนเงินรวมสุทธิ Total Amount			8,025.00

จำนวนเงิน (แปดพันยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ผู้รับเงิน
Collector

ใบเสร็จรับเงิน/RECEIPT

ต้นฉบับ/Original

เลขที่
No.

21038

วันที่
Date

12/12/2567

ชื่อลูกค้า บริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน)
Customer Name
ที่อยู่ สำนักงานใหญ่ 31/4 หมู่ 4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
Address
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107538000061


ลำดับ Item	รายการ Description	ราคา Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้เลขที่ 26047		7,500.00
รวมราคาทั้งสิ้น Sub Total			7,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat			525.00
จำนวนเงินรวมสุทธิ Total Amount			8,025.00

จำนวนเงิน

(แปดพันยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ผู้รับเงิน
Collector

ภาคผนวก ฉ-2 : เอกสารการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย
จากระบบบำบัดของโครงการ



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ


Form No. : FM-P07-57Revision : 01Effective Date : 30 Mar 2024Page : 1 / 1

วันที่ 12 เดือน ก.ค. พ.ศ. 67

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☒ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รางระบายน้ำที่ รหัส-3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิตคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	ไปติดต่อตรวจสอบ
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 28/6/67			

อื่นๆ



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ


Form No. : FM-P07-57Revision : 01Effective Date : 30 Mar 2024Page : 1 / 1

วันที่ 12 เดือน ก.ค. พ.ศ. 67

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☒ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รางระบายน้ำที่ รหัส-3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิตคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	ไปติดต่อตรวจสอบ
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 28/6/67			

อื่นๆ



C:\Users\wale\Desktop\งานบันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ_01.docx



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ


Form No. : FM-P07-57Revision : 01Effective Date : 30 Mar 2024Page : 1 / 1

วันที่ 12 เดือน ก.ค. พ.ศ. 67


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รางระบายน้ำที่ รหัส-3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิตคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	ไปติดต่อตรวจสอบ
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 28/6/67			

อื่นๆ



C:\Users\wale\Desktop\งานบันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ_01.docx



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1

วันที่ 19 เดือน ก.ค. พ.ศ. ๖๗


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☒ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ ระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิวดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่	-		ไม่อุดตันระบบ
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่	-		
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 28 16 167			

อื่นๆ

\\C:\Program Files\Biosoft\งานป้องกันภัย P&P-57 บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำเขตท่าเรือ_51.docx



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1

วันที่ 19 เดือน ก.ค. พ.ศ. ๖๗


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☒ จุดที่ 7

☐ ระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิวดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่	-		ไม่อุดตันระบบ
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่	-		
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 28 16 167			

อื่นๆ

\\C:\Program Files\Biosoft\งานป้องกันภัย P&P-57 บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำเขตท่าเรือ_51.docx



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1

วันที่ 19 เดือน ก.ค. พ.ศ. ๖๗


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☒ ระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิวดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่	-		ไม่อุดตันระบบ
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่	-		
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 28 16 167			

อื่นๆ

\\C:\Program Files\Biosoft\งานป้องกันภัย P&P-57 บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำเขตท่าเรือ_51.docx



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1

วันที่ 19 เดือน ก.ค. พ.ศ. ๖๗


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ ระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☒ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิวดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 28 16 167			

อื่นๆ

\\C:\Program Files\Biosoft\งานป้องกันภัย P&P-57 บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำเขตท่าเรือ_51.docx



SRIPACHRA KHARODRI

บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57 Revision : 01 Effective Date : 30 Mar 2024 Page : 1 / 1

วันที่ 24 เดือน พ.อ. พ.ศ. 67

จุดตรวจน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☒ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7


☐ ราษฎรบ้านน้ำที่ รทส.3-4 ☐ ราษฎรบ้านน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☒ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ ระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

☐ ารบายน้ำที่ รพ.3-4 ☐ ารบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ ื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		✓	
2. ดาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		✓	
3. จุดกรองน้ำมีครบถ้วนหรือไม่		✓	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		✓	
5. อุปกรณ์ทึดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		-	ไปใส่ถังใส่อุปกรณ์
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		✓	
7. การทำความสะอาดถังเก็บขยะ			28/6/64

ชื่อ.....



SRI RACHA KANOUOL

บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ

Form No : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1


วันที่ 24 เดือน 7-8 ปี 64

จุดครองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☒ จุดที่ 7
☐ ระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

☐ รางระบายน้ำที่ รทส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแค่งารุดหรือไม่		/	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		/	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำนินหรือไม่		/	
4. มีขยะแต่ละสิ่งไปอยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		/	
5. ชุดระบบปิดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่	-		16/5/2567
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่	-		"
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			28/11/67

ອີ່ມຖື

	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ			
	Form No. : FM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1


21 7-1 67

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☒ รางระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

☒ ระบายน้ำที่ รทส.3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกครองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		✓	
2. ตระเวนเก็บขยะมีภาวการณ์และชำรุดหรือไม่		✓	
3. จุดรองรับน้ำมีครบถ้วนหรือไม่		✓	
4. ขี้นและเศษจะไปอยู่ในบ่อรองรับน้ำหรือไม่		✓	
5. ขยะประเภทคลอรีน มีการอุดกัน/ชำรุดหรือไม่		-	Y396 ๐.๐๐๕๖๖๖
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ตามปกติหรือไม่		-	"
7. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่	๒๘ / ๖ / ๖๙		

အိမ်ရာ


บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ
 Form No. EM-R37-57 Revision : 01 Effective Date : 17 May 2015

Form No. : FPM 01-07 Revision : 01 Effective Date : 30 Mar 2024 Page : 1 / 1

จุดครองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รารอบบ้นน้ำที่ รพส 3-4 ☒ รารอบบ้นน้ำวิศิกรร/ล่งหลอ ☐ ลอ

☐ รวบรวมน้ำทิ้ง รหัส 3-4 ☒ รวบรวมน้ำทิ้งสวนรวม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปอกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		✓	
2. ท้ายเขื่อนทั้งสองฝั่งมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		✓	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		✓	
4. มีอ้อยและเศษใบไม้โยนไปปอกรองน้ำหรือไม่		✓	
5. ชุดระบบปิดลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		✓	
6. ระบบใบฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่	✓		
7. การนำพาและกำจัดของแข็งเข้าสู่ บ่อ	28/1/69		




บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57Revision : 01Effective Date : 30 Mar 2024Page : 1 / 1

วันที่ 2 เดือน ก.ค. พ.ศ. 2567
จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☒ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ ระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ฝนตก ทำให้อ่างขยะ: ลอยในจุดกรองน้ำ
5. ชุดระบบฟิวด์คลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 25/7/2567			

อื่นๆ ทรายในบ่อชำรุดอ่างเก็บน้ำ



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57Revision : 01Effective Date : 30 Mar 2024Page : 1 / 1


วันที่ 2 เดือน ก.ค. พ.ศ. 2567
จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☒ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ ระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ฝนตก ทำให้อ่างขยะ: ลอยในจุดกรองน้ำ
5. ชุดระบบฟิวด์คลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 24/7/67			

อื่นๆ

\\pcc\server\file\Download\งาน\งาน\งาน FM-P07-57 บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ_01.docx

\\pcc\server\file\Download\งาน\งาน\งาน FM-P07-57 บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ_01.docx




บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57Revision : 01Effective Date : 30 Mar 2024Page : 1 / 1

วันที่ 2 เดือน ก.ค. พ.ศ. 2567
จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ ระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิวด์คลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 24/7/67			

อื่นๆ



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57Revision : 01Effective Date : 30 Mar 2024Page : 1 / 1

วันที่ 2 เดือน ก.ค. พ.ศ. 2567
จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ ระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิวด์คลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 24/7/67			

อื่นๆ

\\pcc\server\file\Download\งาน\งาน\งาน FM-P07-57 บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ_01.docx

\\pcc\server\file\Download\งาน\งาน\งาน FM-P07-57 บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ_01.docx



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1


วันที่ 9 เดือน พ.ค. 2567

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☒ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		ตาข่ายชำรุด
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		ฝนตกทำให้มีขยะ
5. ชุดระบบฟิวด์คลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 26/4/2567			

อื่นๆ รางระบายน้ำในท่าเรือท่าเรือท่าเรือ



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1


วันที่ 9 เดือน พ.ค. 2567

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☒ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		ฝนตกทำให้มีขยะ
5. ชุดระบบฟิวด์คลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 26/4/2567			

อื่นๆ รางระบายน้ำในท่าเรือท่าเรือท่าเรือ



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1


วันที่ 9 เดือน พ.ค. 2567

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิวด์คลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 26/4/2567			

อื่นๆ



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1


วันที่ 9 เดือน พ.ค. 2567

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิวด์คลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 26/4/2567			

อื่นๆ



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57Revision : 01Effective Date : 30 Mar 2024Page : 1 / 1

วันที่ 16 เดือน ก.อ. พ.ศ. 2567


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☒ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ ระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		ตรวจพบ ข้างอ.
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		ฝนตกทำให้น้ำไหลมาจนเต็มบ่อ
5. ชุดระบบฟิวด์คลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 25/7/67			

อื่นๆ รอดำเนินการซ่อมแซมบริเวณท่าเรือ. 25/7/67



\\C:\โปรแกรม\ไฟล์\Checkpoint\งานทั่วไป\FM-P07-57 บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ_01.docx



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57Revision : 01Effective Date : 30 Mar 2024Page : 1 / 1

วันที่ 16 เดือน ก.อ. พ.ศ. 67


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☒ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ ระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		ฝนตกทำให้น้ำไหลมาจนเต็มบ่อ
5. ชุดระบบฟิวด์คลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 25/7/67			

อื่นๆ



\\C:\โปรแกรม\ไฟล์\Checkpoint\งานทั่วไป\FM-P07-57 บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ_01.docx



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57Revision : 01Effective Date : 30 Mar 2024Page : 1 / 1

วันที่ 16 เดือน ก.อ. พ.ศ. 67


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ ระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		ฝนตกทำให้น้ำไหลมาจนเต็มบ่อ
5. ชุดระบบฟิวด์คลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 24/7/67			

อื่นๆ รอดำเนินการซ่อมแซมบริเวณท่าเรือ. 24/7/67



\\C:\โปรแกรม\ไฟล์\Checkpoint\งานทั่วไป\FM-P07-57 บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ_01.docx



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ


Form No. : FM-P07-57Revision : 01Effective Date : 30 Mar 2024Page : 1 / 1

วันที่ 16 เดือน พ.ศ.

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ ระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		ฝนตกทำให้น้ำไหลมาจนเต็มบ่อ
5. ชุดระบบฟิวด์คลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 24/7/67			

อื่นๆ รอดำเนินการซ่อมแซมบริเวณท่าเรือ. 24/7/67



\\C:\โปรแกรม\ไฟล์\Checkpoint\งานทั่วไป\FM-P07-57 บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ_01.docx



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1


วันที่ 23 เดือน ก.ค. พ.ศ. 67

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☒ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำเน่าหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
5. ชุดระบบฟัดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ ทำความสะอาดจุดกรองน้ำ 1 จุดที่ 23/7/67



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1


วันที่ 23 เดือน ก.ค. พ.ศ. 67

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำเน่าหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		ฝนตกทำให้น้ำฝนลงบ่อ/ถัง
5. ชุดระบบฟัดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			22/7/67

อื่นๆ



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1


วันที่ 23 เดือน ก.ค. พ.ศ. 67

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำเน่าหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		ฝนตกทำให้น้ำฝนลงบ่อ/ถัง
5. ชุดระบบฟัดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ ทำความสะอาดจุดกรองน้ำ 1 จุดที่ 23/ก.ค./67



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1


วันที่ 23 เดือน ก.ค. พ.ศ. 67

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำเน่าหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟัดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			24/7/67

อื่นๆ



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1


วันที่ 26 เดือน ก.ย. พ.ศ. 67

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☒ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ ระบายน้ำที่ รหัส 3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแยกขั้วรถหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและขั้วรถหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
5. ชุดระบบฟิตคลอรีน มีการอุดตัน/ขั้วรถหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้าสัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 20/9/67			

อื่นๆ ทำตามภาระงานของพื้นที่



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1


วันที่ 26 เดือน ก.ย. พ.ศ. 67

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☒ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ ระบายน้ำที่ รหัส 3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแยกขั้วรถหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและขั้วรถหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		ผ่านตามาตรฐาน
5. ชุดระบบฟิตคลอรีน มีการอุดตัน/ขั้วรถหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้าสัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1


วันที่ 26 เดือน ก.ย. พ.ศ. 67

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ ระบายน้ำที่ รหัส 3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแยกขั้วรถหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและขั้วรถหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		ผ่านตามาตรฐาน
5. ชุดระบบฟิตคลอรีน มีการอุดตัน/ขั้วรถหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้าสัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 20/9/67			

อื่นๆ ทำตามภาระงานของพื้นที่



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1


วันที่ 26 เดือน ก.ย. พ.ศ. 67

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ ระบายน้ำที่ รหัส 3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแยกขั้วรถหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและขั้วรถหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิตคลอรีน มีการอุดตัน/ขั้วรถหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้าสัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ




บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-P07-57Revision: 01Effective Date: 30 Mar 2024Page: 1 / 1


วันที่ ๑๐ เดือน ก.พ. พ.ศ. ๒๕๖๗
จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☒ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ ระบายน้ำที่ รหัส 3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแยกไขมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ค่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำระหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		พามาทำในถังขยะ
5. ชุดระบบฟิโกลอรีน มีการอุดตัน/ชำระหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 6/๑/๖๗			

อื่นๆ ทำตามมาตรฐานจุดกรองน้ำ



\\C:\โปรแกรม\GIS\GIS\รูปถ่าย\บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ_๑1.docx




บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-P07-57Revision: 01Effective Date: 30 Mar 2024Page: 1 / 1


วันที่ ๑๐ เดือน ก.พ. พ.ศ. ๒๕๖๗
จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☒ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ ระบายน้ำที่ รหัส 3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแยกไขมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ค่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำระหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		พามาทำในถังขยะ
5. ชุดระบบฟิโกลอรีน มีการอุดตัน/ชำระหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ



\\C:\โปรแกรม\GIS\GIS\รูปถ่าย\บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ_๑1.docx




บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-P07-57Revision: 01Effective Date: 30 Mar 2024Page: 1 / 1


วันที่ ๑๐ เดือน ก.พ. พ.ศ. ๒๕๖๗
จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ ระบายน้ำที่ รหัส 3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแยกไขมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ค่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำระหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		พามาทำในถังขยะ
5. ชุดระบบฟิโกลอรีน มีการอุดตัน/ชำระหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 6/๑/๖๗			

อื่นๆ ทำตามมาตรฐานจุดกรองน้ำ



\\C:\โปรแกรม\GIS\GIS\รูปถ่าย\บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ_๑1.docx



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-P07-57Revision: 01Effective Date: 30 Mar 2024Page: 1 / 1

วันที่ ๑๐ เดือน ก.พ. พ.ศ. ๒๕๖๗
จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ ระบายน้ำที่ รหัส 3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแยกไขมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ค่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำระหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
5. ชุดระบบฟิโกลอรีน มีการอุดตัน/ชำระหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ




\\C:\โปรแกรม\GIS\GIS\รูปถ่าย\บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ_๑1.docx

วันที่ 20 เดือน ก.ย. พ.ศ. 67

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ ระบายน้ำที่ รหัส 3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. สายชักันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		รอซ่อม
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิโกลอน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 6/9/67			

อื่นๆ ฟ้าขาว สะอาดกรองน้ำ





วันที่ 20 เดือน ก.ย. พ.ศ. 67

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ ระบายน้ำที่ รหัส 3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. สายชักันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		ฝนตกทำให้อุดตัน
5. ชุดระบบฟิโกลอน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 6/9/67			

อื่นๆ ฟ้าขาว สะอาดกรองน้ำ



 **บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ**
Form No.: FM-P07-57 Revision: 01 Effective Date: 30 Mar 2024 Page: 1 / 1


วันที่ 20 เดือน ก.ย. พ.ศ. 67

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ ระบายน้ำที่ รหัส 3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. สายชักันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิโกลอน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ



 **บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ**
Form No.: FM-P07-57 Revision: 01 Effective Date: 30 Mar 2024 Page: 1 / 1

วันที่ 20 เดือน ก.ย. พ.ศ. 67

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ ระบายน้ำที่ รหัส 3-4 ☒ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. สายชักันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิโกลอน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		โอเค
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ



วันที่ 13 เดือน ก.ย. พ.ศ. 67
จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☒ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ ระบายน้ำที่ รหัส 3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ค่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิโกลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 6/9/67			

อื่นๆ

วันที่ 13 เดือน ก.ย. พ.ศ. 67
จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☒ จุดที่ 7
☐ ระบายน้ำที่ รหัส 3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ค่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		พืชน้ำในบ่อ
5. ชุดระบบฟิโกลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ

C:\Users\watt\Desktop\งานด้านน้ำ\งาน FM-P07-57 คู่มือการตรวจสอบจุดกรองน้ำในท่าเรือ_21.docx

C:\Users\watt\Desktop\งานด้านน้ำ\งาน FM-P07-57 คู่มือการตรวจสอบจุดกรองน้ำในท่าเรือ_21.docx

บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ
Form No.: FM-P07-57 Revision: 01 Effective Date: 30 Mar 2024 Page: 1 / 1

วันที่ 13 เดือน ก.ย. พ.ศ. 67
จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☒ ระบายน้ำที่ รหัส 3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ค่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิโกลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ

บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ
Form No.: FM-P07-57 Revision: 01 Effective Date: 30 Mar 2024 Page: 1 / 1

วันที่ 13 เดือน ก.ย. พ.ศ. 67
จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ ระบายน้ำที่ รหัส 3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ค่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิโกลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		พืชน้ำในบ่อ
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ

C:\Users\watt\Desktop\งานด้านน้ำ\งาน FM-P07-57 คู่มือการตรวจสอบจุดกรองน้ำในท่าเรือ_21.docx

C:\Users\watt\Desktop\งานด้านน้ำ\งาน FM-P07-57 คู่มือการตรวจสอบจุดกรองน้ำในท่าเรือ_21.docx

¹ C:\Users\apikp\A\Desktop\งานแปลฉบับเรียน\FA-POT-57-ฉบับที่กรมการขนส่งทางบกฉบับใหม่\รฟ. 01.docx

DOI: 10.1002/anie.201705177

SCM has been used to study the effects of the following factors on the rate of the reaction:

.....

วันที่ 29 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2567

จุดตรวจน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☒ จุดที่ 7

☐ ราษฎรบ้านน้ำทิพย์ 3-4 ☐ ราษฎรบ้านน้ำทิพย์ธรรม/ดงทะเล ☐ อื่นๆ.....

อื่นๆ

Vollständiger Online-Vorleser für BA-POL 57 & Wirtschaftswissenschaften: <http://www.01.dyn>

วันที่ ๑๑ เดือน พ.ย. ปี ๒๕๖๓

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☒ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ ระบายน้ำที่ รหัส 3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

อื่นๆ

[illegible][illegible]

วันที่ 29 เดือน พ.ย. พ.ศ. 67

จุดรอน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☒ รวบรวมน้ำที่ รทส.3-4 ☐ รวบรวมน้ำวิสาหกรรรม/ลงทะเบียน ☐ อื่นๆ.....

အိမ်ရာ

วันที่ 29 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2567


จุดตรวจครั้งที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ ธาระบายน้ำที่ รหัส 3-4 ☒ ธาระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

[REDACTED]

©2005 by American Psychological Association or one of its allied publishers. This article is intended solely for the personal use of the individual user and is not to be disseminated broadly.

NCM is not soluble in CDCl₃ and insoluble in DMSO-*d*₆. ¹H NMR (DMSO-*d*₆) δ 7.25 (s, 1H), 6.85 (s, 1H), 6.75 (s, 1H), 6.65 (s, 1H), 6.55 (s, 1H), 6.45 (s, 1H), 6.35 (s, 1H), 6.25 (s, 1H), 6.15 (s, 1H), 6.05 (s, 1H), 5.95 (s, 1H), 5.85 (s, 1H), 5.75 (s, 1H), 5.65 (s, 1H), 5.55 (s, 1H), 5.45 (s, 1H), 5.35 (s, 1H), 5.25 (s, 1H), 5.15 (s, 1H), 5.05 (s, 1H), 4.95 (s, 1H), 4.85 (s, 1H), 4.75 (s, 1H), 4.65 (s, 1H), 4.55 (s, 1H), 4.45 (s, 1H), 4.35 (s, 1H), 4.25 (s, 1H), 4.15 (s, 1H), 4.05 (s, 1H), 3.95 (s, 1H), 3.85 (s, 1H), 3.75 (s, 1H), 3.65 (s, 1H), 3.55 (s, 1H), 3.45 (s, 1H), 3.35 (s, 1H), 3.25 (s, 1H), 3.15 (s, 1H), 3.05 (s, 1H), 2.95 (s, 1H), 2.85 (s, 1H), 2.75 (s, 1H), 2.65 (s, 1H), 2.55 (s, 1H), 2.45 (s, 1H), 2.35 (s, 1H), 2.25 (s, 1H), 2.15 (s, 1H), 2.05 (s, 1H), 1.95 (s, 1H), 1.85 (s, 1H), 1.75 (s, 1H), 1.65 (s, 1H), 1.55 (s, 1H), 1.45 (s, 1H), 1.35 (s, 1H), 1.25 (s, 1H), 1.15 (s, 1H), 1.05 (s, 1H), 1.95 (s, 1H), 1.85 (s, 1H), 1.75 (s, 1H), 1.65 (s, 1H), 1.55 (s, 1H), 1.45 (s, 1H), 1.35 (s, 1H), 1.25 (s, 1H), 1.15 (s, 1H), 1.05 (s, 1H), 0.95 (s, 1H), 0.85 (s, 1H), 0.75 (s, 1H), 0.65 (s, 1H), 0.55 (s, 1H), 0.45 (s, 1H), 0.35 (s, 1H), 0.25 (s, 1H), 0.15 (s, 1H), 0.05 (s, 1H).



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1


วันที่ 6 เดือน 8.8. พ.ศ. 67

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☒ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. คาย้ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิโคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 29/11/67			

อื่นๆ



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1

วันที่ 6 เดือน 8.8. พ.ศ. 67


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☒ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. คาย้ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิโคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ

VC:\ประจําพื้นที่\Download\งานด้านสิ่งแวดล้อม\รูปถ่าย\บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ_01.docx



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024

Page : 1 / 1

วันที่ 6 เดือน 8.8. พ.ศ. 67


จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7

☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. คาย้ายกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิโคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 29/11/67			

อื่นๆ

VC:\ประจําพื้นที่\Download\งานด้านสิ่งแวดล้อม\รูปถ่าย\บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ_01.docx



บันทึกการตรวจสอบจุดร่อนน้ำในเขตท่าเรือ


Form No. : FM-P07-57 Revision : 01 Effective Date : 30 Mar 2024 Page : 1 / 1

วันที่ 19 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 67

จุดครองน้ำที่ตรวจพบ ☒ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ ราษฎรบ้านน้ำที่ รพช.3-4 ☐ ราษฎรบ้านน้ำวัดกรรณ/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. เบื่อกรอน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		✓	
2. ตัวเขี่ยกันเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		✓	
3. จุดกรอน้ำมีคราบน้ำรั่วหรือไม่		✓	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในเบื่อกรอน้ำหรือไม่		✓	
5. ชุดระบบฟีดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		✓	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		✓	
7. การทำความสะอาดครั้งล่าสุด วันที่	29/11/67		

စံချာ


	บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ			
Form No : FM-P07-57	Revision : 01	Effective Date : 30 Mar 2024	Page : 1 / 1	

วันที่ 13 เดือน 8-8 พ.ศ. ๖7

จุดกรรณน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☒ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รายละเอียดน้ำที่ รพส.3-4 ☐ รายละเอียดน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		✓	
2. ตาข่ายกั้นตะกอนมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่	✓		รอการซ่อม
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		✓	
4. มีขยะและเศษใบไม้โยนไปบ่อกรองน้ำหรือไม่	✓	✓	รอพนักงานรอรถ.
5. ชุดระบบปิดคลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่	✓	✓	
6. ระบบไฟฟ้าสัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่	✓	✓	
7. การทวนถามสภาวะครั้งล่าสุด วันที่			

ອີງ



**Министарство
природних ресурса
и заштите животне
средине**

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

БАНКА ЗА ПРОЈЕКТОвање

БАНКА ЗА ПРОЈЕКТОвање

Form No. : FM-P07-S7

Revision : 01

Effective Date : 30 Mar 2024


Page : 1 / 1

วันที่ 13 เดือน 8-9 พ.ศ. 67

จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ ระบายน้ำที่ รพส.3-4 ☐ ระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเล ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. ปกครองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		✓	
2. ตามขั้นบันไดขณะมีการอุทกต้นและชำรุดหรือไม่		✓	
3. จุดรองรับน้ำมีความชื้นหรือไม่		✓	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	✓		
5. ชุดระบบฟีดคลอรีน มีการอุทกต้น/ชำรุดหรือไม่		✓	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ตามปกติหรือไม่		✓	
7. การทำความสะอาดรังล่าสัตว์ วันที่ 13/12/64			

စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆေးကုသမှုများ




บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No. : FM-P07-57
Revision : 01
Effective Date : 30 Mar 2024
Page : 1 / 1

13 D.9. 64

จุดครองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☒ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ ราระเบยน้ำที่ รพส 3-4 ☐ ราระเบยน้ำที่ วิชากรรป/ลรหลล ☐ ลลลล

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและสิ่งไม่อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิโคโนลิซิส มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ตามปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดถังบำบัด			




บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-P07-57Revision : 01Effective Date : 30 Mar 2024Page : 1 / 1

วันที่ 13 เดือน 5-0 พ.ศ. 67
จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☒ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		รอช่างมาซ่อม
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิวด์คลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 09/11/67			

อื่นๆ



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-P07-57Revision : 01Effective Date : 30 Mar 2024Page : 1 / 1


วันที่ 13 เดือน 5-0 พ.ศ. 67
จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☒ จุดที่ 7
☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	รอช่างมาซ่อม
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่	<input checked="" type="checkbox"/>		รอช่างมาซ่อม
5. ชุดระบบฟิวด์คลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่			

อื่นๆ

\\C:\โปรแกรม\SRACHA WATBOON\โปรแกรม\บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ_01.docx

\\C:\โปรแกรม\SRACHA WATBOON\โปรแกรม\บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ_01.docx




บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-P07-57Revision : 01Effective Date : 30 Mar 2024Page : 1 / 1

วันที่ 13 เดือน 5-0 พ.ศ. 67
จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☐ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☒ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☐ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิวด์คลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 09/11/67			

อื่นๆ



บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ

Form No.: FM-P07-57Revision : 01Effective Date : 30 Mar 2024Page : 1 / 1

วันที่ 13 เดือน 5-0 พ.ศ. 67
จุดกรองน้ำที่ตรวจสอบ ☐ จุดที่ 1 ☐ จุดที่ 2 ☒ จุดที่ 4 ☐ จุดที่ 5 ☐ จุดที่ 6 ☐ จุดที่ 7
☐ รางระบายน้ำที่ รหัส.3-4 ☒ รางระบายน้ำวิศวกรรม/ลงทะเบียน ☐ อื่นๆ.....

การตรวจสอบสภาพทั่วไป	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	
1. บ่อกรองน้ำมีการแตกชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ตาข่ายกั้นเศษขยะมีการอุดตันและชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
3. จุดกรองน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
4. มีขยะและเศษใบไม้อยู่ในบ่อกรองน้ำหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ชุดระบบฟิวด์คลอรีน มีการอุดตัน/ชำรุดหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ระบบไฟฟ้า/สัญญาณแจ้งเตือน ใช้งานได้ปกติหรือไม่		<input checked="" type="checkbox"/>	รอช่างมาซ่อม
7. การทำความสะอาดครั้งสุดท้าย วันที่ 11/12/67			

อื่นๆ

\\C:\โปรแกรม\SRACHA WATBOON\โปรแกรม\บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ_01.docx

\\C:\โปรแกรม\SRACHA WATBOON\โปรแกรม\บันทึกการตรวจสอบจุดกรองน้ำในเขตท่าเรือ_01.docx

Y. Ueda et al. / *Journal of Macroeconomics* 27 (2005) 203–227

10.1111/j.1365-3113.2012.04707.x

ICVeer.com is a leading provider of research services. For more information, visit www.icveer.com or call 01-202-57-57-57.

MATHEMATICS SUBJECT CLASSIFICATION (2000). Primary: 60G99; Secondary: 60J99

