

7. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ประจำปีเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2567 เป็นไปตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งอาคารประเภท ก.

เรื่องการจราจร ในหัวข้อ 3.6 และ 3.8 เนื่องจากมีการปิดเส้นทางเชื่อมโยงภายในโครงการระหว่างอาคารโรงแรม ดับเบิลยู กรุงเทพฯ และอาคารสาทรสแควร์ ทำให้ไม่สามารถใช้เส้นทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการทางด้านถนนราธิวาสราชนครินทร์ได้อีกต่อไป อย่างไรก็ตามทางโครงการได้ประสานขอความอนุเคราะห์จากอาคารสาทรสแควร์ เพื่อขอใช้พื้นที่จอดรถในกรณีที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก เพื่อลดปริมาณรถยนต์ที่เข้า-ออกโครงการทางด้านถนนสาทรเหนือ นอกจากนี้ยังจัดให้มีพนักงานอำนวยความสะดวกร่วมกับตำรวจจราจรเพื่อลดการชะลอตัวบนถนนสาทรเหนืออีกด้วย

เรื่องอาชีวอนามัย และความปลอดภัย/การป้องกันอัคคีภัย หัวข้อ 9.3 เกี่ยวกับจุดรวมพล เนื่องจากจุดรวมพลจุดที่1(เดิม)อยู่บริเวณทางเข้า-ออกอาคารโรงแรมทำให้เกิดการกีดขวางกับผู้มาใช้บริการในขณะที่ทำการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี ประกอบกับบริเวณดังกล่าวเป็นช่องทางหนึ่งที่ใช้เป็นทางอพยพออกจากตัวอาคารในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ หากมีการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมากยืนปิดกั้นบริเวณดังกล่าวจะทำให้การอพยพหนีไฟออกจากตัวอาคารเป็นไปด้วยความยากลำบาก ทางโครงการจึงได้ย้ายจุดรวมพลดังกล่าวไปยังฝั่งตรงข้ามแทน

เรื่องผลการบำบัดน้ำเสีย หลังพบค่า BOD, Total Suspended Solids, Total Kjeldahl Nitrogen และ Settleable Solids ในเดือน ต.ค. พ.ย. และ ธ.ค. ปี 2566 เกินจากค่ามาตรฐาน ทางโรงแรมได้ดำเนินการแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้ฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติแล้ว

แต่มีตรวจพบค่าBODเกินในเดือนเมษายน 2567 ซึ่งเกินกว่าค่ามาตรฐานอยู่เล็กน้อย รวมถึงได้ทำการติดตั้ง Auto Bar Screen ดักจับขยะใหม่ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของบ่อบำบัดให้ดียิ่งขึ้น