

ภาคผนวกที่ 13

รายงานผลการตรวจสอบดูแล รักษาต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่สีเขียว

ลำดับ	พื้นที่/ประเภทต้นไม้	จำนวน (ต้น)	สภาพปกติ	สภาพผิดปกติ (ระบุ)	หมายเหตุ
	พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นชั้นล่าง				
1	ต้นคันทรง	-	-		
2	ต้นกระพี้จั่น	13	/		
3	ต้นมะฮอกกานีใบใหญ่	169	X	กิ่งยื่นเข้าร้านอาหาร	หลังอาคาร A
4	ต้นแคนา	8	/		
5	ต้นชงโค	-	-		
6	ต้นจิกน้ำ	-	-		
7	ต้นจำปี	-	-		
8	ต้นทองกวาว	3	X	ต้นค้ำไม้/ รากต้นไม้ลอย เหนือระดับดินปลูก	
	พื้นที่ปลูกไม้พุ่ม-ไม้คลุมดิน				
9	สวนบริเวณศาลพระพรหม	n/a	X	ไม้พุ่มใบเหี่ยว/เหลือง	
10	สวนด้านหน้า Shop	n/a	X	ไม้พุ่มใบเหี่ยว/เหลือง	
11	กระถางต้นไม้ด้านหน้า Lobby A	n/a	X	ต้นไม้ใบเหี่ยว/เหลือง	
12	ไม้พุ่มด้านหน้าตู้ RMU	n/a	/		
13	ไม้พุ่มริมรั้วโปร่งด้านหน้าอาคาร A	n/a	/		
14	แนวต้นไม้ทะเล	n/a	X	ต้นกรูด, มีวัชพืช,	
15	ไม้พุ่มริมรั้วโปร่งด้านหน้าอาคาร B	n/a	/		
16	แนวต้นไม้ทะเล	n/a	X	ต้นกรูด, มีวัชพืช,	
17	ไม้พุ่มริมรั้วโปร่งด้านหน้าอาคาร B,C	n/a	/		
18	สวน Connecting lounge	n/a	X	ไม้พุ่มใบเหี่ยว/เหลือง	
19	ไม้พุ่มริมรั้วโปร่งด้านหน้าอาคาร C	n/a	/		
20	แนวต้นไม้ทะเล	n/a	X	ต้นกรูด, มีวัชพืช,	
21	สวนด้านหลังโครงการ	n/a	X	ไม้พุ่มใบเหี่ยว/เหลือง, ไม่มีไม้คลุมดินแนวต้นไม้	
22	แนวต้นไม้ทะเล	n/a	X	ต้นกรูด, มีวัชพืช,	
	พื้นที่สีเขียวชั้นดาดฟ้า อาคาร A				
23	ไม้พุ่มด้านหน้าห้องน้ำ ชั้นดาดฟ้า	n/a	X	น้ำจิ้ง, พุ่มไม้เหี่ยวและตาย	
24	ไม้ต้นบนโครงสร้าง-ใต้สะพานน้ำ	n/a	/		
25	ไม้ต้นบนโครงสร้าง-Step Garden	n/a	/		
26	พืชคลุมดิน-Step Garden	n/a	X	ใบเหี่ยว/เหลือง	
27	ไม้พุ่มและผักสวนครัว-Urban Farming	n/a	X	ใบเหี่ยว/เหลือง	
28	ไม้พุ่มและพืชคลุมดิน-Scenic Sky Yard	n/a	X	ใบเหี่ยว/เหลือง	
29	ไม้ต้นบนโครงสร้าง-รอบชั้นดาดฟ้า	n/a	/		
30	แนวต้นไม้รอบชั้นดาดฟ้า	n/a	/		

(นางสาววาสนา สิกทวิน)

ผู้รายงาน

(นางสาวณลิษา อนุตรพงศ์)

ผู้อนุมัติ