

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แชนเตอร์ วัน ออลล์ รามอินทรา (CHAPTER ONE ALL RAMINTRA)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
<p>รูปที่ ๗.1 รั้ว Metal sheet ในระยะก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗.2 ประตูบริเวณทางเข้า-ออก ปิดทึบตลอดเวลา ในระยะก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ๗.3 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรับทราบถึงการก่อสร้างโครงการผ่านช่องทาง Line official ในระยะก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗.4 ป้ายแจ้งการก่อสร้าง บริเวณทางเข้าออกโครงการ ในระยะก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ๗.5 ป้ายรายละเอียดการก่อสร้าง ในระยะก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗.6 ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณป้อมยามทางเข้าพื้นที่ก่อสร้าง ในระยะก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ๗.7 ระบบเข็มพืด (Sheet pile) และค้ำยัน (Bracing) ในระยะก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗.8 ท่อระบายน้ำชั่วคราว และบ่อดักตะกอนชั่วคราว ในระยะก่อสร้าง</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แชนเตอร์ วัน ออล รามอินทรา (CHAPTER ONE ALL RAMINTRA)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
<p>รูปที่ ๗7.9 ป้ายกรมธรรม์ประกันภัย ในระยะก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗7.10 ตาข่ายกันพลสติกกันตก ในระยะก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.11 ไฟสปอร์ตไลท์ ในระยะก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗7.12 ป้ายประชาสัมพันธ์แผนการปฏิบัติงาน พร้อมเบอร์ดติดต่อกับหน่วยงาน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ในระยะก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.13 จุฬรวมพลบริเวณด้านหน้าโครงการ ในระยะก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗7.14 การติดตั้งตาข่ายกันฝุ่น (Mesh sheet) ชนิดป้องกันไฟลาม ในระยะก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.15 เจ้าหน้าที่กวาดเศษดิน ทราบ บริเวณพื้นที่โครงการ ในระยะก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗7.16 หัวกระจายน้ำฝอยบริเวณรั้วโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ในระยะก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.17 พื้นที่การเลื่อย เจียร หรือใช้เชื้อเพลิงในการเชื่อมต่อเหล็ก ในพื้นที่ปิดมิดชิด ในระยะก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗7.18 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ และถนนรามอินทรา ในระยะก่อสร้าง</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แชนเตอร์ วัน ออลล์ รามอินทรา (CHAPTER ONE ALL RAMINTRA)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
รูปที่ ๗7.19 ผ้าใบปิดคลุมกองวัสดุก่อสร้าง ในระยะก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.20 แผ่นเหล็ก สำหรับใช้เป็นเส้นทางวิ่งของรถบรรทุก ในระยะก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗7.21 เจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่โครงการ ในระยะก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.22 ผ้าใบปิดคลุมกระบะของรถบรรทุก ในระยะก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗7.23 พื้นที่ล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุก ในระยะก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.24 ถังสำรองน้ำ บริเวณพื้นที่โครงการ ในระยะก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗7.25 เจ้าหน้าที่เข้าพบตัวแทนชุมชน ก่อนเริ่มการก่อสร้าง ในระยะก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.26 ป้าย “ห้ามส่งเสียงดัง” บริเวณพื้นที่โครงการ ในระยะก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗7.27 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในระยะก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.28 ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในระยะก่อสร้าง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แชนเตอร์ วัน ออล รามอินทรา (CHAPTER ONE ALL RAMINTRA)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
<p>รูปที่ ฆ7.29 หัวหน้าคนงาน เพื่อดูแลและควบคุมคนงานในบริเวณพื้นที่บ้านพักคนงาน ในระยะก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ฆ7.30 ป้าย “ห้ามส่งเสียงดัง” บริเวณบ้านพักคนงานในระยะก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ฆ7.31 ห้องส้วมแยกชาย-หญิง ในระยะก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ฆ7.32 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบชั่วคราว ในระยะก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ฆ7.33 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสีย ในระยะก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ฆ7.34 ป้ายกำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอย ในระยะก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ฆ7.35 คนงานเก็บเศษวัสดุก่อสร้างหลังจากเลิกงาน ในระยะก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ฆ7.36 มิเตอร์รับน้ำและระบบท่อประปาเชื่อมต่อกับท่อประปาของการประปานครหลวง สาขาบางเขน ในระยะก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ฆ7.37 ป้าย “กรุณาปิดน้ำหลังเลิกใช้งาน” บริเวณพื้นที่โครงการในระยะก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ฆ7.38 ถังสำรองน้ำใช้ในบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้างในระยะก่อสร้าง</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แชนเตอร์ วัน ออลล์ รามอินทรา (CHAPTER ONE ALL RAMINTRA)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
<p>รูปที่ ๗7.39 ป้าย “ใช้น้ำอย่างประหยัด” บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง ในระยะก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗7.40 ห้องส้วมชาย-หญิง บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง ในระยะก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.41 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบชั่วคราว บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง ในระยะก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗7.42 ถังรองรับมูลฝอย พร้อมป้ายคัดแยกประเภทมูลฝอย บริเวณพื้นที่โครงการ ในระยะก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.43 เจ้าหน้าที่รวบรวมขยะ บริเวณพื้นที่โครงการ ในระยะก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗7.44 ถังรองรับมูลฝอย และเจ้าหน้าที่รวบรวมขยะ บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง ในระยะก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.45 ป้าย “กรุณาปิดน้ำหลังเลิกใช้งาน” บริเวณพื้นที่โครงการ ในระยะก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗7.46 หลอดไฟ LED ในระยะก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.47 พื้นที่จัดรถชั่วคราวภายในโครงการ ในระยะก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗7.48 ป้ายเตือนอันตราย และป้ายแสดงขอบเขตการก่อสร้าง อาคาร ในระยะก่อสร้าง</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แชนเตอร์ วัน ออลล์ รามอินทรา (CHAPTER ONE ALL RAMINTRA)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



รูปที่ ๗.๔๙ สัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ ในระยะก่อสร้าง




รูปที่ ๗.๕๐ ป้ายเตือนต่าง ๆ ในระยะก่อสร้าง



รูปที่ ๗.๕๑ ป้ายสะท้อนแสงและธงสีบริเวณท้ายรถขนส่ง
ในระยะก่อสร้าง



รูปที่ ๗.๕๒ ป้ายชื่อของบริษัท ติดบริเวณด้านข้างรถยนต์
ในระยะก่อสร้าง



รูปที่ ๗.๕๓ หลักฐานการจัดส่งเอกสารการประชาสัมพันธ์การก่อสร้าง
ทางไปรษณีย์ ในระยะก่อสร้าง




รูปที่ ๗.๕๔ ป้ายประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระยะก่อสร้าง



รูปที่ ๗.๕๕ กล่องรับเรื่องร้องเรียน ในระยะก่อสร้าง



รูปที่ ๗.๕๖ เจ้าหน้าที่เข้าพบพื้นที่ข้างเคียงระหว่างก่อสร้าง



รูปที่ ๗.๕๗ สมุดลงทะเบียนพนักงาน บุคคลภายนอกที่เข้าพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณป้อมรักษาความปลอดภัย ในระยะก่อสร้าง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แชนเตอร์ วัน ออลล์ รามอินทรา (CHAPTER ONE ALL RAMINTRA)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

			
รูปที่ ๗7.58 กล้องวงจรปิด CCTV ในระยะก่อสร้าง			
			
รูปที่ ๗7.59 คู่มือด้านความปลอดภัยในการทำงาน ติดบริเวณป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ในระยะก่อสร้าง			
			
รูปที่ ๗7.60 ห้องปฐมพยาบาลประจำพื้นที่ก่อสร้าง ในระยะก่อสร้าง			
			
รูปที่ ๗7.61 คนงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามประเภทงานที่ทำ ในระยะก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.62 ป้ายมาตรฐานการแต่งตัวในเขตก่อสร้างติดบริเวณป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ในระยะก่อสร้าง		
			
รูปที่ ๗7.63 Safety Talk ในระยะก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.64 ที่อุดหู (Ear plug) สำหรับคนงานก่อสร้าง ในระยะก่อสร้าง		

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แชนเตอร์ วัน ออล รามอินทรา (CHAPTER ONE ALL RAMINTRA)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
<p>รูปที่ ๗7.65 วิศวกรควบคุมดูแลการก่อสร้าง ในระยะก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗7.66 พื้นที่จัดเก็บสารเคมี พร้อมติดป้ายเตือน ในระยะก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.67 พื้นที่ที่พนักงานทำงานในช่วงกลางวัน ในระยะก่อสร้าง</p>	
	
<p>รูปที่ ๗7.68 บริเวณจุดบริการน้ำดื่ม ในระยะก่อสร้าง</p>	
	
<p>รูปที่ ๗7.69 ที่พักสูบบุหรี่ ในระยะก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗7.70 รถยนต์ประจำพื้นที่ก่อสร้าง ในระยะก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.71 ถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถือ ในระยะก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗7.72 จุดบริการแอลกอฮอล์เจล ในระยะก่อสร้าง</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แชนเตอร์ วัน ออลล์ รามอินทรา (CHAPTER ONE ALL RAMINTRA)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
<p>รูปที่ ฆ7.73 ป้ายให้ความรู้แก่คนงานก่อสร้างเกี่ยวกับโรคติดต่อติดบริเวณป้ายประชาสัมพันธ์ ในระยะก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ฆ7.74 ป้าย “กรุณาสวมหน้ากากอนามัย” ในระยะก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ฆ7.75 ตะแกรงดักเศษอาหาร ในระยะก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ฆ7.76 สมุดรายงานผลตรวจสอบคุณภาพ ในระยะก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ฆ7.77 Tool box talks ในระยะก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ฆ7.78 เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ถังแก๊สที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร พร้อมติดป้ายเตือนอันตราย ในระยะก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ฆ7.79 ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง ในระยะก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ฆ7.80 กล้อง Theodolite ในระยะก่อสร้าง</p>
	<p>รูปที่ ฆ7.81 โครงการกิจกรรมการเชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบโครงการ โดยมีการเข้ามอบของขวัญในวันปีใหม่ ในระยะก่อสร้าง</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ แชนเตอร์ วัน ออล รามอินทรา (CHAPTER ONE ALL RAMINTRA)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



รูปที่ ผ7.82 การขุดลอกตะกอนดินทรายที่อาจตกค้างในรางระบายน้ำหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ



รูปที่ ผ7.83 ภาพปัจจุบันโครงการ



รูปที่ ผ7.84 การฝึกซ้อมดับเพลิงภายในพื้นที่ก่อสร้าง ในเดือนมีนาคม 2567