


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านพฤษภา 80 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



รูปที่ ผ7.1 สภาพภายในโครงการ



รูปที่ ผ7.2 เจ้าหน้าที่คอยดูแลพื้นที่สีเขียว

รูปที่ ผ7.3 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ ผ7.4 พื้นที่สีเขียว



รูปที่ ผ7.5 ป้ายรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด

รูปที่ ผ7.6 ถังสำรองน้ำใช้ของบ้านแต่ละแปลง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านพฤษภา 80 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



รูปที่ ๗7.7 บ่อหน้าน้ำ



รูปที่ ๗7.8 ถึงขยะฝังรื้อ

รูปที่ ๗7.9 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และดูแลทำความสะอาด
ภายในโครงการ



รูปที่ ๗7.10 การเดินสายไฟฟ้าและสายสัญญาณสื่อสาร



รูปที่ ๗7.11 ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง




รูปที่ ๗7.12 ป้ายรณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านพฤษภา 80 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



รูปที่ ๗7.13 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย




รูปที่ ๗7.14 สันนูน

รูปที่ ๗7.15 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ ๗7.16 ที่ดินที่โครงการบริจาค เพื่อขยายถนน



รูปที่ ๗7.17 หัวรับน้ำดับเพลิง

รูปที่ ๗7.18 ถังดับเพลิงแบบมือถือ



รูปที่ ๗7.19 บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมติดเบอร์โทรติดต่อหน่วยดับเพลิงบริเวณใกล้เคียง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านพฤษภา 80 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



รูปที่ ๗7.20 ป้ายห้ามจอด บริเวณหัวรับน้ำดับเพลิง



รูปที่ ๗7.21 ลักษณะตัวบ้านของโครงการ