

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านกัสสร 4 ส่วนขยาย (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
รูปที่ ผ7.1 ป้ายเตือนอันตรายแนวส่งท่อน้ำมัน	รูปที่ ผ7.2 ป้ายจำกัดความเร็ว ภายในโครงการ
	
รูปที่ ผ7.3 สันชะลอความเร็ว ภายในโครงการ	
	
รูปที่ ผ7.4 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด	
	
รูปที่ ผ7.5 ต้นไม้บริเวณทางเท้าริมถนน	รูปที่ ผ7.6 บริเวณโดยรอบพื้นที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย
	
รูปที่ ผ7.7 ห้องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย	รูปที่ ผ7.8 การขุดลอกวัชพืช

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านกัศกร 4 ส่วนขยาย (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
รูปที่ ๗7.9 พื้นที่สีเขียวโดยรอบโครงการ	รูปที่ ๗7.10 ถังรองรับมูลฝอย
	
รูปที่ ๗7.11 ห้องพักขยะรวม	รูปที่ ๗7.12 ต้นไม้และสวนโดยรอบพื้นที่พักขยะรวม
	
รูปที่ ๗7.13 บ่อหน่วงน้ำ	รูปที่ ๗7.14 รั้วตาข่ายเหล็กกรอบบ่อหน่วงน้ำ
	
รูปที่ ๗7.15 ไฟส่องสว่างบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ	รูปที่ ๗7.16 ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า - ออกด้านหน้าโครงการ
	
รูปที่ ๗7.17 ถนนสายหลักของโครงการ	รูปที่ ๗7.18 สวนหย่อมส่วนกลาง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านกัศกร 4 ส่วนขยาย (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

			
รูปที่ ฆ7.19 เจ้าหน้าัที่รักษาความปลอดภัย บริเวณทางเข้า – ออกโครงการ และภายในโครงการ			
			
รูปที่ ฆ7.20 การแบ่งช่องการเดินรถ บริเวณทางเข้า – ออกโครงการ และภายในโครงการ			
			
รูปที่ ฆ7.21 ป้ายจำกัดความเร็ว บริเวณทางเข้า – ออกโครงการ		รูปที่ ฆ7.22 สันชะลอความเร็ว บริเวณทางเข้า – ออกโครงการ	
			
รูปที่ ฆ7.23 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อศูนย์รับแจ้งเหตุกรณีฉุกเฉิน		รูปที่ ฆ7.24 หัวรับน้ำดับเพลิง	
 28 เม.ย. 2023 09:14:22 นาย อภิสิทธิ์ เอื้อเดอน ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทเซเนก้าแอสเตคส์	 28 เม.ย. 2023 08:58:57 นาย อภิสิทธิ์ เอื้อเดอน ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทเซเนก้าแอสเตคส์		
รูปที่ ฆ7.25 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในเรื่องการป้องกันอัคคีภัย เมื่อเดือนเมษายน 2566		รูปที่ ฆ7.26 ถังดับเพลิงจุดต่าง ๆ ภายในโครงการ	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ บ้านกัศกร 4 ส่วนขยาย (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
รูปที่ ฃ7.27 ถังดับเพลิง บริเวณปั๋อมยาม	รูปที่ ฃ7.28 เขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ บริเวณจุดที่ติดตั้งแนวท่อส่งน้ำมัน
	
รูปที่ ฃ7.29 เจ้าหน้าัที่ดูแลสวน	รูปที่ ฃ7.30 การจัดสวนบริเวณวงเวียน
	
รูปที่ ฃ7.31 สวนภายในบ้านพักอาศัย	