

ภาคผนวก ค

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ภาคผนวก ค-1

ตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องจักร

SAFESIRI

SAFESIRI

ข้อมูลของเครื่องจักรและอุปกรณ์ ☒ ก่อสร้าง ☐ อุตสาหกรรม

ผู้ครอบครอง/บริษัท/บุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เจ้าของ/ผู้ครอบครอง เจ้าอาวาสวัด

ที่ตั้ง/เลขที่ 33/3 หมู่ 1 ตำบล/แขวง ถนน อำเภอ/เขต บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10130 โทรศัพท์ 02-2013493

ข้อมูลของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานตามโครงการ/อุตสาหกรรม

เครื่องจักร และอุปกรณ์ มีชื่อเรียกอื่นเป็นที่ใช้จริง รถขุด

ชื่อ KOBELCO รุ่น SK 200 LC-2 ปีที่ผลิต 2005 หมายเลขเครื่อง YC022605

หมายเลขทะเบียน สจ. 109/6 สจ. โดย ประเทศไทย ประเทศ JAPAN

ความยาวฐาน (ถ้ามี)

☒ มีคู่มือการใช้งาน หรือรายละเอียดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ผลิตได้กำหนดขึ้น

☐ มีคู่มือการใช้งาน ซึ่งวิศวกรเป็นผู้กำหนดขึ้นเป็นหนังสือ

ผู้จำหน่าย/ผู้จัดหา (ถ้ามี) ที่อยู่

☒ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ได้รับการตรวจสอบ และบำรุงรักษาตามข้อกำหนดและอุปกรณ์ตามคู่มือการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูลการดำเนินการ

เจ้าของ นาย อธิวัฒน์ ชื่นชูชัย อายุ 48 ปี สัญชาติ ไทย

ที่อยู่เลขที่ 109/6 หมู่ 1 ตำบล/แขวง ถนน อำเภอ/เขต บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ

โทรศัพท์ 065-0419328 โทรสาร Email

สถานที่ทำงานเลขที่ 221/3 หมู่ 8 ตำบล/แขวง ถนน อำเภอ/เขต บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ

โทรศัพท์ 065-0419328 โทรสาร Email

☒ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาเครื่องจักรกล พ.ศ. 2542 ประเภท สามัญวิศวกรรม เลขที่ใบอนุญาต สจ. 3537 พ.ศ. 2568

☒ เครื่องจักร และอุปกรณ์ได้มีการตรวจสอบ และบำรุงรักษาตามข้อกำหนดและอุปกรณ์ตามคู่มือการใช้งาน และ/หรือระยะเวลา ดังรายการที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย และ/หรือการดำเนินการแก้ไขสภาพบกพร่อง สักครั้ง หรือ ซ้ำๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้กลับมารักษาการให้งานได้ตามการใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่อไปได้และปลอดภัย

☒ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ได้ถูกปิดกั้นไม่ให้มีการตรวจสอบ หรือบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวจนกระทั่งการซ่อมแซมและประกอบกลับตามข้อกำหนดแล้ว เป็นไปตามข้อ 9 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการบริหารและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล พ.ศ. 2564 โดยมีหลักฐานการตรวจสอบรับรองประจำปีหรือครั้งต่อไปในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ)

(นาย อธิวัฒน์ ชื่นชูชัย) (วิไลวัฒน์ ไกรวรรณวิชัย)

วิศวกรผู้รับรอง นายช่างเจ้าของ/ผู้ครอบครองหรือผู้ใช้งาน

วันที่รับรอง 2 / 5 / 2567 วันที่รับรอง 2 / 5 / 2567

ชนิดของเครื่องจักร รถขุดไฮดรอลิก น้ำหนัก TONS/KG Load Test

ชื่อ KOBELCO รุ่น SK 200 LC-2 ปีที่ผลิต 2005 ประเทศ JAPAN

ผู้จำหน่าย โทรศัพท์

รายการตรวจสอบเครื่องจักร

ข้อ	รายการตรวจสอบ	เป็นปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ทราบ	หมายเหตุ
1.1	การเคลื่อนที่ของรถขุด	✓			
1.2	ฐานรถขุด	✓			
1.3	โครงสร้างรถขุด	✓			
1.4	สภาพของรถขุด	✓			
1.5	สภาพของเครื่องยนต์	✓			
1.6	สภาพของเกียร์	✓			
1.7	น้ำหนัก (Counterweight)	✓			
1.8	อื่นๆ				
2.1	สภาพของเครื่องจักร	✓			
2.2	ระบบขับเคลื่อน	✓			
2.3	ระบบควบคุม	✓			
2.4	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
2.5	ระบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
2.6	ระบบขับเคลื่อน	✓			
2.7	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
2.8	ระบบขับเคลื่อน	✓			
2.9	ระบบขับเคลื่อน	✓			
2.10	ระบบขับเคลื่อน (Hydraulic)	✓			
2.11	สภาพของรถขุด	✓			
2.12	ระบบขับเคลื่อน (Hydraulic)	✓			
2.13	ระบบขับเคลื่อน (Pneumatic)	✓			
2.14	สภาพของรถขุด	✓			
2.15	สภาพของรถขุด	✓			
2.16	สภาพของรถขุด	✓			
2.17	ระบบขับเคลื่อน	✓			
2.18	สภาพของรถขุด	✓			

Safesiri (Thailand) Co., Ltd. www.safesiri.com

Safesiri (Thailand) Co., Ltd. www.safesiri.com

14

01/02/10/2023

Page 14

25

FM-SA-19 Rev.00

SAFESIRI

รายการตรวจสอบเครื่องจักร

ข้อ	รายการตรวจสอบ	เป็นปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ทราบ	หมายเหตุ
3.1	สภาพของรถขุด	✓			
3.2	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
3.3	ระบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
3.4	สภาพของรถขุด	✓			
3.5	สภาพของรถขุด	✓			
3.6	สภาพของรถขุด	✓			
3.7	สภาพของรถขุด	✓			
3.8	สภาพของรถขุด	✓			
3.9	อื่นๆ				
4.1	สภาพของรถขุด	✓			
4.2	สภาพของรถขุด	✓			
4.3	สภาพของรถขุด	✓			
4.4	สภาพของรถขุด	✓			
4.5	สภาพของรถขุด	✓			
4.6	สภาพของรถขุด	✓			
4.7	สภาพของรถขุด	✓			
4.8	สภาพของรถขุด	✓			
4.9	สภาพของรถขุด	✓			
4.10	สภาพของรถขุด	✓			
4.11	สภาพของรถขุด	✓			
4.12	สภาพของรถขุด	✓			
4.13	สภาพของรถขุด	✓			
4.14	สภาพของรถขุด	✓			
4.15	สภาพของรถขุด	✓			
4.16	สภาพของรถขุด	✓			
4.17	สภาพของรถขุด	✓			
4.18	สภาพของรถขุด	✓			
4.19	สภาพของรถขุด	✓			
4.20	อื่นๆ				

Safesiri (Thailand) Co., Ltd. www.safesiri.com

FM-SA-19 Rev.00 01/02/10/2023


รายการตรวจสอบเครื่องจักร

ข้อ	รายการตรวจสอบ	เป็นปกติ	ไม่ปกติ	ไม่ทราบ	หมายเหตุ
3.1	สภาพของรถขุด	✓			
3.2	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
3.3	ระบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
3.4	สภาพของรถขุด	✓			
3.5	สภาพของรถขุด	✓			
3.6	สภาพของรถขุด	✓			
3.7	สภาพของรถขุด	✓			
3.8	สภาพของรถขุด	✓			
3.9	อื่นๆ				
4.1	สภาพของรถขุด	✓			
4.2	สภาพของรถขุด	✓			
4.3	สภาพของรถขุด	✓			
4.4	สภาพของรถขุด	✓			
4.5	สภาพของรถขุด	✓			
4.6	สภาพของรถขุด	✓			
4.7	สภาพของรถขุด	✓			
4.8	สภาพของรถขุด	✓			
4.9	สภาพของรถขุด	✓			
4.10	สภาพของรถขุด	✓			
4.11	สภาพของรถขุด	✓			
4.12	สภาพของรถขุด	✓			
4.13	สภาพของรถขุด	✓			
4.14	สภาพของรถขุด	✓			
4.15	สภาพของรถขุด	✓			
4.16	สภาพของรถขุด	✓			
4.17	สภาพของรถขุด	✓			
4.18	สภาพของรถขุด	✓			
4.19	สภาพของรถขุด	✓			
4.20	อื่นๆ				

ภาคผนวก ค-2

ใบอนุญาตต่างๆ

เล
๒๔
ท
ถ
๓๔
ใน
ที่
ร
ท
น
ก
พ



ภาคผนวก ค-3

แบบฟอร์มการเข้าพื้นที่ก่อสร้าง

[illegible]

(IT) โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำท่วม ส่วนอุตสาหกรรมโซน 5 (อยุธยา) Phase 1A

SAFETY TASK ASSIGNMENT REPORT

วันที่ (Date): 1/11/2567
เวลา (Time): 09.20 น.

สถานที่ทำงาน (Location): จักรวรรดิ ๓๐๖/๑๒ CCSP.

ผู้ควบคุมงาน (Supervisor Conducting STA): ชลบท กวีสัย ๗/๙๐๖

รายละเอียดของงาน (Work Description): ตรวจความปลอดภัย CCSP.

เงื่อนไขการทำงาน (Considerations)

<input checked="" type="checkbox"/> ขนถ่าย (Hoisting)	<input checked="" type="checkbox"/> ใช้ระบบยกคนทำงาน (Employee Input)	<input checked="" type="checkbox"/> เชือก (Material)
<input checked="" type="checkbox"/> ขั้นตอนการทำงาน (Work Procedures)	<input checked="" type="checkbox"/> อุปกรณ์ป้องกันที่สวมใส่ (PPE)	<input type="checkbox"/> เวลา (Time)
<input checked="" type="checkbox"/> กฎฉุกเฉิน (Emergency Procedures)	<input checked="" type="checkbox"/> อุปกรณ์พิเศษ (Special Equipment)	<input type="checkbox"/> การอบรม (Training)
<input type="checkbox"/> ทำงานใกล้หรือสัมผัสกับสายเคเบิลแรงดันสูง หรือในพื้นที่ที่มีเครื่องหมายเตือนห้ามเข้า (PTW) หรือระบบสัญญาณเตือน (Warning System)		


หมายเหตุ (Remarks):
 1. ตรวจพบการขาด PPE ของพนักงานปฏิบัติงานบริเวณหน้าประตูรั้ว
 2. พบพนักงานปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่กำหนดไว้
 3. พบพนักงานปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่กำหนดไว้
 4. พบพนักงานปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะจากพนักงาน (Employee Comments):
 1. ไม่พบข้อบกพร่องในการทำงาน
 2. ไม่พบข้อบกพร่องในการทำงาน
 3. ไม่พบข้อบกพร่องในการทำงาน
 4. ไม่พบข้อบกพร่องในการทำงาน

พนักงาน (Employee Name/Signature)	ชื่อ (Name)	เลขประจำตัว (ID No.)
1. พนักงานคุมเครื่องจักร	ชลบท กวีสัย	8 ๐๘๔๕
2. พนักงานคุมเครื่องจักร	ชลบท กวีสัย	8 ๐๘๔๕
3. พนักงานคุมเครื่องจักร	ชลบท กวีสัย	8 ๐๘๔๕
4. พนักงานคุมเครื่องจักร	ชลบท กวีสัย	8 ๐๘๔๕
5. พนักงานคุมเครื่องจักร	ชลบท กวีสัย	8 ๐๘๔๕
6. พนักงานคุมเครื่องจักร	ชลบท กวีสัย	8 ๐๘๔๕
7. พนักงานคุมเครื่องจักร	ชลบท กวีสัย	8 ๐๘๔๕

ภาคผนวก ค-4

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน



ลงชื่อ.....

(นายเสรี กัมจ้อง)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ.....

(นางชีวิรัตน์ ศิลปรัตน์)

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด

หน้า 95/129

เมษายน 2567

