




ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THONGLOR 25 APARTMENT (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
รูปที่ ผ7.1 รื้อรอบพื้นที่โครงการ	
	
	
รูปที่ ผ7.2 พื้นที่สีเขียวบริเวณชั้น 1 และชั้นดาดฟ้า	
	
รูปที่ ผ7.3 ป้ายจำกัดความเร็ว	รูปที่ ผ7.4 สันนุนลดความเร็ว
	
รูปที่ ผ7.5 ถนนภายในโครงการ	รูปที่ ผ7.6 ที่จอดรถบริเวณชั้นที่ 1


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THONGLOR 25 APARTMENT (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

 16 ต.ค. 2567 09:01:34	 16 ต.ค. 2567 09:02:37
รูปที่ ๗7.7 ที่จอดรถใต้ดิน	
 16 ต.ค. 2567 09:01:23	 16 ต.ค. 2567 09:05
รูปที่ ๗7.8 ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ	รูปที่ ๗7.9 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์
 16 ต.ค. 2567 09:10:32	 16 ต.ค. 2567 09:05
รูปที่ ๗7.10 สัญลักษณ์จราจรบนพื้นทาง	รูปที่ ๗7.11 ป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์
 16 ต.ค. 2567 09:10:06	 16 ต.ค. 2567 09:05
รูปที่ ๗7.12 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบฟิล์มตรึงเติมอากาศ	รูปที่ ๗7.13 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 16 ต.ค. 2567 09:05	 16 ต.ค. 2567 09:05
รูปที่ ๗7.14 รถสูบล้างอุปกรณ์	รูปที่ ๗7.15 พนักงานตักไขมันจากถังดักไขมัน

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THONGLOR 25 APARTMENT (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
รูปที่ ผ7.16 ท่อระบายแก๊ส	รูปที่ ผ7.17 ถังเก็บน้ำแบบ Fiberglass แบบมีฝาปิด
	
รูปที่ ผ7.18 ระบบสูบน้ำในอาคาร	รูปที่ ผ7.19 ป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำ
	
รูปที่ ผ7.20 สระว่ายน้ำ	
	
รูปที่ ผ7.21 รางระบายน้ำ	รูปที่ ผ7.22 บริเวณสระว่ายน้ำ
	
รูปที่ ผ7.23 ป้ายบอกระดับความลึกสระว่ายน้ำ	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THONGLOR 25 APARTMENT (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

 16 ต.ค. 2567 09:05	 16 ต.ค. 2567 09:05	 16 ต.ค. 2567 09:05	 16 ต.ค. 2567 09:05
รูปที่ ผ7.24 พนักงานรักษาความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำ			
 16 ต.ค. 2567 09:05			
รูปที่ ผ7.25 อุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ			
 16 ต.ค. 2567 09:05	 16 ต.ค. 2567 09:05		
รูปที่ ผ7.26 เจ้าหน้าที่ดูแลสระว่ายน้ำ			
 16 ต.ค. 2567 09:05	 16 ต.ค. 2567 09:05		
รูปที่ ผ7.28 พนักงานดูแลทำความสะอาดในสระว่ายน้ำ			
 16 ต.ค. 2567 09:09:58	 16 ต.ค. 2567 09:07:02		
รูปที่ ผ7.30 ระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย			
รูปที่ ผ7.31 ท่อระบายน้ำคอนกรีต			




ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THONGLOR 25 APARTMENT (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
รูปที่ ผ7.32 ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	รูปที่ ผ7.33 ห้องพักขยะฝอยประจำชั้น
	
รูปที่ ผ7.34 ถังขยะบริเวณห้องสำนักงาน และห้องออกกำลังกาย	รูปที่ ผ7.35 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการ
	
รูปที่ ผ7.36 พนักงานขนย้ายมูลฝอย	รูปที่ ผ7.37 ห้องพักมูลฝอยแห้ง ห้องพักมูลฝอยเปียก และห้องพักมูลฝอยอันตราย
	
รูปที่ ผ7.38 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THONGLOR 25 APARTMENT (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

			
รูปที่ ผ7.39 พนักงานทำความสะอาดห้องพัสดุผอยรวม			
			
รูปที่ ผ7.40 ท่อรวบรวมน้ำเสีย	รูปที่ ผ7.41 หม้อแปลง ชนิด il Type ขนาด 630 KVA		
			
รูปที่ ผ7.42 ไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน	รูปที่ ผ7.43 ป้ายประชาสัมพันธ์หลังเครื่องปรับอากาศ		
			
รูปที่ ผ7.44 ป้ายแสดงเลขชั้นที่ชัดเจน	รูปที่ ผ7.45 หัวรับน้ำดับเพลิง		
			
รูปที่ ผ7.46 หัวรับน้ำดับเพลิงภายในอาคาร	รูปที่ ผ7.47 แผงควบคุม (Fire alarm control panel : (FCP)		

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THONGLOR 25 APARTMENT (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
รูปที่ ๗7.48 เครื่องตรวจจับควัน	รูปที่ ๗7.49 เครื่องตรวจจับความร้อน
	
รูปที่ ๗7.50 เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง	รูปที่ ๗7.51 กริ่งสัญญาณเตือนอัคคีภัย
	
รูปที่ ๗7.52 บันไดหนีไฟ ST-01 และ ST-02	
	
รูปที่ ๗7.53 จุฬารวมพล	รูปที่ ๗7.54 แบบแปลนแผนผังของอาคารแต่ละชั้น
	
รูปที่ ๗7.55 แผนการซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้	รูปที่ ๗7.56 ป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THONGLOR 25 APARTMENT (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
รูปที่ ผ7.57 ไฟฟ้าแสงสว่าง	รูปที่ ผ7.58 ป้ายจำกัดความสูง 2.2 เมตร
	
รูปที่ ผ7.59 กระจกโค้ง	รูปที่ ผ7.60 ติดตั้งป้ายแจ้งผู้พักอาศัยให้เปิดไฟหน้ารถ
	
รูปที่ ผ7.61 ป้ายหนีไฟ	รูปที่ ผ7.62 อาคารโครงการ