

เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย



รายการตรวจสอบความปลอดภัย

แบบตรวจสอบความปลอดภัยดับเพลิง (Fire Extinguisher)



วันที่

โครงการ
Culture Chula


ผู้ตรวจ
น.ส. นานา จงดี

วันที่ตรวจ
๑๖.๑๑.๖๖

ประจำเดือน
ธันวาคม


ลำดับ	หมายเลขถัง	Area (จุดติดตั้ง)	วิธีการตรวจสอบ				รายละเอียดการตรวจสอบ				ข้อบกพร่อง		
			ประเภทถัง	ขนาด (ปอนด์)	มาตรวัดความดัน	สลักนิรภัย	สายฉีดดับเพลิง	คันกดฉีดดับเพลิง	ป้ายถังดับเพลิง	ใบตรวจสอบถัง	ข้อบกพร่อง		
1	001		CO ₂	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	002		CO ₂	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	003		CO ₂	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	004		CO ₂	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	005		CO ₂	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	006		CO ₂	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	007		CO ₂	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	008		CO ₂	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	009		CO ₂	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	010		CO ₂	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ตรวจสอบโดย / Inspected by :
(.....) **นางสาว**
Safety Officer



- วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)
- ตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิงที่ติดตั้งไว้ หรือ 100 ปอนด์ (PSI)
 - สลักนิรภัย ต้องไม่มีรอยแตก หรือหลุดก่อนนำไปใช้งาน
 - สายฉีดดับเพลิง ต้องไม่หัก งอ หรือแตก
 - คันกดดับเพลิง ไม่แตก หรือมีสนิมมากเกินไป
 - ตัวถังถังดับเพลิง ไม่แตก หรือมีสนิมมากเกินไป
 - ต้องมีการตรวจสอบถังดับเพลิงสม่ำเสมอ ก่อนนำไปใช้งานทุกครั้ง

เอกสารแต่งตั้งวิศวกรดูแลและควบคุมการก่อสร้าง



เอกสารในการสำรวจสภาพรั้ว กำแพงบ้าน และตัวอาคารก่อนก่อสร้าง

รายงานการสำรวจสภาพอาคารข้างเคียง

รับมอบพื้นที่งานก่อสร้างต่อจากงานเสาเข็ม

Project : โครงการก่อสร้าง คัลเจอร์ จูฬา (Culture Chula)

เลขที่ 40/1 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
(ร้านแบดดี เจมส์)

Prepared by.

บริษัท ยูเวอร์ค999 จำกัด

แนวทางปฏิบัติในการสำรวจอาคารข้างเคียง

การเข้าสำรวจอาคารข้างเคียงระหว่างก่อสร้าง

1. หลังจากที่ดินงานได้เข้าสำรวจด้วยรูปถ่ายอาคารเพื่อน บริษัทจะจัดทำรายงานแสดงรูปถ่ายที่ได้ถ่ายไว้ส่งให้กับท่าน เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูล

ระหว่างก่อสร้าง

1. หากในระหว่างก่อสร้าง ส่งผลกระทบต่ออาคารของท่าน กรุณาแจ้งกลับมายังพนักงานที่ได้รับมอบหมายทันที บริษัทจะได้ทำการตรวจสอบ และวิเคราะห์ตามหลักวิศวกรรมว่าผลกระทบดังกล่าวเกิดจากการทำงานของบริษัทหรือไม่ ในกรณีที่เกิดจากการทำงานของบริษัท ทางบริษัทจะดำเนินการปรับปรุงวิธีการทำงาน และจะเร่งทำการซ่อมแซมให้ต่อไป

หลังจากแล้วเสร็จ


1. เมื่องานแล้วเสร็จ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบโดยผ่านทางโทรศัพท์หรืออื่นที่สะดวกด้วยตนเอง เพื่อเป็นการรักษาสีเขียวในการดูแลเรื่องผลกระทบต่ออาคารของท่านจากโครงการก่อสร้าง หลังจากท่านได้รับแจ้งควรกำหนดวันนัดหมายในการลงนามบันทึกถึงจบงาน เพื่อทางบริษัทจะได้เอกสารฉบับนี้ไปส่งเป็นข้อมูลการดูแลอาคารข้างเคียงหลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ

กรณีที่ดินเกิดผลกระทบอาคารของท่าน ในระหว่างก่อสร้าง กรุณาแจ้งกลับมายังพนักงานที่ได้รับมอบหมายทันที
บริษัทจะได้ทำการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูและวิเคราะห์ผลกระทบตามขั้นตอนของบริษัทฯ ท่านไม่ควรรอให้งานแล้วเสร็จแล้วจึงแจ้ง เพราะจะทำให้ยากต่อการวิเคราะห์ผลกระทบดังกล่าว ว่าเกิดจากงานก่อสร้างหรือไม่

ผู้ประสานงานของโครงการดังนี้

- | | | |
|------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1. นางสาวพณิศา จาระสี | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ | เบอร์โทรศัพท์ 080 026-1516 |
| 2. นายไพโรจน์ วงศ์ระพี | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเทคนิค | เบอร์โทรศัพท์ 093-116-0417 |

แผนผังแสดงที่ตั้งพื้นที่ข้างเคียงรอบ
โครงการก่อสร้าง คัลเจอร์ จูฬา



ภาพถ่ายไปภายนอกด้านหน้า



สภาพทั่วไปภายนอกด้านหน้า

3530



3531



3532



3533



3534



3535



สภาพทั่วไปภายนอกด้านหน้า

3536



3537



3538



3539



3540



3541



สภาพทั่วไปภายนอกด้านหน้า

3542



3543



3544



3545



3546



3547



สภาพทั่วไปภายนอกด้านหน้า

3548



3549



3550



3551



3552



3553



สภาพทั่วไปภายนอกด้านหน้า

3554



3555



3556



3557



3558



3559



สภาพทั่วไปภายนอกด้านหน้า

3560



3561



3562




3563



3564



3565



สภาพทั่วไปภายนอกด้านหน้า

3566



3567



3568



3569



3570



3571



สภาพทั่วไปภายนอกด้านหน้า

3572



3573



3574



3575



3576



3577



สภาพทั่วไปภายนอกด้านหน้า

3578



3579



3580



3581



3582



3583



สภาพทั่วไปภายนอกด้านหน้า

3584



3585



3586



3587



3588




สภาพทั่วไปภายนอกด้านซ้าย


3589



3590




3591



3592



3593



3594



สภาพทั่วไปภายนอกด้านซ้าย

3595




3596



3597



3598



3599



3600



สภาพทั่วไปภายนอกด้านซ้าย


3601

3602



3603

3604



3605


3606



สภาพทั่วไปภายนอกด้านซ้าย

3607

3608




3609

3610



3611

3612



สภาพทั่วไปภายนอกด้านซ้าย

3613

3614



สภาพทั่วไปภายนอกด้านหลัง


3615

3616




3617

3618



3619

3620



สภาพทั่วไปภายนอกด้านหลัง

3621



3622



3623



3624



3625



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 1

3626



3627



3628



3629



3630



3631



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 1

3632



3633



3634



3635



3636



3637



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 1

3638



3639



3640



3641



3642



3643



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 1

3644




3645



3646



3647



3648



3649




สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 1


3650




3651



3652



3653



3654



3655



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 1

3656



3657



3658



3659



3660



3661




สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 1

3662



3663



3664



3665



3666




3667




สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 1

3668



3669



3670




3671



3672



3673



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 1

3674



3675




3676



3677



3678



3679



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 1

3680



3681




3682




3683



3684



3685



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 1

3686



3687



3688



3689



3690




3691



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 1


3692



3693



3694



3695



3696



3697



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 1

3698



3699



3700



3701



3702




3703




สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 1

3704



3705



3706



3707



3708



3709




สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 1

3710



3711




3712



3713



3714



3715




สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 1

3716



3717



สภาพทั่วไปภายในชั้นลอย

3718



3719



3720



3721



3722



3723



สภาพทั่วไปภายในชั้นลอย

3724



3725



3726



3727



3728



3729




สภาพทั่วไปภายในชั้นลอย

3730



3731



3732



3733



3734



3735




สภาพทั่วไปภายในชั้นลอย

3736



3737



3738



3739



3740



3741



สภาพทั่วไปภายในชั้นลอย

3742



3743




3744



3745



3746



3747



สภาพทั่วไปภายในชั้นลอย

3748



3749



3750



3751



3752



3753



สภาพทั่วไปภายในชั้นลอย

3754



3755



3756



3757



3758



3759



สภาพทั่วไปภายในชั้นลอย

3760



3761



3762



3763



3764



3765



สภาพทั่วไปภายในชั้นลอย

3766



3767



3768



3769



3770



3771



สภาพทั่วไปภายในชั้นลอย

3772



3773



3774




3775



3776



3777



สภาพทั่วไปภายในชั้นลอย

3778



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 2

3779

3780




3781

3782



3783


3784



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 2


3785

3786



3787

3788



3789

3790



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 2

3791

3792



3793

3794



3795

3796



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 2

3797

3798




3799

3800



3801


3802



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 2

3803

3804



3805

3806



3807

3808



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 2


3809

3810



3811

3812



3813

3814



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 2

3815

3816



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 3

3817

3818



3819

3820



3821

3835



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 3

3823



3824



3825




3826



3827




3828



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 3

3829



3830



3831



3832



3833



3834




สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 3

3835



3836




3837



3838



3839



3840



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 3

3841



3842



3843



3844



3845




3846



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 3

3847




3848




3849



3850



3851



3852



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 3

3853



3854



3855



3856



3857



3858



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 3

3859




3860



3861



3862



3863



3864



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 3

3865



3866



3867



3868



3869



3870




สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 3

3871




3872




3873




3874



3875



3876



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 3

3877



3878




3879



3880



3881



3882



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 3

3883



3884



3885



3886



3887



3888



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 3

3889



3890




3891



3892



3893



3894



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 3

3895



3896



3897



3898



3899



3900



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 3


3901



3902



3903



3904



3905



3906



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 3

3907



3908



3909



3910



3911



3912



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 3

3913



3914



3915



3916



3917



3918



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 3

3919



3920



3921




3922



3923



3924




สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 3

3925



3926



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 4

3927



3928



3929



3930



3931



3932



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 4

3933



3934



3935



3936



3937



3938



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 4

3939



3940



3941



3942



3943



3944




สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 4


3945




3946




3947




3948



3949



3950



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 4

3951



3952



3953



3954



3955



3956



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 4

3957



3958



3959



3960



3961



3962



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 4


3963



3964



3965



3966



3967




3968



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 4

3969



3970



3971



3972



3973




3974



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 4

3975



3976




3977



3978



3979



3980



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 4

3981



3982



3983



3984



3985



3986



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 4

3987

3988



3989

3990



3991

3992



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 4

3993

3994



3995

3996



3997

3998



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 4

3999

4000




4001

4002



4003


4004



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 4

4005

4006




4007

4008




4009

4010



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 4

4011



4012



4013



4014



4015



4016



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 4

4017



4018




4019




4020



4021



4022



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 4


4023




4024




4025




4026



4027




4028



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 4

4029



4030




4031



4032



4033



4034



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 4

4035



4036



4037



4038



4039




4040



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 4

4041



4042



4043



4044



4045



4046



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 4


4047




4048



4049



4050



4051



4052



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 4

4053



4054




4055




4056



4057



4058




สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 4


4059




4060



4061



4062



4063



4064



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 4


4065



4066



4067



4068



4069



4070



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 4


4071



4072



4073



4074



4075



4076




สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 4

4077



4078




4079



4080



4081



4082




สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 4

4083



4084



4085



4086



4087



4088



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 4

4089



4090



4091



4092



4093



4094



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 4

4095



4096



4097




4098



4099



4100



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 4

4101



4102



4103




4104



4105




4106




สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 4


4107



4108



4109




4110



4111



4112



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 4


4113



4114



4115




4116



4117



4118



สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 4

4119



4120



4121




4122



4123



4124




สภาพทั่วไปภายในชั้นที่ 4

4125



4126



4127



4128



สภาพทั่วไปบริเวณชั้นดาดฟ้า

4153



4154




4155




4156



4157




4158



สภาพทั่วไปบริเวณชั้นดาดฟ้า

4159




4160




4161



4162



4163




4164



สภาพทั่วไปบริเวณชั้นดาดฟ้า

4165



4166



4167



4168



4169



4170




สภาพทั่วไปบริเวณชั้นดาดฟ้า

4171



4172



4173



4174



4175



4176



สภาพทั่วไปบริเวณชั้นดาดฟ้า

4177



4178



4179



4180



4181



4182



สภาพทั่วไปบริเวณชั้นดาดฟ้า

4183



4184



4185



4186



4187



4188



สภาพทั่วไปบริเวณชั้นดาดฟ้า

4189



4190



4191



4192



4193



4194



สภาพทั่วไปบริเวณชั้นดาดฟ้า

4195



4196



4197



4198



4199



4200



สภาพทั่วไปบริเวณชั้นดาดฟ้า

4201



4202



4203



4204



4205



4206




สภาพทั่วไปบริเวณชั้นดาดฟ้า

4207



4208



4209

