

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ริชพาร์ค เทอมินอล แอท พหลโยธิน 59 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



รูปที่ ผ7.1 ร้วโดยรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ ผ7.2 พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ ผ7.3 ป้ายจำกัดความเร็ว

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ริชพาร์ค เทอมนอล แอท พหลโยธิน 59 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



รูปที่ ผ7.4 สันนุนชะลอความเร็ว



รูปที่ ผ7.5 ช่องระบายอากาศธรรมชาติบริเวณชั้นจอดรถ

รูปที่ ผ7.6 พัดลมระบายอากาศ ชั้นจอดรถบริเวณชั้นใต้ดิน



รูปที่ ผ7.7 ป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์”



รูปที่ ผ7.8 ป้ายและสัญลักษณ์จราจร



รูปที่ ผ7.9 ผู้รับผิดชอบ (คนสวน) ในการดูแลพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพสมบูรณ์

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ริชพาร์ค เทอมินอล แอท พหลโยธิน 59 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
<p>รูปที่ ๗7.10 ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศ</p>	<p>รูปที่ ๗7.11 เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญ ดูแลรักษา และควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.12 บริเวณจุดบำบัด Aerosol</p>	<p>รูปที่ ๗7.13 ท่อระบายอากาศ (Vent) เพื่อระบายก๊าซมีเทนออกสู่ภายนอก</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.14 จอประชาสัมพันธ์ดิจิทัล</p>	
	
<p>รูปที่ ๗7.15 ระบบมิเตอร์ไฟฟ้า ของระบบบำบัดน้ำเสียโครงการ</p>	
	
<p>รูปที่ ๗7.16 ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน</p>	<p>รูปที่ ๗7.17 บริเวณถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ริชพาร์ค เทอมินอล แอท พหลโยธิน 59 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
<p>รูปที่ ผ7.18 ป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำ</p>	<p>รูปที่ ผ7.19 พนักงานใช้ภาชนะรองน้ำ และชักล้างอุปกรณ์ในภาชนะ ก่อนที่จะนำไปเช็ดถู</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.20 เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถดูแลปรับปรุงคุณภาพน้ำ รักษาความสะอาด และคอยดูตักคอน ถ้างตะไคร่ และตักเศษผง บริเวณสระว่ายน้ำ</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.21 ป้ายกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.22 ไฟฟ้าส่องสว่างทั่ว และป้ายบอกระดับความลึก บริเวณสระว่ายน้ำ</p>	


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ริชพาร์ค เทอมินอล แอท พหลโยธิน 59 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



รูปที่ ผ7.23 การทำความสะอาดไม่ให้ขอบสระ บริเวณสระว่ายน้ำ และทางเดินขอบสระเปียก ลื่น




รูปที่ ผ7.24 บริเวณรอบสระว่ายน้ำ




รูปที่ ผ7.25 ป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำในบริเวณสระว่ายน้ำ

รูปที่ ผ7.26 รางระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ



รูปที่ ผ7.27 บ่อหน่วงน้ำ

รูปที่ ผ7.28 เครื่องสูบน้ำ



รูปที่ ผ7.29 ห้องพักมูลฝอยประจำวัน

รูปที่ ผ7.30 ถังมูลฝอยบริเวณชั้น 1

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ริชพาร์ค เทอมินอล แอท พหลโยธิน 59 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



รูปที่ ๗7.31 พนักงานจุดเก็บมูลฝอยจากทุกจุดภายในโครงการ พร้อมทั้งมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาด
ซึ่งจะทำหลังจากที่มีการเก็บขนมูลฝอยทุกครั้ง



รูปที่ ๗7.32 การแยกประเภทมูลฝอยใส่ถุงมูลฝอยแต่ละประเภทและติดฉลากบอกประเภท



รูปที่ ๗7.33 ห้องพักมูลฝอยรวม



รูปที่ ๗7.34 พนักงานล้างพื้นบริเวณเก็บมูลฝอยรวม



รูปที่ ๗7.35 เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

รูปที่ ๗7.36 พัดลมดูดอากาศ ภายในห้องพักมูลฝอยเปียก

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ริชพาร์ค เทอมินอล แอท พหลโยธิน 59 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



รูปที่ ผ7.37 ระบบไฟฟ้าปกติ



รูปที่ ผ7.38 ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน



รูปที่ ผ7.39 ป้ายรณรงค์การประหยัดไฟ

รูปที่ ผ7.40 ป้ายเตือน"อันตรายไฟฟ้าแรงสูง"



รูปที่ ผ7.41 ไฟฟ้าสำหรับใช้ส่องสว่างภายในอาคาร และรอบโครงการ


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ริชพาร์ค เทอมินอล แอท พหลโยธิน 59 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
<p>รูปที่ ผ7.42 ป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่โครงการให้ช่าง เครื่องปรับอากาศเป็นประจำสม่ำเสมอ พร้อมระบุเบอร์ติดต่อช่าง ซ่อม/ล้างเครื่องปรับอากาศ</p>	<p>รูปที่ ผ7.43 เลขแสดงชั้นที่ชัดเจน บริเวณหน้าลิฟต์</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.44 เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire pump)</p>	<p>รูปที่ ผ7.45 ระบบท่อยืน (Stand pipe system)</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.46 หัวรับน้ำดับเพลิง</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.47 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire hose cabinet : FHC)</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.48 ถังดับเพลิงมือถือ ภายในห้องเครื่องสูบน้ำ ห้องกำเนิดไฟฟ้า ห้องเครื่องไฟฟ้า และห้องเครื่องอัดอากาศ</p>	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ริชพาร์ค เทอมินอล แอท พหลโยธิน 59 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
รูปที่ ผ7.49 ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler system)	
	
รูปที่ ผ7.50 ลิฟต์ดับเพลิง	รูปที่ ผ7.51 แผงควบคุม (Fire alarm control panel : FCP)
	
รูปที่ ผ7.52 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke detector)	
	 
รูปที่ ผ7.53 เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat detector)	รูปที่ ผ7.54 เครื่องแจ้งเหตุโดยใช่มือดึง (Fire alarm manual station)
	
รูปที่ ผ7.55 ลำโพงสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Wall Mount Speaker)	


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ริชพาร์ค เทอมินอล แอท พหลโยธิน 59 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



รูปที่ ผ7.56 บันไดหนีไฟ พร้อมป้ายแสดง




รูปที่ ผ7.57 จุติรวมพล



รูปที่ ผ7.58 พื้นที่หนีไฟทางอากาศ

รูปที่ ผ7.59 ผังแสดงเส้นทางการอพยพหนีไฟ



รูปที่ ผ7.60 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์

รูปที่ ผ7.61 ป้ายเบอร์โทรฉุกเฉินไว้บริเวณหน้าลิฟท์



รูปที่ ผ7.62 การแบ่งช่องจราจรการเดินรถ


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ริชพาร์ค เทอมินอล แอท พหลโยธิน 59 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



รูปที่ ผ7.63 กระจกนูน



รูปที่ ผ7.64 ป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ ผ7.65 ไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณช่องทางเข้าออกโครงการ

รูปที่ ผ7.66 ติดสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ให้กัปรถภายในโครงการ



รูปที่ ผ7.67 ป้ายแนะนำการเข้าที่จอดรถยนต์

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ริชพาร์ค เทอมินอล แอท พหลโยธิน 59 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



รูปที่ ผ7.68 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)



รูปที่ ผ7.69 การล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ส่วนกลาง



รูปที่ ผ7.70 ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค



รูปที่ ผ7.71 ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน้ำทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ริชพาร์ค เทอมินอล แอท พหลโยธิน 59 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



รูปที่ ๗7.72 พนักงานคอยดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณทางเดินภายในอาคาร



รูปที่ ๗7.73 การจัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ ในเดือนธันวาคม 2567