

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ โกลด์ สุธุมวิท 71 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



รูปที่ ผ7.1 ร้วโดยรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ ผ7.2 พื้นที่โครงการโดยรอบ



รูปที่ ผ7.3 ป้ายจำกัดความเร็ว

รูปที่ ผ7.4 การฉีดล้างทำความสะอาดถนน และทางวิ่งภายในโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ ไลน์ สุขุมวิท 71 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



รูปที่ ๗7.6 ช่องระบายอากาศบริเวณที่จอดรถ



รูปที่ ๗7.7 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ โกลด์ สุธุมวิท 71 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



รูปที่ ผ7.8 ป้ายและสัญลักษณ์การจราจร












รูปที่ ผ7.9 ต้นไม้บริเวณชั้นจอดรถแต่ละชั้น



รูปที่ ผ7.10 ป้ายห้ามแรงเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถ
และทางวิ่งภายในโครงการ

รูปที่ ผ7.11 ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ โกลด์ สุธุมวิท 71 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
<p>รูปที่ ๗7.12 ท่อระบายอากาศ</p>	<p>รูปที่ ๗7.13 ตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.14 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย</p>	<p>รูปที่ ๗7.15 ถังเก็บน้ำใต้ดินในโครงการ</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.16 ถังเก็บน้ำชั้นหลังคาในโครงการ</p>	<p>รูปที่ ๗7.17 เจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปา</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.18 ป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำ</p>	<p>รูปที่ ๗7.19 พนักงานใช้ภาชนะรองน้ำ และชักล้างอุปกรณ์ในภาชนะก่อนที่นำไปเช็ดถู</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.20 ช่างซ่อมบำรุงประจำโครงการ</p>	


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ ไชน์ สุขุมวิท 71 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



รูปที่ ผ7.21 ท่อระบายน้ำรอบโครงการ



รูปที่ ผ7.22 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้คัดแยกมูลฝอย




รูปที่ ผ7.23 ป้ายระบุระยะเวลาที่สำนักงานเขตมาจัดเก็บมูลฝอย

รูปที่ ผ7.24 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้นแต่ละชั้น



รูปที่ ผ7.25 พนักงานคัดแยกประเภทของมูลฝอย










รูปที่ ผ7.26 ห้องพักมูลฝอยรวม



รูปที่ ผ7.27 ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม

รูปที่ ผ7.28 ท่อรวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ โกลด์ สุภูมิวิท 71 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
รูปที่ ฅ7.29 สำนักงานเขตวัฒนาให้เข้ามาเก็บมูลฝอยจากโครงการ	
	
รูปที่ ฅ7.30 ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	รูปที่ ฅ7.31 ไฟสำรองฉุกเฉิน
	
รูปที่ ฅ7.32 ป้ายรณรงค์การประหยัดไฟ	รูปที่ ฅ7.33 ท่อระบายไอเสียจากห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
	
รูปที่ ฅ7.34 พัฒนาระบายอากาศของห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	รูปที่ ฅ7.35 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ทำการล้างแอร์เป็นประจำสม่ำเสมอ พร้อมระบุเบอร์ติดต่อช่างซ่อม/ล้างแอร์
	
รูปที่ ฅ7.36 ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้มีการเดินขึ้น-ลงแทนการใช้ลิฟต์	รูปที่ ฅ7.37 ป้ายบอกเลขชั้น

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ โกลด์ สุภูมิวิท 71 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
รูปที่ ๗7.38 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยตั้งอุณหภูมิในเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส	รูปที่ ๗7.39 หัวรับน้ำดับเพลิง และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง
	
รูปที่ ๗7.40 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง และอุปกรณ์ (FHC) พร้อมทั้งป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์	
	
รูปที่ ๗7.41 ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ พร้อมทั้งป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ บริเวณห้องเครื่องสูบน้ำ ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ห้องเครื่องไฟฟ้าของโครงการ ตามลำดับ	
	
รูปที่ ๗7.42 หัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ	รูปที่ ๗7.43 ลิฟต์ดับเพลิง
	
รูปที่ ๗7.44 บันไดหนีไฟ	รูปที่ ๗7.45 แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP)


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ โกลด์ สุธุมวิท 71 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
<p>รูปที่ ผ7.46 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector)</p>	<p>รูปที่ ผ7.47 เครื่องแจ้งเหตุ โดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual Station)</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.48 กริ่งสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell)</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.49 จุฬารวมคน</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.50 พื้นที่หนีไฟทางอากาศ</p>	<p>รูปที่ ผ7.51 แผงผังแสดงรายละเอียดตำแหน่งบันไดหนีไฟ อุปกรณ์ ระงับอัคคีภัย และเส้นทางอพยพหนีไฟ</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.52 คู่มือความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติขณะเกิดเพลิงไหม้ บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์</p>	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ ไชน์ สุขุมวิท 71 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567




รูปที่ ผ7.53 กระชกนูน




รูปที่ ผ7.54 พนักงานรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า - ออกโครงการ


รูปที่ ผ7.55 ไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณช่องทางเข้า-ออก



รูปที่ ผ7.56 ป้ายรณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยใช้ระบบขนส่งมวลชน




รูปที่ ผ7.57 เครื่องตรวจนับปริมาณจราจรเข้า-ออกที่จอดรถ
แสดงบริเวณปัอมยาม



รูปที่ ผ7.58 ป้ายรณรงค์ให้รับประทานอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่ ๆ
และล้างมือก่อนรับประทานอาหาร

รูปที่ ผ7.59 พนักงานทำความสะอาดห้องจัดเก็บมูลฝอย

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ โกลด์ สุธุมวิท 71 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567




รูปที่ ผ7.60 ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน้ำ

รูปที่ ผ7.61 พนักงานคอยทำความสะอาดภายในอาคาร



รูปที่ ผ7.62 สืบสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตวัฒนา เมื่อเดือนสิงหาคม 2567




รูปที่ ผ7.63 การซ้อมอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2567



รูปที่ ผ7.64 พนักงานคอยดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ ไลน์ สุขุมวิท 71 (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



รูปที่ ๗7.65 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน และเตือนอัคคีภัย