


ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 125 SATHORN (125 สาทร) ระยะก่อสร้างทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
รูปที่ ๗7.1 ป้ายรายละเอียดโครงการบริเวณแนวรั้วด้านที่ติดกับถนนสาทรใต้ และช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์	
	 
รูปที่ ๗7.2 เอกสารการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ โดยการจัดส่งเอกสารต่างๆทางไปรษณีย์	
	
รูปที่ ๗7.3 กล่องรับความคิดเห็นบริเวณด้านหน้าโครงการ	
	
รูปที่ ๗7.4 รั้ว Metal sheet ความสูง 6 เมตร บริเวณด้านทิศใต้	รูปที่ ๗7.5 รั้ว Metal sheet ความสูง 12 เมตร บริเวณด้านทิศตะวันออก ทิศเหนือ และทิศตะวันตก

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 125 SATHORN (125 สาทร) ระยะก่อสร้างทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



รูปที่ ๗7.6 เศษวัสดุที่เหลือใช้โดยจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัดต่อไป พร้อมทั้งจัดบันทึกปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัดและเก็บหลักฐาน




รูปที่ ๗7.7 คลุมผ้าใบรถขนส่งเศษคอนกรีตและดิน




รูปที่ ๗7.8 คลุมผ้าใบรถขนส่งเศษคอนกรีตและดิน


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 125 SATHORN (125 สาทร) ระยะก่อสร้างทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567




รูปที่ ผ7.9 คนงานฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ ผ7.10 ระบบพ่นละอองสเปรย์น้ำกันฝุ่น



รูปที่ ผ7.11 การทำความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำ และผนังด้านทิศเหนือของโครงการเดอะเมท



รูปที่ ผ7.11 ป้ายไฟแสดงผลการติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศ PM 2.5

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 125 SATHORN (125 สาทร) ระยะก่อสร้างทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



รูปที่ ผ7.12 บริเวณปากทางเข้า-ออก ของโครงการ



รูปที่ ผ7.13 คนงานคอยกวาดเศษดิน ทราบ ที่ตกหล่น บริเวณด้านหน้าโครงการ



รูปที่ ผ7.14 วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง










รูปที่ ผ7.15 เจ้าหน้าที่ บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน) (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) เข้าตรวจสอบอาคารอาคารชุดพักอาศัยเดอะเมธ
และสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ (ก่อนก่อสร้าง)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 125 SATHORN (125 สาทร) ระยะก่อสร้างทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

		
รูปที่ ผ7.16 แผ่นเหล็ก (platform)		
		
รูปที่ ผ7.17 สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ	รูปที่ ผ7.18 เจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียง	
		
รูปที่ ผ7.19 เครื่องมือตรวจวัดการเอียงตัว (Inclinometer)		
		
รูปที่ ผ7.20 ห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง		
		
รูปที่ ผ7.21 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ	รูปที่ ผ7.22 รถสูบทะกอนสำนึกเขตสาทร	



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 125 SATHORN (125 สาทร) ระยะก่อสร้างทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
รูปที่ ผ7.23 คนงานดูแลความสะอาดห้องน้ำ	
	
รูปที่ ผ7.24 คนงานดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย	รูปที่ ผ7.25 ป้ายใช้น้ำอย่างประหยัด
	
รูปที่ ผ7.26 ท่อระบายน้ำ (แบบชั่วคราว)	รูปที่ ผ7.27 เครื่องสูบน้ำ พร้อมสายยาง
	
รูปที่ ผ7.28 ถังมูลฝอยอันตราย ขนาด 240 ลิตร จำนวน 2 ถัง	
	
รูปที่ ผ7.29 ถังรองรับมูลฝอย ขนาด 240 ลิตร จำนวน 5 ถัง พร้อมป้ายการคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภทไว้ในพื้นที่โครงการ	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 125 SATHORN (125 สาทร) ระยะก่อสร้างทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

		
รูปที่ ๗7.30 คนงานคอยตรวจสอบความสะอาดของที่ตั่งถังขยะ และถูรับรองมูลฝอย บริเวณพื้นที่พักมูลฝอย		
		
รูปที่ ๗7.31 พื้นที่สำหรับเก็บวัตถุไวไฟโดยเฉพาะ พร้อมทั้งติดป้ายเตือน “ระวังวัตถุไวไฟ”		
		
รูปที่ ๗7.32 ป้ายชื่อโครงการ	รูปที่ ๗7.33 ป้ายเตือนบริเวณด้านหน้าโครงการ	
		
รูปที่ ๗7.34 ป้าย “อันตราย” “ห้ามสูบบุหรี่”		
		
รูปที่ ๗7.35 ถังดับเพลิงเคมี ป้ายแนะนำการใช้ถังดับเพลิง พร้อมทั้งทำการตรวจถังดับเพลิง		

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 125 SATHORN (125 สาทร) ระยะก่อสร้างทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
<p>รูปที่ ผ7.36 ป้ายห้ามประกอบอาหาร จุดเทียน เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้</p>	
 	
<p>รูปที่ ผ7.37 พื้นที่สุขบุรีให้เป็นสัดส่วน พร้อมทั้งกำหนดมาตรการบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.38 ห้องสำหรับเก็บอุปกรณ์ก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ผ7.39 หม้อแปลงไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.40 แผงควบคุมไฟฟ้า และเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.41 อุปกรณ์สำหรับป้องกันสะเก็ดไฟให้กับคนงาน</p>	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้างทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
<p>รูปที่ ฎ7.42 ป้ายปิดไฟทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน</p>	<p>รูปที่ ฎ7.43 ลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ</p>
	
<p>รูปที่ ฎ7.44 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p>	<p>รูปที่ ฎ7.45 สัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ และป้าย การจราจรชั่วคราว</p>
	
<p>รูปที่ ฎ7.46 พื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุก</p>	
	
<p>รูปที่ ฎ7.47 การทำความสะอาดล้อรถบรรทุก</p>	
	
<p>รูปที่ ฎ7.48 รถขนส่งคอนกรีตสำเร็จรูป</p>	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้างทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

		
รูปที่ ๗7.49 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)		
		
รูปที่ ๗7.50 พนักงานควบคุมสตรีเวลากลางคืน		รูปที่ ๗7.51 หัวหน้างานคอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง
		
รูปที่ ๗7.52 บทลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบภายในพื้นที่ก่อสร้าง		
		
รูปที่ ๗7.53 กล้องวงจรปิดบริเวณเหนือรั้วโครงการ พร้อมทั้งเขียนข้อความติดประกาศว่า “บริเวณนี้อยู่ภายใต้การจับภาพของกล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง”		
		
รูปที่ ๗7.54 เอกสารการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว		

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้างทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



รูปที่ ผ7.55 การจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับเจ้าหน้าที่และคนงานในโครงการ ปีพ.ศ. 2566




รูปที่ ผ7.56 ไฟสปอตไลท์บริเวณรั้ว Metal Sheet



รูปที่ ผ7.57 เพาเวอร์เครนภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ ผ7.58 แผนการยกก่อนการทำงาน



รูปที่ ผ7.59 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าพื้นที่บ้านพักคนงาน

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้างทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



รูปที่ ๗7.60 หั้วหน้าคนงาน




รูปที่ ๗7.61 รั้วล้อมรอบบ้านพักคนงาน



รูปที่ ๗7.62 คนงานก่อสร้างดูแลการเข้า-ออกบ้านพักคนงานก่อสร้าง












รูปที่ ๗7.63 กฎข้อบังคับในการเข้าพักอาศัยคนงานก่อสร้าง








รูปที่ ๗7.64 บ้านพักคนงาน และแสงสว่างเท่าที่จำเป็นต่อการมองเห็น

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้างทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

		
รูปที่ ๗7.65 หัวฉีดน้ำดับเพลิงมือถือแบบแห้งไว้บริเวณภายในบ้านพักคนงาน		
		
รูปที่ ๗7.66 มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
		
รูปที่ 7.67 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล		
		
รูปที่ ๗7.68 จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี		
		
รูปที่ ๗7.69 ป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียดัง	รูปที่ ๗7.70 ผังบุคลากรทางด้านความปลอดภัยประจำโครงการ	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้างทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

		
รูปที่ ๗7.71 Morning Talk		
		
รูปที่ ๗7.72 Safety Manager		
		
รูปที่ ๗7.73 การประชุม Safety Meeting ทุกๆสัปดาห์		
		
รูปที่ ๗7.74 การเดินตรวจหน่วยงานก่อสร้างของฝ่ายความปลอดภัยและฝ่ายก่อสร้างทุกๆ สัปดาห์		
		
รูปที่ ๗7.75 โครงการเข้าพบปะพูดคุยกับเจ้าของบ้าน/อาคารข้างเคียง ตัวแทนของสถานที่อันไหน อาคารชุดพักอาศัยเดอะเมท		

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้างทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

		
รูปที่ ฌ7.76 โครงการเข้าพบปะพูดคุยกับเจ้าของบ้าน/อาคารข้างเคียง ตัวแทนของสถานที่โอนไหว สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์		
		
รูปที่ ฌ7.77 คนงานคอยดูแลสภาพรั้ว และป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ		
		
รูปที่ ฌ7.78 ป้ายแสดงผลการตรวจวัดของคุณภาพอากาศไว้ บริเวณด้านหน้าโครงการ และติดตามตรวจสอบรวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุ		