


ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



รูปที่ ผ7.1 ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง และสัญญาณ




รูปที่ ผ7.2 ฉีดล้างถนนภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ ผ7.3 ป้ายจราจรในโครงการ

รูปที่ ผ7.4 ป้ายกรุณาดับเครื่องยนต์



รูปที่ ผ7.5 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ และพนักงานดูแลพื้นที่สีเขียว












ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

| | |
|---|--|
|  |  |
| <p>รูปที่ ๗.๖ ระบบบำบัดน้ำเสีย</p> | <p>รูปที่ ๗.๗ เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้แลกรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย</p> |
|  | |
| <p>รูปที่ ๗.๘ การเก็บไขมันจากถังดักไขมันของระบบบำบัดน้ำเสีย</p> | |
|  |  |
| <p>รูปที่ ๗.๙ ถังเก็บน้ำใต้ดิน</p> | <p>รูปที่ ๗.๑๐ ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ๗.๑๑ เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปา</p> | <p>รูปที่ ๗.๑๒ ล้างถังสำรองน้ำใช้ของโครงการ</p> |
| | |
| <p>รูปที่ ๗.๑๓ จอประชาสัมพันธ์ LED บริเวณโถงลิฟต์แต่ละอาคาร</p> | <p>รูปที่ ๗.๑๔ ป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งกำหนดการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียล่วงหน้า</p> |













ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

| | |
|---|--|
|  |  |
| <p>รูปที่ ผ7.15 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน</p> | <p>รูปที่ ผ7.16 ตะแกรงตกขยะก่อนระบายน้ำออกจากโครงการ</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ผ7.17 บ่อหน่วงน้ำของโครงการ</p> | <p>รูปที่ ผ7.17 ถังรองรับมูลฝอยประจักษ์ และป้ายรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ผ7.18 พนักงานทำความสะอาดถังขยะ และจัดเก็บขยะมูลฝอย</p> | <p>รูปที่ ผ7.19 ถังมูลฝอยอันตราย</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ผ7.20 ห้องพักขยะรวมของโครงการ</p> | |
|  |  |
| <p>รูปที่ ผ7.21 จุดจอดรถขยะชั่วคราว และรถขนขยะ</p> | |


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

| | |
|--|--|
|  <p>19 ต.ค. 2567 10:43:04</p> |  <p>19 ต.ค. 2567 10:43:42</p> |
| <p>รูปที่ ๗7.22 เครื่องดูดอากาศ</p> | <p>รูปที่ ๗7.23 ท่อรวบรวมน้ำจากการล้างห้องพัสดุฝอย</p> |
|  <p>19 ต.ค. 2567 10:08:17</p> |  <p>19 ต.ค. 2567 10:08:18</p>  <p>19 ต.ค. 2567 10:08:22</p> |
| <p>รูปที่ ๗7.24 พนักงานขนย้ายขยะ</p> | |
|  <p>19 ต.ค. 2567 10:43:55</p> |  <p>19 ต.ค. 2567 10:44:32</p> |
| <p>รูปที่ ๗7.25 แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุอัคคีภัย (FCP)</p> | <p>รูปที่ ๗7.26 เครื่องตรวจจับควัน</p> |
|  <p>19 ต.ค. 2567 09:49:29</p> |  <p>19 ต.ค. 2567 09:52:48</p> |
| <p>รูปที่ ๗7.27 เครื่องตรวจจับความร้อน</p> | <p>รูปที่ ๗7.28 ปุ่มกดแจ้งสัญญาณอัคคีภัย</p> |
|  <p>19 ต.ค. 2567 09:52:52</p> |  <p>19 ต.ค. 2567 09:54:06</p> |
| <p>รูปที่ ๗7.29 อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุ</p> | <p>รูปที่ ๗7.30 หัวรับน้ำดับเพลิง</p> |

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

| | | |
|---|--|--|
|  | | |
| รูปที่ ผ7.31 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet : FHC) | | |
|  |  |  |
| รูปที่ ผ7.32 ประตูหนีไฟ บันได ST01 และผนังกันไฟ | | |
|  |  |  |
| รูปที่ ผ7.33 ประตูหนีไฟ บันได ST02 และผนังกันไฟ | | |
|  |  |  |
| รูปที่ ผ7.34 ไฟส่องสว่างฉุกเฉินบริเวณผนังชานพักบันได | | รูปที่ ผ7.35 ป้ายบอกทางหนีไฟ |
|  | |  |
| รูปที่ ผ7.36 จุดรวมพลของโครงการ | | |


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



รูปที่ ผ7.38 การอบรม และซ้อมการอพยพคนกรณีเกิดเพลิงไหม้



รูปที่ ผ7.39 พื้นที่จอดรถสำหรับรถติดแก๊ส ชั้น 1



รูปที่ ผ7.40 ป้ายไม่ให้รถติดแก๊สเข้าไปจอดภายในที่จอดรถ
บริเวณชั้นใต้ดิน

รูปที่ ผ7.41 ช่องระบายอากาศบริเวณชานพักบันไดหนีไฟ









รูปที่ ผ7.42 ช่องระบายอากาศบริเวณห้องโถงหน้าลิฟต์ดับเพลิง







ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

| | |
|---|--|
|  |  |
| รูปที่ ๗7.43 เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ | |
|  |  |
| รูปที่ ๗7.44 สติกเกอร์/บัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกโครงการ | รูปที่ ๗7.45 สัญญาณจราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน |
|  |  |
| รูปที่ ๗7.46 ป้ายชื่อโครงการ | |
|  |  |
| รูปที่ ๗7.47 ลูกศรแสดงทิศทาง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ | |
|  |  |
| รูปที่ ๗7.48 กระจกโค้งจราจร | รูปที่ ๗7.49 ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณช่องทางเข้า-ออกโครงการ |


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

| | | |
|--|---|---|
|  <p>19 ต.ค. 2567 09:49:57</p> |  <p>18 ต.ค. 2567 09:48:28</p> |  <p>19 ต.ค. 2567 09:47:17</p> |
| รูปที่ ผ7.50 พื้นที่จอดรถภายในโครงการ | | |
| |  <p>18 ต.ค. 2567 10:53:21</p> | |
| รูปที่ ผ7.51 บัตรจอดรถชั่วคราว | | |
|  <p>18 ต.ค. 2567 09:48:18</p> | |  <p>18 ต.ค. 2567 10:02:28</p> |
| รูปที่ ผ7.52 ระบบไฟฟ้าในพื้นที่สีเขียวและทางเดิน | รูปที่ ผ7.53 บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโครงการ | |
| |  <p>19 ต.ค. 2567 09:42:10</p> | |
| รูปที่ ผ7.54 ตัวอาคารของโครงการ | | |

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

| | |
|--|--|
|  |  |
| <p>รูปที่ ผ7.55 หลอดไฟฟ้า LED</p> | <p>รูปที่ ผ7.56 โคมไฟแบบมีแผ่นสะท้อน</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ผ7.57 กล้องวงจรปิดโครงการ</p> | <p>รูปที่ ผ7.58 ล้างแผ่นกรองอากาศ</p> |
|  | |
| <p>รูปที่ ผ7.59 เจ้าหน้าที่กำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค</p> | |
|  | |
| <p>รูปที่ ผ7.60 อุปกรณ์สำหรับใช้ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ</p> | |


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567




รูปที่ ผ7.61 ห้องน้ำ อ่างล้างมือ และพื้นที่สำหรับล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ



รูปที่ ผ7.62 ป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ



รูปที่ ผ7.63 เจ้าหน้าที่ขจัดทำความสะอาดพื้นสระว่ายน้ำ



รูปที่ ผ7.64 สระว่ายน้ำ และบริเวณโดยรอบพื้นที่สระว่ายน้ำ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

| | |
|--|--|
|  |  |
| <p>รูปที่ ผ7.65 รางระบายน้ำล้นแบบมีฝาปิด</p> | <p>รูปที่ ผ7.66 ป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้ำ</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ผ7.67 ทางเดินรอบสระให้มีลักษณะเป็นผิวหยาบ</p> | <p>รูปที่ ผ7.68 ไฟส่องสว่างบริเวณสระว่ายน้ำ</p> |
|  |  |
| <p>รูปที่ ผ7.69 อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ</p> | <p>รูปที่ ผ7.70 ปัดประกาศหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานต่าง ๆ</p> |
|  |   |
| <p>รูปที่ ผ7.71 รั้วล้อมรอบพื้นที่โครงการ</p> | |
|  | |
| <p>รูปที่ ผ7.72 ป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ</p> | |