


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ THE CAPITAL (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



รูปที่ ผ7.1 พื้นที่สีเขียวทั้งหมดของโครงการ




รูปที่ ผ7.2 ป้ายเตือน "ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอด"  
ในพื้นที่จอดรถ




รูปที่ ผ7.3 ช่องระบายอากาศบริเวณพื้นที่จอดรถ



รูปที่ ผ7.4 ป้ายจำกัดความเร็วยานพาหนะในพื้นที่โครงการ  
ไม่เกิน 15 กม./ชม.



รูปที่ ผ7.5 สันนูน



รูปที่ ผ7.6 ป้ายประหยัคน้ำ ประหยัไฟฟ้า โดยติดบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ ติดป้ายในพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ THE CAPITAL (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
<p>รูปที่ ผ7.7 พื้นที่จอดรถ</p>	<p>รูปที่ ผ7.8 บริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ อยู่ด้านถนนดินแดง</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.9 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.10 ถนนรอบอาคาร</p>	<p>รูปที่ ผ7.11 ลูกศรแสดงทิศทาง</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.12 ป้ายสัญญาณจราจร</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.13 ไฟแสงสว่าง</p>	<p>รูปที่ ผ7.14 กระงกโค้ง</p>



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ THE CAPITAL (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

		
รูปที่ ผ7.15 ระบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Easy Pass) สำหรับรถยนต์ของ ผู้ที่พักอาศัยในโครงการ	รูปที่ ผ7.16 บัตรสำหรับผู้ที่มาติดต่อผู้พักอาศัยในโครงการ	
		
รูปที่ ผ7.17 การอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ด้านการจราจร		
		
รูปที่ ผ7.18 ป้ายแสดงทางเข้า-ออก		
		
รูปที่ ผ7.19 การประชาสัมพันธ์ผ่านจอดิจิทัล บริเวณหน้าลิฟท์		
		
รูปที่ ผ7.20 ลักษณะตัวอาคาร และช่องระบายอากาศภายในอาคาร		

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ THE CAPITAL (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567












	
รูปที่ ๗7.21 ระบบแสงสว่างภายในอาคาร	รูปที่ ๗7.22 มูลฝอยประจำชั้นพักอาศัย
	
รูปที่ ๗7.23 ถังรองรับมูลฝอยอันตราย	รูปที่ ๗7.24 ป้ายแยกประเภทมูลฝอย
	
รูปที่ ๗7.25 ภาพขณะรองรับมูลฝอยตั้งไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง	รูปที่ ๗7.26 ห้องพักมูลฝอยรวมของอาคาร
	
รูปที่ ๗7.27 ท่อระบายน้ำภายในห้องพักมูลฝอย	รูปที่ ๗7.28 พนักงานผู้รับผิดชอบจัดเก็บมูลฝอยจากที่พักมูลฝอยชั่วคราวในแต่ละชั้น
	
รูปที่ ๗7.29 พนักงานล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย	รูปที่ ๗7.30 ชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล สำหรับพนักงานเก็บขนมูลฝอยของโครงการ



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ THE CAPITAL (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
<p>รูปที่ ๗7.31 ระบบบำบัดน้ำเสีย</p>	<p>รูปที่ ๗7.32 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย</p>
   	
<p>รูปที่ ๗7.33 สำนักงานเขตพญาไท เข้าสูบตะกอน เมื่อเดือนเมษายน 2567</p>	
	
<p>รูปที่ ๗7.34 แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้</p>	
	
<p>รูปที่ ๗7.35 เครื่องตรวจจับควัน และเครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน</p>	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ THE CAPITAL (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

			
รูปที่ ผ7.36 อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุอัคคีภัย			
			
รูปที่ ผ7.37 ระบบน้ำสำรองดับเพลิง		รูปที่ ผ7.38 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง พร้อมถังดับเพลิง	
			
รูปที่ ผ7.39 ป้ายทางหนีไฟ			
			
รูปที่ ผ7.40 การฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ โดยโครงการมีการฝึกซ้อม เดือนพฤศจิกายน 2567			
			
รูปที่ ผ7.41 ป้ายเตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้า		รูปที่ ผ7.42 ป้ายวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดไฟไหม้	



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ THE CAPITAL (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
<p>รูปที่ ผ7.43 ป้ายการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง</p>	<p>รูปที่ ผ7.44 แผนผังอาคารแสดงตำแหน่งทางหนีไฟ</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.45 จุดรวมพล</p>	<p>รูปที่ ผ7.46 หัวรับน้ำดับเพลิง</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.47 ป้ายชื่อ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือกระแสไฟฟ้าขัดข้อง</p>	<p>รูปที่ ผ7.48 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.49 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยล้างเครื่องปรับอากาศ</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.50 ล้างแผ่นกรองของเครื่องปรับอากาศส่วนกลาง</p>	



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ THE CAPITAL (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



รูปที่ ๗7.51 พนักงานคอยดูแลรักษา บำรุงพันธุ์ไม้ในพื้นที่จัดสวน