

ภาคผนวกที่ 7

---

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567




รูปที่ ผ7.1 สันนลดความเร็ว



รูปที่ ผ7.2 พนักงานทำความสะอาดถนน และบริเวณลานจอดรถภายในโครงการ



รูปที่ ผ7.3 พื้นที่สีเขียว และไม้ยืนต้นที่บริเวณชั้นที่ 1









ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
รูปที่ ผ7.4 บริเวณพื้นที่จอดรถของอาคารส่วนขยาย บริเวณชั้นที่ 2-10	
	
รูปที่ ผ7.5 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณลานจอดรถ	
	
	
รูปที่ ผ7.6 ป้ายสัญญาณจราจรบนพื้นทาง และป้ายต่าง ๆ ภายในโครงการ	
	
รูปที่ ผ7.7 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
รูปที่ ๗.๘ พื้นที่บริเวณชั้นดาดฟ้า	รูปที่ ๗.๙ ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
	
	
รูปที่ ๗.๑๑ รถสูบล้างถัง	
	
รูปที่ ๗.๑๒ เจ้าหน้าที่กำจัดไขมันออกจากบ่อดักไขมันในระบบบำบัดน้ำเสีย	
	
รูปที่ ๗.๑๓ ป้าย ใช้น้ำทิ้งรดน้ำต้นไม้	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
<p>รูปที่ ฌ7.14 ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน</p>	<p>รูปที่ ฌ7.15 ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า</p>
	
<p>รูปที่ ฌ7.16 สภาพปัจจุบันของโครงการ</p>	
	
<p>รูปที่ ฌ7.17 ห้องเครื่องสูบน้ำ และบ่อน้ำ</p>	
	
<p>รูปที่ ฌ7.18 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และป้ายประชาสัมพันธ์</p>	<p>รูปที่ ฌ7.19 ถังมูลฝอยประจำห้องประชุม</p>
 	




ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



รูปที่ ผ7.20 พนักงานทำความสะอาดทำหน้าที่ในการรวบรวมมูลฝอย จากห้องพักมูลฝอยประจำชั้น  
และบริเวณต่าง ๆ ของแต่ละอาคาร



รูปที่ ผ7.21 ห้องพักมูลฝอยรวมของอาคารโครงการ













รูปที่ ผ7.22 พนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ ผ7.23 ล้างห้องพักมูลฝอย และถังขยะ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำปีงบประมาณ-ธันวาคม 2567

	
<p>รูปที่ ผ7.24 พนักงานขนย้ายมูลฝอยมายังจุดจอดรถเก็บขนมูล และจุดจอดรถเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขตวัฒนา</p>	<p>รูปที่ ผ7.25 ร้านรับซื้อของเก่า</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.26 ห้องหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการ</p>	<p>รูปที่ ผ7.27 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.28 ระบบท่อเย็น และเครื่องสูบน้ำ</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.29 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC)</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.30 ถังดับเพลิงเคมีห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และห้องหม้อแปลงไฟฟ้า</p>	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
<p>รูปที่ ผ7.31 หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร</p>	<p>รูปที่ ผ7.32 ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System)</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.33 บันไดหนีไฟ</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.34 แผงควบคุม (Fire alarm control panel : FCP)</p>	<p>รูปที่ ผ7.35 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke detector)</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.36 เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat detector)</p>	<p>รูปที่ ผ7.37 ลำโพงเตือนภัย (Horn speaker)</p>



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
<p>รูปที่ ๗7.38 เครื่องแจ้งเหตุโดยอัตโนมัติ</p>	<p>รูปที่ ๗7.39 โทรศัพท์ฉุกเฉิน (Emergency Call)</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.40 จุฬารวมคน</p>	
	
<p>รูปที่ ๗7.41 พื้นที่หนีไฟทางอากาศอยู่ที่บริเวณชั้นดาดฟ้าของอาคาร</p>	
	
<p>รูปที่ ๗7.42 จุดจอดรถดับเพลิง</p>	
	
<p>รูปที่ ๗7.43 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ และการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย</p>	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
รูปที่ ฌ7.42 หลอดประหยัดไฟ	
	
รูปที่ ฌ7.43 พนักงานดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการ	
	
รูปที่ ฌ7.44 รั้วทึบขนาดความสูง 2 เมตร	รูปที่ ฌ7.45 ระแนงบังสายตาบริเวณชั้นที่ 2-10 ของอาคารโครงการส่วนขยาย