















ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
รูปที่ ๗.1 รั้วรอบพื้นที่โครงการ	
	
รูปที่ ๗.2 พื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นดาดฟ้า	
	
รูปที่ ๗.3 พื้นที่สีเขียวบริเวณชั้น 1	
	
รูปที่ ๗.4 ระบบการจอดรถอัตโนมัติ	รูปที่ ๗.5 จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
<p>รูปที่ ๗7.6 บริเวณด้านหน้าโครงการ</p>	<p>รูปที่ ๗7.7 ป้ายรณรงค์ให้ตรวจสอบสภาพรถยนต์</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.8 ห้องเครื่องสูบน้ำ (ชั้นดาดฟ้า)</p>	<p>รูปที่ ๗7.9 บั้ม CWP (ชั้นใต้ดิน)</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.10 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเกราะ-กรองเติมอากาศ</p>	
	
<p>รูปที่ ๗7.11 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย</p>	<p>รูปที่ ๗7.12 บ่อตรวจคุณภาพน้ำบ่อที่ 2</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.13 ระบบมอนิเตอร์ไฟฟ้า สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย</p>	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567



รูปที่ ผ7.14 ถังสำรองน้ำใช้ ชั้นใต้ดิน และชั้นดาดฟ้า



รูปที่ ผ7.15 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบท่อประปา

รูปที่ ผ7.16 ป้ายรณรงค์ช่วยกันประหยัดน้ำ




รูปที่ ผ7.17 ใช้ภาชนะรองน้ำก่อนที่จะนำไปเช็ดถู

รูปที่ ผ7.18 ลักษณะฝาท่อเก็บน้ำ



รูปที่ ผ7.19 สระว่ายน้ำ

รูปที่ ผ7.20 รางระบายน้ำ (สระว่ายน้ำ)













รูปที่ ผ7.21 ป้ายบอกระดับความลึกของสระว่ายน้ำ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
<p>รูปที่ ผ7.22 พนักงานทำความสะอาดสระว่ายน้ำ</p>	<p>รูปที่ ผ7.23 อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.24 ป้ายแสดงวิธีปฐมพยาบาลการจมน้ำ</p>	<p>รูปที่ ผ7.25 ไฟส่องสว่าง บริเวณรอบสระว่ายน้ำ</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.26 ระบบการฆ่าเชื้อ (ระบบเกลือ)</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.27 เจ้าหน้าที่เดินระบบกรองน้ำสระว่ายน้ำ</p>	<p>รูปที่ ผ7.28 การดูดตะกอนสระว่ายน้ำ</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.29 ป้ายระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ</p>	<p>รูปที่ ผ7.30 บ่อหน่วงน้ำ</p>











ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

 <p>13/09/2567</p>	 <p>13/09/2567</p>
<p>รูปที่ ผ7.31 เครื่องสูบน้ำ (ในบ่อหน้า)</p>	<p>รูปที่ ผ7.32 การติดตามข่าวสารเหตุการณ์น้ำท่วม</p>
 <p>13/09/2567</p>	 <p>13/09/2567</p>
<p>รูปที่ ผ7.33 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน</p>	<p>รูปที่ ผ7.34 ห้องพักมูลฝอยแต่ละชั้น</p>
 <p>13/09/2567</p>	 <p>03/12/2567</p>
<p>รูปที่ ผ7.35 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการจัดการมูลฝอย</p>	<p>รูปที่ ผ7.36 พนักงานทำความสะอาดคอยจัดเก็บมูลฝอย</p>
 <p>13/09/2567</p>	 <p>13/09/2567</p>
<p>รูปที่ ผ7.37 จุดพักมูลฝอยรวม</p>	<p>รูปที่ ผ7.38 พนักงานจัดเก็บมูลฝอยและมัดปากถุงดำให้แน่นทุกครั้ง</p>
 <p>13/09/2567</p>	 <p>13/09/2567</p>
<p>รูปที่ ผ7.39 ท่อรวบรวมน้ำเสียที่เกิดจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวม</p>	<p>รูปที่ ผ7.39 รถเข้ามาจัดเก็บมูลฝอยในโครงการ</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
<p>รูปที่ ผ7.41 ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า</p>	<p>รูปที่ ผ7.42 ระบบไฟฟ้า Emergency light</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.43 เครื่องตรวจจับควัน</p>	<p>รูปที่ ผ7.44 ป้ายอันตรายไฟฟ้าแรงสูง</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.45 ป้ายเฉพาะเจ้าหน้าที่</p>	<p>รูปที่ ผ7.46 ป้ายรณรงค์ให้ประหยัดไฟ</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.47 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ล้างเครื่องปรับอากาศ</p>	<p>รูปที่ ผ7.48 พนักงานล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.49 แยกสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง</p>	<p>รูปที่ ผ7.50 หลอดไฟแบบ Light Emitting Diode (LED)</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
<p>รูปที่ ผ7.51 ลิฟต์</p>	<p>รูปที่ ผ7.52 ป้ายรณรงค์ขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.53 ป้ายแสดงเลขชั้น</p>	<p>รูปที่ ผ7.54 ตารางเปิด-ปิดไฟส่องสว่าง บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.55 ระบบท่อยืน (Stand pipe)</p>	<p>รูปที่ ผ7.56 หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (FDC)</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.57 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC)</p>	<p>รูปที่ ผ7.58 แผงควบคุม (FCP)</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.59 ไฟแสดงสถานการณ์เกิดเพลิงไหม้ บริเวณหน้าห้องชุดพักอาศัย</p>	<p>รูปที่ ผ7.60 เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire alarm manual station)</p>


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
<p>รูปที่ ผ7.61 กริ่งสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire alarm speaker)</p>	<p>รูปที่ ผ7.62 โทรศัพท์ฉุกเฉิน (Telephone jack)</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.63 บันไดหนีไฟ</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.64 จุดรวมพล</p>	<p>รูปที่ ผ7.65 แบบแปลนแผนผังของอาคารแต่ละชั้น</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.66 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย</p>	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567




รูปที่ ผ7.67 อบรมและซ้อมการอพยพหนีไฟ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2567



รูปที่ ผ7.68 ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น

รูปที่ ผ7.69 ระบบระบายอากาศ



รูปที่ ผ7.70 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

รูปที่ ผ7.71 ป้ายชื่อโครงการ พร้อมลูกศรแสดงทิศทางเข้า-ออก
โครงการ



รูปที่ ผ7.72 ไฟส่องแสงสว่างบริเวณด้านหน้าโครงการ










ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
รูปที่ ผ7.73 ระบบวงจรปิด (CCTV System)	
	
รูปที่ ผ7.74 ห้องควบคุมระบบ CCTV System	รูปที่ ผ7.75 ป้ายรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ
	
รูปที่ ผ7.76 จุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID 19	รูปที่ ผ7.77 ล้างถังเก็บน้ำ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2567
	
รูปที่ ผ7.78 เจ้าหน้าที่ฉีดยาฆ่าแมลง	
	
รูปที่ ผ7.79 พนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาด	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
รูปที่ ๗7.80 ราวกันตก	
	
รูปที่ ๗7.81 ไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเดินและทางลงบันไดหนีไฟ	
	
รูปที่ ๗7.82 ป้ายบอกทางหนีไฟ	
	
รูปที่ ๗7.83 พนักงานดูแลพื้นที่สีเขียว	
	
รูปที่ ๗7.84 อาคารโครงการ	รูปที่ ๗7.85 ถนนบริเวณด้านหน้าโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ CRAFT PLOENCHIT (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
	
	
	
	
<p>รูปที่ ๗7.93 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกระจายไฟฟ้าสำรอง</p>	<p>รูปที่ ๗7.92 ตารางบันทึกการตรวจสอบระบบไฟฟ้า</p>