



เอกสารแบบ 12

ผลการสำรวจเศรษฐกิจ-สังคม

ตาราง ผลการสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม

ข้อมูล	หมู่ที่ 11 บ้านตะแลง	
	จำนวน	ร้อยละ
1. เพศ		
ชาย	55	47.0
หญิง	62	53.0
รวม	117	100.0
2. อายุ		
ช่วงอายุ 21-30 ปี	5	4.3
ช่วงอายุ 31-40 ปี	15	12.8
ช่วงอายุ 41-50 ปี	25	21.4
ช่วงอายุ 51-60 ปี	42	35.9
ช่วงอายุ 61 ปีขึ้นไป	30	25.6
รวม	117	100.0
3.การประกอบอาชีพ		
3.1 ไม่ได้ประกอบอาชีพ		
แม่บ้าน	26	22.2
รวม	26	22.2
3.2 ประกอบอาชีพ		
การเกษตร	56	47.9
ค้าขาย	9	7.7
ประกอบธุรกิจส่วนตัว	8	6.8
รับจ้างทั่วไป	14	12.0
พนักงานเอกชน	4	3.4
รวม	91	77.8
4. ระดับการศึกษา		
ไม่เคยเข้าศึกษา	18	15.4
ประถมศึกษา	46	39.3
มัธยมศึกษาตอนต้น	25	21.4
มัธยมตอนปลาย	19	16.2
อนุปริญญา	5	4.3
ปริญญาตรี/เทียบเท่า	4	3.4
รวม	117	100.0

ตาราง ผลการสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)

ข้อมูล	หมู่ที่ 11 บ้านตะแลง	
	จำนวน	ร้อยละ
5. ท่านหรือสมาชิกในครัวเรือนของท่านเป็นพนักงานที่ทำงานภายในเหมืองแร่หรือไม่		
เป็นพนักงาน	6	5.1
ไม่เป็นพนักงาน	111	94.9
รวม	117	100.0
6. ท่านเคยได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ของบริษัท โรงโม่หินโชคชัย จำกัด หรือไม่		
ไม่เคยได้รับผลกระทบ	105	89.7
เคยได้รับผลกระทบ	12	10.3
รวม	117	100.0
7. ท่านคิดว่าการทำเหมืองแร่ที่ผ่านมาของบริษัท โรงโม่หินโชคชัย จำกัด ก่อให้เกิดผลดี/ผลเสียอย่างไร		
ผลดี		
1. เศรษฐกิจดีขึ้น	74	25.0
2. สร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน	41	13.9
3. เสริมสร้างชื่อเสียง	58	19.6
4. มีการปรับปรุงด้านสาธารณูปโภค	69	23.3
5. ชุมชนเจริญขึ้น	54	18.2
รวม	296	100.0
ผลเสีย		
1. ปัญหาเสียงดัง	21	17.6
2. ปัญหาฝุ่นละออง	68	57.1
3. ปัญหาแรงสั่นสะเทือน/แผ่นดินไหว	14	11.8
3.เกิดอุบัติเหตุด้านการคมนาคม	16	13.4
รวม	119	100.0
8.ท่านมีความวิตกกังวลเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการหรือไม่		
ไม่วิตกกังวล	98	83.8
วิตกกังวล	19	16.2
รวม	98	100.0

ตาราง ผลการสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)

ข้อมูล	หมู่ที่ 11 บ้านตะแลง	
	จำนวน	ร้อยละ
9. การดำเนินการท่าเหมืองที่ผ่านมาของบริษัท โรงโม่หินโชคชัย จำกัด มีการดำเนินการดังต่อไปนี้หรือไม่		
มาตรการด้านสังคม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ		
1.1 การดำเนินงานตามมาตรการด้านสังคม		
(1) มีกล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์บริเวณสำนักงานของโครงการ	117	100.0
(2) กล่องแสดงความคิดเห็นของประชาชนบริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้านในท้องที่หมู่ที่ 11บ้านตะแลง	117	100.0
(3) มีการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน	117	100.0
(4) พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นหลัก	117	100.0
(5) งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังในเวลากลางคืน	117	100.0
(6) จัดทำป้ายจำกัดความเร็วและป้ายเตือนภัยให้ระวางรถบรรทุกก่อนถึงทางเข้า-ออกโครงการ	117	100.0
(7) จำกัดความเร็วของรถบรรทุกให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 25 กม./ชม. ในช่วงที่เป็นถนนลูกรังและในช่วงที่ผ่านชุมชน	117	100.0
1.2 การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
(1) ให้ใช้ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกให้มีดัดทุกครั้งก่อนการขนส่งแร่ออกนอกพื้นที่โครงการ	117	100.0
(2) ปรับปรุงรักษาสภาพเส้นทางการขนส่งแร่ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ	117	100.0
(3) ทำการระบิวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 12.00-13.00 น.	117	100.0
(4) ปลุกต้นไม้ตามแนวเส้นทางขนส่งแร่เพื่อเป็นแนวกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น	117	100.0
(5) มีสัญญาณแจ้งเตือนก่อนมีการระบิทุกครั้ง	117	100.0
(6) ฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทางภายในพื้นที่หน้าเหมืองและเส้นทางขนส่งแร่ของโครงการ	117	100.0