






ภาพที่ 1.ป้ายชื่อโครงการและทางเข้าโครงการ



ภาพที่ 2.รั้วโครงการ






ภาพที่ 3.รูปภาพตึกอาคาร



ภาพที่ 4.พื้นที่สีเขียว

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการพาร์ค เอ็กซ์โซ ของบริษัท อังเปา แอสเสท จำกัด (มหาชน)



ภาพที่ 5.บอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆ




ภาพที่ 6.ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการพาร์ค เอ็กซ์โซ ของบริษัท อังเปา แอสเสท จำกัด (มหาชน)



ภาพที่ 7.ป้ายจำกัดความเร็ว



ภาพที่ 8.รณรงค์ให้ใช้บริการขนส่งมวลชน



ภาพที่ 9.ระบบบำบัดน้ำเสียแบบฝังใต้ดิน

บริษัท อีเกิ้ล มารีน (ไทยแลนด์) จำกัด ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดำเนินการ)



ภาพที่ 10.ป้ายประหยัดไฟเบอร์ 5 เครื่องใช้ไฟฟ้า ต่างๆ





ภาพที่ 11.ป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน



ภาพที่ 12.ถังเก็บน้ำสำรอง



ภาพที่ 13.ใช้น้ำในบ่อหน่วยน้ำรดต้นไม้



ภาพที่ 14.ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าสำรองและสายไฟ



ภาพที่ 15.ถังขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย



ภาพที่ 16.ห้องพักมูลฝอยรวม



ภาพที่ 17.พนักงานเก็บขนและคัดแยกขยะจากถัง



ภาพที่ 18.แม่บ้านทำความสะอาดห้องพักขยะรวม



ภาพที่ 19.รางระบายน้ำ



ภาพที่ 20.บ่อหน่วงน้ำ



ภาพที่ 21.เครื่องหมายจราจรที่ถนนและลานจอดรถ



ภาพที่ 22.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก



ภาพที่ 23.ที่จอดรถ



ภาพที่ 24.ทางเข้า-ออก (ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง)



ภาพที่ 25.ถังส้วมผิดคลอรีน




ภาพที่ 26.ป้ายรณรงค์ให้ใช้รถตามกฎหมายจราจร



ภาพที่ 27.เครื่องหมายจราจรและกระจกณุน บริเวณจุดอับสายตา



- แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุ



- อุปกรณ์ส่งสัญญาณ



- ชุดกดแจ้งเหตุแบบใช้มือ



- เครื่องตรวจจับควัน




- เครื่องตรวจจับความร้อน



- ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง



- เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ



- บันไดหนีไฟ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการพาร์ค เอ็กซ์โซ ของบริษัท อังเปา แอสเสท จำกัด (มหาชน)




- ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง




- บ้ายบอกทางหนีไฟ

ภาพที่ 28.ระบบเตือนอัคคีภัย



ภาพที่ 29.ตรวจสอบระบบอัคคีภัย



ภาพที่ 30.ป้ายแนะนำอุปกรณ์



ภาพที่ 31.แบบแปลนแผนผังตำแหน่งอุปกรณ์ดับเพลิง



ภาพที่ 32.เวรยามตลอด 24 ชม.



ภาพที่ 33.กล้องวงจรปิด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการพาร์ค เอ็กซ์โซ ของบริษัท อังเปา แอสเสท จำกัด (มหาชน)



ภาพที่ 34.เส้นทางหนีไฟ



ภาพที่ 35.จุดรวมพล



ภาพที่ 36.ระบบไฟส่องสว่าง

บริษัท อีเกิ้ล มาร์ริน (ไทยแลนด์) จำกัด ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดำเนินการ)



ภาพที่ 37.จุดกระจายสัญญาณ



ภาพที่ 38.โครงการช่วยเหลือสังคม