


รูปภาพประกอบมาตรการ(EIA)



ภาพที่ 1 ป้ายชื่อโครงการ




ภาพที่ 2 รั้วโครงการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ สปริงฟิลด์ แอท ซีรีส์อร์ต แอนด์ สปา (ระยะดำเนินการ)



ภาพที่ 3 รูปภาพตึกอาคาร



ภาพที่ 4 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ สปริงฟิลด์ แอท ซีรีส์อร์ต แอนด์ สปา (ระยะดำเนินการ)



ภาพที่ 5 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ในขณะจอดรถ



ภาพที่ 6 ป้ายจำกัดความเร็ว




ภาพที่ 7 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ



ภาพที่ 8 รณรงค์ประหยัดน้ำ



ภาพที่ 9 ระบบวาล์วควบคุม



ภาพที่ 10 ถังเก็บน้ำสำรองและระบบจ่ายน้ำ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ สปริงฟیلด์ แอท ซีรีส์อร์ต แอนด์ สปา (ระยะดำเนินการ)



ภาพที่ 11 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ



ภาพที่ 12 ถังขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย



ภาพที่ 13 ห้องพัสดุโดยรวม

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ สปริงฟิลด์ แอท ซีรีส์อร์ต แอนด์ สปา (ระยะดำเนินการ)



ภาพที่ 14 พนักงานเก็บขนและคัดแยกขยะออกจากถัง




ภาพที่ 15 แม่บ้านทำความสะอาดห้องพักขยะรวม



ภาพที่ 16 ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ



ภาพที่ 17 ป่อหนองน้ำ



ภาพที่ 18 เครื่องหมายจราจรที่ถนนและลานจอดรถ



ภาพที่ 19 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก


รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ สปริงฟิลด์ แอท ซีรีส์อร์ต แอนด์ สปา (ระยะดำเนินการ)



ภาพที่ 20 ที่จอดรถ



ภาพที่ 21 ทางเข้า-ออก(ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง)



ภาพที่ 22 ระบบเตือนอัคคีภัย



ภาพที่ 23 ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง



ภาพที่ 24 น้ำสำรองสำหรับดับเพลิง



ภาพที่ 25 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ สปริงฟีลด์ แอท ซีรีส์อร์ต แอนด์ สปา (ระยะดำเนินการ)



ภาพที่ 26 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ



ภาพที่ 27 บันไดหนีไฟ



ภาพที่ 28 ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง


รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ สปริงฟิลด์ แอท ซีรีส์อร์ต แอนด์ สปา (ระยะดำเนินการ)






ภาพที่ 29 ป้ายบอกทางหนีไฟ



ภาพที่ 30 ป้ายแปลนแต่ละชั้น



ภาพที่ 31 กล้องวงจรปิด



ภาพที่ 32 เส้นทางหนีไฟ



ภาพที่ 33 จุดรวมพล