

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก	สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โครงการ ดีคอนโด เซนส์ (Dcondo sense) ของบริษัท ปรีดิท จำกัด หนังสือ ที่ ทส 1009.5/10409 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2567
ภาคผนวก ข	สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ
ภาคผนวก ค	ใบอนุญาตก่อสร้าง และตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (อ.1)
ภาคผนวก ง	สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวก จ	ภาพประกอบคำอธิบายตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ฉ	แบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ
ภาคผนวก ช	ใบเสร็จการรับเศษวัสดุที่ไม่ใช่แล้วไปกำจัด
ภาคผนวก ซ	แผนผังการจัดวางตำแหน่งเครื่องจักร
ภาคผนวก ฌ	กฎระเบียบข้อปฏิบัติสำหรับคนงาน
ภาคผนวก ฎ	เอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือไฟฟ้า
ภาคผนวก ฏ	เอกสารบันทึกเวลาการเข้า - ออก ของรถขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลากลางวัน
ภาคผนวก ฐ	เอกสารขอความอนุเคราะห์เข้าสำรวจสิ่งปลูกสร้างหรือบ้านพักอาศัยรอบโครงการ
ภาคผนวก ถ	ใบเสร็จการสูบล้างสิ่งปฏิกูลในโครงการ ประจำเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2567
ภาคผนวก ท	เอกสารการตรวจสอบระดับเพลิงภายในโครงการ
ภาคผนวก ธ	เอกสารตรวจสอบบ่อบำบัด
ภาคผนวก ด	แผนการดำเนินงานก่อสร้างโครงการ
ภาคผนวก ต	หนังสือคู่มือความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
ภาคผนวก ถ	เอกสารการอบรมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ภาคผนวก ท	ใบอนุญาตเข้าทำงานของแรงงานต่างด้าว
ภาคผนวก ฑ	กฎระเบียบประจำบ้านพักคนงาน
ภาคผนวก ฒ	เอกสารเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
ภาคผนวก น	แบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียน
ภาคผนวก บ	ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ป	ใบรับรองสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ผ	มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 1 กล่องรับเรื่องร้องเรียน



รูปที่ 2 เจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ



รูปที่ 3 รื้อรอบโครงการ



รูปที่ 4 ภาพปัจจุบัน โครงการ



รูปที่ 5 ป้ายเตือนผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้าเขตพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 6 ผู้รับเหมาคอยดูแลบริเวณรอบพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย



รูปที่ 7 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ



รูปที่ 8 วิสวกรควบคุมงานก่อสร้าง



รูปที่ 9 กถ้องวัดมุน



รูปที่ 10 แนวป้องกันดินพังทลาย



รูปที่ 11 วิศวกรควบคุมงานขุดดิน



รูปที่ 12 พนักงานคอยทำความสะอาดร่ว่งหล่นของดิน



รูปที่ 16 ผ้าใบคลุมรถบรรทุก



รูปที่ 17 เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์สำเร็จรูป



รูปที่ 18 บริเวณปากทางเข้า-ออก ปิดทึบตลอดเวลา เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก



รูปที่ 19 พื้นที่เก็บวัสดุก่อสร้าง



รูปที่ 20 การเก็บกองวัสดุก่อสร้างหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ภายในโครงการ ปิดคลุมด้วยผ้าใบมิดชิด



รูปที่ 21 พนักงานล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุก



รูปที่ 22 พนักงานคอยฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 23 กองดินที่ขุดออกจากการก่อสร้างฐานรากเก็บไว้ในพื้นที่ปิดล้อมเป็นสัดส่วนไว้ในพื้นที่เฉพาะ



รูปที่ 24 พื้นที่เก็บปูนซีเมนต์ผง



รูปที่ 25 ป้ายกำหนดเวลาเข้า-ออก รถบรรทุก และกำหนดเวลาทำการ



รูปที่ 26 การปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 27 การซ่อมแซมเครื่องจักร



รูปที่ 28 เครื่องจักรระบบไฟฟ้า




รูปที่ 29 เสาค้ำโครง



รูปที่ 30 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และคนงานสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน



รูปที่ 31 ห้องส้วมบริเวณพื้นที่โครงการ



รูปที่ 32 ห้องส้วมบริเวณบ้านพักคนงาน




รูปที่ 33 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 34 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปบ้านพักคนงาน



รูปที่ 35 พนักงานคอยทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการ และบ้านพักคนงาน



รูปที่ 36 ท่อระบายน้ำ



รูปที่ 37 ผู้รับเหมาตรวจสอบการรั่วซึมของระบบท่อ และการรั่วซึมจากห้องน้ำ ห้องส้วม



รูปที่ 38 ถังสำรองน้ำใช้



รูปที่ 39 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)



รูปที่ 40 ตะแกรงดักขยะ



รูปที่ 41 ถังรองรับมูลฝอยบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 42 ถังรองรับมูลฝอยบริเวณบ้านพักคนงาน



รูปที่ 43 จุดคัดแยกเศษวัสดุก่อสร้างสำหรับนำกลับมาใช้ใหม่



รูปที่ 44 จุดคัดแยกเศษวัสดุก่อสร้างสำหรับจำหน่ายแก่ผู้รับซื้อต่อไป



รูปที่ 45 ป้ายประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัด



รูปที่ 46 ช่างเทคนิคประจำโครงการ



รูปที่ 47 ป้ายเตือนความปลอดภัย



รูปที่ 48 อุปกรณ์และการจ่ายไฟฟ้าถูกต้องตามมาตรฐาน



รูปที่ 49 ป้ายห้ามสูบบุหรี่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด



รูปที่ 50 พื้นที่สูบน้ำหรือในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 51 ถังดับเพลิงบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 52 ถังดับเพลิงบริเวณบ้านพักคนงาน



รูปที่ 53 นั่งร้านภายในพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 54 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปั้นจั่น หอสูง และเคอริกเรน



รูปที่ 55 แขน (Boom) ของเครนในการก่อสร้าง



รูปที่ 56 โซ่ เชือก ลวดสะลิง รอกที่ใช้งานปั้นจั่นที่มีสภาพแข็งแรง



รูปที่ 57 พื้นที่ทำสีกายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 58 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ 59 พื้นที่จอดรถยนต์ในโครงการ



รูปที่ 60 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน



รูปที่ 61 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น



รูปที่ 62 เจ้าหน้าที่ความความปลอดภัย (จป.) ที่ได้รับอนุญาต



รูปที่ 63 ป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการล้างมือที่ถูกต้อง ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์



รูปที่ 64 ที่ล้างมือพร้อมสบู่



รูปที่ 65 บ้านพักคนงาน และ รั้วรอบบ้านพักคนงาน



รูปที่ 66 ป้ายประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคอุจจาระร่วง




รูปที่ 67 ป้ายประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus)



รูปที่ 68 ป้ายแสดงบทลงโทษบริเวณบ้านพักคนงาน



รูปที่ 69 ป้ายสถิติความปลอดภัย



รูปที่ 70 รายชื่อบริษัทผู้รับเหมาและบริษัทควบคุมงานก่อสร้างโครงการ



รูปที่ 71 ป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 72 การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 73 การตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 74 การตรวจวัดความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 75 การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อกักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบน้ำทิ้งด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 76 ราวกันระหว่างชั้นของตัวอาคาร



รูปที่ 77 น้ำดื่มที่คนงานเตรียมมาบริโภค