

ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้างฐานราก และระยะก่อสร้างทั่วไป

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรมไอบิส สไตล์ ภูเก็ต บางเทา (IBIS STYLES PHUKET BANG TAO)
ระยะก่อสร้างฐานราก และระยะก่อสร้างทั่วไป ประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม 2567



รูปที่ ผ7.1 รั้ว Aluminium Sheet



รูปที่ ผ7.2 คนงานฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

รูปที่ ผ7.3 ผ้าใบคลุมรถบรรทุก



รูปที่ ผ7.4 ป้ายประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ พร้อมทั้งแสดงที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ



รูปที่ ผ7.5 แผ่นเหล็กค้ำยัน

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรมไอบิส สไตล์ ภูเก็ต บางเทา (IBIS STYLES PHUKET BANG TAO)
ระยะก่อสร้างฐานราก และระยะก่อสร้างทั่วไป ประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม 2567



รูปที่ ๗7.6 คนงานเก็บกวาดเศษหิน ดิน ทราบบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย



รูปที่ ๗7.7 คนงานล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุก





รูปที่ ๗7.8 ร่องระบายน้ำแบบชั่วคราวโดยรอบพื้นที่โครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรมไอบิส สไตล์ ภูเก็ต บางเทา (IBIS STYLES PHUKET BANG TAO)
ระยะก่อสร้างฐานราก และระยะก่อสร้างทั่วไป ประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม 2567

	
รูปที่ ๗7.9 ป้ายเครื่องหมายแสดงขอบเขตที่ดินที่ทำการขุดดิน พร้อมเทพะท่อนแสงขาวแดง	
	
	
รูปที่ ๗7.10 ผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) คลุมรอบอาคารโครงการ	
	
รูปที่ ๗7.11 รถปูนซีเมนต์สำเร็จรูป	
	
รูปที่ ๗7.12 ป้ายจำกัดความเร็วของรถให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	รูปที่ ๗7.13 กล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรมไอบิส สไตล์ ภูเก็ต บางเทา (IBIS STYLES PHUKET BANG TAO)
ระยะก่อสร้างฐานราก และระยะก่อสร้างทั่วไป ประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม 2567

	
รูปที่ ผ7.14 นั่งร้านและค้ำยัน	
	
รูปที่ ผ7.15 วิศวกรผู้ควบคุมโครงการ	
	
รูปที่ ผ7.16 บ่อซีเมนต์รองรับน้ำเสียในโครงการ	รูปที่ ผ7.17 ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณริมถนนด้านหน้าโครงการ
	
รูปที่ ผ7.18 ถังเก็บน้ำสำรอง	รูปที่ ผ7.19 ถังรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร จำนวน 5 ถัง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรมไอบิส สไตล์ ภูเก็ต บางเทา (IBIS STYLES PHUKET BANG TAO)
ระยะก่อสร้างฐานราก และระยะก่อสร้างทั่วไป ประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม 2567



รูปที่ ผ7.20 ป้ายสัญญาณจราจร และป้ายเตือนต่าง ๆ เช่น ป้ายระวังรถบรรทุกเข้า-ออกโปรตรระวัง และป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้างบริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่โครงการ



รูปที่ ผ7.21 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)



รูปที่ ผ7.22 หัวหน้าคนงาน



รูปที่ ผ7.23 แผงควบคุมวงจรไฟฟ้า



รูปที่ ผ7.24 ห้องส้วมสำหรับคนงาน

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรมไอบิส สไตล์ ภูเก็ต บางเทา (IBIS STYLES PHUKET BANG TAO)
ระยะก่อสร้างฐานราก และระยะก่อสร้างทั่วไป ประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม 2567



รูปที่ ผ7.25 ถังดับเพลิงเคมี



รูปที่ ผ7.26 Morning Talk