

รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2567



ภาพที่ 2-1 การปลูกหญ้าคลุมดินบริเวณพื้นที่ลาดชัน



ภาพที่ 2-2 ระบบระบายน้ำฝนของโครงการ



ภาพที่ 2-3 ภาพขณะรองรับขยะมูลฝอย



ภาพที่ 2-4 ต้นไม้ยืนต้นบริเวณริมรั้วโรงงาน




ภาพที่ 2-5 ระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพของโครงการ

รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2567



ภาพที่ 2-6 พื้นที่สีเขียวบริเวณโครงการ

รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2567



ภาพที่ 2-7 รถตรวจการณ์ความเรียบร้อย
ภายในพื้นที่โครงการ

ภาพที่ 2-8 สัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 2-9 บ้ายรณรงค์การขับขี่ภายในพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 2-10 วัสดุปกคลุมสัมภาระมัดชิด
เพื่อไม่ให้ตกหล่น

ภาพที่ 2-11 บอร์ดประชาสัมพันธ์


รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2567




ภาพที่ 2-12 ปอดตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งสุดท้าย (Inspection manhole) เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย



ภาพที่ 2-13 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า - ออก โครงการและระบบรักษาความปลอดภัย
ภายในพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 2-14 อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในโครงการ



ภาพที่ 2-15 ตำแหน่งพื้นที่ปลูกต้นไม้แนวกันชนโดยรอบเขตประกอบการเพิ่มเติม

รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2567



ภาพที่ 2-16 ห้องพยาบาลของโรงงานในพื้นที่โครงการ

รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2567



ภาพที่ 2-16 (ต่อ) ห้องพยาบาลของโรงงานในพื้นที่โครงการ




ภาพที่ 2-17 การจัดเตรียมน้ำสำรองไว้ใช้ในการดับเพลิงภายในโรงงาน




ภาพที่ 2-18 การจัดเตรียมระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในโรงงาน

รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2567



ภาพที่ 2-19 ท่อรวบรวมน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมทุกประเภทในโรงงาน แยกจากท่อระบายน้ำฝน



ภาพที่ 2-20 ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน

รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2567




ภาพที่ 2-21 การจัดการของเสียของโรงงาน

รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด
ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2567



ภาพที่ 2-21 (ต่อ) การจัดการของเสียของโรงงาน



ภาพที่ 2-22 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแล และทำความสะอาดระบบระบายน้ำฝน



ภาพที่ 2-23 ปุ่ม Emergency เพื่อพ่นน้ำหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน



ภาพที่ 2-24 รถเก็บขนขยะ



ภาพที่ 2-25 การปลูกต้นไม้ยืนต้นเป็นแนวแถวสลับฟันปลา 3 ชั้น



ภาพที่ 2-26 ปุ่มพ่นน้ำหล่อเย็นของโรงไฟฟ้า