

ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการ 39 LUXURY SUITES**

	
<p>รูปที่ 1 ป้ายประชาสัมพันธ์</p>	<p>รูปที่ 2 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านหน้าโครงการ</p>
	
<p>รูปที่ 3 รั้ว Metal Sheet สูง 6 เมตร</p>	
	
<p>รูปที่ 4 ท่อระบายน้ำชั่วคราว</p>	<p>รูปที่ 5 กองวัสดุที่เตรียมใช้งาน</p>

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการ 39 LUXURY SUITES**



รูปที่ 6 เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง



รูปที่ 7 กิจกรรม Safety talk



รูปที่ 8 คนงานสวมใส่อุปกรณ์อันตรายส่วนบุคคล



รูปที่ 9 Mesh Sheet



รูปที่ 10 คนงานฉีดพรมน้ำภายในโครงการ



รูปที่ 11 ผงซีเมนต์ที่บรรจุภาชนะมิดชิด

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการ 39 LUXURY SUITES**

	
<p>รูปที่ 12 ผ้าใบคลุมท้ายรถบรรทุก</p>	<p>รูปที่ 13 ควบคุมความเร็ว</p>
	
<p>รูปที่ 14 พนักงานกวาดและพรมน้ำบริเวณทางเข้า - ออกพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ 15 บริเวณทางเข้า-ออกได้มีการปิดทึบ</p>
	
<p>รูปที่ 16 เจ้าหน้าที่เข้าพบบ้านพักอาศัยข้างเคียง</p>	<p>รูปที่ 17 ผนังคอนกรีต</p>

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการ 39 LUXURY SUITES**



รูปที่ 18 เจ้าหน้าที่ควบคุมการขนย้ายวัสดุ



รูปที่ 19 เครื่องตรวจวัดระดับแรงสั่นสะเทือน



รูปที่ 20 ป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม



รูปที่ 21 ถังสำรองน้ำใช้



รูปที่ 22 ล้างอุปกรณ์ก่อสร้างในกะบะที่รองน้ำไว้



รูปที่ 23 ห้องส้วมสำหรับคนงาน

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการ 39 LUXURY SUITES**



รูปที่ 24 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป



รูปที่ 25 คนงานความสะอาดของห้องน้ำและห้องส้วม



รูปที่ 26 ฉีดพ่นยุง



รูปที่ 27 พื้นที่เก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้



รูปที่ 28 ถังเก็บมูลฝอยแยกประเภท



รูปที่ 29 ล้างถังเก็บมูลฝอย

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการ 39 LUXURY SUITES

	
<p>รูปที่ 30 ใบเสร็จเก็บขยะ</p>	
	
<p>รูปที่ 31 สัญญาณเตือนไฟกระพริบ</p>	<p>รูปที่ 32 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)</p>
	
<p>รูปที่ 33 อุปกรณ์การจ่ายไฟฟ้า</p>	

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการ 39 LUXURY SUITES**



รูปที่ 34 ป้ายกฎระเบียบในพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 35 กล่องรับความคิดเห็น



รูปที่ 36 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)



รูปที่ 37 ไฟฟ้าส่องสว่าง

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการ 39 LUXURY SUITES**



รูปที่ 38 กิจกรรม Morning talk



รูปที่ 39 แผ่นป้ายสะท้อนแสงทำยารถบรรทุก



รูปที่ 40 ป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อของบริษัทและเบอร์โทรติดต่อ



รูปที่ 41 กิจกรรม Morning talk



รูปที่ 42 ป้ายเบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน



รูปที่ 43 ป้ายสัญญาณเตือนพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการ 39 LUXURY SUITES**



รูปที่ 44 กล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น



รูปที่ 45 พื้นที่สำหรับสูบน้ำหริ



รูปที่ 46 ถังดับเพลิง



รูปที่ 47 จุดรวมพล



รูปที่ 48 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการ 39 LUXURY SUITES**

	
รูปที่ 49 แผนผังแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟ	รูปที่ 50 เจ้าหน้าที่ซ่อมแซมและตรวจสอบถังบำบัดน้ำเสีย
	
รูปที่ 51 การสูบลบคอนกรีตในระบบบำบัดน้ำเสีย	รูปที่ 52 การตัด เจริร์ ภายในห้องมิดชิด
	
รูปที่ 53 ขุดลอกท่อระบายน้ำ	