

ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม




รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุด แอสปาย ห้วยขวาง (Aspire Huai Khwang)

ดำเนินการโดย บริษัท เอพี เอ็มอี 21 จำกัด

ระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ.2567



รูปที่ 5 การทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง

รูปที่ 6 ทางเข้า-ออกของโครงการ

รูปที่ 7 พื้นที่จอดรถของโครงการ

รูปที่ 7 พื้นที่จอดรถของโครงการ (ต่อ)

	
<p>รูปที่ 8 ระบบ CCTV</p>	
	
<p>รูปที่ 9 ไฟส่องสว่าง</p>	
	
<p>รูปที่ 10 พื้นที่สูบบุหรี่</p>	<p>รูปที่ 11 ป้ายประชาสัมพันธ์พันธมาตรการฯ</p>



รูปที่ 12 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)



รูปที่ 13 เจ้าหน้าที่ฉีดล้างล้อรถ



รูปที่ 13 เจ้าหน้าที่ฉีดล้างล้อรถ (ต่อ)



รูปที่ 14 ป้ายชื่อรถบรรทุก



รูปที่ 15 ผ้าใบปิดคลุมท้ายรถ



รูปที่ 16 สเปรย์ฉีดพ่นน้ำ



รูปที่ 17 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณถนน

 <p>รูปที่ 18 จอแสดงผลตรวจ Real time</p>	 <p>รูปที่ 19 ป้ายห้ามเผาขยะ</p>
 <p>รูปที่ 20 ผู้ควบคุมคนงาน</p>	
 <p>รูปที่ 21 เจ้าหน้าที่เข้าพบบ้านข้างเคียง</p>	
 <p>รูปที่ 22 รั้ว Metal Sheet</p>	 <p>รูปที่ 23 safety talk -morning talk</p>



รูปที่ 24 ห้องน้ำ ห้องส้วม พร้อมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 25 ถังสำรองน้ำใช้



รูปที่ 26 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ








รูปที่ 27 ขุดลอกตะกอนบ่อดักตะกอน



รูปที่ 28 จุดรองรับมูลฝอย



รูปที่ 29 การคัดแยกขยะและเศษวัสดุ

 <p>รูปที่ 30 หม้อแปลงชั่วคราว</p>	 <p>รูปที่ 31 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ</p>
 <p>รูปที่ 32 เจ้าหน้าที่ดูแลการจราจร</p>	 <p>รูปที่ 33 ยูนิฟอร์มคนงาน</p>
 <p>รูปที่ 34 กฎระเบียบบ้านพักคนงาน</p>	 <p>รูปที่ 35 กล่องปฐมพยาบาล</p>
 <p>รูปที่ 36 รถรับส่งประจำโครงการ</p>	 <p>รูปที่ 37 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (อู๋ในสไตร์-สวมใส่)</p>

 <p>รูปที่ 37 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (อยู่ใน สโตร์สวมใส่) (ต่อ)</p>	 <p>รูปที่ 38 ป้ายห้ามสูบบุหรี่</p>
--	---