

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก ลำเนาหนังสือที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก ก-1 ลำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Nai Lert Park, Hotel and Residences, Bangkok
ของบริษัท นายเลิศ ปาร์ค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ที่ ทส 1010.5/10906 ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ภาคผนวก ก-2 เอกสารใบรับรองการก่อสร้าง การตัดแปลง หรือการเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้
(แบบ อ.5)

ภาคผนวก ก-3 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

ภาคผนวก ก-4 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (แบบ ร.ร.2)

ภาคผนวก ก-5 ลำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ภาคผนวก ก-6 ลำเนาหนังสือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ฉบับประจำเดือนมีนาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567

ภาคผนวก ก-7 เอกสารการรับรองการจ่ายน้ำประปา

ภาคผนวก ก-8 เอกสารการรับรองการจ่ายไฟฟ้า

ภาคผนวก ข ลำเนาเอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข -1 ภาพประกอบคำอธิบายตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข -2 แบบฟอร์มข้อร้องเรียนข้อคิดเห็น

ภาคผนวก ข -3 แผนรับเรื่องร้องเรียน

ภาคผนวก ข -4 แผนผังเจ้าหน้าที่ควบคุม และตรวจสอบภายในโครงการ

ภาคผนวก ข -5 เอกสารดูแลระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่โครงการ

ภาคผนวก ข -6 เอกสารตรวจสอบเส้นท่อน้ำประปา

ภาคผนวก ข -7 เอกสารฟอร์มการซ่อมบำรุงภายในโครงการ

ภาคผนวก ข -8 แบบฟอร์มการเดินระบบกรองน้ำสระว่ายน้ำ

ภาคผนวก ข -9 แผนผังเจ้าหน้าที่ดูแลระบบสระว่ายน้ำ

ภาคผนวก ข -10 แผนการอบรมให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลคนจมน้ำ

ภาคผนวก ข -11 เอกสารเบอร์ดัดต่อฉุกเฉินภายใน และภายนอกโครงการ

ภาคผนวก ข -12 เอกสารการซ่อมอพยพหนีไฟ

ภาคผนวก ข -13 แผนผังอพยพหนีไฟ

ภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวก ข สำเนาเอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ภาคผนวก ข -14 กฎระเบียบในการควบคุมผู้พักอาศัยภายในโครงการ

ภาคผนวก ข -15 ข้อบังคับในการทำงานของพนักงาน

ภาคผนวก ข -16 เอกสารให้ความรู้พื้นที่อับอากาศ หรือมลพิษ

ภาคผนวก ข -17 φόρμαการใช้ลิฟต์ในการขนขยะดับเพลิง

ภาคผนวก ข -18 แบบฟอร์มการบันทึกการตรวจค่า PH และ Residual chlorine

ภาคผนวก ข -19 แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติ (ทส.1)

ภาคผนวก ค สำเนาเอกสารประกอบผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ค-1 ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

ภาคผนวก ค-2 ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง


ภาคผนวก ง สำเนาเอกสารการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด

ภาคผนวก ง-1 ใบรับรองสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำ

ภาคผนวก จ สำเนาเอกสารกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก จ-1 มาตรฐานคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ




ภาคผนวก จ-2 มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง




รูปที่ 1 QR Code รับเรื่องร้องเรียน



รูปที่ 2 รื้อรอบพื้นที่โครงการ




รูปที่ 3 ต้นไม้รอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 4 พื้นที่โครงการในปัจจุบัน




รูปที่ 5 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกการเข้า - ออก โครงการ



รูปที่ 6 พื้นที่จอดรถภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 7 ระบบบำบัดน้ำเสียภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 8 บ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนออกสาธารณะ



รูปที่ 9 ระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย




รูปที่ 10 ท่อ Vent เติมอากาศ




รูปที่ 11 ถังเก็บน้ำบนหลังคา




รูปที่ 12 ถังสำรองน้ำชั้นใต้ดิน




รูปที่ 13 ระบบปั้มน้ำภายในอาคาร



รูปที่ 14 เส้นท่อประปาภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 15 ป้าย และสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 16 ป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงานภายในพื้นที่โครงการ




รูปที่ 17 อุปกรณ์ทำความสะอาดภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 18 พนักงานทำความสะอาดในพื้นที่โครงการ




รูปที่ 19 สระว่ายน้ำภายในโครงการ




รูปที่ 20 พนักงานทำความสะอาดสระว่ายน้ำ




รูปที่ 21 ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ



รูปที่ 22 ไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณสระว่ายน้ำ



รูปที่ 23 ป้ายบอกความลึกสระว่ายน้ำ





รูปที่ 24 ขอบสระ และพื้นสระว่ายน้ำ

CHECK ITEM SUMMARY									
PROJECT NAME :		Aree Burd							
PROJECT CODE :									
BUILDING AREA :		B08							
Floor Level :		14							
#	AREA	SUB AREA	DESCRIPTION	Photo	SPECIFICATION	#	Total Check	Check Result	
1	Pool	Hand & Restrain Point	Lift Ring hanging on the pool - 2 pieces each pool		Change to 1/2" PVC, long life, 100kg	4		Completed	
2	Pool	Hand & Restrain Point	Lift Ring hanging on the pool - 2 pieces each pool		Change to 1/2" PVC, long life, 100kg	4		Completed	
3	Pool	Hand & Restrain Point	Lift Ring hanging on the pool - 2 pieces each pool		Change to 1/2" PVC, long life, 100kg	4		Completed	
4	Pool	Hand & Restrain Point	Adjustable Stick to pool side		Adjustable Stick to pool side	2		Completed	
5	Pool	Hand & Restrain Point	Adjustable Stick to pool side		Adjustable Stick to pool side	2		Completed	
6	Pool	Hand & Restrain Point	Adjustable Stick to pool side		Adjustable Stick to pool side	2		Completed	
7	Pool	Hand & Restrain Point	Adjustable Stick to pool side		Adjustable Stick to pool side	2		Completed	

รูปที่ 25 อุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ



รูปที่ 26 กล้อง CCTV บริเวณสระว่ายน้ำ




รูปที่ 27 รางระบายน้ำคันสระว่ายน้ำ




รูปที่ 28 ป่อหนองน้ำ



รูปที่ 29 ห้องพักขยะประจำชั้น




รูปที่ 30 ถังขยะภายในพื้นที่โครงการ




รูปที่ 31 ห้องพักขยะรวมภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 32 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องพักรวมภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 33 ท่อรวมน้ำเสียจากการล้างห้องพักรวม




รูปที่ 34 สำนักงานเขตปทุมวันให้มาเก็บมูลฝอย



รูปที่ 35 ร้านซื้อของเก่ามารับซื้อของเก่าภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 36 ท่อระบายอากาศห้องขยะ



รูปที่ 37 หม้อแปลงไฟฟ้าภายในพื้นที่โครงการ




รูปที่ 38 ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 39 วัสดุกันเสียงห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า



รูปที่ 40 ไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคาร




รูปที่ 41 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ



รูปที่ 42 สวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 43 ขนาดของสายไฟฟ้าภายในพื้นที่โครงการ




รูปที่ 44 หลอดไฟรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 45 พนักงานทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า



รูปที่ 46 เครื่องสูบน้ำดับเพลิงภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 47 ระบบท่อเย็นน้ำดับเพลิงภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 48 หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร



รูปที่ 49 สายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง



รูปที่ 50 ถังดับเพลิงมือถือชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ในห้องไฟฟ้า




รูปที่ 51 ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 52 หัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ




รูปที่ 53 ลิฟต์ดับเพลิง




รูปที่ 54 ประตูปิด - เปิด อัตโนมัติ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน




รูปที่ 55 ติดตั้งป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน



รูปที่ 56 บันไดหนีไฟ



รูปที่ 57 เครื่องตรวจจับควัน



รูปที่ 58 อุปกรณ์ตรวจวัดความร้อน



รูปที่ 59 เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง



รูปที่ 60 กริ่งสัญญาณเตือนภัย



รูปที่ 61 เครื่องเตือนเพลิงไหม้ (Fire Alarm Speaker)



รูปที่ 62 แผงควบคุมระบบเตือนอัคคีภัย



รูปที่ 63 โทรศัพท์ฉุกเฉิน (Fire Telephone Jack)



รูปที่ 64 จุบรวมพลภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 65 ประตุนิไฟ



รูปที่ 66 ป้ายเส้นทางหนีไฟ




รูปที่ 67 ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง



รูปที่ 68 ช่องระบายอากาศภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 69 กล้อง CCTV ภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 70 ศูนย์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 71 แผนผังการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ



รูปที่ 72 อุปกรณ์รักษาพยาบาลเบื้องต้น และเครื่อง AED ภายในพื้นที่โครงการ




รูปที่ 73 ติดป้ายแนะนำการทำงานในการซ่อมบำรุง



รูปที่ 74 อุปกรณ์ป้องกันการอุบัติเหตุสำหรับเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง



รูปที่ 75 พนักงานทำความสะอาดถนนภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 76 ไฟบริเวณทางเข้า - ออก โครงการ



รูปที่ 77 ถนนภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 78 กระงรอบตัวอาคาร



รูปที่ 79 พนักงานดูแลรักษาความสะอาดห้องอาหารและครัวประกอบอาหารของภัตตาคาร



รูปที่ 80 พนักงานดูแลรักษาความสะอาดของห้องสปปา



รูปที่ 81 พัฒนาระบายควันในห้องทำอาหาร



รูปที่ 82 อุปกรณ์ป้องกันควันสำหรับพ่อครัว และผู้ช่วยเตรียมอาหาร



รูปที่ 83 ห้องประกอบอาหารภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 84 พื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ภายในห้องครัวชั่วคราว



รูปที่ 85 ท่อระบายน้ำภายในห้องครัว



รูปที่ 86 หัวกระจายน้ำดับเพลิงภายในห้องครัว



รูปที่ 87 ช่องดูดอากาศภายในห้องสำนักงาน



รูปที่ 88 ท่อระบายน้ำรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 89 เจ้าหน้าที่ชุดลอกท่อระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ