

ภาคผนวก ข









รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม








รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
โครงการ เอสเซ้นท์ วิลล์ สุราษฎร์ธานี (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)

	
รูปที่ 1 รื้อรอบพื้นที่โครงการ	
	
	
รูปที่ 2 พื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง	
	
รูปที่ 3 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน	

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ เอสเซ้นท์ วิลล์ สุราษฎร์ธานี (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชซิเด็นซ์ จำกัด

 <p>3 ธ.ค. 2567 15:18:49 47P 533099 1007379 อาคารเมืองสุราษฎร์ธานี 84000 ประเทศไทย เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี</p>	
 <p>03/12/2024</p>	 <p>3 ธ.ค. 2567 15:17:50 47P 533099 1007347 อาคารเมืองสุราษฎร์ธานี 84000 ประเทศไทย เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี</p>
 <p>03/12/2024</p>	 <p>3 ธ.ค. 2567 15:12:53 47P 533099 1007401 อาคารเมืองสุราษฎร์ธานี 84000 ประเทศไทย เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี</p>
<p>รูปที่ 3 (ต่อ) สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน</p>	
 <p>03/12/2024</p>	 <p>3 ธ.ค. 2567 15:21:09 47P 533099 1007445 อาคารเมืองสุราษฎร์ธานี 84000 ประเทศไทย เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี</p>
<p>รูปที่ 4 ทางเข้า-ออก โครงการ</p>	<p>รูปที่ 5 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p>

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานฯ ของโครงการ เอสซีเอ็นท์ วิลล์ สุราษฎร์ธานี (ระยะก่อสร้าง)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรชซิเด็นซ์ จำกัด

	
<p>รูปที่ 6 ไฟส่องสว่าง</p>	<p>รูปที่ 7 ขยะภายในโครงการ</p>
	
<p>รูปที่ 8 ตู้ดับเพลิง</p>	<p>รูปที่ 9 หม้อแปลงไฟฟ้า</p>
	
<p>รูปที่ 10 ฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ</p>	