



**6.13 เอกสารสำรวจอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง
ก่อนดำเนินการก่อสร้าง**

รายงานการสำรวจ บ้านชมตะวัน

อาคารสำนักงาน และห้องเครื่อง





รูปภาพการสำรวจอาคารสำนักงาน ห้องเครื่อง
ส่วนใหญ่เกิดรอยร้าวและมีรอยร้าวจากด้านบน หลังคาห้องเครื่องซึ่งเป็นพื้นคอนกรีต





รูปภาพการสำรวจอาคารสำนักงาน ห้องเครื่อง
ส่วนใหญ่เกิดรอยร้าวและมีรอยร้าวจากด้านบน หลังคาห้องเครื่องซึ่งเป็นพื้นคอนกรีต






รูปภาพการสำรวจอาคารสำนักงาน ห้องเครื่อง
ส่วนใหญ่เกิดรอยร้าวและมีรอยร้าวจากด้านบน หลังคาห้องเครื่องซึ่งเป็นพื้นคอนกรีต





รูปภาพการสำรวจอาคารสำนักงาน ห้องเครื่อง
ส่วนใหญ่เกิดรอยร้าวและมีรอยร้าวจากด้านบน หลังคาห้องเครื่องซึ่งเป็นชั้นดาดฟ้า




รูปภาพการสำรวจอาคารสำนักงาน ห้องเครื่อง
ส่วนใหญ่เกิดรอยร้าวและมีรอยร้าวจากด้านบน หลังคาห้องเครื่องซึ่งเป็นพื้นคอนกรีต






รูปภาพการสำรวจอาคารสำนักงาน ห้องเครื่อง
ส่วนใหญ่เกิดรอยร้าวและมีรอยร้าวจากด้านบน หลังคาห้องเครื่องซึ่งเป็นพื้นคอนกรีต



รูปภาพการสำรวจอาคารสำนักงาน ห้องเครื่อง
ส่วนใหญ่เกิดรอยร้าวและมีรอยร้าวจากด้านบน หลังคาห้องเครื่องซึ่งเป็นพื้นคอนกรีต





รูปภาพการสำรวจอาคารสำนักงาน ห้องเครื่อง
ส่วนใหญ่เกิดรอยร้าวและมีรอยร้าวจากด้านบน หลังคาห้องเครื่องซึ่งเป็นพื้นคอนกรีต




ที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า





บริเวณที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า มีรอยร้าวตามรูป พื้นทรุดตามสภาพใช้งาน ๙





บริเวณที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า มีรอยร้าวตามรูป พื้นทรุดตามสภาพใช้งาน

ที่จอดรถอาคาร 3-4



ที่จอดรถอาคาร 3 - 4 เป็นหลังคาโพลีคาร์บอเนตชำรุดจากการใช้งานตามรูป ผนึ่งทรายล้างไม่เรียบร้อย





ที่จอดรถอาคาร 3 - 4 เป็นหลังคาโพลีคาร์บอเนตชำรุดจากการใช้งานตามรูป ผ่นังทรายล้างไม่รอยจ้าว



ที่จอดรถอาคาร 3 - 4 เป็นหลังคาโพลีคาร์บอเนตชำรุดจากการใช้งานตามรูป ผ่นทั้งหลังลงไปเรื่อยๆ



ที่จอดรถอาคาร 3 - 4 เป็นหลังคาโพลีคาร์บอเนตชำรุดจากการใช้งานตามรูป ผนังทรายเป็นรอยร้าว



ที่จอดรถอาคาร 6



โรงจอดรถหน้าอาคาร 6 เสียหายตามรูป





โรงจอดรถหน้าอาคาร 6 เสียหายตามรูป





โรงจอดรถหน้าอาคาร 6 สภาพปกติ

ที่จอดรถอาคาร 7-8



โรงจอดรถอาคาร7-8
ส่วนใหญ่ตัวปิดขอบข้างอลูมิเนียมจะหลุด





โรงจอดรถอาคาร7-8
ส่วนใหญ่ตัวปิดขอบข้างอลูมิเนียมจะหลุด



สรว่ายน้ำส่วนกลาง, ศาลาไม้



สระว่ายน้ำส่วนกลาง มีรอยร้าวผิวทรายล่างบันได





สระว่ายน้ำส่วนกลาง มีรอยร้าวผิวทรายล่างบ้นใด





ผนังสระในห้องเครื่องไม่มีรอยรั่ว






ศาลาไม้ ไม่พบรอยความเสียหาย





ศาลาไม้ ไม่พบรอยความเสียหาย





สระว่ายน้ำส่วนกลาง มีรอยร้าวผิวทรายล่างมันไต่





สระว่ายน้ำส่วนกลาง มีรอยร้าวผิวทรายล่างบันได




อาคาร

B6,B7,B8

อาคาร B6 ห้อง 6A


รายการเข้าสำรวจบ้านในโครงการ ชมตะวัน

อาคาร B6 ห้อง6A



พื้นที่ระเบียงทรุดตัว


BEDROOM 2




รอยร้าวผนัง



MASTER BEDROOM



รอยร้าวบริเวณTOP หิน เคาท์เตอร์อ่างล้างหน้า



รอยร้าวผนัง



อาคาร B6 ห้อง6A

BEDROOM1



รอยร้าวบริเวณพื้นส่วนอาบนํ้า



รอยร้าวผนัง

ห้องนํ้าบริเวณทางเข้า



รอยร้าวขอบเคาท์เตอร์

KITCHEN ROOM



รอยต่อไม้เรียบ



รอยร้าวผนัง



พื้นระเบียง




พื้นมีรอยร้าว




อาคาร B6 ห้อง 6B

รายการเข้าสำรวจอาคาร

อาคาร B6 ห้อง6B



กระเบื้องแตกบริเวณประตูทางเข้า 1 แผ่น



กระเบื้องแตกบริเวณKICHEN 1 แผ่น


BEDROOM 1



รอยร้าวผนังบริเวณเหนือประตูห้องน้ำ



MASTER BEDROOM




คราบน้ำและรอยร้าวฝ้าบริเวณระบายอากาศ




รอยร้าวผนังข้างกระจกทางเข้าส่วนอาบน้ำ

อาคาร B6 ห้อง6B


BEDROOM2



รอยร้าวบริเวณTOP หิน เคาท์เตอร์อ่างล้างน้ำ



รอยซ่อมแซมTOP หินอ่างล้างน้ำ



รอยซ่อมแซมผนัง






อาคาร B6 ห้อง 6C

รายการเข้าสำรวจบ้านในโครงการ ชมตะวัน
อาคาร B6 ห้อง 6C





MASTER BEDROOM



รอยร้าวผนัง



BEDROOM 1




รอยร้าวผนัง



KITCHEN



รอยร้าวผนัง



รอยร้าวผนัง



ห้องน้ำทางเข้า



รอยร้าวเคาทเตอร์

ภายนอก



รอยร้าวพื้น




รอยร้าวผนัง





อาคาร 6 ห้อง 6D

รายการเข้าสำรวจบ้านในโครงการ ชมตะวัน

อาคาร 6ห้อง 6D



BEDROOM 2




งานพื้น บริเวณส่วนอาบน้ำ มีรอยร้าว

MASTER BEDROOM




งานTOPหิน มีรอยร้าว




งานTOPหิน มีรอยร้าว

Λ







งานTOPหิน มีรอยร้าว



รอยร้าวผนัง

BEDROOM 1





รอยร้าวผนัง

รอยร้าวผนัง



living



รอยร้าวผนัง

KITCHEN ROOM



รอยร้าว





อาคาร B6 ห้อง 6E

รายการเข้าสำรวจบ้านในโครงการ ชมตะวัน
อาคาร B6 ห้อง 6E





MASTER BEDROOM



รอยร้าวในห้องน้ำ










รอยร้าวในห้องน้ำ





BEDROOM 2



รอยร้าวผนัง








BEDROOM 1





รอยร้าวในห้องน้ำ





รอยร้าวในห้องน้ำ


LIVING



รอยร้าวผนัง



ภายนอก



รอยร้าวพื้น

ทางเข้า



รอยร้าวเคาท์เตอร์






อาคาร 6 ห้อง 6F

รายการเข้าสำรวจบ้านในโครงการ ชมตะวัน
อาคาร B6 ห้อง 6F








MASTER BEDROOM




รอยร้าวภายในห้องน้ำ









รอยร้าวภายในห้องน้ำ





รอยร้าวผนังห้องนอน







BEDROOM 1




รอยร้าวภายในห้องน้ำ




BEDROOM 2




รอยร้าวภายในห้องน้ำ



KITCHEN




รอยร้าวฝ้าเพดาน





รอยร้าวผนัง


ห้องน้ำทางเข้า



รอยร้าว



พื้นทางเดินหน้าอาคารรั้ว




อาคาร B6 ห้อง 6P

รายการเข้าสำรวจบ้านในโครงการ ชมตะวัน

อาคาร 6 ห้อง 6P




ภายนอก



รอยร้าวผนังบริเวณเหนือหน้าต่าง



รอยร้าวบัวปูนบริเวณสระว่ายน้ำ



งานพื้นทรายล้าง บริเวณสระว่ายน้ำ มีรอยร้าว

อาคาร B6 ห้อง6P

บริเวณ สระว่ายน้ำ



งานพื้นทรายล้าง บริเวณสระว่ายน้ำ มีรอยซ่อมรอยร้าว



งานบันไดพื้นทรายล้าง มีรอยร้าว



งาน ลูกกรงไม้ มีรอยแตกหักชำรุด




งานระบียงกระจากเดิมบริเวณสระว่ายน้ำ

BEDROOM 2

ภายในบริเวณห้องน้ำ



รอยร้าวผนัง ข้างกระจากทางเข้าส่วนอาบน้ำ





รอยร้าวผนังบริเวณเหนือประตูห้องน้ำ



รอยร้าวพื้น ทางเข้าส่วนอาบน้ำ

BEDROOM 1

ภายในบริเวณห้องน้ำ



รอยร้าวผนังภายในห้องน้ำ




รอยร้าวบริเวณTOP หิน เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า



อาคาร B6 ห้อง6P

MASTER BEDROOM

ภายในบริเวณห้องน้ำ



รอยร้าวบริเวณTOP หิน เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า




รอยร้าวพื้น ทางเข้าส่วนอาบน้ำ



MASTER BEDROOM



ภายในบริเวณห้องน้ำ



ฝ้าเพดานมีรอยแยก

อาคาร B6 ห้อง6P

KICTHEN



มีรอยแยกตรงรอยต่อ ของโตะหิน





อาคาร B7 ห้อง 7A

รายการเข้าสำรวจบ้านในโครงการ ชมตะวัน

อาคาร B7ห้อง7A




KITCHEN



รอยแตกบริเวณรอยต่อเฟอร์นิเจอร์กับพื้น หน้ากากปลั๊กไฟไม่สนิท

อาคาร B7 ห้อง 7A





BEDROOM 1



งานผนัง บริเวณส่วนอาบน้ำ มีรอยร้าว

อาคาร B7ห้อง7A



BEDROOM 1



งานผนัง บริเวณส่วนอาบน้ำ มีรอยร้าว

MASTER BEDROOM

ภายในบริเวณห้องน้ำ






งานผนัง มีรอยร้าว



MASTER BEDROOM



ภายในบริเวณห้องน้ำ



รอยร้าวผนัง ส่วนอาบน้ำ

BEDROOM 2

ภายในบริเวณห้องน้ำ



รอยร้าวผนังส่วนอาบน้ำ



อาคาร B7 ห้อง 7B

รายการเข้าสำรวจบ้านในโครงการ ชมตะวัน

อาคาร 7ห้อง 7B



BEDROOM 1




งานพื้น บริเวณส่วนอาบน้ำ มีรอยร้าว

ภายในบริเวณห้องน้ำติดทางเข้า




งานTOPหิน มีรอยร้าว





รอยร้าวผ

อาคาร 7ห้อง 7B




MASTER BEDROOM



งานTOPหิน มีรอยร้าว



งานพื้น บริเวณส่วนอาบน้ำ มีรอยร้าว



งานผนัง มีรอยร้าว




BEDROOM 2

ภายในบริเวณห้องน้ำ



รอยร้าวผนัง






อาคาร B7 ห้อง 7C

รายการเข้าสำรวจบ้านในโครงการ ชมตะวัน



อาคาร 7ห้อง 7C



BEDROOM 1





รอยร้าวผนัง







รอยร้าวผนัง






งานพื้น บริเวณส่วนอาบน้ำ มีรอยร้าว

MASTER BEDROOM



งานผนัง มีรอยร้าว






BEDROOM 2



รอยร้าวผนัง



ภายในบริเวณห้องน้ำ



รอยร้าวผนัง




อาคาร B7 ห้อง 7D

รายการเข้าสำรวจบ้านในโครงการ ชมตะวัน

อาคาร 7ห้อง 7D



BEDROOM 1



รอยร้าวผนังห้องน้ำ



MASTER BEDROOM



คราบความชื้นบริเวณฝ้าเพดาน





งานผนัง มีรอยร้าว




BEDROOM 2

ภายในบริเวณห้องน้ำ



รอยร้าวผนัง



รอยร้าวผนัง







อาคาร B7 ห้อง 7P

รายการเข้าสำรวจบ้านในโครงการ ชมตะวัน
อาคาร B7 ห้อง 7P




MAID




รอยร้าวผนัง



LIVING




รอยร้าวผนัง



รอยร้าวผนัง

BEDROOM 1




รอยร้าวผนัง



รอยร้าวผนัง




รอยร้าวผนัง




รอยร้าวผนัง





รอยร้าวผนัง



รอยร้าวผนัง








รอยร้าวผนัง




รอยร้าวผนัง

BEDROOM 2






รอยร้าวผนัง



รอยร้าวผนัง




รอยร้าวผนัง





รอยร้าวผนัง


LOBBY



STROAGE



รอยร้าวผนัง




รอยร้าวผนัง

ภายนอก



รอยร้าวผนัง










รอยร้าวผนัง



รอยร้าวผนัง








รอยร้าวผนัง

รอยร






รอยร้าวผนังและพื้น ภายนอก





รอยร้าวผนังและพื้น ภายนอก





รอยร้าวผนังและพื้น ภายนอก




อาคาร B8 ห้อง 8A

รายการเข้าสำรวจบ้านในโครงการ ชมตะวัน

อาคาร B8 ห้อง 8A






MASTER BEDROOM



รอยร้าวเคาเตอร์



BEDROOM 1



รอยร้าวผนัง



พื้นชำรุด หัก



รอยร้าวผนัง



MASTER BEDROOM




รอยร้าวผนัง




รอยร้าวต่อพื้นไม้ลามิเนต

BEDROOM 2



รอยร้าวผนัง



กระเบื้องแตก




อาคาร B8 ห้อง 8B

รายการเข้าสำรวจบ้านในโครงการ ชมตะวัน

อาคาร B8 ห้อง 8B





KITCHEN




รอยร้าวเคาท์เตอร์

BEDROOM 1






รอยร้าวผนัง




รอยร้าวผนัง



รอยร้าวผนัง



รอยร้าวพื้น



รอยร้าวผนัง



รอยร้าวผนัง



MASTER BEDROOM



รอยร้าวผนัง



รอยต่อพื้นไม้ลามิเนตห่าง

BEDROOM 2



อาคาร B8 ห้อง 8C

รายการเข้าสำรวจบ้านในโครงการ ชมตะวัน

อาคาร B8ห้อง 8C




BEDROOM 1




พื้นกระเบื้องมีรอยแตก

MASTER BEDROOM




รอยต่อพื้นไม้ลามิเนต




งานผนัง มีรอยร้าว

BEDROOM 2


ภายในบริเวณห้องน้ำ



รอยร้าวผนัง




กระจากเดิม



รอยร้าวผนัง



รอยร้าวผนัง



รอยร้าวพื้น



อาคาร ห้อง 8D

รายการเข้าสำรวจบ้านในโครงการ ชมตะวัน

อาคาร ห้อง 8D



BEDROOM 1



พื้นกระเบื้องมีรอยแตก

BEDROOM 2



รอยต่อพื้นไม้ลามิเนต



งานผนัง มีรอยร้าว



MASTER BEDROOM

ภายในบริเวณห้องน้ำ



รอยร้าวผนัง

KITCHEN






มีรอยแตก

อาคาร B8 ห้อง 8P

รายการเข้าสำรวจบ้านในโครงการ ชมตะวัน
อาคาร B8 ห้อง 8P



MAID



รอยร้าวผนัง



KITCHEN



รอยร้าวผนัง



รอยร้าวผนัง



รอยร้าวผนัง



รอยร้าวพื้น

BEDROOM 1




รอยร้าวผนัง




รอยร้าวผนัง





รอยร้าวผนัง




รอยร้าวพื้น




รอยร้าวพื้น




รอยร้าวผนัง







รอยร้าวผนัง




ฝ้าชำรุด



BEDROOM 1



รอยร้าวผนัง




รอยร้าวผนัง




รอยร้าวผนัง



LIVING









รอยร้าวผนัง






รอยร้าวผนัง














รอยร้าวผนัง



รอยร้าวผนังและพื้น





รอยร้าวผนังและพื้น

ลูกกรงไม้หลุด



อาคาร
B3,B4,B5

อาคาร B3 ห้อง 3A







รายการเข้าสำรวจบ้านในโครงการ ชมตะวัน

อาคาร B3 ห้อง 3A











layout

บริเวณทางเข้า









รอยราวผนัง

BEDROOM 1



รอยร้าวภายในห้องน้ำ




MASTER BEDROOM



รอยร้าวภายในห้องน้ำ



BEDROOM 2



รอยร้าวภายในห้องน้ำ




อาคาร 3 ห้อง 3B

รายการเข้าสำรวจบ้านในโครงการ ชมตะวัน

อาคาร 3ห้อง 3B




BEDROOM 1




ผนังมีรอยร้าว



งานโต๊ะไม้ มีรอยแยก




รอยต่อระหว่างบัวกับผนัง




รอยต่อระหว่างบัวกับไม้

อาคาร B3 ห้อง3B

BEDROOM 1




งานTOPหิน มีรอยร้าว



งานผนัง มีรอยร้าว




ห้องน้ำบริเวณทางเข้า



งานTOPหิน มีรอยร้าว



BEDROOM 2

ภายในบริเวณห้องน้ำ



ผิวTOPหินเคาท์เตอร์ มีรอยร้าวและเกิดลายงา


MASTER BEDROOM




ผิวTOPหินเคาท์เตอร์ มีรอยร้าวและเกิดลายงา



งานผนัง มีรอยร้าว



อยู่ระหว่างซ่อมแซม ฝ้า เพดาน







อาคาร 3 ห้อง 3C

รายการเข้าสำรวจบ้านในโครงการ ชมตะวัน


อาคาร B3 ห้อง 3C




BEDROOM 1



รอยร้าวในห้องน้ำ








รอยร้าวในห้องน้ำ



MASTER BEDROOM






BEDROOM 2




รอยร้าวในห้องน้ำ







รอยร้าวในห้องน้ำ

บริเวณภายนอก




กระเบื้องแตกร้าว



รอยร้าวผนัง

LIVING



รอยร้าวผนัง



อาคาร 3 ห้อง 3D

รายการเข้าสำรวจบ้านในโครงการ ชมตะวัน

อาคาร 3 ห้อง 3D




BEDROOM 1




งานTOPหิน มีรอยร้าว




งานTOPหิน มีรอยร้าว



รอยร้าวพื้น




รอยร้าวพื้น




รอยร้าวพื้น



รอยร้าวพื้น








งานผนังมีรอยร้าว




งานผนังมีรอยร้าว

KITCHEN






งานผนังมีรอยร้าว




งานผนังมีรอยร้าว



MASTER BEDROOM





รอยร้าวพื้น




รอยร้าวพื้น

BEDROOM 2




งานผนังมีรอยร้าว






รอยร้าวฝ้า



รอยร้าวฝ้า



งานผนังมีรอยร้าว




อาคาร 3 ห้อง 3E

รายการเข้าสำรวจบ้านในโครงการ ชมตะวัน


อาคาร 3ห้อง 3E



BEDROOM 2




งานพื้น บริเวณส่วนอาบน้ำ มีรอยร้าว




งานTOPหิน มีรอยร้าว

รอยร้าวผนัง




MASTER BEDROOM






งานTOPหิน มีรอยร้าว






งานผนัง มีรอยร้าว






BEDROOM 1



ผิวTOPหินเกาท์เตอร์ มีรอยร้าวและเกิดลายงา





รอยร้าวผนัง



กระเบื้องกระเบื้องแตก





อาคาร B3 ห้อง 3F

รายการเข้าสำรวจบ้านในโครงการ ชมตะวัน

อาคาร B3 ห้อง 3F






MASTER BEDROOM



รอยร้าวในห้องน้ำ







BEDROOM 1



รอยร้าวในห้องน้ำ




MASTER BEDROOM



รอยร้าวผนัง



BEDROOM 2






รอยร้าวผนัง



อาคาร B3 ห้อง 3P


อาคาร B3ห้อง3P

BEDROOM 2



รอยร้าวผนัง




BEDROOM 1








รอยร้าวผนัง

รอยร้าวผนัง






รอยร้าวผนัง




รอยร้าวผนัง








รอยต่อไม้ลามิเนต




รอยร้าวผนัง






KITCHEN



MASTER BEDROOM






รอยร้าวผนัง

รอยร้าวฝ้า




รอยร้าวผนัง



รอยร้าวฝ้า

รอยร้าวผนัง






รอยร้าวผนัง



รอยร้าวพื้น



รอยร้าวผนัง





รอยร้าวผนัง





รอยร้าวผนัง

ภายนอก





รอยร้าวผนัง



รอยร้าวผนัง



รอยร้าวผนัง



รอยร้าวพื้น



รอยร้าวพื้น






รอยร้าวพื้น



รอยร้าวพื้น



รอยร้าวผนัง



รอยต่อกระเบื้อง




รอยร้าวพื้น



รอยร้าวผนัง





รอยร้าวผนัง




รอยร้าวผนัง





รอยร้าวผนัง




รอยร้าวผนัง




รอยร้าวผนัง





รอยร้าวผนัง




รอยร้าวผนัง




รอยร้าวผนัง




รอยร้าวผนัง




รอยต่อไม้สนิท



รอยร้าวผนัง




รอยร้าวกระเบื้อง



อาคาร B4 ห้อง 4A




รายการเข้าสำรวจบ้านในโครงการ ชมตะวัน

อาคาร B4 ห้อง 4A



layout






BEDROOM 1




รอยร้าวในห้องน้ำ





BEDROOM 2




รอยร้าวในห้องน้ำ



KICTHEN



ระเบียงภายนอก



กระเบื้องไม่เรียบ






อาคาร B4 ห้อง 4B

รายการเข้าสำรวจบ้านในโครงการ ชมตะวัน

อาคาร B4ห้อง4B




BEDROOM 1







รอยร้าวภายในห้องน้ำ



รอยร้าวภายในห้องน้ำ





รอยร้าวภายในห้องน้ำ




งานผนัง บริเวณส่วนอาบน้ำ มีรอยร้าว

MASTER BEDROOM




รอยร้าวผนังส่วนอาบน้ำ


MASTER BEDROOM



รอยร้าวผนังส่วนอาบน้ำ



รอยร้าวผนังส่วนอาบน้ำ



รอยร้าวฝ้า



อาคาร B4 ห้อง 4C





รายการเข้าสำรวจบ้านในโครงการ ชมตะวัน

อาคาร B4 ห้อง 4C




layout

BEDROOM 1






รอยร้าวผนังในห้องน้ำ






รอยร้าวผนังในห้องน้ำ

MASTER BEDROOM



รอยร้าวในห้องน้ำ





รอยร้าวในห้องน้ำ




อาคาร 4 ห้อง 4D

รายการเข้าสำรวจบ้านในโครงการ ชมตะวัน

อาคาร 4ห้อง 4D



BEDROOM 1



งานผนัง บริเวณส่วนอาบน้ำ มีรอยร้าว

ภายนอก



กระเบื้องร้าว



พื้นมีรอยร้าว



ผนังมีรอยร้าว



ผนังมีรอยร้าว



กระเบื้องร้าว





อาคาร 4 ห้อง 4E

รายการเข้าสำรวจบ้านในโครงการ ชมตะวัน


อาคาร 4ห้อง 4E



BEDROOM 1




งานTOPหิน มีรอยร้าว




รอยร้าวผนัง



MASTER BEDROOM




งานTOPหิน มีรอยร้าว




ผนังมีรอยร้าว


BEDROOM 2




งานTOPหิน มีรอยร้าว



ผนังมีรอยร้าว




งานผนัง มีรอยร้าว



ผนังมีรอยร้าว

BEDROOM 2

ภายในบริเวณห้องน้ำ



รอยร้าวผนัง

ภายนอก




รอยร้าวผนัง




รอยร้าวพื้น



รอยร้าวพื้น



รอยร้าวผนัง






รอยร้าวผนัง







อาคาร B4 ห้อง 4F

รายการเข้าสำรวจบ้านในโครงการ ชมตะวัน

อาคาร B4 ห้อง 4F





BEDROOM 1








รอยร้าวผนังในห้องน้ำ









รอยร้าวผนังในห้องน้ำ

MASTER BEDROOM







รอยร้าวในห้องน้ำ








รอยร้าวในห้องน้ำ


BEDROOM 2






รอยร้าวในห้องน้ำ

LIVING




รอยร้าวผนัง










รอยร้าวผนัง



KITCHEN



รอยร้าวในKITCHEN






อาคาร B4 ห้อง 4P

รายการเข้าสำรวจบ้านในโครงการ ชมตะวัน
อาคาร B4 ห้อง 4P



MAID




รอยร้าวผนัง



KITCHEN




รอยร้าวฝ้า




รอยร้าวผนัง


BEDROOM 2




รอยร้าวผนัง



รอยร้าวพื้น




รอยร้าวผนัง














รอยร้าวผนัง





รอยร้าวผนัง









รอยร้าวภายในห้องน้ำ






BEDROOM 1





รอยร้าวภายในห้องน้ำ










รอยร้าวภายในห้องน้ำ



LOBBY





รอยร้าวภายนอก





รอยร้าวภายนอก



อาคาร B5 ห้อง 5A

รายการเข้าสำรวจบ้านในโครงการ ชมตะวัน

อาคาร B5 ห้อง 5A



layout



พื้นกระเบื้องทรุดตัว



บริเวณทางเข้า




รอยร้าวบริเวณพื้นกระเบื้อง

BEDROOM 1






MASTER BEDROOM




ผนังมีคราบ



รอยร้าวผนัง




รอยร้าวผนัง




รอยร้าวผนัง





รอยร้าวผนัง



รอยร้าวพื้น อาน้ำ



อาคาร B5 ห้อง 5B


รายการเข้าสำรวจบ้านในโครงการ ชมตะวัน

อาคาร B5 ห้อง 5B




พื้นกระเบื้องทรุดตัว

ห้องน้ำบริเวณทางเข้า






รอยร้าวบริเวณTOP หิน เคาท์เตอร์อ่างล้างหน้า



รอยร้าวบริเวณTOP หิน เคาท์เตอร์อ่างล้างหน้า





BEDROOM2



รอยร้าวบริเวณพื้นส่วนอาบน้ำ

รอยร้าวผนัง




รอยร้าวผนัง

รอยร้าวผนัง




BEDROOM2





รอยต่อพื้นไม้ลามิเนต ไม่สนิท



MASTER BEDROOM





รอยร้าวพื้น







รอยร้าวผนัง



BEDROOM 1







รอยร้าวบริเวณTOP หิน เคาท์เตอร์อ่างล้างหน้า



รอยร้าวผนัง






รอยร้าวผนัง

พื้นไม้แตก








อาคาร B5 ห้อง 5C

รายการเข้าสำรวจบ้านในโครงการ ชมตะวัน
อาคาร B5 ห้อง 5C









BEDROOM 1



รอยร้าวภายในห้องน้ำ








รอยร้าวผนัง







ภายนอก



รอยร้าวพื้น








MASTER BEDROOM



รอยร้าวภายในห้องน้ำ



BEDROOM 2




รอยร้าวภายในห้องน้ำ




อาคาร ห้อง 5D

รายการเข้าสำรวจบ้านในโครงการ ชมตะวัน


อาคาร ห้อง 5D



BEDROOM 1




รอยร้าวผนัง




รอยร้าวผนัง




รอยร้าวผนัง



รอยร้าวผนัง




รอยร้าวผนัง




รอยร้าวผนัง







รอยร้าวผนัง



รอยร้าวผนัง






รอยร้าวผนัง




รอยร้าวผนัง

BEDROOM 2







รอยร้าวผนัง



รอยร้าวผนัง











รอยร้าวผนัง

รอยร้าวผนัง

MASTER BEDROOM





รอยร้าวผนัง




อาคาร 5 ห้อง 5E

รายการเข้าสำรวจบ้านในโครงการ ชมตะวัน


อาคาร 5 ห้อง 5E




BEDROOM 2




รอยร้าวภายในห้องน้ำ




รอยร้าวผนัง




รอยร้าวผนัง





รอยร้าวผนัง



รอยร้าวผนัง




รอยร้าวผนัง




รอยร้าวผนัง

BEDROOM 1




รอยร้าวผนัง





รอยร้าวผนัง

MASTER BEDROOM




รอยร้าวผนัง









รอยร้าวผนัง









รอยร้าวผนัง

BEDROOM 1




รอยร้าวผนัง





รอยร้าวผนัง


รอยร้าวผนัง





อาคาร 5 ห้อง 5F

รายการเข้าสำรวจบ้านในโครงการ ชมตะวัน



อาคาร 5ห้อง 5F



BEDROOM 2



งานพื้น บริเวณส่วนอาบน้ำ มีรอยร้าว



งานTOPหิน มีรอยร้าว

รอยร้าวผนัง







รอยร้าวผนัง



รอยร้าวผนัง




รอยร้าวผนัง




รอยร้าวผนัง

BEDROOM 1



งานTOPหิน มีรอยร้าว







งานTOPหิน มีรอยร้าว



รอยร้าวผนัง




รอยร้าวผนัง




รอยร้าวผนัง

MASTER BEDROOM



งานTOPหิน มีรอยร้าว

งานTOPหิน มีรอยร้าว



รอยร้าวผนัง


รอยร้าวผนัง







รอยร้าวผนัง

LIVING



รอยร้าวผนัง



รอยร้าวผนัง

ระเบียงภายนอก




รอยร้าวผนัง





รอยร้าวพื้น

KITCHEN





รอยร้าวผนัง




รอยร้าวผนัง



รอยร้าวผนัง



ห้องบริเวณทางเข้า




รอยร้าวผนัง



อาคาร 5 ห้อง 5P

รายการเข้าสำรวจบ้านในโครงการ ชมตะวัน

อาคาร 5ห้อง5P



ภายนอก



ขอบหินไม่เรียบ มีรอยต่อ



กระจากเดิมยึดด้วยซิลิโคน ไม่มีเฟรมยึด



รอยร้าวผนัง




ผนัง มีรอยร้าว




อาคาร B5 ห้อง5P

บริเวณ สระว่ายน้ำ



ผนัง มีรอยร้าว



รอยร้าวผนัง




ลูกกรงไม่มีรอยแยก




ทรายล้างมีรอยร้าว

ห้อง MAID




ผนัง มีรอยร้าว





ผนัง มีรอยร้าว





งานระบียงกระจกเดิม บริเวณสรว่ายน้ำ

ภายในบริเวณห้องน้ำ



รอยร้าวผนัง



รอยร้าวผนัง



รอยร้าวผนัง



BEDROOM 2



รอยร้าวบริเวณTOP หิน เคาะที่เตอร์อ่างล้างหน้า



รอยร้าวผนัง




รอยร้าวผนัง



รอยร้าวพื้น



รอยร้าวพื้น



รอยร้าวผนัง



Villa 10,11,12

Villa 10

รายการเข้าสำรวจบ้านในโครงการ ชมตะวัน


VILLA10



รอยร้าว บริเวณโคนเสา



รอยร้าว กระเบื้อง



รอยร้าว กระเบื้อง




รอยร้าว TOPหิน




รอยร้าว TOPหิน




รอยร้าว ผนัง



รางแขวนผ้า幔หลุด




กระเบื้องแตก




รอยร้าว ผนัง







รอยร้าว TOPหิน



รอยร้าว TOPหิน




รอยร้าว ผนัง



รอยร้าว ผนัง



รอยร้าว ผนัง




รอยร้าว ผนัง






รอยร้าว TOPหิน




รอยร้าว TOPหิน



รอยร้าว ผนัง



รอยร้าว ผนัง



รอยร้าว ผนัง



รอยร้าว ผนัง




หลังคาเดิม





หินเทียมผนังหลุด



รอยต่อหินเทียม




Villa 11



รายการเข้าสำรวจบ้านในโครงการ ชมตะวัน

VILLA11




รอยร้าว กระเบื้องพื้น



รอยร้าว ผนัง




รอยร้าว กระเบื้องพื้น




ฝ้าเพดานมีคราบน้ำ





รอยร้าว TOPหิน



รอยร้าว ผนัง



ขอบประตูหลุด




รอยร้าว ผนัง



รอยร้าว ผนัง





รอยร้าว ผนัง




รอยร้าว ผนัง



ฝ้าเพดานมีรอยร้าว







รอยร้าว ผนัง



รอยร้าว ผนัง



รอยร้าว ผนัง




รอยร้าว ผนัง




Villa 12

รายการเข้าสำรวจบ้านในโครงการ ชมตะวัน

VILLA12



รอยร้าว TOPหิน




รอยร้าว TOPหิน




รอยร้าว ผนัง




รอยต่อพื้นลามิเนต




ผนัง




รอยร้าว ผนัง



รอยร้าว ผนัง




รอยร้าว TOPหิน



รอยร้าว TOPหิน



รอยร้าว ผนัง



รอยร้าว ผนัง






รอยร้าว ผนัง



รอยร้าว ผนัง




รอยต่อพื้นลามิเนต




รอยต่อพื้นลามิเนต

3




รอยร้าว TOPหิน




รอยร้าว TOPหิน







รอยร้าว ผนัง




รอยร้าว ผนัง



รอยร้าว ผนัง




รอยร้าว ผนัง



รอยร้าว ผนัง



รอยร้าว พื้น



รอยร้าว ผนัง







รอยร้าว พื้น




รอยร้าว พื้น



รอยร้าว พื้น



รอยร้าว พื้น



รอยร้าว พื้น

