

บทที่ 2

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ  
มาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

---

บทที่ 2

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะดำเนินการ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงพยาบาล บูติก รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงพยาบาล บูติก รีสอร์ท แอนด์ สปา

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
<b>1.ทรัพยากรกายภาพ</b> <b>1.1 ลักษณะภูมิประเทศ</b> (1) จัดพื้นที่ว่างกว่าร้อยละ 68.87 ของพื้นที่โครงการ (2) รักษาภูมิประเทศเดิมไว้ให้มากที่สุด	- โรงพยาบาลจัดให้มีพื้นที่ว่างตามมาตรการที่กำหนด และจัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่ที่โรงแรม - โรงแรมรักษาสภาพพื้นที่เดิมของโครงการไว้	-	รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว
<b>1.2 การขะล้างพังทลายของดิน</b> (1) จัดระบบระบายน้ำที่มีบ่อหน่วงน้ำขนาด 347, 216, 336 และ 216 ลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้ำขนาด 1,882.5 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งแต่ละบ่อสามารถรองรับน้ำฝน เมื่อฝนตกหนักได้มากกว่า 3 ชั่วโมง (2) จัดทำต่ายคอนกรีต เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน และมีการปลูกต้นไม้ ไม่เลื้อยและหยักคลุมดิน	- โรงแรมจัดให้มีระบบระบายน้ำรอบโรงแรม พร้อมบ่อหน่วงน้ำ และอ่างเก็บน้ำเพื่อรองรับน้ำฝน - โรงแรมมีการปลูกต้นไม้ ไม่เลื้อยและหยักคลุมดินรอบบริเวณโรงแรม ซึ่งช่วยป้องกันการพังทลายของดิน	-	รูปภาพที่ 2.3 อ่างเก็บน้ำ
		-	รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
<b>1.3 คุณภาพอากาศ</b> (1) จัดให้มีการปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียว	- ทางโรงแรมได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียว โดยรอบพื้นที่โครงการตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ เพื่อช่วยลดความร้อน รวมทั้งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อช่วยลดระดับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ	-	รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว รูปภาพที่ 2.2 คนสวน
<b>1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน</b> ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-
<b>1.5 แหล่งน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำ</b> (1) น้ำเสียจากโครงการจะถูกบำบัดจนมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนฆ่าเชื้อโรคและระบายออกสู่ลำน้ำชีมสำหรับอาคารห้องพักรวมและอาคารที่พักพนักงาน (2) น้ำเสียจากอาคารอื่นๆ จะบำบัดจนมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนฆ่าเชื้อโรคและรวบรวมลงสู่อ่างเก็บน้ำซึ่งจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่โครงการต่อไป (3) น้ำฝนจากหลังคาและถนน จะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 และ 0.5 เมตร ก่อนปล่อยลงสู่บ่อหน่วงน้ำขนาด 347, 216, 336 และ 216 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งกระจายอยู่ตลอดแนวที่ดินชายหาด	- โรงแรมมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำทิ้งให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยได้ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ก่อนการก่อสร้างโรงแรม สำหรับน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะเข้าสู่ลำน้ำชีม - โรงแรมได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชนิดสำเร็จรูป ก่อนรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่อ่างเก็บน้ำ ซึ่งมีระบบเติมอากาศเพื่อช่วยบำบัดน้ำทิ้ง ก่อนนำไปใช้รดน้ำต้นไม้โรงแรม - น้ำฝนจากหลังคาและถนน จะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำรอบโรงแรมและปล่อยลงสู่บ่อหน่วงน้ำ	-	รูปภาพที่ 2.9 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโรงแรม  รูปภาพที่ 2.9 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโรงแรม  รูปภาพที่ 2.10 รางระบายน้ำ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงพยาบาล ศรีพนม บูติค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงพยาบาล ศรีพนม บูติค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
<p>1.5 แหล่งน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำ (ต่อ)</p> <p>(4) บริเวณด้านที่ติดกับสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะจัดเตรียมอ่างเก็บน้ำขนาด 1,882.5 ลูกบาศก์เมตร ไว้รองรับน้ำฝน บ่อหนองน้ำจะรองรับตะกอนที่มากับน้ำฝน ก่อนปล่อยน้ำไหลสู่ทะเล</p> <p>(5) น้ำจากบ่อหนองน้ำและอ่างเก็บน้ำจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่โครงการ</p>	<p>- โรงแรมจัดให้มีระบบระบายน้ำรอบโรงแรม พร้อมบ่อหนองน้ำ และอ่างเก็บน้ำเพื่อรองรับน้ำฝน</p> <p>- โรงแรมจัดให้มีระบบระบายน้ำรอบโรงแรม พร้อมบ่อหนองน้ำ และอ่างเก็บน้ำเพื่อรองรับน้ำฝนและนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่โครงการ</p>	-	<p>รูปภาพที่ 2.3 อ่างเก็บน้ำ</p> <p>รูปภาพที่ 2.10 รางระบายน้ำ</p>
<p>1.6 แหล่งน้ำใต้ดินและคุณภาพน้ำ</p> <p>(1) บำบัดน้ำเสียจนมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนปล่อยน้ำทิ้งให้มีความเหมาะสมตามมาตรฐาน โดยได้ทำการติดตั้งระบบบำบัดก่อนการก่อสร้างโรงแรม สำหรับน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะเข้าสู่ลำน้ำ</p> <p>(2) นำเสียจากอาคารอื่นๆ จะบำบัดจนมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมและรวบรวมลงสู่อ่างเก็บน้ำ ซึ่งจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่โครงการต่อไป</p>	<p>- โรงแรมมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำทิ้งให้มีความเหมาะสมตามมาตรฐาน โดยได้ทำการติดตั้งระบบบำบัดก่อนการก่อสร้างโรงแรม สำหรับน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะเข้าสู่ลำน้ำ</p> <p>- โรงแรมได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชนิดสำเร็จรูป ก่อนรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่อ่างเก็บน้ำ ซึ่งมีระบบเดิมอากาศเพื่อช่วยบำบัดน้ำทิ้ง ก่อนนำน้ำไปใช้รดน้ำต้นไม้โรงแรม</p>	-	<p>รูปภาพที่ 2.9 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโรงแรม</p> <p>รูปภาพที่ 2.9 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโรงแรม</p>

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรม ศรีพันวา บุทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บุทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ศรีพันวา บุทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
2. ทรัพยากรชีวภาพ			
2.1 นิเวศวิทยาทางบก	(1) ควบคุมใช้กิจกรรมต่างๆ อยู่ในโครงการเท่านั้น	- โรงแรมดำเนินการโรงแรมภายในพื้นที่โรงแรมเท่านั้น	-
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ	(1) บำบัดน้ำเสียให้ได้ตามมาตรฐาน แล้วรวบรวมลงสู่อ่างเก็บน้ำขนาด 1,882.5 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ด้านข้างอาคารส่วนบริการ	- โรงแรมได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชนิดสำเร็จรูป ก่อนรวบรวม น้ำเสียเข้าสู่อ่างเก็บน้ำ ซึ่งมีระบบเดิมอากาศ เพื่อช่วยบำบัดน้ำ ทั้ง ก่อนนำน้ำไปใช้รดน้ำต้นไม้ในโรงแรม	รูปภาพที่ 2.3 อ่างเก็บน้ำ รูปภาพที่ 2.9 ระบบบำบัดน้ำเสีย สำเนารูปของโรงแรม
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	3.1.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
3.1.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม จังหวัดภูเก็ต	ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
3.1.3 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงพยาบาล ศรีพนาวา บุติค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงพยาบาล ศรีพนาวา บุติค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
<p>3.2 การคมนาคมขนส่ง</p> <p>(1) ติดตั้งเครื่องหมายจราจรทางเข้า-ออก และที่จอดรถ</p> <p>(2) จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณที่จอดรถ</p> <p>(3) ห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณทางเข้า-ออก บนถนนสาธารณะ และบริเวณไหล่ทาง</p> <p>(4) จัดที่จอดรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการ 17 คัน โดยขนาดพื้นที่และจำนวนที่จอดรถยนต์ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตั้งแต่ทางเข้าของโรงพยาบาล ซึ่งคอยสอบถามข้อมูลบุคคลและสถานที่ที่ต้องการติดต่อแล้วใช้วิทยุสื่อสารเพื่อแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ประจำแต่ละจุดบนเส้นทางเดินรถ เพื่อให้ผู้มาติดต่อสามารถดูสัญญาณมือบอกทางไปยังพื้นที่โรงพยาบาลได้ สำหรับพนักงานของโรงพยาบาลได้มีนโยบายเตือนด้านการขับชั้รถด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในโรงพยาบาล</li> <li>- โรงพยาบาลจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมดูแลการจราจรตั้งแต่ทางเข้า-ออกเป็นกะ ตลอด 24 ชั่วโมง</li> <li>- โรงพยาบาลจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมดูแลการจราจรตั้งแต่ทางเข้า-ออกเป็นกะ ตลอด 24 ชั่วโมง</li> <li>- โรงพยาบาลจัดให้มีที่จอดรถยนต์ภายในโรงพยาบาล ตามมาตรการที่กำหนด และมีบริการรับ-ส่งแก่ผู้มาเข้าพักในโรงแรม ซึ่งกลุ่มลูกค้าโรงแรมส่วนใหญ่เป็นลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้รถบริการสาธารณะ หรือเอกชนจากสนามบินมายังโรงพยาบาล</li> </ul>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>รูปภาพที่ 2.8 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p> <p>รูปภาพที่ 2.8 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p> <p>รูปภาพที่ 2.8 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p> <p>รูปภาพที่ 2.6 ลานจอดรถ</p> <p>รูปภาพที่ 2.7 รถบริการภายในโรงแรม</p>

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
<b>3.3 การใช้พื้นที่</b> (1) จัดถึงพื้นที่จุดที่ 1 บริเวณทางเข้าพื้นที่โครงการศรีพินา ปริมาตร 100 ลบ.ม. (2) จัดถึงพื้นที่จุดที่ 2 ใต้อาคารกีฬาปริมาตร 500 ลบ.ม. (3) จัดถึงพื้นที่จุดที่ 3 บริเวณอาคารบาร์เครื่องดื่ม ปริมาตร 200 ลบ.ม. (4) อาคารวิลล่า A, B และ C ทุกหลังจะมีถังเก็บน้ำสำเร็จรูป ขนาดความจุ 1.5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถึง (5) อาคารวิลล่า A1 และ C1 ทุกหลังจะมีถังเก็บน้ำสำเร็จรูป ขนาดความจุ 1.5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถึง (6) ประชาสัมพันธ์ให้ร่วมกันประหยัดน้ำ  (7) ตรวจสอบการจ่ายน้ำและเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้แก้ไขทันที	- โรงแรมมีถังเก็บน้ำที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำแล้ว และได้มีการสำรองน้ำโดยการซื้อน้ำจากบริษัทเอกชน เพื่อให้สามารถมีน้ำใช้ภายในโรงแรมอย่างเพียงพอ  - ทางโรงแรมได้มีการเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำหรือ อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ตามที่กำหนดในมาตรการทั้งในส่วนห้องพักของลูกค้า และห้องพักของโรงแรม ตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้างโรงแรม  - โรงแรมมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบการชำรุดของระบบการแจกจ่ายน้ำและเส้นท่อ ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ หากพบการชำรุดทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที	-	รูปภาพที่ 2.11 ถังเก็บน้ำใช้ เอกสารแนบที่ 9 ระบบ สาธารณูปโภค  รูปภาพที่ 2.12 สุขภัณฑ์ที่ ประหยัดน้ำ  รูปภาพที่ 2.13 การตรวจเช็คเส้น ท่อของระบบการจ่ายน้ำ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
<p>3.4 การระบายและป้องกันน้ำท่วม</p> <p>(1) น้ำเสียจากอาคารห้องพักที่ผ่านการบำบัดจนได้มาตรฐานและฆ่าเชื้อโรคแล้วจะปล่อยเข้าสู่บ่อจ่ายน้ำ เพื่อเข้าระบบลานซึมขนาด 12 ตารางเมตร/ 1 ห้องน้ำ</p> <p>(2) น้ำเสียจากอาคารที่พักพนักงาน ที่ผ่านการบำบัดจนได้มาตรฐานแล้วจะปล่อยเข้าสู่บ่อจ่ายน้ำเพื่อเข้าระบบลานซึมขนาด 24 ตารางเมตร/อาคาร</p> <p>(3) น้ำเสียจากอาคารอื่นๆ ที่ผ่านการบำบัดจนได้มาตรฐานและฆ่าเชื้อโรคแล้ว จะระบายลงสู่บ่อกักคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ ก่อนปล่อยลงสู่อ่างเก็บน้ำขนาด 1,882.5 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่บริเวณด้านข้างอาคารส่วนบริการ</p> <p>(4) น้ำจากอ่างเก็บน้ำจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ การใช้น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ไม่โครงการประมาณ 120 ลูกบาศก์เมตร/วัน</p>	<p>- โรงแรมจัดให้มีบ่อท่อน้ำ ปริมาตรที่กำหนด บริเวณด้านทิศตะวันตกของโครงการ เพื่อท่อน้ำฝนไว้ภายในโรงแรม ก่อนระบายออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ พร้อมออกแบบให้มีบ่อพักน้ำ และติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอย บริเวณจุดระบายน้ำก่อนระบายออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ</p> <p>- โรงแรมได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำทิ้งให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยได้ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนการก่อสร้างโรงแรม สำหรับน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะเข้าสู่ลานซึม</p> <p>- โรงแรมได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชนิดสำเร็จรูป ก่อนรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่อ่างเก็บน้ำ ซึ่งมีระบบเดิมอากาศ เพื่อช่วยบำบัดน้ำทิ้ง ก่อนนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ในโรงแรม</p> <p>- โรงแรมจัดให้มีระบบระบายน้ำรอบโรงแรม พร้อมบ่อท่อน้ำ และอ่างเก็บน้ำเพื่อรองรับน้ำฝน</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>รูปภาพที่ 2.9 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโรงแรม</p> <p>รูปภาพที่ 2.9 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโรงแรม</p> <p>รูปภาพที่ 2.10 รางระบายน้ำ</p>



ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บุทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ศรีพันวา บุทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
<p>3.4 การระบายและป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)</p> <p>(5) น้ำฝนส่วนใหญ่จะปล่อยให้มีลงดิน ส่วนน้ำฝนจากหลังคา ถนน ที่จอดรถ และทางเดิน จะรวบรวมระบายลงสู่ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 และ 0.5 เมตร ก่อนปล่อยลงสู่บ่อหนองน้ำขนาด 347, 216, 336 และ 216 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งกระจายอยู่ตลอดแนวที่ดินชายหาด</p> <p>(6) บริเวณด้านที่ติดกับสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะจัดเตรียมอ่างเก็บน้ำขนาด 1,882.5 ลูกบาศก์เมตร ไว้รองรับน้ำฝน บ่อหนองน้ำจะรองรับตะกอนที่มากับน้ำฝน ก่อนปล่อยน้ำไหลลงสู่ทะเล ซึ่งแต่ละบ่อจะสามารถรองรับน้ำฝนเมื่อฝนตกหนักได้มากกว่า 3 ชั่วโมง</p>	<p>- น้ำฝนจากหลังคาและจากถนนทั้งหมดจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำรอบโรงแรม และปล่อยลงสู่บ่อหนองน้ำ</p> <p>- โรงแรมจัดให้มีระบบระบายน้ำบริเวณที่ติดกับสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และรอบโรงแรม พร้อมบ่อหนองน้ำ และอ่างเก็บน้ำเพื่อรองรับน้ำฝน</p>	-	<p>รูปภาพที่ 2.10 ระบายบายน้</p> <p>รูปภาพที่ 2.10 ระบายบายน้</p> <p>รูปภาพที่ 2.3 อ่างเก็บน้ำ</p>

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรม ศรีพันวา บุทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บุทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ศรีพันวา บุทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
<p>3.5 การจัดการน้ำเสีย</p> <p>(1) น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดและฆ่าเชื้อโรคแล้วจากอาคารห้องพักและอาคารที่พักพนักงาน จะผ่านบ่อจ่ายน้ำซึ่งจะเป็นจุดตรวจคุณภาพน้ำด้วย น้ำที่บำบัดจนได้มาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ข แล้ว (ค่า <math>BOD_{500}</math> ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร) จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบลานซึม ซึ่งพื้นที่ลานซึมได้ออกแบบไว้ให้สามารถขีมน้ำได้หมดภายใน 1 วัน</p> <p>(2) น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดและฆ่าเชื้อโรคแล้วจากอาคารส่วนต้อนรับ อาคารกีฬา อาคารสนามเทนนิส อาคารส่วนบริการและอาคารสปา จะผ่านจุดตรวจคุณภาพน้ำจนได้มาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ข แล้ว (ค่า <math>BOD_{500}</math> ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร) แล้วรวบรวมลงสู่อ่างเก็บน้ำขนาด 1,882.5 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ด้านข้างอาคารส่วนบริการ นำจากอ่างเก็บน้ำจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ การใช้น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ไม่โครงการประมาณ 120 ลูกบาศก์เมตร/วัน</p> <p>(3) ประสานงานให้ห้องค้การบริหารส่วนตำบลวิชิต มาสุบตะกอนจากส่วนเกรอะไปกำจัดทุก 2 ปี</p>	<p>สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ</p> <p>- โรงแรมจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำทิ้งให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะเข้าสู่ระบบลานซึม ก่อนรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่อ่างเก็บน้ำ ซึ่งมีระบบเติมอากาศ เพื่อช่วยบำบัดน้ำทิ้ง ก่อนนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ในโรงแรม ทั้งนี้ทางโรงแรมมีการจัดเก็บสถิติปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้เดินระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือน และสรุปผลรายงานสถิติและข้อมูลที่ได้เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษฯ (แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2) ส่งให้เทศบาลตำบลวิชิต ทุกเดือน</p> <p>- โรงแรมจัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้มีประสิทธิภาพ โดยฝ่ายวิศวกรโรงแรม และสรุปผลรายงานสถิติและข้อมูลที่ได้เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษฯ (แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2) ส่งให้เทศบาลตำบลวิชิต ทุกเดือน</p> <p>- โรงแรมทำการสุบตะกอน จากถังส่วนเกรอะ เป็นประจำตามความเหมาะสม โดยติดต่อดูดสิ่งปฏิกูลของเอกขนให้เข้ามาดำเนินการ โครงการได้ทำการสุบตะกอนล่าสุดเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567</p>	-	<p>รูปภาพที่ 2.9 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโรงแรม</p> <p>เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส1 ทส2</p> <p>-</p> <p>เอกสารแนบที่ 8 ใบเสร็จการสุบตะกอน/ไขมัน</p>

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บุทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ศรีพันวา บุทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
<b>3.6 การจัดการขยะมูลฝอย</b> (1) จัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 15 ลิตร จำนวน 2 ถัง แยกเป็น ขยะเปียกและขยะแห้งไว้ในห้องพักทุกห้อง	- โรงแรมจัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอยไว้ในทุกห้องพักพื้นที่ ส่วนกลางต่างๆ เป็นต้น โดยมีลักษณะแบบมีฝาปิดมิดชิดไว้ รองรับขยะอย่างเพียงพอ โดยมีแม่บ้านทำความสะอาดทำ หน้าที่รวบรวมขยะมูลฝอยจากพื้นที่ส่วนต่างๆ บรรจุในถุง ขยะพร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อยก่อนนำไปรวบรวมไว้ที่จุด พักขยะรวมของโรงแรมทุกวัน - สำหรับจุดพักขยะรวมของโรงแรม จัดให้มีถังขยะแยก ประเภทแบ่งออกเป็น 3 ประเภท เพื่อรองรับขยะเปียก และ ขยะแห้ง และขยะรีไซเคิล/ขยะอันตราย ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบของโรงแรมทำการขนขยะแต่ละประเภทไปยังโรง คัดแยกขยะของโรงแรม เพื่อทำการจัดการขยะแต่ละ ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป และขยะอันตรายจะส่งกำจัดยัง เทศบาลนครภูเก็ต ขยะพลาสติก กระดาษรวบรวมเพื่อขาย ให้แก่ร้านที่รับซื้อ นอกจากนี้ โรงแรมได้นำเศษอาหารจาก ห้องครัวมาทำน้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ใน โรงแรมอย่างต่อเนื่อง	-	รูปภาพที่ 2.16 ถึงขยะมูลฝอยใน พื้นที่ต่างๆ ของโรงแรม รูปภาพที่ 2.15 โรงคัดแยกขยะ รูปภาพที่ 2.17 จุดทำปุ๋ยหมัก ชีวภาพของโรงแรม เอกสารแนบที่ 7 ใบเสร็จมูลฝอย รูปภาพที่ 2.16 ถึงขยะมูลฝอยใน พื้นที่ต่างๆ ของโรงแรม รูปภาพที่ 2.15 โรงคัดแยกขยะ รูปภาพที่ 2.17 จุดทำปุ๋ยหมัก ชีวภาพของโรงแรม เอกสารแนบที่ 7 ใบเสร็จมูลฝอย

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
<p>3.6 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)</p> <p>(2) อาคารต้อนรับ อาคารกีฬา อาคารสนามเทนนิส อาคารส่วนบริการ อาคารสปา อาคารบาร์เครื่องดื่ม และอาคารที่พักพนักงาน จัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 50 ลิตร จำนวน 2 ถังแยกเป็นขยะเปียกและขยะแห้ง ไว้บริเวณบันไดของอาคารทุกชั้น</p> <p>(3) หอ่งน้ำของทุกอาคารจะมีถังขยะขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ถัง</p> <p>(4) แม่น้ำจะรวบรวมขยะจากส่วนต่างๆ นำมาคัดแยกประเภทขยะ เป็นขยะเปียก ขยะแห้ง ปละขยะที่รีไซเคิลได้ เก็บใส่ถุงดำและนำไปพักไว้ยังห้องพักขยะรวม โดยขยะที่รีไซเคิลได้จะขายให้แก่ร้านรับซื้อของเก่า นอกจากนี้ ในห้องครัวของอาคารต่างๆ จะจัดตั้งรองรับเศษอาหารขนาด 100 ลิตรไว้ และให้เอกชนที่รับซื้อเศษอาหารนำไปทำอาหารสัตว์หรือปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป</p>	<p>- โรงแรมจัดให้มีถังขยะตามอาคารต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ และมีแม่บ้านทำความสะอาด มีหน้าที่รวบรวมขยะทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในโรงแรม โดยกำหนดให้ทำการเก็บแยกขยะเปียก-ขยะแห้ง รวมทั้งขยะรีไซเคิลทันทีในแต่ละวัน ก่อนทำการรวบรวมที่จุดพักขยะรวมของโรงแรม และทำความสะอาดจุดพักขยะรวมทุกครั้งภายหลังจากการทำกรขนขยะแต่ละประเภทไปยังโรงคัดแยกขยะของโรงแรม</p> <p>- โรงแรมจัดให้มีถังขยะภายในโรงแรมตามส่วนต่าง ๆ ซึ่งขยะจากส่วนต่างๆ จะมีแม่บ้านทำความสะอาดเป็นผู้คัดแยกและรวบรวมไปยังจุดพักขยะรวมทุกครั้ง เพื่อทำการจัดการขยะแต่ละประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป และขยะอันตรายจะส่งกำจัดยังเทศบาลนครภูเก็ต ขยะพลาสติก กระดาษรวบรวมเพื่อขายให้แก่ร้านที่รับซื้อ นอกจากนี้ โรงแรมได้นำเศษอาหารจากห้องครัวมาทำน้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในโรงแรมอย่างต่อเนื่อง</p>	-	<p>รูปภาพที่ 2.16 ถึงขยะมูลฝอยในพื้นที่ต่างๆ ของโรงแรม</p> <p>รูปภาพที่ 2.15 โรงคัดแยกขยะ</p> <p>รูปภาพที่ 2.17 จุดทำปุ๋ยหมักชีวภาพของโรงแรม</p>
		-	<p>รูปภาพที่ 2.16 ถึงขยะมูลฝอยในพื้นที่ต่างๆ ของโรงแรม</p> <p>รูปภาพที่ 2.15 โรงคัดแยกขยะ</p> <p>รูปภาพที่ 2.17 จุดทำปุ๋ยหมักชีวภาพของโรงแรม</p>

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
<p>3.6 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)</p> <p>(5) ห้องพักรวมของโครงการอยู่ด้านข้างอาคารส่วนบริการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ห้อง ได้แก่ ห้องพักรายวัน ห้องพักรายสัปดาห์ และห้องพักรายสัปดาห์ แต่ละห้องมีความจุประมาณ 18 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรก็เก็บ 54 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับขยะทั้งโครงการได้นานประมาณ 2 เดือน</p> <p>(6) นำขยะที่เกิดขึ้นในบริเวณห้องพักขยะเปียก จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของอาคารส่วนบริการต่อไป</p> <p>(7) โครงการจะขอรับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลริตติให้เข้ามาเก็บขยะมูลฝอยทุกวัน</p>	<p>- สำหรับจุดพักรวมขยะของโรงแรม จะมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบของโครงการขนขยะแต่ละประเภทไปยังโรงคัดแยกขยะของโรงแรม เพื่อทำการจัดการขยะแต่ละประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป และขยะอันตรายส่งกำจัดไปยังเทศบาลนครภูเก็ต นอกจากนี้โรงแรมได้นำเศษอาหารจากห้องครัวมาทำน้ำหมักชีวภาพ และปัสสาวะเพื่อใช้ในโรงแรมอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- นำขยะที่เกิดขึ้นในบริเวณห้องพักขยะเปียก จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของอาคารส่วนบริการต่อไป</p> <p>- โรงแรมทำการขนขยะแต่ละประเภทไปยังโรงคัดแยกขยะของโรงแรม เพื่อทำการจัดการขยะแต่ละประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป และขยะอันตราย และจะขอความสง่างามกำจัดไปยังเทศบาลนครภูเก็ต</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>รูปภาพที่ 2.14 ห้องพักรวม</p> <p>-</p> <p>เอกสารแนบที่ 7 ใบเสร็จมูลฝอย</p>

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพนาวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ศรีพนาวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
<b>3.7 ไฟฟ้า</b> (1) ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 1,600 KVA เพื่อลดแรงดันต่ำเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (2) ภายในอาคารได้ออกแบบงานระบบวิศวกรรมให้สอดคล้องกับการใช้งาน โดยคำนึงการประหยัดพลังงานเป็นสำคัญ เช่น การเลือกใช้หลอดไฟชนิด Compact fluorescent เป็นต้น	- โรงแรมได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545 - โรงแรมกำหนดระยะเวลาเปิดไฟฟ้าส่วนกลางตามมาตรการที่กำหนด โดยมีแม่บ้านของโรงแรม เป็นผู้รับผิดชอบ	-	รูปภาพที่ 2.19 หม้อแปลงไฟฟ้า เอกสารแนบที่ 9 ระบบ สาธารณูปโภค
<b>4. คุณภาพชีวิต</b> <b>4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ</b> (1) จัดแรงงานในท้องถิ่นเป็นพนักงานเป็นอันดับแรก (2) ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมทางสังคมต่างๆ ของท้องถิ่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน	- ทางโรงแรมมีนโยบายในการพิจารณาการรับบุคคลในท้องถิ่นเพื่อเข้าทำงาน ซึ่งตามเหมาะสมของงานและบุคคล - โรงแรมมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมชุมชน เช่น บริจาค ผากระป๋อง บริจาคสิ่งของ บริจาคโลหิต กิจกรรมปลูกป่า และทำความสะอาดพื้นที่ในชุมชน เป็นต้น	-	รูปภาพที่ 2.20 การร่วมกิจกรรม กับชุมชน

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บุทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ศรีพันวา บุทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
<p>4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย</p> <p>(1) โครงการจะติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยไว้ทุกชั้นของอาคาร</p> <p>(2) จัดห้องปฐมพยาบาลที่มีเครื่องมือปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์ไว้สำหรับผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุเล็กน้อย</p> <p>(3) โครงการพร้อมประสานงานกับสถานีอนามัยบ้านแหลมชั้น และสถานีอนามัยบ้านอ่าวมะขาม เพื่อนำผู้พักอาศัยที่ได้รับบาดเจ็บส่งสถานีนอนามัย หากเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรง และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโครงการไว้ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>(4) ห้องอาหาร ห้องสปา และสระว่ายน้ำโครงการจะจัดเตรียมให้ได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข</p>	<p>ผลกระทบจากการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>- โรงแรมได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยภายในบริเวณต่างๆ ของโรงแรม ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง ฯ พร้อมมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์เป็นประจำ 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>- โรงแรมจัดห้องปฐมพยาบาลที่มีเครื่องมือปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์ไว้สำหรับผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุเล็กน้อย</p> <p>- โรงแรมได้แจ้งเบอร์ติดต่อของห้องพักโรงแรม แก่ผู้พักอาศัย ซึ่งสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>- โรงแรมมีห้องอาหาร ห้องสปา และสระว่ายน้ำของโรงแรมตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข</p>	-	<p>รูปภาพที่ 2.21 อุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย</p> <p>เอกสารแนบที่ 5 รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย</p> <p>รูปภาพที่ 2.22 ห้องปฐมพยาบาลของโรงแรม</p> <p>รูปภาพที่ 2.23 กล้องปฐมพยาบาล</p>
<p>4.3 การป้องกันอัคคีภัย</p> <p>(1) อาคารห้องพัก ติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟไว้บริเวณศาลาห้องนอนและห้องนั่งเล่น/ห้องรับประทานอาหาร ติดตั้งจุดรับสัญญาณความร้อน ไว้ในห้องน้ำ และกึ่งสัญญาณเตือนภัยแบบอัตโนมัติ และถึงดับเพลิงชนิดเคมีแห้งบริเวณผนังหน้าห้องนอน</p>	<p>- โรงแรมได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยภายในบริเวณต่างๆ ของโรงแรม ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง ฯ พร้อมมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์เป็นประจำ</p>	-	<p>รูปภาพที่ 2.21 อุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย</p> <p>เอกสารแนบที่ 5 รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย</p>

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ศรีพันวา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
<p>4.3 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)</p> <p>(2) อาคารส่วนต้อนรับ ติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟกระจายทั่วทุกห้องและทุกชั้น ยกเว้นห้องครัวจะติดตั้งจุดจับสัญญาณความร้อน ติดตั้งเครื่องสัญญาณเตือนภัยแบบอัตโนมัติไว้ในห้องครัวชั้นที่ 1 ด้านหน้าร้านค้าและหน้าห้องครัวชั้นที่ 2 และติดตั้งถังดับเพลิง</p> <p>(3) อาคารที่พัก ติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟกระจายทั่วทุกห้องและทุกชั้น ยกเว้นห้องนำจะติดตั้งจุดจับความร้อน และติดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไว้ที่ห้องสมุดและห้องจัดเตรียมบาร์เครื่องดื่ม</p> <p>(4) อาคารสนามเทนนิส ติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟกระจายทั่วห้องรวมทั้งบริเวณทางเดินด้วย และติดตั้งจุดจับสัญญาณความร้อนไว้ในห้องน้ำและห้องเก็บของพนักงาน ติดตั้งเครื่องสัญญาณเตือนภัยแบบอัตโนมัติไว้บริเวณหน้าห้องแม่บ้าน และติดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไว้ที่ห้องเก็บสัมภาระพนักงาน ห้องแม่บ้าน ห้องเก็บของและบริเวณทางเดินในอาคาร และถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ไว้ที่ห้องรักษาความปลอดภัยและบริเวณส่วนรับส่งของ</p>	<p>- โรงแรมได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยภายในบริเวณต่างๆ ของโรงแรม ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง ฯ พร้อมมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์เป็นประจำ 1 เดือน/ครั้ง ตลอดจนระยะเวลาดำเนินการ รวมทั้งมีการซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่นักงานในโครงการ โดยในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 ทางโครงการได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2567</p>	-	<p>รูปภาพที่ 2.21 อุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย</p> <p>เอกสารแนบที่ 5 รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย</p> <p>รูปภาพที่ 2.25 การซ้อมอพยพหนีไฟ</p> <p>เอกสารแนบที่ 6 แผนฉุกเฉินสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย/สึนามิ</p> <p>เอกสารแนบที่ 10 รายงานการซ้อมอพยพหนีไฟ</p>



ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
<p>4.3 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)</p> <p>(5) อาคารส่วนบริการ ติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟทุกห้อง และ ติดตั้งถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้งไว้ที่ห้องอาหาร และถึงดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไว้ที่ห้องงานระบบไฟฟ้า ห้องครัว และห้องควบคุมอัคคีภัย</p> <p>(6) อาคารสปา ติดตั้งจุดจับสัญญาณควันไฟบริเวณทางเดิน และห้องนอนทุกห้อง ติดตั้งจุดจับสัญญาณความร้อนไว้ในห้องน้ำทุกห้อง ติดตั้งกริ่งสัญญาณเตือนภัยแบบอัตโนมัติไว้บริเวณทางเดินทางชั้น 1 ของอาคาร และติดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไว้ที่ห้องเตรียมอุปกรณ์ และส่วนต้อนรับของส่วนสปา</p> <p>(7) อาคารที่พักพนักงาน ติดตั้งจุดรับสัญญาณควันไฟไว้ในห้องพักทุกห้อง ติดตั้งจุดรับสัญญาณความร้อนไว้ในห้องน้ำทุกห้อง และติดตั้งกริ่งสัญญาณเตือนภัยแบบอัตโนมัติและถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไว้บริเวณทางเดินทุกชั้นของอาคาร</p>	<p>- โรงแรมได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยภายในบริเวณต่างๆ ของโรงแรม ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง ฯ พร้อมมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์เป็นประจำ 1 เดือน/ครั้ง ตลอดจนระยะเวลาดำเนินการ รวมทั้งมีการซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่นักงานในโครงการ โดยในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 ทางโครงการได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2567</p>	-	<p>รูปภาพที่ 2.21 อุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย</p> <p>เอกสารแนบที่ 5 รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย</p> <p>เอกสารแนบที่ 10 รายงานการซ้อมอพยพหนีไฟ</p>

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ศรีพินา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
<b>4.3 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)</b> (8) หากอาคารใดมีเหตุเพลิงไหม้ กรณีเตือนภัยอัตโนมัติจะดังขึ้น และมีการแจ้งเหตุไปให้ส่วนควบคุมอัคคีภัยกลางของโครงการ ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารส่วนบริการ ส่วนควบคุมกลางจะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ตลอดเวลา เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาได้ทันทั่วทั้งที่ (9) ติดตั้งตู้ดับเพลิงไว้ทุกชั้นของทุกอาคาร ยกเว้นอาคารห้องพักจะติดตั้งหัวฉีดน้ำดับเพลิงกระจายบริเวณทางเดินรวม 8 จุด (10) จัดให้มีไฟฉุกเฉิน กระจายบริเวณทางเดินในและนอกอาคารทั่วพื้นที่โครงการ	- โรงแรมจัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย หากอาคารใดมีเหตุเพลิงไหม้ กรณีเตือนภัยอัตโนมัติจะดังขึ้น และมีการแจ้งเหตุไปให้ส่วนควบคุมอัคคีภัยกลางของโครงการ ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารส่วนบริการ ส่วนควบคุมอัคคีภัยกลางจะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ตลอดเวลา เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาได้ทันทั่วทั้งที่ - โรงแรมได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยภายในบริเวณต่างๆ ของโรงแรม ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง ฯ พร้อมมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์เป็นประจำ 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	รูปภาพที่ 2.21 อุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย เอกสารแนบที่ 5 รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย  รูปภาพที่ 2.21 อุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย เอกสารแนบที่ 5 รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย
<b>4.4 ทัศนียภาพ</b> (1) จัดพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง ซึ่งช่วยลดความกระต้างจากโครงสร้างของอาคาร และลดผลกระทบด้านทัศนียภาพของพื้นที่สู่ผู้สัญจรไปมา (2) ใช้สีทาหลังคาและตัวอาคาร ที่มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ	- โรงแรมจัดพื้นที่สีเขียวให้มีการปลูกไม้ยืนต้นที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ว่างของโรงแรมตามที่มาตรการกำหนด - โรงแรมใช้สีหลังคาที่มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ	-	รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว  รูปภาพที่ 2.4 โครงสร้างอาคาร

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บุทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2  
ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บุทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1.ทรัพยากรกายภาพ 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ ไม่มีมาตรการกำหนด	-ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
1.2 การขะล้างพังทลายของดิน ไม่มีมาตรการกำหนด	-ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
1.3 คุณภาพอากาศ ไม่มีมาตรการกำหนด	-ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน ไม่มีมาตรการกำหนด	-ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
1.5 แหล่งน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำ (1) ตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลในระยยะ 100 เมตรจากชายฝั่ง ทุก 6 เดือน (2) ตรวจสอบการชะพาตะกอนดินลงสู่ทะเล ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โรงแรมได้จัดจ้าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลในระยยะ 100 เมตรจากชายฝั่ง ทุก 6 เดือน และตรวจสอบการชะตะกอนดินลงสู่ทะเล ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	-	เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส1 ทส2

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพนัสนา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2 ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพนัสนา บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1.5 แหล่งน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำ (ต่อ) (3) ตรวจสอบตะกอนในรางระบายน้ำและบ่อหมุนวนน้ำ หาก เกิดการตันขึ้นให้ทำการขุดลอก ตลอดจนระยะเวลา ดำเนินการ	- โรงแรมมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบตะกอนในรางระบายน้ำ และบ่อหมุนวนน้ำ ของโรงแรมเป็นประจำ หากเกิดการตัน ขึ้นทางโรงแรมจะดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำโดยทันที	-	รูปภาพที่ 2.10 รางระบายน้ำ
1.6 แหล่งน้ำใต้ดินและคุณภาพน้ำ ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
2. ทรัพยากรชีวภาพ			
2.1 นิเวศวิทยาทางบก ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 3.1.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บุทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2 ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บุทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.1.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม จังหวัดภูเก็ต ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-
3.1.3 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-	-
3.2 การคมนาคมขนส่ง (1) ตรวจสอบการอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการ ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- - โรงแรมมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตั้งแต่ทางเข้าของ โรงแรม ซึ่งคอยสอบถามข้อมูลบุคคลและสถานที่ต้องการ ติดต่อ แล้วใช้วิทยุสื่อสารเพื่อแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ประจำแต่ละ จุดบนเส้นทางเดินรถ เพื่อให้ผู้มาติดต่อสามารถดูสัญญาณ มือบอกทางไปยังพื้นที่โรงแรมได้ สำหรับพนักงานของ โรงแรมได้มีนโยบายเตือนด้านการขับซึ่รด้วยความ ระมัดระวัง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในโรงแรม	-	รูปภาพที่ 2.8 เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัย
3.3 การใช้น้ำ (1) ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำในเส้นท่อ ทุกเดือนตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	- - โรงแรมมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบการชำรุดของ ระบบการแจกจ่ายน้ำและเส้นท่อ ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ ตลอดเวลาดำเนินการ หากพบการชำรุดทางเจ้าหน้าที่จะ ดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที	-	รูปภาพที่ 2.13 การตรวจเช็คเส้นท่อ ของระบบการจ่ายน้ำ

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันธุ์ บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2 ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันธุ์ บูทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางการแก้ไข	อ้างอิง
3.4 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม (1) ตรวจสอบท่อระบายน้ำและบ่อท่วมน้ำของโครงการ ทุก 6 เดือน	- โรงแรมมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบตะกอนในรางระบายน้ำ และบ่อท่วมน้ำ ของโรงแรมเป็นประจำ หากเกิดการขึ้น เ็นทางโรงแรมจะดำเนินการขุดลอกกรงระบายน้ำโดยทันที	-	รูปภาพที่ 2.10 รางระบายน้ำ
3.5 การจัดการน้ำเสีย (1) ตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งจากบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ ทุก 6 เดือน ตลอดจนระยะเวลาดำเนินการ	- โรงแรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่แผนกช่างของโรงแรมเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำและสรุปผลรายงานสถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษฯ (แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2) ส่งให้เทศบาลตำบลวิชิต ทุกเดือน และโรงแรมได้จัดจ้าง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งจาก บ่อตรวจสอบน้ำ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ บำบัดน้ำโครงการตามมาตรฐานการระบายน้ำทั้งจากอาคาร ประเภท ค	-	รูปภาพที่ 3.1 การเก็บตัวอย่างน้ำ เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตาม ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบ บันทึก ทส1 ทส2

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บุทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2 ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บุทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
<b>3.6 การจัดการขยะมูลฝอย</b> (1) ตรวจสอบความสามารถในการรองรับของถังขยะ การ รวบรวมของถังขยะ ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและ ความสะอาดของถังพักขยะรวม ทุกสัปดาห์ ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	- ทางโรงแรมได้มอบหมายให้แม่บ้านเป็นผู้ดูแลตรวจสอบ ความสภาพของถังพักมูลฝอย ความสามารถในการรองรับของถังขยะ รวมถึงตรวจสอบปริมาณ มูลฝอยตกค้าง รวมถึงทำความสะอาดที่พักขยะทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	-	รูปภาพที่ 2.18 การล้างทำความสะอาดห้องพักขยะมูลฝอย
<b>3.7 ไฟฟ้า</b> ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
<b>4. คุณภาพชีวิต</b> <b>4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ</b> ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
<b>4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย</b> ไม่มีมาตรการกำหนด	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บุทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2 ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ศรีพันวา บุทีค รีสอร์ท แอนด์ สปา (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
<p>4.3 การป้องกันอัคคีภัย</p> <p>(1) ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด หากพบว่าชำรุดให้เปลี่ยนใหม่ทันที บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทุก 6 เดือน ตลอดจนระยะเวลาดำเนินการหรือตามคำแนะนำของผลิต</p>	<p>- โรงแรมมีเจ้าหน้าที่แผนกช่างคอยตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์เป็นประจำ 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ รวมทั้งมีการซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่พนักงานในโครงการ โดยในรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 ทางโครงการได้ดำเนินการซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2567</p>	-	<p>รูปภาพที่ 2.24 การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย</p> <p>เอกสารแนบที่ 5 รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย</p> <p>เอกสารแนบที่ 10 รายงานการซ้อมอพยพหนีไฟ</p>
<p>4.4 ทัศนียภาพ</p> <p><sup>1</sup>ไม่มีมาตรการกำหนด</p>	<p>- ไม่มีมาตรการกำหนด</p>	-	-





รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียว



รูปภาพที่ 2.2 คนสวน





รูปภาพที่ 2.3 อ่างเก็บน้ำ



รูปภาพที่ 2.4 โครงสร้างอาคาร



รูปภาพที่ 2.5 ห้องอาหาร สปา และสระว่ายน้ำ



รูปภาพที่ 2.6 ลานจอดรถ



รูปภาพที่ 2.7 รถบริการภายในโรงแรม





รูปภาพที่ 2.8 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปภาพที่ 2.9 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของโรงแรม



รูปภาพที่ 2.10 รางระบายน้ำ



รูปภาพที่ 2.11 ถังเก็บน้ำใช้



รูปภาพที่ 2.12 สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ





รูปภาพที่ 2.13 การตรวจเช็คเส้นท่อของระบบจ่ายน้ำ



รูปภาพที่ 2.14 ห้องพักขยะมูลฝอยรวม



รูปภาพที่ 2.15 โรงคัดแยกขยะ



รูปภาพที่ 2.16 ถังขยะมูลฝอยในพื้นที่ต่างๆ ของโรงแรม





รูปภาพที่ 2.17 จุดทำปุ๋ยหมักชีวภาพของโรงแรม



รูปภาพที่ 2.18 การล้างทำความสะอาดห้องพักขยะมูลฝอย



รูปภาพที่ 2.19 หม้อแปลงไฟฟ้า



รูปภาพที่ 2.20 การร่วมกิจกรรมกับชุมชน



ตู้อุปกรณ์ดับเพลิง



ถังดับเพลิง



อุปกรณ์ตรวจจับควัน



อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบเสียงและแสง

รูปภาพที่ 2.21 อุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย




รูปภาพที่ 2.22 ห้องปฐมพยาบาลของโรงแรม



รูปภาพที่ 2.23 กล่องปฐมพยาบาล





รูปภาพที่ 2.24 การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย



รูปภาพที่ 2.25 การซ้อมอพยพหนีไฟ