

เอกสารแนบที่ 7
รายงานการซ่อมอพยพอัคคีภัย

รายงานสรุป “ การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ”

โรงแรม ฮีอ็อป อินน์ กรุงเทพ สถานีกรุงธนบุรี

วันที่ 3 ตุลาคม 2567



หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ใบอนุญาตเลขที่ 010 1-03-2565-0004

หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ใบอนุญาตเลขที่ 0102-03-2565-0004

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐาน

ในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกัน

และ ระวังอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕

แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการ

๑.๑ ชื่อสถานประกอบกิจการ โรงแรม ฮิลตัน อินน์ กรุงเทพ สถานีกรุงธนบุรี
สาขา - ประเภทกิจการ ให้บริการห้องพัก
ที่อยู่ เลขที่ 89/1 หมู่ที่ - ซอย - ถนน กรุงเทพมหานคร
แขวง/ตำบล คลองตันไทร อำเภอ คลองสาน จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10600 โทรศัพท์ 0-2659-2899

๑.๒ จำนวนลูกจ้าง/พนักงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม คน

๑.๓ ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ

☐ เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่

☒ เป็นสถานประกอบกิจการเดียว (ข้ามไปตอบข้อ ๒)

๑.๔ กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

☐ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น
ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

☐ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น
ไม่ได้ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

๒. รายงานผลการดำเนินการ

๒.๑ วัน/เดือน/ปีทำงานฝึกซ้อม 2 ตุลาคม 2567

๒.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วัน/เดือน/ปี)

๒.๓ จำนวนผู้ที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อม คน


๒.๔ ผลการดำเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☐ ดี ☐ ดีมาก

๓. ดำเนินการฝึกซ้อมโดย

☐ ได้รับความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากอธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ตามหนังสือ เลขที่ ลงวันที่ โดยได้แนบเอกสารให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว

☒ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อมให้คือ บริษัท อินสตรัคชั่น ไฟร์แอนด์เซฟตี้ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 0102-03-2565-0004 โดยได้แนบสำเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองแสดงการฝึกซ้อมมา ด้วยแล้ว





แบบ กก.บญ

นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ใบอนุญาต

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ๑๑๑๒-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๑๔

อนุญาตให้ บริษัท อินสตรัคชั่น ไฟร์แอนด์เซฟตี้ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๑๑๒๕๕๖๑๐๐๕๐๗๒

ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๖๕/๒๕๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๙ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมพจน์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

INST. 387/2567

20 กันยายน 2567

เรื่อง แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.ตารางรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน 1 ฉบับ
- 2.แผนที่แสดงที่ตั้ง จำนวน 1 ฉบับ
- 3.แบบแสดงการแจ้งกำหนดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กภ.จ.๒)

ด้วยบริษัท อินสตรัคชั่น ไฟร์แอนด์เซฟตี้ จำกัด ได้รับใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หมายเลขใบอนุญาตเลขที่ 0102-03-2565-0004 ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2568

ขอแจ้งกำหนดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โรงแรม อีป อินน์ กรุงเทพ สถานีกรุงธนบุรี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2567 เวลา 13.30 น.-16.30 น. โดยสถานที่ในจัดอบรมภาคทฤษฎีและฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับ โรงแรม อีป อินน์ กรุงเทพ สถานีกรุงธนบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 89/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โดยวิทยากร นายพงศ์ศักดิ์ แทนรัตน์ ทั้งนี้มีผู้ดูแลการฝึกอบรมคือ นายธนาชัย ยั่งยืนม รายละเอียดกำหนดการฝึกซ้อมและแผนที่ตั้งตามที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงศ์ศักดิ์ แทนรัตน์)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินสตรัคชั่น ไฟร์แอนด์เซฟตี้ จำกัด

กำหนดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ


โรงแรม อีโอป อินน์ กรุงเทพ สถานีกรุงธนบุรี

เลขที่ 89/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

วันที่ 3 ตุลาคม 2567

โดย บริษัท อินสตรัคชั่น ไฟร์แอนด์เซฟตี้ จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ 0102-03-2565-0004

เวลา	หัวข้อการฝึกอบรม	วิทยากร
13.00 – 13.30 น.	ลงทะเบียน / ปฐมนิเทศ	
13.30 – 15.30 น.	ประชุมชี้แจงและซักซ้อมผู้เกี่ยวข้อง หัวข้อ 1) แผนการดับเพลิง และวิธีการดับเพลิงของสถาน ประกอบการ 2) แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟของสถาน ประกอบการ 3) การค้นหา ช่วยเหลือ และการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย	นายพงศ์ศักดิ์ แทนรัตน์
15.30 น. เป็นต้นไป	ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยจำลองเหตุการณ์และ ฝึกซ้อมเสมือนเหตุการณ์จริง	นายพงศ์ศักดิ์ แทนรัตน์



การแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่ บริษัท อินสตรัคชั่น ไฟร์แอนด์เซฟตี้ จำกัด

วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต..... บริษัท อินสตรัคชั่น ไฟร์แอนด์เซฟตี้ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1255-61005-07-2

ใบอนุญาตเลขที่ 0102-03-2565-0004 วันอนุญาต 2 มิถุนายน 2565 วันหมดอายุ 1 มิถุนายน 2568

ตั้งอยู่ เลขที่ 79/132 หมู่ที่ 6 ตรอก/ซอย ถนน

แขวง/ตำบล บางม่วง เขต/อำเภอ บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11140

โทรศัพท์ 08-1556-2658 โทรสาร E-mail instructionfire@hotmail.com

ส่วนที่ ๒ กำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ○)

☒ กรณีสถานประกอบการกิจการเดียว ชื่อสถานประกอบการ โรงแรมฮิลล์ อินน์ กรุงเทพฯ สถานีกรุงธนบุรี

ประเภทกิจการ.....ให้บริการห้องพัก.....

ตั้งอยู่ เลขที่ 89/1 หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน กรุงเทพมหานคร

แขวง/ตำบล คลองตันใต้ เขต/อำเภอ คลองสาน จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10600

โทรศัพท์ 0-2659-2899 โทรสาร E-mail

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน 12 คน

☐ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่.....

ตั้งอยู่ เลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน

แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

สถานประกอบการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน แห่ง ประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบการ.....

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน

๒. ชื่อสถานประกอบการ.....

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน

๓. ชื่อสถานประกอบการ.....

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน

(กรณีมีสถานประกอบการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่มข้อมูลหรือจัดทำเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

กำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. กำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๒. รายชื่อวิทยากร

๓. แบบฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

- หมายเหตุ
๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่หนังสือรับรองนิติบุคคลระบุให้ประทับตรา จะต้องมีการประทับพร้อมลงนาม
 ๒. การแจ้งกำหนดการให้บริการแต่ละครั้งต้องแจ้งก่อนการให้บริการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือ หรือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรา
 ๓. การแจ้งกำหนดการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แจ้งตามแบบ กภ.จ.๒ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง

INST.422/2567

5 ตุลาคม 2567

เรื่อง นำส่งรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

อ้างถึง หนังสือบริษัท อินสตรัคชั่น ไฟร์แอนด์เซฟตี้ จำกัด เลขที่ INST.387/2567

ลงวันที่ 20 กันยายน 2567

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1.รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กก.รง.๒)
 - 2.สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กก.จ.๒)
 - 3.รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน 1 ฉบับ
 - 4.ภาพแสดงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท อินสตรัคชั่น ไฟร์แอนด์เซฟตี้ จำกัด ได้แจ้งความประสงค์ที่จะจัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับ โรงแรม ฮิลล์ อินน์ กรุงเทพ สถานีกรุงธนบุรี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2567 เวลา 13.30 น.-16.30 น. โดยสถานที่ในจัดอบรมภาคทฤษฎีและฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับ โรงแรม ฮิลล์ อินน์ กรุงเทพ สถานีกรุงธนบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 89/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โดยวิทยากร นายพงศ์ศักดิ์ แทนรัตน์ และมีผู้ดูแลการฝึกอบรมคือ นายธนาชัย ยิ่งนิยม นั้น

บัดนี้การจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย บริษัทฯจึงขอส่งรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงศ์ศักดิ์ แทนรัตน์)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินสตรัคชั่น ไฟร์แอนด์เซฟตี้ จำกัด

การรายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่ บริษัท อินสตรัคชั่น ไฟร์แอนด์เซฟตี้ จำกัด

วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต.....บริษัท อินสตรัคชั่น ไฟร์แอนด์เซฟตี้ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1255-61005-07-2

ใบอนุญาตเลขที่ 0102-03-2565-0004..... วันอนุญาต 2 มิถุนายน 2565..... วันหมดอายุ 1 มิถุนายน 2568

ตั้งอยู่ เลขที่ 79/132 หมู่ที่ 6 ตรอก/ซอย..... ถนน.....

แขวง/ตำบล บางม่วง เขต/อำเภอ บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11140

โทรศัพท์ 08-1556-2658 โทรสาร..... E-mail instructionfire@hotmail.com

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง O)

☒ กรณีสถานประกอบการกิจการเดียว ชื่อสถานประกอบการ.....โรงแรม สือป อินน์ กรุงเทพ สถานีกรุงธนบุรี
ตั้งอยู่ เลขที่ 89/1 หมู่ที่..... ตรอก/ซอย.....สุขุมวิท 52 ถนน.....กรุงธนบุรี

แขวง/ตำบล คลองตันไทร เขต/อำเภอ คลองสาน จังหวัด กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ 10600 โทรศัพท์ 0-2659-2899 โทรสาร.....

ประกอบกิจการ.....ให้บริการห้องพัก

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน 14 คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน 14 คน

☐ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่.....

ตั้งอยู่ เลขที่..... หมู่ที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน.....

แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์..... โทรสาร..... E-mail.....

สถานประกอบการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน.....แห่ง ประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบการ.....

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน.....คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน.....คน

๒. ชื่อสถานประกอบการ.....

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน.....คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน.....คน

๓. ชื่อสถานประกอบการ.....


ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน.....คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน.....คน

(กรณีมีสถานประกอบการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่ม
ข้อมูลหรือจัดทำเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

ดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กภ.จ.๒)
๒. รายชื่อวิทยากร
๓. รายละเอียดและผลการประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่หนังสือรับรองนิติบุคคลระบุให้ประทับตรา จะต้องมีการประทับพร้อมลงนาม
๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแบบ กภ.รง.๒
ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ

รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
(สำหรับหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น)

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นใบอนุญาต บริษัท อินสตรัคชั่น ไฟร์แอนด์เซฟตี้ จำกัด

หมายเลขใบอนุญาต 0102-03-2565-0004 หมดอายุ 1 มิถุนายน 2568

อ้างอิงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่ INST.387/2567 ลงวันที่ 20 กันยายน 2567

ส่วนที่ 1 รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

1. ข้อมูลสถานประกอบการที่ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อสถานประกอบการ โรงแรม อีโพล อินน์ กรุงเทพฯ สถานีกรุงธนบุรี

ประเภทกิจการ ให้บริการห้องพัก

เลขที่ 89/1 หมู่ที่ ถนน กรุงเทพมหานคร

ตำบล/แขวง คลองตันใต้ อำเภอ/เขต คลองสาน จังหวัด กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0-2659-2899 โทรสาร

2. วัน เดือน ปี ที่ฝึกซ้อม 3 ตุลาคม 2567

3. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง 14 คน ผู้หญิง 10 คน ผู้ชาย 4 คน

4. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 14 คน ผู้หญิง 10 คน ผู้ชาย 4 คน

5. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 5 นาที



บริษัท อินstrukชั่น ไฟร์แอนด์เซฟตี้ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล : ๑๒๐/๒๕๖๗

บริษัท อินstrukชั่น ไฟร์แอนด์เซฟตี้ จำกัด

ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๐๔

มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

โรงแรม ฮิลล์ อินน์ กรุงเทพ สถานีกรุงธนบุรี

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและมีข้อมอพยหนีไฟ

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

เมื่อ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗


ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

(นายพงศ์ศักดิ์ เทนรัตน์)

กรรมการผู้จัดการ



การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ประชุมชี้แจงแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ






การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ




การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



เอกสารแนบที่ 8
คู่มือควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย



THREE S ESTATES
CO., LTD.

หนังสือมอบงาน

โครงการ: Hop inn กรุงเทพมหานคร

แบบฉบับคนนำเสียและรายการคำนวณ

บริษัท ทรี เอส เอสเตทส์ จำกัด

69/44 ม.3 ตำบลมหาสวัสดิ์

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170



ขนาดกำหนดระบบบำบัดน้ำเสีย (in CAP) 50-02.5

โครงการ :

ประเภท : CONTACT AERATION BIOFILTER SYSTEM ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 50 ชุดต่อพื้นที่ก่อสร้าง

ลักษณะพื้นที่ : บำบัดน้ำเสียจากโรงงาน - หอพักนักเรียน (ใช้ตามบริเวณข้างล่าง)

1) ข้อมูลจากแบบ (Design Data)

อัตราการไหลของน้ำเสีย (Q)	=	50.00	ลบ.ม./วิน
อัตราการไหลของน้ำเสีย (Q)	=	2.03	ลบ.ม./วิน
ค่าความสกปรกของ BOD ชั่วโมงที่ 5 ชั่วโมงแรก	=	260	มก./ลิตร
BOD Loading	=	13	มก./ลิตร
ค่าที่ได้โดยอิงจากระบบ	=	20	มก./ลิตร
ค่าความสกปรกของน้ำเสีย	=	300	มก./ลิตร
ค่าความสกปรกของน้ำเสีย	=	30	มก./ลิตร

2) การออกแบบถังแยกของแข็ง (SOLID SEPARATION TANK)

ปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าถัง	=	50.00	ลบ.ม./วิน
ปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าถัง	=	260.00	มก./ลิตร
ระยะเวลาที่น้ำเสียอยู่ในถัง	=	7.0	ชม.
REFERENCE-METCALFE & EDDY, WASTEWATER ENGINEERING TREATMENT AND REUSE, FOURTH EDITION PAGE 407	=	14.58	ลบ.ม.

ปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าถัง

ปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าถัง

ปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าถัง

ปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าถัง

ปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าถัง

ปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าถัง

ปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าถัง

ปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าถัง

ปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าถัง

ปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าถัง

ปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าถัง

ปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าถัง

ปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าถัง

ปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าถัง

ปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าถัง

ปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าถัง

ปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าถัง

ปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าถัง

ปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าถัง

ปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าถัง

ปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าถัง

ปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าถัง

ปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าถัง

ปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าถัง

ปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าถัง

ปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าถัง

ปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าถัง

ปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าถัง

ปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าถัง

ปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าถัง

ปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าถัง







ปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าถัง

ปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าถัง

ปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าถัง

ปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าถัง

ปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าถัง



PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

ปริมาณการเติมสารเคมีที่ใช้งาน

เลือกใช้ถังเก็บน้ำเสียให้สอดคล้องกับระบบราง รวมถัง

ถังเก็บน้ำเสีย (D)

พื้นที่เก็บน้ำเสีย (A)

ความสูงถังเก็บ

ความสูงถังเก็บ

ความสูงถังเก็บ

พื้นที่เก็บน้ำเสีย

พื้นที่เก็บน้ำเสีย

พื้นที่เก็บน้ำเสีย

พื้นที่เก็บน้ำเสีย

พื้นที่เก็บน้ำเสีย

พื้นที่เก็บน้ำเสีย

พื้นที่เก็บน้ำเสีย

พื้นที่เก็บน้ำเสีย

พื้นที่เก็บน้ำเสีย

พื้นที่เก็บน้ำเสีย

พื้นที่เก็บน้ำเสีย

พื้นที่เก็บน้ำเสีย

พื้นที่เก็บน้ำเสีย

พื้นที่เก็บน้ำเสีย

พื้นที่เก็บน้ำเสีย

พื้นที่เก็บน้ำเสีย

พื้นที่เก็บน้ำเสีย

พื้นที่เก็บน้ำเสีย

พื้นที่เก็บน้ำเสีย

พื้นที่เก็บน้ำเสีย

พื้นที่เก็บน้ำเสีย

พื้นที่เก็บน้ำเสีย

พื้นที่เก็บน้ำเสีย

พื้นที่เก็บน้ำเสีย

พื้นที่เก็บน้ำเสีย

พื้นที่เก็บน้ำเสีย

พื้นที่เก็บน้ำเสีย

พื้นที่เก็บน้ำเสีย

พื้นที่เก็บน้ำเสีย

พื้นที่เก็บน้ำเสีย

พื้นที่เก็บน้ำเสีย

พื้นที่เก็บน้ำเสีย

พื้นที่เก็บน้ำเสีย

พื้นที่เก็บน้ำเสีย

พื้นที่เก็บน้ำเสีย

พื้นที่เก็บน้ำเสีย

พื้นที่เก็บน้ำเสีย

พื้นที่เก็บน้ำเสีย



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

IQV(S/S)/[X(1+K_dQ)]

12.27 ชม.น.

2.50 น.

4.91 ชม.น.

2.50 น.

2.15 น.

3.00 น.

4.49 ชม.น.

13.47 ชม.น.

14.73 ชม.น.

6.47 ชม.น.

[S₀Q]/XY

0.31 K_dQ₀/K_dQ₀

(0.2-0.4)

103.0 ชม.น.

1.53.0 n Total BOD/1000 m³ n - day

0.00732 - 0.0146 kg Total BOD/ตร.ม. - day

ไม่พบค่า

0.012 กก./ม.น.-วัน

6.75 ชม.น.

5.00 ชม.น.

[Q(S₀-S)]/(BOD₀Q₀)(1000) - 1.42 P₀

Y_{max}Q(S₀-S)/1,000

2.70

Y/[1+K_dQ]

0.33

0.65

BOD/BOD₀

8.63 กก./ตร.ม.

2.0

17.26 กก./ตร.ม.

0.72 กก./ตร.ม.

0.012 กก./ตร.ม.

1.20 กก./ตร.ม.

0.23 กก./ตร.ม.

62 ชม.น.-วัน

2%

12.69.33 ชม.น./วัน

15%

1436.7 ชม.น./วัน

39.86 ชม.น./วัน

1.00 ชม.น./วัน

1.00 ชม.น./วัน

1.00 ชม.น./วัน

1.00 ชม.น./วัน

1.00 ชม.น./วัน

ประสิทธิภาพบำบัด BOD

BOD ที่เหลือในถังตกตะกอน

85%

20.00 mg/l

เลือกให้ เครื่องเติมอากาศ ROTARY BLOWER

CAPACITY

HEAD

POWER

ELECTRICAL

QUANTITY

CONTROLLER

1.09 ชม.น./วัน

3.00 น.

1.5 kw.

380 V., 3 Phase, 50 Hz

1.00 SET

Timer 24 hr.

50.00

400 - 800

16.28 - 32.56

26.0

2.50

2.50 น.

4.91 ชม.น.

2.50 น.

2.10 น.

2.20 น.

4.40 ชม.น.

4.63 ชม.น.

9.68 ชม.น.

10.80 ชม.น.

Q/A

10.19 ชม.น./ตร.ม.-วัน

26.0

10.80 x 24

5.18 ชม.น.

2 ชม.

3.000 มก./ลิตร

10.000 มก./ลิตร

MLSS x Q(MLSS - MLSS₀)

21.43 ชม.น. ต่อ วัน

0.89 ชม.น. ต่อ ชม.

0.015 ชม.น./วัน

YQ(S₀-S)

1000(1+K_dQ₀)

2.70 กก./VSS/วัน

0.8

4) การออกแบบถังตกตะกอน (SEDIMENTATION TANK)

DESIGN CRITERIA : SURFACE OVERFLOW RATE

REFERENCE: WASTEWATER ENGINEERING TREATMENT DISPOSAL KRUSE METCALF & EDDY (THIRD EDITION) PAGE 388 (TABLE 10-12)

ปริมาณน้ำเสียที่ตกตะกอน

OVERFLOW RATE (SOR)

50.00

400 - 800

16.28 - 32.56

26.0

2.50

2.50 น.

4.91 ชม.น.

2.50 น.

2.10 น.

2.20 น.

4.40 ชม.น.

4.63 ชม.น.

9.68 ชม.น.

10.80 ชม.น.

Q/A

10.19 ชม.น./ตร.ม.-วัน

26.0

10.80 x 24

5.18 ชม.น.

2 ชม.

3.000 มก./ลิตร

10.000 มก./ลิตร

MLSS x Q(MLSS - MLSS₀)

21.43 ชม.น. ต่อ วัน

0.89 ชม.น. ต่อ ชม.

0.015 ชม.น./วัน

YQ(S₀-S)

1000(1+K_dQ₀)

2.70 กก./VSS/วัน

0.8

ML VSS/MLSS

0.8

4) การออกแบบถังตกตะกอน (SEDIMENTATION TANK)

DESIGN CRITERIA : SURFACE OVERFLOW RATE

REFERENCE: WASTEWATER ENGINEERING TREATMENT DISPOSAL KRUSE METCALF & EDDY (THIRD EDITION) PAGE 388 (TABLE 10-12)

ปริมาณน้ำเสียที่ตกตะกอน

OVERFLOW RATE (SOR)

50.00

400 - 800

16.28 - 32.56

26.0

2.50

2.50 น.

4.91 ชม.น.

2.50 น.

2.10 น.

2.20 น.

4.40 ชม.น.

4.63 ชม.น.

9.68 ชม.น.

10.80 ชม.น.

Q/A

ระยะเวลาพัก (Q-สูง)

ความเข้มข้นของตะกอนในถังตกตะกอน (MLSS)


ความเข้มข้นของตะกอนในถังตกตะกอน (MLSS)

อัตราการตกตะกอน

ปริมาณตะกอนที่ตก

ML VSS/MLSS

0.8



EQUIPMENT	TYPE AND MODEL	QUANTITY	CONTENT	LOCATION	REMARKS	CONTROL
(SANCO - JAPAN) AB-1	BRH-140ST ROTARY BLOWER	1 set	1.39 m ³ /min. (at 3000mmHg) 2.2 KW, 380V / 3P/4 / 50 Hz, 550 rpm. returns sludge and excess sludge with AIR LIFT	Aeration tank	With timer and manual, control panel, wiring and accessories	TS-BEC-01

Instans :
revisi: 1
74 CARP-50-BLS

EQUIPMENT SPECIFICATION

ขนาดหน่วยบำบัดน้ำเสีย (Capacity) 4.125

โครงการ :

ประเภท : CONTACT AERATION BIOFILTER SYSTEM ระบบกรองน้ำเสียที่มีอากาศ 40 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

ลักษณะที่เห็น : ภาชนะกักเก็บน้ำ - กั้นกั้นตามลักษณะ (เป็นแบบมีผนังสูง)

1) ข้อมูลออกแบบ (Design Data)

อัตราการไหลเข้า (Inlet Flow)	40.00	ลบ.ม./วัน
อัตราการไหลออก (Outlet Flow)	1.67	ลบ.ม./วัน
อัตราการไหลสุทธิ (Net Flow)	260	ลบ.ม./วัน
ค่าความเข้มข้นของ BOD ของน้ำเข้าก่อนบำบัด (Inlet BOD)	10.4	กก./ลบ.ม.
ค่าความเข้มข้นของ BOD ของน้ำออกหลังบำบัด (Outlet BOD)	20	กก./ลบ.ม.
ค่าความเข้มข้นของ BOD ของน้ำทิ้ง (Effluent BOD)	100	กก./ลบ.ม.
ค่าความเข้มข้นของ BOD ของน้ำทิ้ง (Effluent BOD)	10	กก./ลบ.ม.

2) ข้อมูลของถังแยกของแข็ง (SOLID SEPARATION TANK)

ปริมาณน้ำทิ้งที่แยก (Sludge)	40.00	ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำทิ้งที่แยก (Sludge)	260.00	ลบ.ม./วัน
ระยะเวลาที่น้ำทิ้งอยู่ในถัง (Retention Time)	7.0	ชม.
ความสูงของถัง (Tank Height)	11.67	ม.

ปริมาณน้ำทิ้งที่แยก (Sludge) 11.67 ม.

ปริมาณน้ำทิ้งที่แยก (Sludge) 11.67 ม.

ปริมาณน้ำทิ้งที่แยก (Sludge) 11.67 ม.

ปริมาณน้ำทิ้งที่แยก (Sludge) 11.67 ม.

ปริมาณน้ำทิ้งที่แยก (Sludge) 11.67 ม.

ปริมาณน้ำทิ้งที่แยก (Sludge) 11.67 ม.

ปริมาณน้ำทิ้งที่แยก (Sludge) 11.67 ม.

ปริมาณน้ำทิ้งที่แยก (Sludge) 11.67 ม.

ปริมาณน้ำทิ้งที่แยก (Sludge) 11.67 ม.

ปริมาณน้ำทิ้งที่แยก (Sludge) 11.67 ม.

ปริมาณน้ำทิ้งที่แยก (Sludge) 11.67 ม.

ปริมาณน้ำทิ้งที่แยก (Sludge) 11.67 ม.

ปริมาณน้ำทิ้งที่แยก (Sludge) 11.67 ม.

ปริมาณน้ำทิ้งที่แยก (Sludge) 11.67 ม.

ปริมาณน้ำทิ้งที่แยก (Sludge) 11.67 ม.

ปริมาณน้ำทิ้งที่แยก (Sludge) 11.67 ม.

ปริมาณน้ำทิ้งที่แยก (Sludge) 11.67 ม.

ปริมาณน้ำทิ้งที่แยก (Sludge) 11.67 ม.

ปริมาณน้ำทิ้งที่แยก (Sludge) 11.67 ม.

ปริมาณน้ำทิ้งที่แยก (Sludge) 11.67 ม.

ปริมาณน้ำทิ้งที่แยก (Sludge) 11.67 ม.

ปริมาณน้ำทิ้งที่แยก (Sludge) 11.67 ม.

ปริมาณน้ำทิ้งที่แยก (Sludge) 11.67 ม.

ปริมาณน้ำทิ้งที่แยก (Sludge) 11.67 ม.

ปริมาณน้ำทิ้งที่แยก (Sludge) 11.67 ม.

ปริมาณน้ำทิ้งที่แยก (Sludge) 11.67 ม.

ปริมาณน้ำทิ้งที่แยก (Sludge) 11.67 ม.

ปริมาณน้ำทิ้งที่แยก (Sludge) 11.67 ม.

ปริมาณน้ำทิ้งที่แยก (Sludge) 11.67 ม.

ปริมาณน้ำทิ้งที่แยก (Sludge) 11.67 ม.

ปริมาณน้ำทิ้งที่แยก (Sludge) 11.67 ม.

ปริมาณน้ำทิ้งที่แยก (Sludge) 11.67 ม.

ปริมาณน้ำทิ้งที่แยก (Sludge) 11.67 ม.

ปริมาณน้ำทิ้งที่แยก (Sludge) 11.67 ม.

ปริมาณน้ำทิ้งที่แยก (Sludge) 11.67 ม.

ปริมาณน้ำทิ้งที่แยก (Sludge) 11.67 ม.

ปริมาณน้ำทิ้งที่แยก (Sludge) 11.67 ม.

ปริมาณน้ำทิ้งที่แยก (Sludge) 11.67 ม.

ปริมาณน้ำทิ้งที่แยก (Sludge) 11.67 ม.

ปริมาณน้ำทิ้งที่แยก (Sludge) 11.67 ม.

ปริมาณน้ำทิ้งที่แยก (Sludge) 11.67 ม.

ประสิทธิภาพการกำจัด BOD ที่เกิน 50%
BOD ที่เกิน 2000 mg/l

เลือกให้ เครื่องสูบลมราก Roots Blower			
CAPACITY	1.22	ลบ.บ./ลบ.ท.	
HEAD	3.00	ft.	
POWER	1.5	kw.	
ELECTRICAL	380 V, 3 Phase, 50 Hz		
QUANTITY	1.00	SET	
CONTROLLER	Time 24 hr.		

4) การออกแบบระบบบำบัดน้ำ (SEDIMENTATION TANK)
DESIGN CRITERIA : SURFACE OVERTFLOW RATE
REFERENCE: WASTEWATER ENGINEERING TREATMENT DISPOSAL MANUAL CALC & EDDY (THIRD EDITION) PAGE 548 (TABLE 10-17)

ปริมาณน้ำเสียที่ตกตะกอน OVERFLOW RATE (GPM)	400	800	1600
พื้นที่ผิวตกตะกอน (D)	16.24	32.56	65.12
ความลึกตกตะกอน (A)	2.00	2.00	2.00
ความจุของถัง (B)	2.50	5.00	10.00
ความจุของถัง (C)	4.91	9.82	19.64
ความจุของถัง (D)	2.50	5.00	10.00
ความจุของถัง (E)	2.10	4.20	8.40
ความจุของถัง (F)	2.20	4.40	8.80
ความจุของถัง (G)	4.40	8.80	17.60
ความจุของถัง (H)	4.63	9.26	18.52
ความจุของถัง (I)	9.63	19.26	38.52
ความจุของถัง (J)	10.43	20.86	41.72

ปริมาณน้ำเสียที่ตกตะกอน (OVERFLOW RATE) (GPM)
พื้นที่ผิวตกตะกอน (D)
ความลึกตกตะกอน (A)
ความจุของถัง (B)
ความจุของถัง (C)
ความจุของถัง (D)
ความจุของถัง (E)
ความจุของถัง (F)
ความจุของถัง (G)
ความจุของถัง (H)
ความจุของถัง (I)
ความจุของถัง (J)

พื้นที่ผิวตกตะกอน (D)	16.24	32.56	65.12
ความลึกตกตะกอน (A)	2.00	2.00	2.00
ความจุของถัง (B)	2.50	5.00	10.00
ความจุของถัง (C)	4.91	9.82	19.64
ความจุของถัง (D)	2.50	5.00	10.00
ความจุของถัง (E)	2.10	4.20	8.40
ความจุของถัง (F)	2.20	4.40	8.80
ความจุของถัง (G)	4.40	8.80	17.60
ความจุของถัง (H)	4.63	9.26	18.52
ความจุของถัง (I)	9.63	19.26	38.52
ความจุของถัง (J)	10.43	20.86	41.72

พื้นที่ผิวตกตะกอน (D)
ความลึกตกตะกอน (A)
ความจุของถัง (B)
ความจุของถัง (C)
ความจุของถัง (D)
ความจุของถัง (E)
ความจุของถัง (F)
ความจุของถัง (G)
ความจุของถัง (H)
ความจุของถัง (I)
ความจุของถัง (J)

พื้นที่ผิวตกตะกอน (D)	16.24	32.56	65.12
ความลึกตกตะกอน (A)	2.00	2.00	2.00
ความจุของถัง (B)	2.50	5.00	10.00
ความจุของถัง (C)	4.91	9.82	19.64
ความจุของถัง (D)	2.50	5.00	10.00
ความจุของถัง (E)	2.10	4.20	8.40
ความจุของถัง (F)	2.20	4.40	8.80
ความจุของถัง (G)	4.40	8.80	17.60
ความจุของถัง (H)	4.63	9.26	18.52
ความจุของถัง (I)	9.63	19.26	38.52
ความจุของถัง (J)	10.43	20.86	41.72

MLVSS/MLSS
ปริมาณของแข็งแขวนลอย
ปริมาณของแข็งแขวนลอยที่ตกตะกอน
ปริมาณของแข็งแขวนลอยที่ตกตะกอน
Qr
QXXX-N3
15.17 ลบ.บ./ลบ.ท.
9.61 ลบ.บ./ลบ.ท.
0.011 ลบ.บ./ลบ.ท.

พื้นที่ผิวตกตะกอน (D)	16.24	32.56	65.12
ความลึกตกตะกอน (A)	2.00	2.00	2.00
ความจุของถัง (B)	2.50	5.00	10.00
ความจุของถัง (C)	4.91	9.82	19.64
ความจุของถัง (D)	2.50	5.00	10.00
ความจุของถัง (E)	2.10	4.20	8.40
ความจุของถัง (F)	2.20	4.40	8.80
ความจุของถัง (G)	4.40	8.80	17.60
ความจุของถัง (H)	4.63	9.26	18.52
ความจุของถัง (I)	9.63	19.26	38.52
ความจุของถัง (J)	10.43	20.86	41.72

พื้นที่ผิวตกตะกอน (D)
ความลึกตกตะกอน (A)
ความจุของถัง (B)
ความจุของถัง (C)
ความจุของถัง (D)
ความจุของถัง (E)
ความจุของถัง (F)
ความจุของถัง (G)
ความจุของถัง (H)
ความจุของถัง (I)
ความจุของถัง (J)

1. พื้นที่ผิวตกตะกอน (D) 16.24, ความลึกตกตะกอน (A) 2.00, ความจุของถัง (B) 2.50, ความจุของถัง (C) 4.91, ความจุของถัง (D) 2.50, ความจุของถัง (E) 2.10, ความจุของถัง (F) 2.20, ความจุของถัง (G) 4.40, ความจุของถัง (H) 4.63, ความจุของถัง (I) 9.63, ความจุของถัง (J) 10.43
2. Wastewater Engineering, Mott MacDonald & Eddy, Third edition
3. การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Engineering)
4. การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Engineering)
5. การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Engineering)
6. การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Engineering)

พื้นที่ผิวตกตะกอน (D)
ความลึกตกตะกอน (A)
ความจุของถัง (B)
ความจุของถัง (C)
ความจุของถัง (D)
ความจุของถัง (E)
ความจุของถัง (F)
ความจุของถัง (G)
ความจุของถัง (H)
ความจุของถัง (I)
ความจุของถัง (J)

พื้นที่ผิวตกตะกอน (D)	16.24	32.56	65.12
ความลึกตกตะกอน (A)	2.00	2.00	2.00
ความจุของถัง (B)	2.50	5.00	10.00
ความจุของถัง (C)	4.91	9.82	19.64
ความจุของถัง (D)	2.50	5.00	10.00
ความจุของถัง (E)	2.10	4.20	8.40
ความจุของถัง (F)	2.20	4.40	8.80
ความจุของถัง (G)	4.40	8.80	17.60
ความจุของถัง (H)	4.63	9.26	18.52
ความจุของถัง (I)	9.63	19.26	38.52
ความจุของถัง (J)	10.43	20.86	41.72


พื้นที่ผิวตกตะกอน (D)
ความลึกตกตะกอน (A)
ความจุของถัง (B)
ความจุของถัง (C)
ความจุของถัง (D)
ความจุของถัง (E)
ความจุของถัง (F)
ความจุของถัง (G)
ความจุของถัง (H)
ความจุของถัง (I)
ความจุของถัง (J)

พื้นที่ผิวตกตะกอน (D)	16.24	32.56	65.12
ความลึกตกตะกอน (A)	2.00	2.00	2.00
ความจุของถัง (B)	2.50	5.00	10.00
ความจุของถัง (C)	4.91	9.82	19.64
ความจุของถัง (D)	2.50	5.00	10.00
ความจุของถัง (E)	2.10	4.20	8.40
ความจุของถัง (F)	2.20	4.40	8.80
ความจุของถัง (G)	4.40	8.80	17.60
ความจุของถัง (H)	4.63	9.26	18.52
ความจุของถัง (I)	9.63	19.26	38.52
ความจุของถัง (J)	10.43	20.86	41.72

EQUIPMENT	TYPE AND MODEL	QUANTITY	CONTENT	LOCATION	REMARKS	CONTROL
AB-1	ROTARY BLOWER BRH-1400T	1 set	1.19 m ³ /min (at 300mmHg.) 2.2 KW, 380V / 3PH / 50 Hz, 500 rpm.	Aeration tank	return sludge and excess sludge with AIR LIFT with timer and manual control panel. warning and accessories	TS-EBC-01


Equipment Specification
 Unit: 1 set
 Quantity: 1 set

8




Project: CONTACT AERATION BIOFILTER SYSTEM
 Location: CONTACT AERATION BIOFILTER SYSTEM
 Design: CONTACT AERATION BIOFILTER SYSTEM
 Construction: CONTACT AERATION BIOFILTER SYSTEM
 Operation: CONTACT AERATION BIOFILTER SYSTEM
 Maintenance: CONTACT AERATION BIOFILTER SYSTEM
 Disposal: CONTACT AERATION BIOFILTER SYSTEM
 Monitoring: CONTACT AERATION BIOFILTER SYSTEM
 Reporting: CONTACT AERATION BIOFILTER SYSTEM
 Evaluation: CONTACT AERATION BIOFILTER SYSTEM
 Improvement: CONTACT AERATION BIOFILTER SYSTEM
 Conclusion: CONTACT AERATION BIOFILTER SYSTEM


ถังน้ำบนดินทรงแก้ว 2500 ลิตร



MODEL	DIMENSION						รูน้ำขึ้น (C : mm.)
	CAPACITY (ความจุ : ลิตร)	WIDTH W1 (W1 : m.)	WIDTH W2 (W2 : m.)	HEIGHT (H : m.)	FITTING (A : mm.)	FITTING (B : mm.)	
RWF-2.5G	2500	1.55	1.31	1.65	50	50	20


Specification Pump

 THREE S ESTATES CO., LTD. 69/44 Monbongtong Pak, Klongkiew, Phrasimmit, Nakhonratchasima 31170	THREE S ESTATES CO., LTD		
	SUBJECT : ถังน้ำบนดินทรงแก้ว		
	MATERIAL : FRP		
	SCALE : NOT TO SCALE		
DATE : 31/05/2561		DRAWING : B.Palom	



เครื่องเติมอากาศ SANCO รุ่น ROTARY BLOWER BRF/BRH ระบบทำงานแบบ ใบพัดโรตารี

- ใ้ปริมาณลมสู่น้ำเสมอ
- เสี่ยงเบา เพราะใช้รอบความเร็วที่ต่ำ และใบพัดโรตารีมีขนาดเล็ก
- ขนาดกระทัดรัด ติดตั้งง่าย
- ขั้นตอนการดูแลรักษาง่าย ไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน (ใช้วิธีเติมน้ำมันเพิ่มตามระยะการใช้งาน) และเปลี่ยน Filter
- อายุการใช้งานของสายพานยาวนาน เพราะเครื่องเติมอากาศ ใช้รอบความเร็วต่ำ




BRF/BRH SERIES

● SPECIFICATIONS

ขนาด (มม.)	0.5	0.6	1	1	1	1	2	2	3	3	5	7.5
ขนาด (มม.)	540	460	520	650	500	580	430	500	450	350	390	
แรงดัน (kg/cm ²)	205	310	420	520	600	800	1140	1440	1900	2020	4320	
ขนาด (มม.)	250	300	410	510	650	770	1120	1420	1970	2740	4260	
ขนาด (มม.)	237	280	400	500	630	740	1030	1390	1820	2660	4350	
ขนาด (มม.)	225	280	390	490	610	710	1050	1360	1770	2340	4100	
ขนาด (มม.)	215	270	380	480	590	670	1020	1320	1710	2300	4100	
ขนาด (มม.)	344	1	1	1	1 1/4	1 1/2	1 1/2	1 1/2	2	2 1/2	3 1/2	
ขนาด (มม.)	59	59	60	61	62	63	68	67	69	72	75	
ขนาด (มม.)	1.2	1.5	1.5	1.5	2.5	3.5	3.5	3.5	5.5	8.0	20.0	
ขนาด (มม.)	47	48	50	50	80	85	120	125	150	250	375	

คู่มือการใช้งาน ติดตั้ง และการบำรุงรักษา
Three Lobes Roots Blower



Three Lobes Roots Blower

การติดตั้ง ความคุมและการบำรุงรักษา

บทนำ

สำหรับตำแหน่งในคู่มือฉบับนี้จะระบุถึงสถานการณ์โดยทั่วไปที่จะพบในการติดตั้ง การใช้งานและการบำรุงรักษาในระบบ การติดตั้งและการใช้งาน Blower ในโรงงานอุตสาหกรรมในส่วนของระบบจะให้เป็น และสำหรับที่ทางของคู่มือที่ไม่ได้ให้ความละเอียด และรายละเอียดได้ ดังนั้นการวางแผนการติดตั้งและเลือก การประกอบและการใช้งานจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำล่วงหน้าและ ถูกตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยป้องกันอันตรายและความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

โดยเครื่องเดิมเอกสารฉบับนี้ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ได้ผ่านการทดสอบโดยบริษัทผู้ผลิตเครื่องเดิมอากาศและได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 รับรองคุณภาพสินค้า


1. การตรวจสอบสินค้า ก่อนตรวจสอบสินค้าต่อไปให้แน่ใจว่าการส่งมอบสินค้า

- ตรวจสอบค่าที่ติดมาว่า ที่ระบุบน Nameplate ว่าถูกต้องตามที่กำหนดของคู่มือหรือไม่
- ตรวจสอบขนาดและชื่อสินค้าว่าถูกต้องตามที่สั่งซื้อหรือไม่
- ตรวจสอบว่ามีลิ้นเสริมได้ได้รับความเสียหายหรือไม่
- ถ้าหากมีข้อบกพร่องใดที่พบอย่าเพิ่งรีบยกกลับแต่รีบติดต่อผู้ขายทันที

ตามที่ลูกค้าต้องการหรือไม่


2. การตรวจสอบการติดตั้งเครื่องเดิมอากาศ

2.1 ตรวจสอบตำแหน่งการติดตั้ง การติดตั้งอยู่บนแท่นที่แข็งแรงไม่สั่นสะเทือน หรือหลุดตัวได้ง่าย สำหรับแท่น คอมพิวเตอร์ควรวางแบบให้อยู่ในแนวกลางที่สามารรถรับน้ำหนัก Blower และมอเตอร์ได้ พร้อมเตรียมการฝังสกรูยึดแบบตัว J และรูของ สลักยึด Blower สำหรับแท่นคอนกรีต ควรมีวัสดุที่แข็งแรงรองรับฐานของปั๊ม และแท่นกำลังด้วย ตามรูป



ตารางขนาดการฝังสลักยึดแบบตัว J และรูของสลักยึด Blower

Anchor Bolt GB709-88	A	H	E	G x G	Application Type
M12	160	38	224	100 x 100	AB-40, 50, 65, 80
M16	220	45	275	120 x 120	AB-100, 125A, 125, 150
M20	300	55	345	150 x 150	AB-200A, 200, 250, 300A, 300



Size	Vibration Isolator
AB-40, 50, 65, 80, 100, 125A, 125, 150, 200A, 200, 250, 300	150 x 100 x 16

ตารางขนาดของยางรองแท่น Blower


2.2 ตรวจสอบการติดตั้งท่อทางดูด โดยปกติลมที่ใช้ทางด้านดูดจะมีอุปกรณ์กรองเศษวัสดุ (Filter) บ้างไม่ให้วัสดุหลุดเข้า ไปภายใน Blower และลมจะต้องผ่านชุด (Inlet Silencer) หรืออุปกรณ์ลดเสียงก่อนเข้าสู่ Blower โดยการติดตั้งทางด้านดูด ควรติดตั้งใน บริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีสิ่งกีดขวาง และมีเสียง และความเร็วลมที่เหมาะสม หรือผ่านในแนวนอน 1.5 เมตร

2.3 ตรวจสอบการติดตั้งท่อทางส่ง โดยปกติลมที่ผ่านออกทางท่อส่งไปโรงงานจะต้องผ่านชุด (Outlet Silencer) หรืออุปกรณ์ลด เสียงก่อนออกสู่ระบบ เพราะฉะนั้นลมที่ผ่านจะมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าลมที่เข้าสู่อุปกรณ์ของทางโรงงาน และการเชื่อมต่อของท่อส่งลม ควร เป็นท่อเหล็กหรือ ท่อเหล็กชุบสังกะสี มีความหนาเหมาะสมต่อการทนความดัน และอุณหภูมิได้


หลังจากที่ได้ติดตั้งทั้งทางรับและทางส่งแล้ว ท่อลมที่ส่งและรับลมควรให้ทำงานเป็นครั้งแรกก่อนที่ดำเนินการตรวจสอบให้ เสร็จเรียบร้อยก่อน มืออยู่อย่างระมัดระวังในกรณีที่ท่อลมให้ทำงานโดยสาเหตุจากความผิดปกติในการติดตั้ง ดังนั้นก่อนที่จะเริ่ม ทำงานควรที่จะได้ตรวจสอบรายการตรวจสอบไปนี้เสียก่อน

1. การรับลมของสายพาน

- การขับเคลื่อนด้วยสายพาน ระหว่างมอเตอร์กับ Blower ให้ดูแนวระยะก่อนการใช้งานดังรูป โดย Pulley และ ส...งาน จะต้องอยู่ในแนวเดียวกัน ระหว่างมอเตอร์กับ Blower




การปรับตั้งสายพาน ระหว่างมอเตอร์กับ Blower ให้ดูแนวระยะก่อนการประกอบสายพานก่อนการใช้งานดังรูป (S = 0.016L)



- 2. การหมุนของเพลามอเตอร์ และ Blower สามารถตรวจสอบได้โดยการใช้นิ้วหมุน ผู้ที่สามารถหมุนได้แรงและ คล่องตัวพอสมควรหรือไม่ ถ้าพบว่าผิดปกติ (แสดงว่า) Blower และมอเตอร์ยังไม่ได้นานเข้าหรืออยู่ในระยะหนึ่งชั่วโมงจะเป็นต้อง แก้ไขได้ถูกต้อง

3. ทิศทางการหมุน ในการใช้มอเตอร์ไฟฟ้า อาจมีการหมุนผิดทางได้เนื่องจากทางต่อเข้าไฟฟ้าไม่ถูกต้อง ตรวจสอบได้ โดยการเปิดและปิดสวิทช์ที่กระแสสลับทิศทางหมุนได้ดังนี้ คือ มอเตอร์กับ Blower จะต้องหมุนตามเข็มนาฬิกา


4. การหล่อลื่นของรอกส์ ในการใช้วัสดุหล่อลื่นของรอกส์เป็นน้ำมันก็จำเป็นต้องเติมน้ำมันคุณภาพตามที่บริษัท ผู้ผลิตกำหนดให้เติมตามระดับที่กำหนดไว้ และรักษาให้อยู่ในระดับดังกล่าวเสมอ



คือ 50% ของ Level Side Glass


- 5. การทำความสะอาดภายในห้องส่งอากาศของเครื่อง ครั้งแรกหลังจากที่เครื่องจะเปิดใช้งานครั้งแรก คือ สัปดาห์ต่อมา ชดเชยหรือเศษโลหะต่างๆ ที่ไม่ได้ติดุดตันภายในลมไม่สามารถได้ออกสู่ระบบได้และมอเตอร์อาจไหม้ได้

3. ข้อควรระวังและการทำงานของเครื่องเดิมอากาศ



ข้อควรระวังในการเดินเครื่องทำงานและข้อควรระวัง เมื่อเริ่มเดินเครื่องให้ปฏิบัติตามดังนี้

1. ในการทำงานของ Blower หากการทำงานจะเป็นการดูดอากาศ และอัดอากาศออกสู่ระบบ ดังรูป โดยมีขนาดที่ต่อมีการจะขึ้นอยู่กับแรงดันที่ได้ใช้งานจะส่งผลต่อการเลือกมอเตอร์ขึ้นกับกำลัง และจำนวนสายพาวเวอร์ขนาด Pulley สอดคล้องด้วยกัน
2. เมื่อมอเตอร์และ Blower ทำงานเสร็จ ให้จุดบันทึก จุดใช้งานของระบบ อาทิเช่น ค่าแรงดัน ณ จุดทำงานแต่ละจาก (Pressure Gauge) ค่ากระแสไฟฟ้ามอเตอร์ และเสียงจากการทำงาน
3. หลังจากที่ไม่เออร์จนได้ครบเต็มแล้ว และแรงดันเต็มแล้ว มอเตอร์ทำงานสมบูรณ์แล้ว ขั้นตอนการปรับ Safety Valve ให้สอดคล้องกับการใช้งาน (ดูเล่มคู่มือ Safety Valve จะทำหน้าที่ป้องกันความเสียหายของมอเตอร์ และ Blower ในกรณีห้ระบบเกิดการดัน หรือกรณีที่มีปริมาณลมมากเกินความต้องการ Safety Valve จะทำหน้าที่ปล่อยลมออกสู่ภายนอก)



4. การปรับ Safety Valve ต้องสัมพันธ์กับ Pressure Gauge เช่น ระบบใช้แรงดันที่ 0.5 kg/cm² การปรับ Safety Valve โดยการขันน็อตตัว หรือ คลานน็อตออก จะต้องปรับในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับจุดทำงานมากที่สุดคือ 0.5 kg/cm² อ้างอิงการปรับแรงดันโดยสังเกตจาก Pressure Gauge (ไม่ควรต่ำกว่าจุดใช้งานของระบบ)

5. ข้อควรระวัง

- การใช้งานเกินกว่าจุดทำงานระบุไว้ หรือการปรับปริมาณลมและแรงดันเกิน ควรได้ตรวจสอบกับกราฟและแสดงลักษณะการทำงานก่อนว่าจะไม่มีการทำงานเกินกำลังของมอเตอร์
- ห้ามเดินเครื่องให้ขณะกำลังปิดสนิทหรือปรับรับน้ำหนักกว่า 50% จะเป็นผลให้พลังงานบางส่วนจากตัวถังแล้วแปรสภาพไปเป็นพลังงานความร้อนแล้วแผ่กระจายให้กับคนและตัวเครื่อง Blower จะทำให้เกิดการเสียหายได้
- หากการปิดเปิดขณะเดินเครื่อง เช่น ความดันของลมในท่อหรือกระแสไฟฟ้าแปรปรวน เกิดการสั่น หรือเสียงดังควรหยุดเดินเครื่องทันที แล้วหาสาเหตุเพื่อป้องกันความเสียหาย


4. การตรวจสอบกรณีพบปัญหาและวิธีการแก้ไข

ความผิดปกติ	สาเหตุ	วิธีการแก้ไข
Blower ไม่สามารถหมุนได้	- เกิดจากลูกปืน (Bearing) ขัดติดเป็นสาเหตุการติดของ Rotor	- ให้เปลี่ยนลูกปืน (Bearing) ส่วนที่ขัดติด
	- เกิดจากวัตถุเข้าไปภายใน Main Body เป็นสาเหตุการติดของ Rotor	- ให้ถอด Inlet Silencer แล้วล้างวัตถุที่ติดภายใน Rotor นำวัตถุออก
	- เกิดจากการหล่อลื่น	- ให้ทำการปรับตั้งระยะทางใหม่ โดยการปรับเลื่อนฐานของมอเตอร์
	- การยึดตัวของสายพาน เป็นสาเหตุให้ Rotor ไม่สามารถหมุนได้	- แก้ไข และปรับตั้งระยะ Rotor Clearance ใหม่
	- เกิดจากการตั้งระยะ Rotor Clearance ไม่สมดุลเป็นสาเหตุให้ Rotor ไม่สามารถหมุนได้	- ต้องนำช่างตรวจสอบ
Blower เกิดเสียงดังและเกิดการสั่นไหวผิดปกติ	- เกิดจากลูกปืน (Bearing)	- เปลี่ยนรุ่นใหม่ หรือปรับระดับการใช้งานใหม่
	- เพื่อตรวจสอบการหล่อลื่นของน้ำมัน	- ปรับตั้งระยะสายพานใหม่
	- เกิดจากแรงดัน (Pressure) สูงกว่าค่าที่กำหนดของการเลือกในการใช้งาน	- แก้ไข หรือเปลี่ยนใหม่
	- เกิดจากการติดตั้ง Pulley ของ Blower และมอเตอร์ ยึดไม่แน่นเท่าเทียมกัน	- ปรับตั้งระยะสายพานใหม่
	- เกิดจากการปรับระยะสายพานตั้งเกินไป	- แก้ไข หรือเปลี่ยนใหม่
Blower มีเสียงลมที่น้อย	- เกิดจากวัตถุที่อุดหรือส่วนที่เสียหาย	- ตรวจสอบและทำความสะอาด
	- เกิดจากท่อและอุปกรณ์ภายในระบบที่อุดตัน	- ปรับตั้งระยะใหม่
	- เกิดจากการหล่อลื่น	- เปลี่ยนใหม่
	- การยึดตัวของสายพาน	- เปลี่ยนใหม่
	- เกิดจากลูกปืน (Bearing) ขัดติด	- เปลี่ยนใหม่

5. ระยะเวลาการตรวจเช็คเครื่องเดิมอากาศ

แผนงานการตรวจสอบ	เริ่มทำงาน	ประจำวัน	ทุกๆ 2 เดือน	หมายเหตุ
ตรวจเช็คระบบการติดตั้งท่อ (Check Support & Piping)	✓			ตรวจเช็คทุกๆ หนึ่งปี
ตรวจเช็คความสะอาดของอุปกรณ์ภายในขอบ (Check Equipment System)	✓			ตรวจเช็คทุกๆ หนึ่งปี
ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น (Gear Oil Level)	✓		✓	
ตรวจสอบความดันถังของสายพาน (Check V-belt)	✓		✓	
ตรวจสอบแรงดันและกระแสของมอเตอร์ (Check Voltage & Current)	✓		✓	
ตรวจสอบความปลอดภัยของวาล์ว (Safety Valve)	✓		✓	
ตรวจสอบความปลอดภัยของตัว Blower (Check Safety Valve)	✓			ตรวจเช็คทุกๆ หนึ่งปี
ตรวจสอบเสียงของ Blower (Check Sound of Blower)	✓	✓		
ตรวจสอบแรงดัน Blower (Check Pressure Blower)	✓		✓	
ตรวจสอบอุณหภูมิ (Check Bearing)	✓			ตรวจเช็คทุกๆ หนึ่งปี
การซ่อมบำรุง Blower (Maintenance Blower)				ตรวจเช็คทุกๆ หนึ่งปี


6. ระยะเวลาการเปลี่ยนอุปกรณ์และการซ่อมบำรุง



NO.	NAME	MATERIAL	QTY	NO	NAME	MATERIAL	QTY
1	Oil seal	Viton	1	12	V- ring	NBR	4
2	Lubrication plug	S45C	2	13	Bearing housing	FC25	2
3	Oil gauge	Plastic	2	14	Seal housing	FC25	1
4	Positioning pin	S45C	2	15	Positioning pin	S45C	4
5	Oil box	FC25	1	16	Casing	FC25	1
6	Lock nut	S45C	4	17	Driven shaft	SCM440	1
7	Washer	S45C	4	18	Drive shaft	SCM440	1
8	Oil Splash	SS41	2	19	Rotor	FCD500	2
9	Washer	SS41	2	20	Gear	SNM220	2
10	Bearing washer	SS41	2	21	Gear case	FC25	1
11	Bearing	SUJ2	4	22	Purge plug	S45C	2

รายการ	ส่วนประกอบ	2	6	2
1	ลูกปืนวงเส้น (Bearing)	✓	✓	✓
2	ข้อต่อกันแรงดัน (V-ring)	✓	✓	✓
3	ซีลยางกันฝุ่น (Oil Seal)	✓	✓	✓
4	ตะแกรงกรองฝุ่น (Filter In Suction Silencer)	✓	✓	✓
5	สายพาน (V-Belts)	✓	✓	✓
6	น้ำมันหล่อลื่น (Oil Lubricant Bearing)	✓	✓	✓

7. โครงสร้างและส่วนประกอบเครื่องเติมอากาศ



No	Accessories
1	Blower body
2	Motor
3	Foundation
4	Pulley
5	Driving belt
6	Belt cover
7	Suction silencer
8	Air filter
9	Blow cover
10	Check valve
11	Gauging pipe
12	Outlet pressure gauge
13	Tapout
14	Safety valve
15	Outlet silencer

8. รายละเอียดของอุปกรณ์และไหล่

Spare Parts List for Roots Blowers

Model	AB 40	AB 50	AB 65	AB 80	AB 100	AB 125 & 125A	AB 150	AB 200 & 200A	AB 250	AB 300
Parts										
Bearings for Shafts	Pulley end : 6306Z x 2 Gear end : 6207Z x 2	VA-40	6309Z x 4	VA-55	6312Z x 4	6315Z x 4	6320Z x 4	6320Z x 4	6320Z x 4	6320Z x 4
V-Ring 4										
Seal at the Oil Cover End	ID28*OD45*101 mm.	ID40*OD62*101 mm. x 2	ID70*OD85*101 mm.	ID89*OD115*131 mm.	ID125*OD146*131 mm.	ID150*OD175*131 mm.	ID200*OD225*131 mm.	ID250*OD275*131 mm.	ID300*OD325*131 mm.	ID350*OD375*131 mm.
Trimming Gear	M2*45 Teeth	M2.5*48 Teeth	M3*53 Teeth	M4*60 Teeth	M4*60 Teeth	M4*60 Teeth	M4*60 Teeth	M4*60 Teeth	M4*60 Teeth	M4*60 Teeth
Remarks	1. V-belts are recommended to be replaced in every 1/2 year. 2. Commonly Bearings needs to be replaced after 2 years of operation. 3. For other parts, the replacement shall depend on the operation of package.									

Lubricant Cross Reference Table

Item	Viscosity	ISO	NIPPON GREASE	SHOWA	ESSO	SHELL	MOBIL	CALTEX
Gear oil	#220	CC220	Gear SP220	GC-220SP	Spartan EP220	Omala220	Mobile Gear 600XP220	---
Remarks :	1. Gear oil needs to be completely replaced at every 2 months. 2. Grease needs to be supply at least every 2 months.							

Model	AB 40	AB 50	AB 65	AB 80	AB 100	AB 125 & 125A	AB 150	AB 200 & 200A	AB 250	AB 300
Parts										
Gear Box Oil (L)	1000 CC	1200 CC	1200 CC	1200 CC	1200 CC	1200 CC	1200 CC	1200 CC	1200 CC	1200 CC
Front Oil Box Oil (L)	300 CC	500 CC	500 CC	500 CC	500 CC	500 CC	500 CC	500 CC	500 CC	500 CC

9. การบริการและการรับประกัน

ระยะเวลาและรอบของการรับประกัน

1. ระยะเวลาการรับประกันคือ 1 ปี นับจากวันเสด็จ

2. ระยะเวลาการรับประกันจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการใช้งานและการดูแลรักษา และสภาพแวดล้อมในการผลิต ทางบริษัทฯ ยินดีซ่อมฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

3. การเปลี่ยนและไหล : การซ่อมบำรุงจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและระยะเวลาการใช้งาน และค่าซ่อม

- ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดลักษณะ

- ความเสียหายที่เกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่เหมาะสม

- ความเสียหายที่เกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่เหมาะสม


- ความเสียหายที่เกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่เหมาะสม

- ความเสียหายที่เกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่เหมาะสม

คู่มือการดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย

จุดประสงค์ของการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย


1. เพื่อยืดอายุการใช้งานของถังและอุปกรณ์อื่นๆ
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
3. เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
4. เพื่อบำบัดน้ำเสียให้ได้ค่า BOD₅ ตามที่กำหนด
5. เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกและสิ่งแปลกปลอม
6. เพื่อตรวจเช็คประสิทธิภาพของถังบำบัดน้ำเสียว่าเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่



บริษัท ทวี เอส เอสเททส์ จำกัด
69/44 หมู่ 3 ตำบลทาสี
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร 088-850-4844

1 การกำหนดข้อควรระวังในการใช้งาน

- จำเป็นต้องเปิดเครื่องเป่าอากาศ สำหรับการเติมอากาศในถัง Contact Aeration Tank ให้ทำงานตลอดเวลาหรือตามเวลาที่ทางบริษัทกำหนด (มิฉะนั้นจะขาดออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการย่อยสลายสิ่งสกปรก)







- ไม่ควรเทน้ำมันลงสู่ถังบำบัดซึ่งจะทำให้ระบบล้มเหลวได้ (น้ำมันทุกชนิด)
- ไม่ควรทิ้งขยะหรือเศษอาหารลงสู่ถัง
- ไม่ควรทิ้งหรือชักโครกที่เบรชรั่ว ผ้าอนามัย ถุงยางอนามัย หรือขยะอื่นๆ ลงในชักโครกเด็ดขาด
- ไม่ควรใช้ยาทำความสะอาดห้องน้ำที่มีความเข้มข้นสูง ควรเจือจางก่อนใช้ (เพราะอาจทำให้แบคทีเรียตายได้)
- ไม่ควรใช้แรงชักพอกที่ย่อยสลายยากทำความสะอาดห้องน้ำ
- ไม่ควรทิ้งน้ำที่เบื่อนด้วยสารเคมีลงสู่ถังบำบัด



2 การจัดการด้านความปลอดภัย

1. ควรป้ายหรือสัญลักษณ์ "ห้ามเข้า" หรือสร้างรั้ว เพื่อไม่ให้ผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ามาบริเวณที่ทำการก่อสร้างและติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย
2. ควรใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย เมื่อต้องสัมผัสน้ำเสีย เช่น ถุงมือยาง ผ้าปิดปาก และถังมือให้สะอาดทุกครั้งเสร็จงานเสมอ
3. ควรปิดฝาถังให้สนิททุกครั้ง หลังจากตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียภายใน
4. ควรติดตั้งสายดินสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
5. ควรถือคู่มือควบคุมไฟฟ้า (Operation Panel) และมีป้ายเตือนอันตรายจากไฟฟ้า




ผู้แทนฝ่ายอธรรมและบรรดาผู้นำในคณะผู้แทนฝ่ายธรรม

- 4 การดูแลรักษาแบบบำบัดแก้ไข้ให้ส่วนต่างๆ

ทำการสุ่มตรวจภายในหน่วยงาน
การตรวจสอบการควบคุมตัวผู้ต้องหา

-



2. ส่วนคำไขก่อนทำการบันทึกเสีย

- ข้อกำหนดของทางบริษัท ซึ่งสามารถย่อยสลายได้โดยตรง ดังนี้

ครั้งแรก ใช้ 500 กรัม
ครั้งที่ 2 (วัน 3 วัน) ใช้ 50 กรัม
วันต่อไป ใช้ 50 กรัม ทุกวัน
วิธีการใช้งาน Autodigest



4 การดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียในส่วนต่างๆ

3. ส่วนตะกอนเบื้องต้นและส่วนเกราะ

ตรวจสอบความสามารในการระบายน้ำเสียของท่อ

สูบน้ำจากตะกอนส่วนก้นถังที่สะสมอยู่ในถัง

(รายเดือน)

(ราย 6-12 เดือน)



4. ส่วนเติมอากาศ

ตรวจสอบความสามารถในการระบายน้ำเสียของท่อ

ตรวจสอบการกระจายตัวของอากาศภายในถังเติมอากาศ

เพื่อดูว่าอากาศจะกระจายทั่วถึงหรือไม่

การตรวจสอบการควบคุมของตู้ควบคุมไฟฟ้า

ตรวจสอบปริมาณฟองของฟองที่ฟุ้งขึ้นจากถังเข้ามายังถังบำบัดน้ำเสีย

หากมีปริมาณมากควรหยุดเครื่องเติมอากาศชั่วคราว

กำหนดให้ระบบมีการเปิดเครื่องเติมอากาศตลอด 24 ชั่วโมง

บำรุงรักษาเครื่องจักรตามกำหนดการ ดังนี้

1. วัดกระแสไฟฟ้าต้องไม่เกินขนาดของมอเตอร์ (รายวัน)
2. ตรวจสอบสภาพโซ่ โดยต้องใช้งานได้ตามปกติ (รายเดือน)
3. ตรวจสอบสายไฟว่ามีจุดชำรุดหรือไม่ (รายเดือน)
4. เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน (รายปี)
5. เปลี่ยนซีลน้ำในตัวเรือน (ราย 2 ปี)

4 การดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียในส่วนต่างๆ

5 การดูแลรักษาบ่อกักตะกอน (กรณีเป็นบ่อที่มีปั๊มสูบลอย)

ทำการตรวจสอบปริมาณตะกอนและสวะของตะกอนหนักที่ก้นถัง

ถ้าหากสูงเกิน 30 เซนติเมตร ให้ทำการตะกอนเป็นเวลา 5 นาทีเพื่อลดปริมาณตะกอนในถัง

ตรวจสอบฟุ้งก้นถังของตู้ควบคุมไฟฟ้าของปั๊มสูบลอย

ตรวจสอบปริมาณน้ำสะสมบริเวณผิวน้ำ หากมีจำนวนมากควรตักออก

เดินปั๊มสูบลอยตะกอนทุกวัน วันละ 5 นาที

บำรุงรักษาเครื่องจักรตามกำหนด ดังนี้

วัดกระแสไฟฟ้าต้องไม่เกินขนาดของมอเตอร์ (รายวัน)



ตรวจสอบสภาพโซ่ โดยต้องใช้งานได้ตามปกติ (รายเดือน)

ตรวจสอบสายไฟว่ามีจุดชำรุดหรือไม่ (รายเดือน)

ตรวจสอบปริมาณตะกอนว่ามีติดที่ใบพัดหรือไม่ (รายเดือน)

เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน (รายปี)



เปลี่ยนซีลน้ำในตัวเรือน (ราย 2 ปี)



5 การดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียในส่วนต่างๆ

6 โครงสร้างถัง

1. รอยรั่วซึมบริเวณหัว Cab (รายละเอียด)
2. ท่อระบายอากาศ (Air Vent) มีการอุดตันหรือไม่ (รายละเอียด)
3. รอยเชื่อมต่อของท่อเข้า-ออกถังมีน้ำรั่วซึมหรือไม่ (รายละเอียด)
4. การทรุดบริเวณที่ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย (รายละเอียด)



คู่มือการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย

OPERATION MANUAL OF WASTEWATER TREATMENT



บริษัท ตรี เอส เอส เทคส์ จำกัด
69/44 หมู่ 3 ตำบลเกรียงไกร
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร 068-860-4644

กำหนดให้เขียนสำหรับคิดคำนวณ

การเริ่มต้นระบบ (START UP)

การเริ่มเติมระบบบำบัดน้ำเสีย ต้องใช้เชื้อแบคทีเรียที่มีความพร้อมในการย่อยสลายน้ำเสีย (SEED) เพื่อช่วยลดเวลาในการเติมระบบให้เร็วขึ้น เชื้อแบคทีเรียที่ใช้ควรเป็นแบคทีเรียที่รู้จักจากระบบบำบัดประเภท ACTIVATED SLUDGE PROCESS ที่มีลักษณะน้ำเสียเหลืองปนแดงถึงขั้นเสียของระบบบำบัด หรือใช้สูตรตัวด้วยต่าง ๆ เช่น สัตว์ปีก วัว ควาย หมู เป็นต้น

ถ้า SEED ที่ใช้เป็นตะกอนจากระบบบำบัดแบบ ACTIVATED SLUDGE PROCESS ให้ใช้ตะกอนหนุ่มเร็วหลังจากถึงระยะออกของระบบหรือตะกอนที่ออกมาจากเครื่องรีดตะกอนซึ่งสามารถเก็บมาใช้ง่ายและไม่บูด ปริมานที่ใช้จะเป็น 5 - 20 เปอร์เซ็นต์ ของ ความจุน้ำของถังเติมอากาศ หรือคิดจนกว่าปริมาณ MLSS ในถังเติมอากาศต่ำ 1000 - 2000 มก./ล.

ถ้า SEED ที่ใช้เป็นเมล็ด ปริมาณลดต่ำลงเรื่อยๆ (จากหน้าหลัง) จะเป็น 2 - 10 กก./ลบ.ม. ของบ่อเดิมอากาศ

ขั้นตอนในการเริ่มต้นระบบบัญชีการเงิน

1. เติมน้ำเปล่าเพื่อตรวจสอบสภาพของถังบำบัด ว่ามีการทำงานหรือไม่ เติมน้ำเปล่าให้เต็มถังทุกถัง และทดสอบเดินระบบเพื่อตรวจสอบความเร็วรอบของปั๊มต่าง ๆ ถ้ามีข้อผิดพลาดหรืออุปกรณ์ต้องทำงาน จะต้องทำการซ่อมแซมให้เรียบร้อยตามแต่กรณี ถ้ายังไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำงาน และต้องทำการซ่อมแซมให้เรียบร้อยที่ทั้งบางส่วน และใช้ในส่วนที่เหลือในถังผสมกับ SEED ที่หลงในถังเดิมอีกตาม
2. เมื่อเติมเชื้อให้อุ่นในถังเดิมอีกแล้ว ให้เปิดเครื่องเป่าอากาศเพื่อให้ออกซิเจน และทำให้เร็วแบบปกติขึ้นตามเวลาจนอยู่ในน้ำตลอดเวลา เติมน้ำอากาศตลอดเวลาทั้ง 3 วัน โดย 3 วันแรกก็ยังไม่ต้องเติมน้ำเสียใหม่เพราะระบบบำบัดน้ำเสีย
3. หลังจากนั้นให้เติมน้ำเสียเข้าถังเดิมอีกตามถังต่าง ๆ เพื่อให้น้ำเสียที่เรี่ยร้อย ๆ ปรับตัวให้มีความคุ้นเคยกับน้ำเสีย โดยเริ่มหลังจากปรับตามน้ำเสีย 20 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณน้ำเสียเข้าต่อถัง จากนั้น 3 วันจึงเพิ่มขึ้นทีละ 10 เปอร์เซ็นต์ ทุก 2 - 3 วัน จนครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณน้ำเสียเข้าทั้งหมด
4. ในช่วงเริ่มเดินระบบและปรับรับน้ำเสียให้เต็มที่ไม่ต้องมีการกระเทาะกลอง ให้หมุนเวียนตะกอนในถังจา 50 - 150 เปอร์เซ็นต์ของอัตราน้ำเสียที่ปล่อยเข้าระบบตลอดเวลา และเติมอากาศตลอด 24 ชั่วโมง

หม่าม้าตัวน้อยน่ารักๆ

การควบคุมการทำงาน และการตัดสินใจ

การควบคุมการเดินอากาศ

การควบคุมการเพิ่มโอกาสให้นักเรียนเอกาโดยแผนกวิชาภาษา 24 ชั่วโมง ในช่วงของ การเตรียมโดยได้เรียนภาษา 2 ชั่วโมงกับนักเรียน 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อการพัฒนา การศึกษาได้

- ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) ให้อยู่ในช่วง 1 - 2 มก./ล.
 - ตรวจวัดปริมาณตะกอนในถังเติมอากาศ อย่างน้อยวันละครั้ง ค่าควรวางแผนไว้ที่น้อยกว่า 20%
- ตามปกติควรอยู่ในช่วง 20%

- ถ้าไม่มีการตรวจการตกตะกอน แอมวาร์มีตะกอนเกลียวและมีฟองสีน้ำตาลปนมาในหลอดปริมาตร การขึ้นฉลาก อาจเนื่องจากการเติมอากาศมากเกินไป

- ตรวจสอบให้ครอบคลุมประเด็นสุขภาพที่มีโรคประจำตัว และเสี่ยงภัย
อันตรายให้เพิ่มปริมาณการออกกำลังกาย
ตามความกำลังก่อนส่วนเกิน

ทุกคนแบ่งปันกับทุกคน ซึ่งการสวดมนต์จะก่อให้เกิดความสุขได้จาก
 ทุกคนหรือแม้แต่เด็กและทุกคนจะมีความสุขด้วยกันไปถึงตั้งเิ่มอากาศ และส่วนที่จะ

- ครอบคลุมพื้นที่ของสถานะในวงเพิ่มโอกาสลดลงกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ให้สอดคล้องการ
สู่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอาชญากรรม
- ให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะจากภาคประชาสังคม 20 เปอร์เซ็นต์ ให้เพิ่มอัตราการตัดสินใจ

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

- นอกจากนั้นถ้ามาจดจำเวลาการทำงานก็จะกลายเป็นงาน ซึ่งการพูดจะก่อให้เกิดความเข้าใจระบบมากขึ้น
- มักจะทำกันละครั้งโดยสรุปถึงโดยตรง หรืออีกแบบก่อนว่ามาถึงกับตอนก่อนที่จะสรุปให้รู้เพื่อจำกัดข้อใจ โดยนำเวลามาแสดง

โรงเรียนบ้านเขาเอมระดบนาใหม่

(u)

SRT(1+R)

R
5

3000 4178.

8008 41713

142

WILL

$$= (147 \times 0.6)$$

50 (1+3.6)

$$= 1.10 \times 10^{10} \text{ s}^{-1}$$

ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

ถึงบำบัดน้ำเสียรวมสำร็จรูป ชนิดเติมอากาศ

การติดตามผลการทำงาน

การติดตามผลการทำงานของระบบ มีสองวิธีซึ่งจะอิงค่าควบคุม คือ การตรวจสอบที่เห็นได้ (VISUAL) และการวิเคราะห์ตัวอย่าง (ANALYTICAL) ในห้องปฏิบัติการ

การตรวจสอบที่เห็นได้

สามารถตรวจสอบได้จากลักษณะทางกายภาพต่าง ๆ ที่เป็นวัฏธรรูปของการทำงานของระบบ ซึ่งประกอบด้วย

- 1.สี
- 2.กลิ่น
- 3.ฟอง
- 4.การเจริญเติบโตของสาหร่าย
- 5.ลักษณะการเติมอากาศ
- 6.ลักษณะของน้ำออกระบบ (EFFLUENT)
- 7.ฟองภายในถังตกตะกอน
- 8.ตะกอนลอย
- 9.การสะสมของตะกอน
- 10.ลักษณะการไหลของน้ำ
- 11.การกวาด
- 12.การสัมผัส

สี สีของตะกอนที่ผิวจะเป็นสีน้ำตาลเข้ม ถ้าพบว่าตะกอนมีสีฟางแล้ว แสดงว่าขาดออกซิเจนเกิดจากน้ำ จำเป็นต้องเพิ่มการเติมอากาศ และหากตะกอนมีสีดำปกติแสดงว่ามีสารแปลกปลอมเข้ามาในระบบ

กลิ่น ระบบที่ได้รับการควบคุมที่ดีจะไม่มีกลิ่นเหม็น ถ้าตัวควบคุมยังให้ผลการจุลินทรีย์ในถังเติมอากาศไม่ดีกลิ่นก็เกิดขึ้น ถ้ากลิ่นเริ่มอากาศไม่เพียงพอตะกอนจะเน่าเปื่อยเป็นสีดำ และมักกลิ่นเหม็นของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์

ฟอง ถ้าพบฟองยาวออกมาจากถังตกตะกอนขึ้นน้ำที่สอง แสดงว่ามีค่าความเข้มข้นของตะกอนจุลินทรีย์ในถังเติมอากาศมากเกินไป ถ้าพบฟองสีขาวที่ผิวในถังเติมอากาศแล้ว แสดงว่า ตะกอนจุลินทรีย์มีอายุค่อนข้างแก่เกินไปต้องนำตะกอนส่วนเกินออกไปทิ้งให้บ่อยลง แต่ถ้าพบฟองสีน้ำตาลที่ผิวในถังเติมอากาศ แสดงว่าตะกอนจุลินทรีย์อายุมากเกินไปต้องนำตะกอนส่วนเกินออกไปทิ้งให้มากขึ้น นอกจากนี้ฟองยังอาจเกิดขึ้นจากสาหร่ายหรือของซักฟอกที่เข้ามาในระบบ

การเจริญเติบโตของสาหร่าย สาหร่ายที่เจริญเติบโตอย่างมากจะอยู่ตามผิวน้ำของถังและวางส่น้ำแสดงว่ามีความเร็วลม คือ ไฮโดรเจนและฟอสฟอรัส หรือออกซิเจนไม่เพียงพอ จำนวนมาก ตรวจสอบค่าไฮโดรเจนและฟอสฟอรัสว่าเพียงพอออกมาเท่าใด และจดปริมาณการเพิ่มให้พอเหมาะ

ลักษณะการเติมอากาศ ระบบบำบัดเป็นแบบเครื่องเป่าอากาศ สังเกตจากปริมาณฟองอากาศที่ลอยขึ้นมาผิวน้ำและลักษณะการกวาดของน้ำในถังเติมอากาศ หากทั่วจากอากาศชั่วคราวหรือจุดอื่น จะสังเกตเห็นอาการผิดปกติที่แตกต่างกับบริเวณอื่น ๆ

ถึงบำบัดน้ำเสียรวมสำร็จรูป ชนิดเติมอากาศ

ลักษณะของน้ำออก ถ้ามีตะกอนขาวเหลืองออกมากับน้ำออกจากถังตกตะกอนนั้นแสดงว่าเป็นปริมาณมากแสดงว่าระบบมีปัญหาในการควบคุมการทำงาน เช่น ตะกอนขาวลอยให้ลออกจากถังรับน้ำเพียงด้านใดด้านหนึ่ง อาจเกิดจากแวนกันวอลล์ (WEIR) มีระดับไม่เท่ากัน สามารถแก้ไขโดยการปรับ WEIR ให้มีระดับเท่ากัน แต่ถ้าพบว่ามีตะกอนขาวลอยหลุดออกมาจากถังออกตลอดทั้ง แสดงว่าตะกอนจุลินทรีย์ตกตะกอนได้ไม่ดีซึ่งอาจเกิดจากชนิดของจุลินทรีย์ที่ตกตะกอนได้ยาก เช่น แบคทีเรียชนิดเส้นใย (FILAMENTOUS BACTERIA) หรือเกิดจากการไหลของน้ำในถังเนื่องจากอุณหภูมิในถังตกตะกอนส่วนต่าง ๆ แตกต่างกันไป 2 เหตุนี้ขยัส หรืออาจเกิดจากดีในเครื่องฟอก

ฟองก๊าซในถังตกตะกอน หากพบฟองก๊าซในถังตกตะกอนแล้วแสดงว่าตะกอนจุลินทรีย์ยังอยู่ในถังตกตะกอนมากเกินไป ต้องเริ่มอัตราการสูบตะกอนกลับ เพื่อให้ไม่เกิดภาวะการขาดออกซิเจน (ANAEROBIC) และเกิดการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน เกิดเป็นก๊าซต่าง ๆ เช่น อาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ลอยขึ้นมาที่ผิวน้ำซึ่งฟองก๊าซนี้จะพองเมลาตะกอนจุลินทรีย์ลอยขึ้นมาส่วนบนและไหลออกไปกับน้ำออกจากถังให้น้ำที่ขุ่น ฟองก๊าซอาจเกิดจากการรวบรวมน้ำในเครื่องฟอกเปลี่ยนไนเตรต (NO3) ที่อยู่ในน้ำมาใช้ในการกลั่นน้ำแล้วปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกมาที่ผิวน้ำ

ตะกอนลอย การที่มีวัสดุลอยน้ำหรือชิ้นส่วนของตะกอนลอย ปรากฏให้เห็นที่ผิวในถังตกตะกอน แสดงว่าในน้ำในระบบมีน้ำมันหรือไขมัน ผสมอยู่มาก ทำให้ตะกอนจุลินทรีย์ไม่สามารถตกตะกอนได้ดีและมีประสิทธิภาพในการกำจัดไฮโดรคาร์บอน หรือปริมาณไขมันที่ในถังเติมอากาศมากเกินไป ปกติค่าออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำในถังเติมอากาศควรมีค่า 1 - 2 มก./ล.

การสะสมของตะกอน ที่บริเวณมุมถังแสดงให้เห็นว่ามีการกวาดไม่ถึงตามปกติ ตรวจสอบด้วยการใช้ไม้ขึงมุมถังว่ามีตะกอนค้างอยู่หรือไม่ ตะกอนที่ก้นถังอยู่จะทำให้การปริมาตรการใช้งานของถัง ลดลง และประสิทธิภาพการกำจัดไฮโดรคาร์บอนหรือตะกอนจะลดลง และอาจทำให้เกิดการเน่าและตะกอนจุลินทรีย์หลุดตกตะกอนไม่ได้และมีกลิ่นเหม็นได้

ลักษณะการไหลของน้ำ หากน้ำเกิดการไหลล้นวงจร (SHORT CIRCUITING) ซึ่งหมายถึง น้ำเสียเข้ามาในถังเติมอากาศมากเกินไป แล้วไหลออกไปโดยไม่ได้ออกไปโดยไม่ได้ถูกบำบัด ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ซึ่งสังเกตได้จากฟองตะกอนลอยหรือตะกอนแขวนลอยแก้ไขโดยติดตั้งแผ่นกั้นน้ำ (Baffle) ที่ตำแหน่งที่เหมาะสม

การกวาด ทำให้ตะกอนจุลินทรีย์ได้สัมผัสกับน้ำเสีย เพื่อไม่ให้เกิดจากตะกอนที่ก้นถังเติมอากาศ การสัมผัส ตรวจสอบมอเตอร์ว่าร้อนผิดปกติหรือไม่ หรือตรวจการสั่นสะเทือนต่าง ๆ ของเครื่องจักรอุปกรณ์

ถึงบำนัดน้ำเสียรวมสำร็จรูป ชนิดเติมอากาศ

การตรวจสอบโดยการวิเคราะห์ตัวอย่าง

การตรวจสอบโดยการวิเคราะห์ตัวอย่างเป็นสิ่งจำเป็นในการควบคุมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำไปใช้ในการประเมินสภาพการทำงาน วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น และคำนวณค่าที่ใช้ควบคุมระบบต่าง ๆ ซึ่งมีดังนี้

1. ออกซิเจนละลายน้ำ (DO)
2. ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี บีโอดี (BOD)
3. ความต้องการออกซิเจนทางเคมี ซีโอดี (COD)
4. อัตราการใช้ออกซิเจน (DO UPTAKE RATE)
5. ของแข็งแขวนลอย (SUSPENDED SOLIDS)
6. ของแข็งแขวนลอยระเหย (VOLATILE SUSPENDED SOLIDS)
7. สารที่ตกตะกอนได้ (SETTLABLE MATTER)
8. การทดสอบการตกตะกอน 30 นาที (SV30)
9. อาหารเสริม (NUTRIENTS)
10. พีเอช (pH)
11. สภาพกรดและสภาพด่าง (ACIDITY AND ALKALINITY)
12. อุณหภูมิ (TEMPERATURE)
13. น้ำมันและไขมัน (OIL & GREASE)
14. คำนวณปริมาณของตะกอน (SVI)
15. ดัชนีความหนาแน่นของตะกอน (SLUDGE DENSITY INDEX)
16. การวัดพื้นที่ของตะกอน (SLUDGE BLANKET MEASUREMENT)
17. อัตราการไหล (FLOW RATE)
18. ระยะเวลาเก็บกัก (DETENTION TIME)
19. อัตราการเติมสารเคมี (CHEMICAL FEED RATE)
20. การตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ (MICROSCOPIC EXAMINATION)

สำหรับการตรวจสอบโดยการวิเคราะห์ตัวอย่างของโรงการ สำคัญเป็น DO, BOD, SS, SV30, MLSS, SVI ซึ่งค่าที่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้เองคือ ค่าทางทดสอบการตกตะกอน 30 นาที ซึ่งแสดงในภาคผนวก ในการนี้ไม่ทำการวิเคราะห์เองให้ กับตัวอย่างน้ำส่งห้องปฏิบัติการ

ถึงบำนัดน้ำเสียรวมสำร็จรูป ชนิดเติมอากาศ

ปัญหาในการควบคุมระบบและการแก้ไข

ปัญหาในการควบคุมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีแก้ไข

ข้อส่วนใหญ่ ๆ คือ ปัญหาในถังเติมอากาศ และถังตกตะกอนทั้งสอง สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในถังตกตะกอนทั้งสอง สามารถนำมา วิเคราะห์หาสาเหตุได้จากการทำการทดสอบการตกตะกอน 30 นาที เพื่อแสดงลักษณะการตกตะกอนของน้ำตกตะกอน ดังแสดงในรูป

ปัญหาที่เกิดขึ้นในถังเติมอากาศและวิธีแก้ไข

ปัญหาออกซิเจนละลายน้ำและการหมุนเวียน

เครื่องเติมอากาศทำงานไปถึงเติมอากาศจะทำหน้าที่สองอย่างคือ ให้ออกซิเจนแก่จุลินทรีย์และกวนให้จุลินทรีย์ผสมกับน้ำเสีย ผู้ควบคุมต้องตรวจสอบว่าในถังเติมอากาศมีการกวนน้ำให้ผสมกันอย่างทั่วถึงหรือไม่ หากพบว่าจุดหนึ่งจุดใดมีลักษณะของการไหลของน้ำผิดปกติให้ตรวจสอบการทำงานของเครื่องเติมอากาศว่าพอเพียงหรือไม่

การตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำที่จุดและความลึกต่าง ๆ ทั่วทุกจุด 8 เดือน เพื่อตรวจสอบการทำงานของเครื่องเติมอากาศ และควบคุมให้มีค่าออกซิเจนและภายในระหว่าง 1 - 2 มก./ลบ. ตลอดทั่วถึง หากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากเกินไป อาจเนื่องจากเครื่องกลเติมอากาศมีความสามารถในการทำงานไม่เพียงพอ ต้องทำการแก้ไขโดยเพิ่มเครื่องเติมอากาศ

ปัญหาเรื่องฟอง (FOAMING PROBLEMS)

การเกิดฟองประมาณร้อยละ 10 - 25 ของคูลัมที่น้ำเสียนั้นจนถึงถังเติมอากาศ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามปกติ แต่ถ้ามีปริมาณมากอาจถูกลมพัดลอยไปทั่วความสูงมาก และความสำคัญแก่บริเวณใกล้เคียงและถ้าไหลไปทั่วถึงจะก่ออันตราย จะทำให้เกิดการสะสมในช่องรับน้ำเข้า (INLET BAFPLE) ทำให้ต้องเสียเวลาทำความสะอาดเพิ่มเติม ลักษณะของฟองที่ทำให้เกิดปัญหามีกว่า 2 แบบคือ เป็ฟองสีน้ำตาลเทา และเป็นฟองสีขาวขุ่น

ฟองสีขาว

ถ้าเกิดเป็นฟองสีขาวขุ่นแสดงว่ามีค่า MLVSS น้อยเกินไป เป็นผลให้ค่าอัตราส่วนอาหารต่อจุลินทรีย์ (F/M) สูง ฟองที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดหลังจากฟอกหรือสารโปรตีน ที่ไม่เพียงพอละลายได้โดยจุลินทรีย์ที่มีค่าอายุระตอนต่ำ ๆ โดยสาเหตุในการเกิดฟองสีขาวขุ่น อาจเนื่องมาจาก

1. มีค่า MLVSS ต่ำในช่วงเริ่มการทำงานของระบบ
2. มีการนำตะกอนไปทิ้งมากเกินไป
3. มีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม เช่น มีสารพิษเข้ามาในระบบ มีค่าพีเอชสูงหรือต่ำเกินไป มีออกซิเจนไม่เพียงพอ หากอาหารเสริม การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
4. จะก่อมลพิษหลุดออกมาบ้างทั้งจากถังตกตะกอนทั้งสองเป็นปริมาณมาก ซึ่งอาจจะมีความผิดปกติ

ถึงนำบัดน้ำเสียรวมสำหรับชนิดเดิมอากาศ

- การเปลี่ยนแปลงการระบายการระบายอย่างรวดเร็ว
- การทำงานของชุดที่ล้มเหลว
- ที่ของตะกอนในถังตกตะกอนสูงเกินไป
- เครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นถังตกตะกอนชำรุด
- เกิดกระบวนการดีในเครื่องฟอกอากาศในถังตกตะกอน
- การแบ่งน้ำมาเข้าถังตกตะกอน (ในกรณีที่มีหลายถังไม่เท่ากัน)

5. การกระจายของน้ำเสีย และหรือ การสูบลบตะกอนกลับเข้าถังเดิมอากาศไม่เหมาะสมวิธีแก้ไขทำได้โดย

-ลดปริมาณการนำตะกอนไปทิ้งเพื่อเพิ่มค่าความเข้มข้นของ MLVSS (โดยเปลี่ยนแปลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 - 15 ต่อวัน)

-ควบคุมการสูบลบตะกอนกลับให้มีระดับของถังและกองสูงไม่เกินครึ่งของภาชนะสูงของถัง

-ควบคุมให้หม้อกึ่งถังและถายนี้น้ำระหว่าง 1 - 3 มก./ค. และให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับจุลินทรีย์

-ปรับปรุงระบบท่อให้กระจายน้ำเข้าถังเดิมอากาศได้ดี

ฟองสีน้ำตาล
ฟองสีน้ำตาลหมกจะเกิดขึ้นในโรงบำบัดน้ำเสียที่ทำงานในช่วงอัตราการบำบัดธรรมดา หรืออัตราการบำบัดต่ำ และในกระบวนการแบบน้ำจะกวนกับน้ำเดิมอากาศใหม่ (SLUDGE REAERATION) การเกิดฟองชนิดนี้ จะทำให้เกิดปัญหาฟองสะสมตัวอยู่ในช่องรับน้ำเข้าของถังตกตะกอนและเกิดเป็นตะกอนลอยขึ้นมาที่ผิวหน้า

สาเหตุของปัญหานี้ อาจเกิดเนื่องจาก

1. ความดันให้ถังเดิมอากาศทำงานที่ค่าอัตราส่วนอากาศต่อจุลินทรีย์ต่ำ เพียงต้องการให้เกิด ในกรณีเช่นนี้
2. มีการสะสมของ MLSS มากเกินไปเนื่องจากน้ำจะกวนไม่เพียงพอ
3. ถ้าเป็นกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบน้ำจะกวนกับน้ำเดิมอากาศใหม่จะพบฟองชนิดนี้ในถังย่อยสลาย (STABILIZATION TANK)

4. การควบคุมการไหลของน้ำจะกวนไม่ทั่วถึงไม่ถูกต้องวิธีแก้ไขสามารถทำได้โดย

1. ถ้าไม่ต้องการให้เกิดในกรณีเช่นนี้ ให้อยู่ ๆ เพิ่มอัตราการนำตะกอนไปทิ้งและนำตะกอนที่ล้นอยู่ที่มีส่วนหัว (SCUM) ไปทิ้งด้วย เพื่อเพิ่มค่า F/M
2. ถ้าพบจุลินทรีย์ชนิดเส้นใย (FILAMENTOUS MICROORGANISM) ให้กำจัดโดยการเติมคลอรีนด้วยปริมาณ 2 - 3 กก.คลอรีน / 1000 กก. MLVSS - วัน ลงในถังสูบลบตะกอนกลับ

ถึงนำบัดน้ำเสียรวมสำหรับชนิดเดิมอากาศ

ในการเดินระบบนี้จึงควรมีการสังเกตลักษณะหลาย ๆ อย่างในถังเดิมอากาศด้วยกัน เพราะอากาศเกิดจากสาเหตุต่างกันไป เช่น ระบบที่ทำงานได้ดี สถิติจะมีสีน้ำจางหรือใส แต่จะมีกลิ่นคาว (ไม่เหม็น) ถ้าเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อน ๆ และดูจาก V30 แล้วปรับปริมาณสลัดจ์น้อยลง อาจแสดงว่ามีการระบายตะกอนออกจากระบบมากเกินไป จะมีผลให้ประสิทธิภาพลดลง น้ำในถังตกตะกอนจะขุ่นเพิ่มขึ้น ผู้ควบคุมจะต้องสังเกตอัตราการระบายตะกอนออกจากถัง หรือให้หยุดระบายตะกอนเป็นเวลา 1 - 2 วัน เพื่อเพิ่มปริมาณตะกอนจุลินทรีย์ในระบบให้มีอยู่ในระดับที่เหมาะสม ถ้าตะกอนมีสีน้ำตาลและมีกลิ่นเหม็น แสดงว่าระบบนี้ได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการเช่น เครื่องเดิมอากาศเสีย เครื่องเดิมอากาศไม่เสียแต่ระบบได้รับปริมาณสารปนเปื้อนมากเกินไป นำน้ำเสียที่ระเหยมากกว่าปกติ หรือค่า BOD สูงกว่าปกติ มีการสะสมตะกอนแบบคึกคักไว้ใต้น้ำเดิมอากาศมากเกินไปหรือแฉกเกินไป ทำให้มีความต้องการออกซิเจนมากเกินไปทำให้เครื่องเดิมอากาศจะไม่สามารถได้พอ หรืออาจเกิดจากปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงของไนโตรเจนในแฉก

ปัญหาที่เกิดขึ้นในถังตกตะกอนขึ้นสองและวิธีแก้ไข

การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในถังตกตะกอนขึ้นสองจำเป็นจะต้องนำน้ำจะกวนมาทดสอบในห้องทดลองประกอบการพิจารณา โดยนำน้ำจะกวนมาใส่ในกระบอกวงแก้วขนาด 1000 มล. และสังเกตลักษณะของการตกตะกอน อัตราการจมของปัญหาที่พบจะมี 7 ประการ ส่วนรายละเอียดและวิธีแก้ไขได้สรุปไว้ในหัวข้อ 1 ถึง 7 โดยหมายรายละเอียดของสาเหตุและวิธีแก้ไขจะใช้ตัวนี้ในแต่ละหัวข้อ

1. ตะกอนจุลินทรีย์หลุดออกมาที่ถังมากเกินไป

มีลักษณะน้ำในถังตกตะกอนขุ่น มีตะกอนลอยขึ้นมาเป็นแห่ง ๆ แต่มีอัตราการตกตะกอนหลังจากทิ้งไว้ 30 นาที พบว่าน้ำส่วนบนใสและตะกอนตกได้

- สาเหตุ
1. เครื่องจักรเสียหรือทำงานไม่สมบูรณ์
 2. มีฟองเกิดขึ้นอยู่ที่กลุ่มของตะกอน ซึ่งอาจเกิดจากตะกอนเก่าหรือเกิดดีใน

กรณีเช่นนี้

CURRENTS

3. เกิดการไหลเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิ (TEMPERATURE

4. มีปริมาณน้ำเข้ามากเกินไปจนถึงตกตะกอนไม่สามารถรับได้วิธีตรวจสอบและแก้ไข

1. ตรวจสอบและแก้ไขการทำงานเอง ท่อสูบลบตะกอน ท่อส่งตะกอน เครื่องสูบลบ

- ตรวจสอบความถี่ของถังตะกอน และปรับให้ถังหนึ่งตะกอนอยู่สูงจากพื้นของถัง 0.3 - 0.9 เมตร โดยควบคุมการสูบลบตะกอนและความเร็วของใบพัดของใบพัดตะกอน

ถึงบับต้นให้เสียรวมสำร็จรูป ชนิดเติมอากาศ

2. นำน้ำตะกอนมาทิ้งทิ้งเอาไว้ประมาณ 1 - 2 ชม. แล้วค่อย ๆ กวนให้ตะกอนดูว่ามีฟองแก๊สเกิดขึ้นหรือไม่ ถ้าไม่มีก็แสดงว่าเกิดจากตะกอนเก่าที่ขังท้องไว้เวลานานกว่า 2 ชั่วโมง แต่ถ้ามีฟองแก๊สเกิดขึ้นให้ตรวจสอบใบเครื่องปั๊มให้แน่ใจว่าเป็นปริมาณมาก ให้ดูวิธีแก้ไขในหัวข้อ 4

3. วัดอุณหภูมิและปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำที่ระยะห่างจากศูนย์กลางและในแนวความลึกต่าง ๆ จลลดัชนีที่หน้าจอลดตามคีย์ของถัง (PROFILES) ถ้าพบว่าอุณหภูมิของผิวน้ำและกันลึงต่างกันเกิน 2 ข. จัวระจะเห็นถึงตะกอนเก่าทำได

- ตรวจลอบทางน้ำเข้าและทางน้ำออกว่าสามารถระบายน้ำได้ทั่วหรือไม่ หากพบสิ่งผิดปกติให้แก้ไข

4. ตรวจลอบระยะเวลาเก็บกัก (DETENTION TIME) และอัตราการไหลผ่านพื้นที่ผิวหน้า (SURFACE OVERFLOW RATE) ของถังวัดตะกอนเข้าอยู่ในช่วงที่เหมาะสมหรือไม่ หากพบว่าปริมาณน้ำเข้ามากเกินไปกว่าที่ถังวัดตะกอนจะรับน้ำได้ก็จำเป็นจะต้องสร้างถังวัดตะกอนเพิ่มเพื่อให้พอเพียงแต่ถ้าปริมาณน้ำเข้าก็เกินช่วงระยะเวลาแล้วหรือก็ไม่มากกว่านี้ยากจะแก้ไขได้โดยลดปริมาณการสูบลบตะกอนกลับ (ซึ่งจะทำให้ถังของตะกอนแห้งขึ้นด้วย) หรือเปลี่ยนขนาดการบำบัดน้ำเสียเป็นอย่างอื่น เช่น ขบวนการสัมผัส-ย่อยสลาย (CONTACT-STABILIZATION)

ตะกอนหนาและน้ำทิ้งขุ่น

ปัญหา

เกิดตะกอนหนาและน้ำทิ้งขุ่นมาเป็นแฉ่ง ๆ และหลุดออกไปกับน้ำทิ้ง เมื่อซักหน้าตะกอนมาทดสอบพบว่า ตะกอนตกได้ช้า น้ำส่วนบนุ่นมีตะกอนเล็ก ๆ ลอยค้างอยู่

สาเหตุ

มีปริมาณสารอินทรีย์(คาร์บอน)มากเกินไปเนื่องจากหมกเกินกว่าที่ขบวนการจะรับได้ ซึ่งอาจเนื่องมาจากปริมาณจุลินทรีย์น้อย (มีความเข้มข้นของตะกอนจุลินทรีย์ต่ำ) ทำให้มีอายุของตะกอนต่ำ และตะกอนมีความหนาแน่นน้อย

วิธีตรวจสอบและแก้ไข

ใช้เครื่องปั๊มและตรวจสอบค่าอายุของตะกอน (SLUDGE AGE) ปริมาณอาหารต่อปริมาณจุลินทรีย์ (F/M RATIO) ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ (D.O) หากพบว่าค่าอายุของตะกอนมีค่าต่ำหรือปริมาณอาหารปริมาณจุลินทรีย์มีค่าสูงเกินไป ให้นำใบโดยใช้โดยการลดปริมาณของตะกอนจุลินทรีย์ที่นำใบทิ้งลง ซึ่งจะบ่งชี้ให้เห็นถึงความเข้มข้นของตะกอนในถังเติมอากาศลดลง ซึ่งจะต้องรักษาค่าความเข้มข้นของออกซิเจนและละลายน้ำให้ไม่ต่ำกว่า 1 - 2 มก./ล. ตลอดทั้งถัง

ถึงบับต้นให้เสียรวมสำร็จรูป ชนิดเติมอากาศ

ตะกอนของไม่ลง

ปัญหา

ตะกอนลอยขึ้นมาลอยที่ผิวน้ำหรือเป็นฟองลอยที่ผิวน้ำซึ่งลอยตัวทั่วถังตกตะกอน เมื่อให้น้ำตะกอนมาทดสอบพบว่าตะกอนได้น้อยและจะก่อไม่รวมตัวกันแน่น แม้ใช้สารบดใบ (เรียกว่า เม็ดบดใบ, BULKING SLUDGE)

สาเหตุ

1. อายุของตะกอนเก่า (ปริมาณอาหารต่อปริมาณจุลินทรีย์สูง)
2. มีจุลินทรีย์ที่เป็นเส้นใย
3. น้ำเสียขาดอาหารเสริมสร้างที่จำเป็น
4. ในถังเติมอากาศมีความเข้มข้นของปริมาณออกซิเจนละลายน้ำต่ำ
5. มี pH ในถังเติมอากาศต่ำกว่า 6.5
6. ใช้เครื่องสูบลบตะกอนและอุปกรณ์ผิดประเภท

วิธีตรวจสอบและแก้ไข

เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์โดยการนำตะกอนไปทิ้งไว้ละ 10% จะให้ความเข้มข้นของตะกอนสูงขึ้นจนกว่าขบวนการจะทำงานได้ตามปกติ แต่จะต้องระวังตัวของตะกอนไม่ให้ลอยสูงเกินไป หากพบว่าต้นของตะกอนสูงเกินไปปริมาณการสูบลบตะกอนกลับเข้าถังเติมอากาศ

ตรวจสอบตะกอนด้วยกล้องจุลทรรศน์

- หากพบ ฟังไจ (FUNGI) ขี้เห็ดเห็ด (FILAMENTOUS) ให้ตรวจสอบหาจุดที่ลอยน้ำเสียที่มีฟองขึ้นหรือมีตะกอนที่ลอยขึ้น

- หากพบเป็นแบคทีเรียชนิดตัวเป็นกลุ่ม (FLOC FORMER BACTERIA)

การแก้ไขระยะยาวจะต้องปรับสภาพของถังแฉ่งลงใหม่โดยเติมอากาศให้เหมาะสมกับแบคทีเรียชนิดตัวเป็นกลุ่ม จนสามารถเติบโตแข่งขันกับแบคทีเรียชนิดตัวเป็นกลุ่มได้ เช่น ปรับ pH ให้มีค่าใกล้เคียง 7

ควบคุมปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำให้มีความเข้มข้นกว่า 2 มก./ล. ควบคุมการไหลของน้ำในถังเติมอากาศให้เป็นแบบ PLUG FLOW ควบคุมอายุของตะกอนให้มีค่าสูง ๆ เช่น

- ในบางกรณีเช่นถังเติมตะกอนจะมีน้ำเสียเป็นสารคาร์บอนไฮดรต (แอมโมเนีย สารละลาย) ซึ่งเป็นการที่แบคทีเรียชนิดนี้ชอบ จะมีแนวโน้มเกิด BULKING ได้ง่ายกว่าถ้าเสียชนิดอื่น ๆ

- การแก้ไขปัญหานี้เฉพาะที่ถังสามารถทำได้โดยการใส่สารเคมีบางอย่าง เช่น คอปเปอร์หรือ ไอโอดีนเพื่อออกซิไดซ์ถังไปเพื่อฆ่าแบคทีเรียชนิดนี้ โดยที่แบคทีเรียชนิดอื่นที่มีพื้นที่ผิวรอบตัวสูงกว่าแบคทีเรียชนิดนี้จะเป็นกลุ่มที่จะทำให้ออกซิเจนในถังได้เร็วขึ้นกว่าและตายก่อนปกติจะหมดลงไปในที่สุดตะกอนที่มาจากถังออกซิเจนที่มีอายุไม่เพียงพอจะกลับคืนมาใหม่ตามระยะเวลา 2 นาที (ถ้าทำได้) และให้มีความเข้มข้นของคอปเปอร์ 5 มก./ล. ในตะกอนที่ถูกลบกลับไปเข้าถังเติมอากาศ แต่ก็ยังไม่ได้ผลให้ค่อย ๆ เพิ่มปริมาณความเข้มข้นขึ้นครั้งละ 1 - 2 มก./ล.

ถึงนำบัตรห้ามเสียรวมสำหรับชนิดเดิมอากาศ

ในระหว่างที่หาความเข้มข้นของอาหารเสริมสร้าง (NUTRIENTS) ที่จำเป็นในการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ซึ่งได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และเหล็ก โดยทั่วไปมักจะกำหนดว่าหากมีปริมาณของปืไอต์ 100 ส่วน (มก./ล.) จะต้องมีไนโตรเจน 5 ส่วน (มก./ล.) ฟอสฟอรัส 1 ส่วน (มก./ล.) และเหล็ก 0.5 ส่วน (มก./ล.) ถ้าหากอัตราส่วนของอาหารเสริมสร้างดังกล่าวไม่เพียงพอจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเซลล์ของจุลินทรีย์ได้

การเติมสารเคมีมากเกินในบ่อจากจะทำให้สิ้นเปลืองแล้ว ยังจะก่อให้เกิดปัญหาในด้านการทำงานของระบบด้วย เช่น หากใส่ไนโตรเจนมากเกินไปจะทำให้เกิดไนตริกฟิเคชันในบ่อเดิมอากาศ และเกิดฟิโนในบ่อเดิมอากาศก่อน เป็นต้น

หลังจากเติมอาหารเสริมสร้างให้ถูกส่วนแล้ว ให้ตรวจสอบผลของการจากตกของว่าดีขึ้นหรือไม่

วัดความเข้มข้นของออกซิเจนที่ละลายในน้ำในบ่อเดิมอากาศที่ระยะและเวลาต่างกันต่าง ๆ ตลอดจนถึงโดยจะต้องวัดค่าไม่ต่ำกว่า 1 - 3 มก./ล. ตลอดทั้งวัน ถ้ามีค่าต่ำกว่านี้ต้องปรับปรุงระบบเดิมอากาศใหม่ประสิทธิภาพสูงขึ้น

ตรวจสอบค่า pH ของน้ำเสียที่ใช้ระบบบำบัดว่ามีค่าต่ำ ก็จะต้องแก้ไขเพิ่มค่า หรือปรับค่า pH ของน้ำเสียซึ่งเดิมอากาศด้วยน้ำโซดาไฟ (CAUSTIC SODA) หรือน้ำปูนขาว

- หากพบว่าเกิดไนตริกฟิเคชัน ซึ่งจะทำให้สายความเป็นด่าง (ALKALINITY) ก็ต้องพิจารณาว่าต้องการให้เกิดหรือไม่ ถ้าไม่ต้องการให้เกิดไนตริกฟิเคชันก็ให้เพิ่มค่าของน้ำเสียที่เพิ่มมากขึ้น วันละ 10% จนกว่าจะหาย แต่ถ้าต้องการให้เกิดไนตริกฟิเคชันก็ต้องเติมด่างลงในน้ำเสีย

เครื่องสูบลมจากถังตกตะกอนที่มีสองกลไกเช่นเข้าถังเดิมอากาศตามเป็นแบบ POSITIVE DISPLACEMENT PUMP เช่น SCREW PUMP หรือ MONO PUMP ที่สามารถรับปริมาณน้ำไหลให้มากหรือน้อยได้ แต่เนื่องจากเครื่องสูบลมจะยกน้ำจากถังเดิมอากาศ จึงมักได้เครื่องสูบน้ำแบบฟุ้งได้บ้าง (SUBMERSIBLE PUMP) แทนและปรับอัตราการไหลโดยปรับชุดน้ำดีทาง ซึ่งในการนี้จะต้องทำให้ชุดของเครื่องสูบน้ำดีตะกอนจุลินทรีย์แตกกระจาย และถ้าเป็นน้ำเสียที่มีปัญหายูอยู่แล้ว จะทำให้ตะกอนรวมตัวกันได้ง่าย

เกิดฟิโนในบ่อฟิเคชัน
ปัญหา

มีลักษณะตะกอนลอยขึ้นมาเป็นก้อนใหญ่ ๆ ขนาดลูกกอล์ฟถึงลูกฟุตบอล เมื่อขึ้นมาถึงผิวน้ำอาจแตกกระจายออกเป็นแผ่น มองเห็นฟองก๊าซลอยขึ้นมาเป็นตะกอน ผลจากการทดสอบพบว่าตะกอนเหล่านี้ได้ น้ำส่วนบนใสแต่ตัวที่เอาไว้น้ำภายใน 4 ชั่วโมงจะมีตะกอนตะกอนทั้งหมัลดลงจนมีน้ำที่ใส (เรียกว่าเกิด ฟิโนฟิเคชัน, DENITRIFICATION)

ถึงนำบัตรห้ามเสียรวมสำหรับชนิดเดิมอากาศ

สาเหตุ

เกิดจากมีจุลินทรีย์ชนิดที่เปลี่ยน แอมโมเนียไนโตรเจนมาเป็นแอมโมเนียไนตริกฟิเคชัน ในบ่อเดิมอากาศ (ทั้งนี้จะต้องมีอายุของตะกอนมากกว่า 5 วัน และมีออกซิเจนที่ละลายในน้ำไม่เกิน 1 มก./ล.) เมื่อไรจะยอมส่งมาใช้และปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกในน้ำ ทำให้ไปเกาะกับตะกอนจุลินทรีย์ลอยขึ้นที่ผิวน้ำ (เรียกว่าเกิด ฟิโนฟิเคชัน)

วิธีการตรวจสอบและแก้ไข

-วิเคราะห์ค่าค่าในบ่อเดิมในน้ำไลที่ปล่อยทิ้ง วัดค่าออกซิเจนที่ละลายน้ำ
ตรวจสอบค่าอายุของตะกอน ตรวจสอบปริมาณตะกอนที่สูญเสียไปถึงเดิมอากาศ และวัดค่าความสูงของถังเดิมอากาศ

-ถ้าไม่ต้องการให้เกิดไนตริกฟิเคชัน ให้เพิ่มปริมาณการนำตะกอนไปทิ้งวันละ 10% จนกว่าจะดีขึ้นและหรือ ความหนาแน่นของออกซิเจนที่ละลายในน้ำในบ่อเดิมอากาศให้มีค่า 0.5-1.0 มก./ล. ซึ่งจะทำให้ในบ่อฟิเคชันยังมีแบคทีเรีย (NITRIFYING BACTERIS) ในจำนวนที่เจริญเติบโตได้ หากต้องการให้เกิดไนตริกฟิเคชันจะต้องสูญเสียออกซิเจนในบ่อเดิมบ่อเดิมเพื่อให้มีความหนาแน่นของจุลินทรีย์อยู่ในช่วง 0.3-0.50 เมตร

น้ำทิ้งขุ่น
ปัญหา

น้ำทิ้งที่ออกมาจากถังตกตะกอนเช่นจะมีตะกอนแขวนลอยขนาดเล็กหลุดออกมาจากตะกอนตกได้ไม่ดีจึงยังมีการแบ่งชั้นชัดเจนและน้ำส่วนบนไม่ใส

สาเหตุ

1. มีค่าความเข้มข้นของจุลินทรีย์ในบ่อเดิมอากาศต่ำ
2. มีการเพิ่มปริมาณสารอินทรีย์เข้ามาในระบบอย่างรวดเร็ว
3. มีสารเป็นพิษเข้ามาในระบบ
4. เติบโตอากาศมากเกินไปทำให้ตะกอนแตก

วิธีตรวจสอบและแก้ไข

1. วิเคราะห์ค่า MLSS หากมีค่าต่ำให้ลดทิ้งตะกอน
2. ตรวจสอบค่าสารอินทรีย์ที่เข้าบ่อเดิมหรือไม่ หากเพิ่มมากเกินไป หากเพิ่มมากเกินไปจะต้องเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในระบบและต้องตรวจสอบปริมาณของออกซิเจนที่ละลายในบ่อเดิมอากาศ และในบ่อเดิมอากาศ
3. ตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ดูตะกอนในบ่อเดิมอากาศ และในบ่อเดิมอากาศ
4. ตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ หากพบว่าตะกอนแตกออกเป็นชิ้น ๆ และโปรโตซัวแข็งแรง แสดงว่าเกิดจากการเติมอากาศมากเกินไปทำให้กลุ่มตะกอนแตก

ถึงนำบัดน้ำเสียรวมสำโรงรูป ชนิดเดิมอากาศ

ตะกอนเล็กลอยอยู่ในน้ำใส

ปัญหา

มีตะกอนขนาดเล็กตกก้นภาวน้ำขุ่นมัวลอยอยู่ทั่วใ้ในน้ำใส และอาจจะมีรวมตัวกันเป็นชั้นที่ผิวหน้า แล้วหลุดออกไปกับน้ำทิ้ง จากการทดลองการตกตะกอนพบว่าตะกอนตกได้ดีและชั้นตะกอนมีความหนาแน่น แต่มีส่วนหนึ่งมีอนุภาคของตะกอนขนาดเล็กลอยอยู่ใ้ในสฟอยมกวน

สาเหตุ

มีสารอินทรีย์ซึ่งเป็นอาหารของจุลินทรีย์พวกโปรโตซัวในระบบบำบัดน้ำเสีย (UNDERLOADED) หรือมีปริมาณตะกอนจุลินทรีย์ในถังเดิมอากาศมากเกินไป

วิธีตรวจสอบและแก้ไข

-ให้ตรวจสอบดูว่าได้มีการเพิ่มค่า MLVSS หรือเพิ่มค่าอายุของตะกอน หรือลดค่า BOD ที่เข้าระบบหรือไม่ หากตรวจสอบพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่าเหล่านี้ให้เพิ่มปริมาณการนำตะกอนไปทั้งวันละ 10% จนกว่าระบบจะสามารถทำงานได้ดี

-ตรวจสอบดูว่ามีฟองเกิดขึ้นในถังเดิมอากาศมากหรือไม่ เพราะหากมีอาหารน้อยมีก็จะเกิดฟองสีน้ำตาลมากขึ้น

-ควบคุมความหนาแน่นของตะกอน ให้มีค่าระหว่าง 0.3-0.9 เมตร มีตะกอนหนาดเล็กคล้ายขี้เถ้าอยู่ทั่วผิวหน้า

ปัญหา

มีอนุภาคน้ำขนาดเล็กคล้ายขี้เถ้าลอยอยู่ทั่วผิวหน้า

สาเหตุ

1. เริ่มเกิดดีในครีฟิเคชั่น
2. มีปริมาณของไขมันในตะกอนจุลินทรีย์มากเกินไป

วิธีตรวจสอบและแก้ไข

ความหนาแน่นของตะกอนที่ลอยขึ้นจากการทดสอบการตกตะกอนใน 30 นาที ดูว่าฟองแก๊สหรือไม่ ถ้ามีฟองแก๊สแสดงว่าดีในครีฟิเคชั่นให้ทำการแก้ไขตามหัวข้อ 4

ตรวจสอบความเข้มข้นของไขมันในน้ำเสีย หากมีค่าสูงให้ทำการแยกแยกก่อนที่จะส่งเข้าถังเดิมอากาศ

ถึงนำบัดน้ำเสียรวมสำโรงรูป ชนิดเดิมอากาศ

ปัญหา สาเหตุ และการแก้ไขเครื่องจักรอุปกรณ์

ปัญหา	สาเหตุ	การแก้ไข
1. ไฟรั่วในตู้ควบคุม	1.1 PHASE PROTECTION ควบคุมไฟตู้ควบคุม เมื่อแรงดันไฟฟ้าในวงจร 3 เฟส หรือหนึ่งเฟสลงพื้นในระยะเวลา 300 วินาที	1.1 ปิดเครื่องจักรไฟฟ้าทันทีที่พบข้อบกพร่องทันที
	1.2 PHASE PROTECTION เสีย	1.2 ปิดเครื่องจักรทันทีที่ติดตั้งระบบ
	1.3 จอควบคุมไฟไม่แสดงไฟ	1.3 ปิดเครื่องจักรทันทีที่พบข้อบกพร่อง
2. มอเตอร์เครื่องจักร	2.1 ฟ้าผ่า	2.1 ปิดเบรกเกอร์
เบรกเกอร์ทำงาน	2.2 การลัดวงจรไฟแรงดันสูง	2.2 ปิดเบรกเกอร์ไฟแรงดันสูง
	2.3 OVERLOAD ควบคุมแรงดันแรงดันเกิน OVERLOAD ควบคุมแรงดันแรงดันเกิน ไม่เกิน TRIPED ขึ้น	2.3 ปิดเบรกเกอร์ OVERLOAD ควบคุมแรงดันแรงดันเกิน
	2.4 OVERLOAD ควบคุมแรงดันแรงดันเกิน OVERLOAD ควบคุมแรงดันแรงดันเกิน ไม่เกิน TRIPED ขึ้น	2.4 ปิดเบรกเกอร์ OVERLOAD ควบคุมแรงดันแรงดันเกิน
	2.5 มอเตอร์เสีย	2.5 ปิดเครื่องจักรทันทีที่พบข้อบกพร่องทันที
3. เครื่องปั๊มอากาศไม่ทำงาน	3.1 มอเตอร์ไม่ทำงาน	3.1 เปลี่ยนมอเตอร์ 2
	3.2 เครื่องปั๊มอากาศเสีย	3.2 เปลี่ยนเครื่องปั๊มอากาศที่เสีย
4. เครื่องสูบลมไม่ทำงาน	4.1 ฟ้าผ่า	4.1 ปิดเบรกเกอร์
	4.2 การลัดวงจรไฟแรงดันสูง	4.2 ปิดเบรกเกอร์ไฟแรงดันสูง
	4.3 OVERLOAD ควบคุมแรงดันแรงดันเกิน OVERLOAD ควบคุมแรงดันแรงดันเกิน ไม่เกิน TRIPED ขึ้น	4.3 ปิดเบรกเกอร์ OVERLOAD ควบคุมแรงดันแรงดันเกิน
	4.4 OVERLOAD ควบคุมแรงดันแรงดันเกิน OVERLOAD ควบคุมแรงดันแรงดันเกิน ไม่เกิน TRIPED ขึ้น	4.4 ปิดเบรกเกอร์ OVERLOAD ควบคุมแรงดันแรงดันเกิน
	4.5 ควบคุมเครื่องจักร-อุปกรณ์อื่นๆ	4.5 ปิดเครื่องจักรทันทีที่พบข้อบกพร่องทันที
	4.6 มอเตอร์เสีย	4.6 เปลี่ยนมอเตอร์ที่เสีย

ถึงบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับชนิดเติมอากาศ

การเก็บตัวอย่างน้ำ

1. ตำแหน่งสำหรับเก็บตัวอย่างน้ำ ไม่เลือกจุดที่จะเป็นตัวแทนของค่าที่ต้องการตรวจวัด เช่น น้ำเข้าระบบบำบัด เลือกเก็บที่ปากท่อก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย หรือก่อนสูบน้ำเสีย
- ออกจากกะละมังบำบัด ให้เก็บที่ท่อน้ำทิ้งก่อนลงสู่ทางระบบสายธารณะหรือในถังตกตะกอนสุดท้าย
- ถ้าสายท่อต่าง ๆ ของระบบที่ต้องการตรวจ เช่น ถังเติมอากาศ ถังตกตะกอน เป็นต้น
2. ช่วงเวลาในการเก็บตัวอย่างน้ำ
กรณีที่เป็นน้ำเสียจากหมู่บ้านจัดสรรซึ่งทำการใช้น้ำไม่เปลี่ยนแปลงมากนักจึงเลือกเก็บตัวอย่างเพียง 1 ครั้ง ไม่การตรวจลักษณะน้ำเสียที่จะนำไปวิเคราะห์โดยเลือกกับช่วงที่มีการใช้น้ำปริมาณมาก คือ ช่วงเช้าและเย็น การเก็บน้ำตรวจทุก ๆ เดือน เพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานของระบบ
3. ปริมาณของน้ำที่เก็บ
เก็บตัวอย่างอย่างน้อย 2 ลิตร โดยเก็บใส่ขวดโพลีเอทิลีน หรือขวดแก้วที่มีฝาปิด ก่อนนำมารกับตัวอย่างตรวจหาความสะอาดขวด กรณีที่ต้องการวิเคราะห์หาลักษณะทางชีวภาพควรผ่านการฆ่าเชื้อโรค โดยอบที่อุณหภูมิ 170 C ประมาณ 2 ชั่วโมง การเก็บตัวอย่างน้ำต้องไม่ให้ตัวอย่างมีการกวน เพราะอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำได้ ก่อนเก็บตัวอย่างควรมีการล้างขวดด้วยตัวอย่างที่ทำการเก็บแล้วจึงเก็บตัวอย่างจริง จากนั้นเมื่อลงจากบ่อจุดที่เก็บ รีบเวสาก็เก็บ ค่าที่ต้องกรวิเคราะห์และแหล่งกำเนิดน้ำเสีย
4. การรักษาตัวอย่างน้ำ
ตัวอย่างน้ำเมื่อเก็บมาแล้วต้องรีบนำห่อป้องกันการเพื่อตรวจวิเคราะห์ทันที หรือเก็บไว้ในห้องเย็น ที่ควบคุมอุณหภูมิต่ำกว่า 4 C หรือใส่สารเคมีที่ช่วยในการรักษาคุณภาพน้ำดังกล่าว

ถึงบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับชนิดเติมอากาศ

วิธีการเก็บตัวอย่างของน้ำ และช่วงเวลาเก็บ และปริมาณของตัวอย่างน้ำที่ควรเก็บไว้

ลักษณะน้ำที่ทำการวิเคราะห์	วิธีการเก็บ	ช่วงเวลาเก็บ เพื่อให้ผลดีที่สุด	ปริมาณของตัวอย่าง น้ำที่ควรเก็บไว้ ลบ. มม.
ACIDITY and ALKALINITY	แช่ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 °C	14 วัน	200
AMMONIA NITROGEN	แช่ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 °C และ ใส่ H ₂ SO ₄ จนได้ pH < 2	28 วัน	400
BOD	แช่ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 °C	2 วัน	1000
CHLORIDE	ไม่จำเป็นต้องทำการสิ่ง	28 วัน	50
CHLORINE	ต้องวัดทันที	-	500
CHROMIUM VI	แช่ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 °C	1 วัน	500
COD	แช่ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 °C และ ใส่ H ₂ SO ₄ จนได้ pH < 2	28 วัน	50 - 100
COLIFORM	แช่ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 °C	6 ชม.	-
COLOR	แช่ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 °C และ ใส่ NaOH จนได้ pH > 12	2 วัน	500
CYANIDE	ต้องวัดที่จุดเก็บ	1 วัน	500
DISSOLVED OXYGEN	ไม่จำเป็นต้องทำการสิ่ง	-	300
FLUORIDE	ใส่ HNO ₃ หรือ H ₂ SO ₄ จนได้ pH < 2	28 วัน	300
HARDNESS	ใส่ HNO ₃ จนได้ pH < 2	6 เดือน	100
MERCURY	ใส่ HNO ₃ จนได้ pH < 2	28 วัน	500
METALS	ใส่ HNO ₃ จนได้ pH < 2	6 เดือน	200
NITRATE and NITRITE N	แช่ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 °C	2 วัน	100

ให้นำน้ำเสียรวมสำรเร็วรูป ชนิดเติมอากาศ

วิธีการกักตัวอย่างของน้ำ และช่วงเวลาการกัก และปริมาณของตัวอย่างน้ำที่ควรกักไว้

ลักษณะน้ำที่ทำการวิเคราะห์	วิธีการกัก	ช่วงเวลาการกัก จนได้ค่ามากที่สุด	ปริมาณของตัวอย่าง น้ำที่ควรกักไว้ ซม.
OIL และ GREASE	เติมในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ใส่ H ₂ SO ₄ จนได้ pH < 2	28 วัน	1000
ORGANIC CARBON	เติมในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ใส่ H ₂ SO ₄ จนได้ pH < 2	28 วัน	100
ORTHOPHOSPHATE	กรองกับกระดาษกรองกับตัวกรอง และเติมในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส	2 วัน	50
pH	ห้องวัดที่จุดเก็บ	-	25
PHENOL	เติมในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ใส่ H ₂ SO ₄ จนได้ pH < 2	26 วัน	500
PHOSPHORUS	เติมในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ใส่ H ₂ SO ₄ จนได้ pH < 2	28 วัน	50
SOLIDS	เติมในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส	7 วัน	100
SPECIFIC CONDUCTANCE	เติมในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส	28 วัน	500
SULFATE	เติมในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส	28 วัน	50
SULFIDE	เติมในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และใส่ ZINC ACETATE และ NaOH จนได้ pH > 9	7 วัน	500
SURFACTANTS	เติมในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส	2 วัน	-
THRESHOLD ODOR	เติมในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส	7 วัน	100 - 500
TOTAL KJELDAHL NITROGEN	เติมในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ใส่ H ₂ SO ₄ จนได้ pH < 2	28 วัน	500
TURBIDITY	เติมในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส	2 วัน	100

บทที่ 2

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะดำเนินการ

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม วินเดม ซีพีเรล รีสอร์ทท ภูเก็ต ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม วินเดม ซีพีเรล รีสอร์ทท ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
<p>1. ทรัพยากรทางกายภาพ</p> <p>1.1 การปรับเปลี่ยน/ปรับถมพื้นที่</p> <p>(1) ทำการปรับปรุงพื้นที่โครงการและบริเวณข้างเคียงให้มีความกลมกลืนและใกล้เคียงกับสภาพภูมิประเทศเดิมมากที่สุด</p> <p>(2) ทำการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ในบริเวณพื้นที่ว่างในโครงการและหมั่นบำรุงดูแลรักษาอยู่เสมอ</p> <p>(3) ดูแลพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพที่อยู่เสมอ หากพบว่าเป็นหลุมหรือแอ่งน้ำขัง ต้องมีการซ่อมแซมทันที เนื่องจากอาจเกิดการชะล้างพังทลายเป็นหลุมใหญ่ได้</p> <p>(4) ในพื้นที่ไม่มีมีการก่อสร้างอาคาร จะต้องเททับหน้าดินด้วยซีเมนต์ และปลูกหญ้าคลุมไว้</p>	<p>ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พบบริเวณพื้นที่โครงการมีสภาพปกคลุมกลืนและใกล้เคียงกับสภาพภูมิประเทศเดิม - พบบริเวณพื้นที่โครงการมีการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และมีคนสวนคอยดูแล บำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลสภาพพื้นที่ของโครงการอยู่เป็นประจำ หากพบว่าเกิดการพังทลาย จะรีบดำเนินการซ่อมแซมทันที - พบโครงการมีการเททับหน้าดินด้วยซีเมนต์ ในบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ และปลูกหญ้าคลุมไว้และมีคนสวนคอยดูแลบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ 	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>รูปภาพที่ 1.3 การใช้พื้นที่อาคาร</p> <p>รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ</p> <p>รูปภาพที่ 2.2 งานดูแลสวน</p> <p>รูปภาพที่ 2.17 พื้นที่ถนนภายในโครงการ</p> <p>รูปภาพที่ 2.3 พื้นที่ว่างภายในโครงการ</p> <p>รูปภาพที่ 2.2 งานดูแลสวน</p>

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม วินแถม ซีพีเอฟ รีสอร์ท ภูเก็ต ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม วินแถม ซีพีเอฟ รีสอร์ท ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
<p>1.2 การเปิดหน้าดิน/การขุด/การเคลื่อนย้าย/การปรับถม</p> <p>(1) หลังการก่อสร้างหรือปรับพื้นที่แล้วเสร็จ, ควรปลูกไม้ดอก ไม้ประดับในโครงการ เพื่อให้เกิดความร่มรื่นและช่วยในการยึดเกาะหน้าดิน</p> <p>(2) ดูแลการระบายน้ำในพื้นที่โครงการให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อป้องกันดินหลาย</p> <p>(3) หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่จะต้องทำการเปิด ขุดดินออกโดยไม่จำเป็น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - พบโครงการมีการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และมีคนสวนคอยดูแล บำรุงรักษาอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - พบบริเวณพื้นที่โครงการมีรางระบายน้ำ อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีขยะอุดตัน - ปัจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการไม่มีการดำเนินการขุดดินหรือขุดหน้าดิน 	-	<p>รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ</p> <p>รูปภาพที่ 2.4 รางระบายน้ำ</p>
<p>1.3 คุณภาพอากาศ</p> <p>(1) ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับในโครงการ เพื่อให้เกิดความร่มรื่น และช่วยในการระบายอากาศ</p> <p>(2) มีการดูแลทำความสะอาดอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย</p> <p>(3) ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ และการจัดการมูลฝอย ให้มีประสิทธิภาพดี และเรียบร้อยอยู่เสมอเพื่อลดปัญหาเรื่องกลิ่นและแมลง</p> <p>(4) ดูแลความสะอาดของห้องพักขยะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นรบกวน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่โครงการ มีการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และมีคนสวนคอยดูแล บำรุงรักษาอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล กวาดขยะและล้างทำความสะอาดพื้นถนน เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการมีช่างคอยดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ และมีแม่บ้านคอยดูแลเรื่องการจัดการมูลฝอย และทำความสะอาดห้องพักขยะอยู่ตลอดตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ 	-	<p>รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ</p> <p>รูปภาพที่ 2.11 การทำความสะอาดพื้นถนน</p> <p>รูปภาพที่ 2.30 ระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>รูปภาพที่ 2.4 รางระบายน้ำ</p> <p>รูปภาพที่ 2.35 การรวบรวมมูลฝอยแต่ละวัน</p> <p>รูปภาพที่ 2.26 การล้างทำความสะอาดห้องพักขยะ</p>

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ชีพริล รีสอร์ท ภูเก็ต ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ชีพริล รีสอร์ท ภูเก็ต

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
1.4 เสียงและการสั่นสะเทือน (1) ผู้พักอาศัยควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง รบกวนห้องข้างเคียง (2) หากมีกิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดังรบกวนห้องข้างเคียง ควรแจ้งให้ผู้อยู่อาศัยทราบล่วงหน้า (3) ตรวจสอบการดูแลสภาพของถนนที่เข้าสู่พื้นที่โครงการมิให้เกิดการชำรุด (4) กำหนดความเร็วของรถที่วิ่งเข้าสู่พื้นที่อาคาร	- การดำเนินโครงการมีเพียงกิจกรรมการอยู่อาศัยและการท่องเที่ยวเท่านั้น โดยไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง จะมีเพียงเสียงดังจากการใช้ยานพาหนะของผู้พักอาศัย ซึ่งเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวและเป็นปกติของชุมชนอยู่แล้ว - โครงการมีช่างคอยตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยบนถนน ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางหรือชำรุด หากชำรุดจะรีบดำเนินการแก้ไขทันที - พบโครงการมีพนักงานชะลอความเร็วบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลอยู่ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการ	-	รูปภาพที่ 2.15 ถนนเข้าสู่โครงการ รูปภาพที่ 2.18 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมชีวภาพ			
2.1 ทรัพยากรชีวภาพทางบก (1) หมั่นบำรุง ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในโครงการ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ (2) ดูแลระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการส่งผลกระทบต่อพืชพรรณที่ปลูกไว้ในโครงการควรเน้นการปลูกหญ้าคลุมดินในพื้นที่ว่างให้มากที่สุด เพื่อช่วยรักษาหน้าดิน และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว	- พบโครงการมีการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และมีคนสวนคอยดูแล บำรุงรักษาอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - พบโครงการมีช่างคอยตรวจสอบและดำเนินการ หากซ่อมแซมแก้ไขระบบสาธารณูปโภคของโครงการ หากเกิดการชำรุด	- -	รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ รูปภาพที่ 2.2 งานดูแลสวน รูปภาพที่ 2.28 งานซ่อมบำรุง

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม วิลล์ รีสอร์ท ภูเก็ต ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม วิลล์ รีสอร์ท ภูเก็ต (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
2.2 ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ ไม่มีผลกระทบเนื่องจากไม่ได้ติดอยู่ในแหล่งน้ำ หรือลำธาร สาธารณะ หรือทางน้ำไหลผ่าน	- ไม่มีมาตรการกำหนด	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การใช้น้ำ	<ul style="list-style-type: none"> (1) ต้องดูแลปริมาณน้ำในถังเก็บน้ำอย่างสม่ำเสมอและมีการเตรียมจัดหาแหล่งน้ำสำรอง เช่น ชื่อน้ำจากเอกชน รองรับน้ำฝนไว้ใช้ เป็นต้น (2) รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าพักอาศัยช่วยกันประหยัดน้ำ (3) ดูแลระบบการส่งจ่ายน้ำ โดยเฉพาะวาล์วระดับน้ำให้อยู่ในสภาพดีและทำงานได้ดีเสมอ (4) จัดให้มีการตรวจวัดปริมาณน้ำใช้เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ว่ามีการใช้น้ำอย่างประหยัดและเป็นการใช้คุ้มค่าหรือไม่ (5) เลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ (6) ตรวจสอบเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆให้มีสภาพดีอยู่เสมอหากชำรุดต้องซ่อมแซมทันที 	<ul style="list-style-type: none"> - พบโครงการมีกิจกรรมการใช้น้ำส่วนใหญ่ เป็นเพียงการชำระล้างร่างกายซึ่งส่งผลต่อการใช้น้ำในระดับต่ำ แต่หากไม่เพียงพอต่อการใช้น้ำจะมีการซื้อน้ำจากภาคเอกชน - พบโครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยช่วยกันกันประหยัดน้ำ - โครงการมีช่างคอยตรวจสอบอุปกรณ์ และดูแลระบบส่งจ่ายน้ำ รวมถึงมีการเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำภายในโครงการ และหากชำรุดเสียหายจะมีการซ่อมแซมโดยช่างของโครงการทันที 	<p>รูปภาพที่ 2.31 ถังเก็บน้ำสำรอง</p> <p>รูปภาพที่ 2.10 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ/ไฟ</p> <p>รูปภาพที่ 2.28 งานซ่อมบำรุงรูปภาพที่ 2.27 สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ</p> <p>รูปภาพที่ 2.28 งานซ่อมบำรุงเอกสารแนบที่ 8 ใบเสร็จน้ำประปา</p>

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม วินเดม ซีพีเรียล รีสอร์ท ภูเก็ต ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม วินเดม ซีพีเรียล รีสอร์ท ภูเก็ต (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
3.1 การใช้น้ำ (7) ดูแลตรวจสอบความสะอาดของน้ำที่นำมาใช้ในการอุปโภค และบริโภคสม่ำเสมอ (8) ดูแลประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำให้ทำงานได้เต็มที่อยู่เสมอ	- โครงการมีการจัดจ้างบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด ให้เข้ามาดำเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ในโครงการ - โครงการมีช่างคอยตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	-	เอกสารแนบที่ 4 ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึกผล. 1/2
3.2 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (1) มีการตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบท่อระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดี อยู่ เมื่อชำรุดต้องมีการซ่อมแซมทันที (2) มีการขุดลอกตะกอนภายในบ่อพักน้ำเป็นประจำ และต้องดูแลทำความสะอาดภายในพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันเศษวัสดุ เศษดินทราย ลงไปอุดตันในท่อระบายน้ำ (3) ประชาสัมพันธ์และจัดให้มีป้ายห้ามทิ้งวัสดุต่างๆ ลงในท่อระบายน้ำ และบ่อพักน้ำอันจะก่อให้เกิดปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันได้ (4) ติดตั้งตะแกรงดักขยะที่บ่อพักน้ำสุดท้าย ก่อนจะระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำส่วนบุคคล	- โครงการมีช่างคอยตรวจสอบอุปกรณ์ และระบบท่อระบายน้ำ อยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการมีช่างคอยตรวจสอบดูแลรางระบายน้ำ และมีการขุดลอกตะกอนเป็นประจำ - พบโครงการมีการติดตั้ง “ห้ามทิ้งขยะ” ลงในท่อระบายน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดการอุดตัน - พบโครงการมีการติดตั้งตะแกรงดักขยะที่บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้าย ก่อนจะระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำริมสาธารณะ	-	รูปภาพที่ 2.11 การทำความสะอาดพื้นถนน รูปภาพที่ 2.33 การขุดลอกตะกอน รูปภาพที่ 2.4 รางระบายน้ำ รูปภาพที่ 2.32 ป้าย “ห้ามทิ้งขยะ”

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม วินแรม ซีพีอาร์ รีสอร์ท ภูเก็ต ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม วินแรม ซีพีอาร์ รีสอร์ท ภูเก็ต (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
<p>(5) แม่บ้านจะต้องทำการเก็บรวบรวมมูลฝอยให้หมดเป็นประจำทุกวัน เพื่อป้องกันปัญหาขยะตกค้าง ถูกลงพัดพาไปตกลงในท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ อัน</p> <p>(6) มีการตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทิ้งขยะ เช่น ผ่าอนามัย หรือวัสดุอื่นที่ย่อยสลายยากลงชักโครก เพื่อป้องกันการอุดตันของท่อระบายน้ำ</p>	<p>- พบโครงการมีแม่บ้านรวบรวมมูลฝอยจากส่วนต่างๆ ของโครงการ ไปยังห้องพักรวม เพื่อรอการส่งกำจัด โดยเทศบาลเมืองป่าตอง</p> <p>- พบโครงการมีการติดตั้ง “ห้ามทิ้งขยะ” ลงในท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันการอุดตัน</p>	-	<p>รูปภาพที่ 2.35 การรวบรวมมูลฝอยแต่ละวัน</p> <p>รูปภาพที่ 2.9 ป้ายณรงค์ห้ามทิ้งวัสดุลงโถส้วม</p>
<p>3.3 การจัดการน้ำเสียและคุณภาพน้ำทิ้ง</p> <p>(1) ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทางวิศวกรรมสุขาภิบาล</p> <p>(2) น้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ ต้องผ่านระบบบำบัดน้ำเสียทุกขั้นตอนก่อนปล่อยทิ้ง</p> <p>(3) รมรงค์และประชาชนพื้นที่ไม่ให้มีการทิ้งวัสดุที่ย่อยสลายไม่ได้ลงโถส้วม เช่น ผ่าอนามัย ถุงพลาสติก เป็นต้น อันเป็นสาเหตุทำให้ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียลดลง เกิดการอุดตันในเส้นทาง</p>	<p>- พบโครงการมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และมีช่างคอยตรวจสอบการทำงานอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ</p> <p>- พบน้ำเสียจากทุกกิจกรรมภายในโครงการจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกปล่อยลงสู่รางสาธารณะ</p> <p>- พบโครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทิ้งวัสดุ เช่น ผ่าอนามัย หรือวัสดุอื่นที่ย่อยสลายยากลงชักโครก เพื่อป้องกันการอุดตันเส้นทาง</p>	-	<p>รูปภาพที่ 3.1 การเก็บตัวอย่างน้ำเอกสารแนบที่ 4 ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก พส.1/2</p> <p>-</p> <p>รูปภาพที่ 2.9 ป้ายณรงค์ห้ามทิ้งวัสดุลงโถส้วม</p>

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ซีเทิร์ล รีสอร์ท ภูเก็ต ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ซีเทิร์ล รีสอร์ท ภูเก็ต (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
<p>3.3 การจัดการน้ำเสียและคุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)</p> <p>(4) ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพที่อยู่เสมอ โดยการตรวจคุณภาพน้ำในบ่อ ตรวจคุณภาพน้ำเป็นประจำในเดือนกรกฎาคม และเดือนธันวาคมเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งเสนอผลการตรวจวิเคราะห์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>(5) สุ่มตะกอนออกจากถังเกราะทุกๆ ระยะประมาณ 2 ปี/ครั้ง แม้ว่าตะกอนจะยังไม่เต็มก็ตาม และต้องให้น้ำเหลืออยู่ในถังเกราะประมาณ 2/3 ของถัง</p> <p>(6) เลือกใช้น้ำล้างห้องน้ำที่มีคุณสมบัติเป็นด่างและใช้ปริมาณเท่าที่จำเป็นเท่านั้น</p> <p>(7) บริเวณส่วนบนของถังบำบัดน้ำเสีย ไม่ควรวางวัสดุที่มีน้ำหนักมากทับ</p> <p>(8) ดูแลการทำงานของเครื่องเติมอากาศให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเสมอ โดยเครื่องเติมอากาศจะต้องมี 2 เครื่องทำงานสลับกัน</p>	<p>สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำโดยห้องปฏิบัติการเอกชน โดยดำเนินการปีละ 2 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม และเดือนธันวาคม - โครงการมีการคัดตะกอนออกจากถังเกราะเมื่อถึงปริมาณที่เหมาะสม โดยในรอบเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2567 โครงการมีการคัดตะกอนออกจากถังเกราะแล้ว - พบโครงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และใช้ในปริมาณที่จำเป็น - พบบริเวณถังบำบัดน้ำเสียของโครงการไม่มีการวางวัสดุทับ ซึ่งง่ายต่อการตรวจสอบ และบำรุงรักษา - โครงการมีช่างคอยตรวจสอบการทำงานของเครื่องเติมอากาศเป็นประจำทุกสัปดาห์ ซึ่งหากมีการชำรุด จะมีการซ่อมแซมโดยทันที 	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>เอกสารแนบที่ 4 ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2</p> <p>รูปภาพที่ 2.40 การสูบละกอนเอกสารแนบที่ 10 ใบเสร็จการสูบละกอน</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>เอกสารแนบที่ 4 ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2</p>

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม วิลล์ วิลล่า รีสอร์ท ภูเก็ต ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม วิลล์ วิลล่า รีสอร์ท ภูเก็ต (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
<p>3.4 การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย</p> <p>(1) แผนดำเนินการเก็บรวบรวมมูลฝอยจากส่วนต่างๆ ของโครงการเป็นประจำทุกวัน และพยายามให้มีมูลฝอยตกค้างน้อยที่สุด</p> <p>(2) มีการคัดแยกประเภทมูลฝอย เป็นมูลฝอยประเภทที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และมูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมามีใช้ใหม่ได้</p> <p>(3) ควรมีการทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอ และตรวจสอบดูแลสภาพของถังรองรับมูลฝอยบริเวณต่างๆ ของโครงการมีสภาพดีอยู่เสมอ</p> <p>(4) ควรเลือกชนิดของถังรองรับมูลฝอยที่มีความแข็งแรงทนทาน มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันแมลงหรือสัตว์เข้าไปในถังได้</p> <p>(5) รณรงค์ให้ผู้อาศัยช่วยกันแยกประเภทมูลฝอยก่อนนำไปทิ้ง</p> <p>(6) การเก็บรวบรวมมูลฝอยในแต่ละวันจะต้องให้เสร็จก่อนเวลาที่รถเก็บขนฯ จะเข้ามาเก็บขน</p> <p>(7) ถังรองรับมูลฝอยจะต้องมีถังรองรับอยู่เสมอ เพื่อความสะดวกในการเก็บขน</p> <p>(8) มีการล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยเป็นประจำทุกสัปดาห์</p>	<p>ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พบโครงการมีแม่บ้านคอยเก็บรวบรวมมูลฝอยจากส่วนต่างๆ ของโครงการไปยังห้องพักขยะรวมประจำวัน - พบโครงการมีถังขยะแยกประเภทภายในโครงการ - พบโครงการมีแม่บ้านคอยทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอยเป็นประจำ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - พบถังรองรับมูลฝอยของโครงการมีสภาพแข็งแรง ทนทาน มีฝาปิดมิดชิด - พบโครงการมีการติดป้ายคัดแยกขยะที่ถังขยะภายในโครงการ และมีแม่บ้านคอยตรวจสอบดูแล - โครงการมีแม่บ้านคอยรวบรวมมูลฝอยจากส่วนต่างๆ ของโครงการมายังห้องพักขยะรวมทุกวันก่อนเวลาที่รถเก็บขนฯ จะเข้ามาเก็บขน - พบถังรองรับมูลฝอยในส่วนต่างๆ ของโครงการมีถังรองรับ เพื่อสะดวกในการเก็บขนมูลฝอย - โครงการมีแม่บ้านดำเนินการล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยทุกครั้ง หลังจากมีรถเข้ามาเก็บขนมูลฝอย 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - - - - - 	<p>รูปภาพที่ 2.6 ถังขยะแยกประเภท</p> <p>รูปภาพที่ 2.26 การล้างทำความสะอาดห้องพักขยะ</p> <p>รูปภาพที่ 2.5 ถังรองรับมูลฝอย</p> <p>รูปภาพที่ 2.6 ถังขยะแยกประเภท</p> <p>รูปภาพที่ 2.35 การรวบรวมมูลฝอยแต่ละวัน</p> <p>รูปภาพที่ 2.7 ถังรองรับมูลฝอย</p> <p>รูปภาพที่ 2.26 การล้างทำความสะอาดห้องพักขยะ</p> <p>รูปภาพที่ 2.8 ห้องพักมูลฝอยรวม</p>

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม วินเดม ซีพีเรียล รีสอร์ท ภูเก็ต ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.1 แบบบรรยายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม วินเดม ซีพีเรียล รีสอร์ท ภูเก็ต (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
<p>3.6 การใช้ไฟฟ้า</p> <p>(7) การติดตั้งหลอดไฟสนาม ควรเลือกใช้สวิตช์บังคับแบบใช้แสงสว่าง (Photo Switch Cell)</p> <p>(8) โครงการควรมีการวางผังไฟฟ้าประจำภายในโครงการอย่างน้อย 1 คน</p> <p>(9) ด้านช่างต้องควบคุมระบบไฟฟ้า จะต้องมีการติดป้ายเตือนอันตรายผู้ผ่านไป-มา</p>	<p>ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พบโครงการได้ติดตั้ง Photo Switch Cell ปิด-เปิดตามความสว่าง ไว้บริเวณส่วนกลาง เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า - โครงการมีช่างประจำโครงการทุกวัน ในการตรวจสอบดูแลระบบไฟฟ้าภายในโครงการ ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - พบบริเวณห้องควบคุมระบบไฟฟ้าของโครงการ มีการติดป้ายแสดง พื้นที่อันตราย เพื่อเตือนผู้ผ่านไป-มา 	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>รูปภาพที่ 2.25 ป้ายแจ้งเตือนพื้นที่อันตราย</p>
<p>3.7 การคมนาคม</p> <p>(5) จัดให้มีป้ายชี้ชื่อโครงการ ป้ายแสดงทางเข้า-ออก ป้ายแสดงพื้นที่จอดรถ เพื่อให้ผู้ใช้ที่เข้ามาในโครงการสามารถเห็นได้ และมีความเข้าใจตรงกัน</p> <p>(6) ดูแลสภาพทางเข้าไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางจราจร และมีความปลอดภัยเสมอ</p> <p>(7) เวลากลางคืน ทางเข้า-ออก ต้องมีไฟส่องสว่างอยู่ตลอดเวลา</p> <p>(8) จะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการเข้า-ออก ตลอดเวลา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - พบโครงการติดตั้งป้ายชื่อโครงการในบริเวณที่มองเห็นชัดเจน รวมถึงมีป้ายแสดงทางเข้า-ออก ป้ายแสดงพื้นที่จอดรถ - พบบริเวณทางเข้าออก ของโครงการ ไม่มีสิ่งกีดขวางเส้นทางจราจร - พบบริเวณทางเข้าออกของโครงการมีไฟฟาส่องสว่างตลอดช่วงเวลากลางคืน - พบบริเวณทางเข้าออกของโครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง 	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>รูปภาพที่ 2.12 ป้ายโครงการ</p> <p>รูปภาพที่ 2.16 พื้นที่สำหรับจอดรถ</p> <p>รูปภาพที่ 2.13 ทางเข้า-ออกโครงการ</p> <p>รูปภาพที่ 2.14 ไฟฟาส่องสว่างทางเข้าโครงการ</p> <p>รูปภาพที่ 2.18 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p>

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม วินแรม ซีพีเอส รีสอร์ท ภูเก็ต ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม วินแรม ซีพีเอส รีสอร์ท ภูเก็ต (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 การป้องกันอัคคีภัย (1) ตรวจสอบและดูแลระบบป้องกันอัคคีภัยต่างๆ ภายในโครงการให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และทำการซ่อมแซมทันทีเมื่อเกิดการชำรุด (2) แสดงป้ายตำแหน่งของระบบป้องกันอัคคีภัย ภายในโครงการให้เห็นได้อย่างชัดเจน (3) ตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิงให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เช่น ตรวจสอบวันที่ผลิต วันหมดอายุการใช้งาน ตรวจสอบสลักให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ (4) ควรติดตั้งเครื่องตัดไฟอัตโนมัติ เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้น (5) ถังดับเพลิง ส่วนที่สูงที่สุดจะต้องมีความสูงจากระดับพื้นที่ไม่เกิน 1.5 ม. (6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล ตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างน้อย 1 คน (7) จัดให้มีถังสำหรับเก็บวัสดุไวไฟเฉพาะ โดยให้อยู่ห่างจากพื้นที่มีประกายไฟ (8) การติดตั้งถังดับเพลิง จะต้องหันด้านที่มีวิธีการใช้อย่างมาให้เห็นได้อย่างชัดเจน	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ - โครงการมีช่างดำเนินการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยต่างๆ ภายในโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง และทำการซ่อมแซมทันทีเมื่อเกิดการชำรุด - พบโครงการมีการติดป้ายแสดงตำแหน่งของระบบป้องกันอัคคีภัย ไว้ภายในบริเวณโครงการ มองเห็นได้ชัดเจน - โครงการมีช่างดำเนินการตรวจสอบถังดับเพลิงภายในโครงการ เดือนละ 1 ครั้งและทำการเปลี่ยนทันทีเมื่อมีการชำรุด - พบโครงการมีการติดตั้งเครื่องตัดไฟอัตโนมัติ เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ชำรุด - พบถังดับเพลิงของโครงการติดตั้งสูงจากระดับพื้นที่ไม่เกิน 1.5 ม. - โครงการมีช่างประจำโครงการคอยควบคุมดูแล ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโครงการเป็นประจำตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - โครงการมีห้องสำหรับเก็บวัสดุไวไฟเฉพาะ โดยอยู่ห่างจากพื้นที่มีประกายไฟ และมีป้ายแสดงวัสดุไวไฟบริเวณตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง มีป้ายแสดงการใช้งาน ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน	- - - - - - -	เอกสารแนบที่ 6 บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย รูปภาพที่ 2.19 ป้ายแสดงตำแหน่งที่ตั้งของระบบป้องกันอัคคีภัย รูปภาพที่ 2.38 การตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย เอกสารแนบที่ 6 บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย - รูปภาพที่ 2.20 ถังดับเพลิง - รูปภาพที่ 2.23 ห้องเก็บวัสดุไวไฟ รูปภาพที่ 2.21 ป้ายแสดงวิธีใช้ถังดับเพลิง

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม วินแถม ซีพีเอฟ รีสอร์ท ภูเก็ต ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม วินแถม ซีพีเอฟ รีสอร์ท ภูเก็ต (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
<p>4.1 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)</p> <p>(9) การติดตั้งถังดับเพลิง จะต้องไม่อยู่ในจุดที่มีแสงแดดส่องเป็นเวลานานๆ เนื่องจากจะทำให้เกิดความร้อนและเกิดการระเบิดได้</p> <p>(10) ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองต้องแยกอิสระจากระบบอื่นๆ เพราะเมื่อเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าสำรองจะส่งไปยังระบบต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดับเพลิงและการหนีไฟได้นานกว่า 2 ชม. และจำเป็นต้องมีไฟสำรองตลอดเวลาสำหรับเครื่องสูบน้ำ และระบบสื่อสาร</p> <p>(11) เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ผู้ที่ประสบภัยคนแรก จะต้องทำการกดปุ่มส่งสัญญาณเตือนภัย เพื่อส่งสัญญาณให้ผู้พักอาศัยในอาคารได้ทราบโดยทั่วกัน</p> <p>(12) หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น เจ้าหน้าที่โครงการ ควรเป็นผู้นำผู้อพยพออกจากอาคารเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยได้มากที่สุด</p> <p>(13) โครงการจะต้องมีการฝึกซ้อมกับเบเพลิงและระบบเตือนภัยของโครงการให้เป็นทุกคน เพื่อสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องหาเกิดเหตุร้ายขึ้น</p>	<p>สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พบบริเวณตำแหน่งที่ติดตั้งถังดับเพลิง ไม่ได้อยู่ในจุดที่มีแสงแดดส่องตลอดเวลา - โครงการได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองแยกออกจากจากระบบอื่นๆ - โครงการมีการติดตั้งปุ่มส่งสัญญาณเตือนภัย และมีแผนสำหรับอพยพหนีภัย ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือเพลิงไหม้ รวมถึงมีการจัดพื้นที่สำหรับจตุรรมพล - โครงการจัดให้มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ปีละ 1 ครั้ง ในรอบเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2567 ทางโครงการได้ดำเนินการซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 	<ul style="list-style-type: none"> - - - - 	<p>รูปภาพที่ 2.20 ถังดับเพลิง</p> <p>-</p> <p>รูปภาพที่ 2.34 อุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย</p> <p>รูปภาพที่ 2.19 ป้ายแสดงตำแหน่งที่ตั้งของระบบป้องกันอัคคีภัย</p> <p>รูปภาพที่ 2.37 จตุรรมพล</p> <p>รูปภาพที่ 2.39 การซ้อมอพยพดับเพลิง</p> <p>เอกสารแนบที่ 9 หลักฐานการซ้อมอพยพดับเพลิง</p> <p>เอกสารแนบที่ 5 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย</p>

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม วินเดม ซีพีเอส รีสอร์ท ภูเก็ต ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม วินเดม ซีพีเอส รีสอร์ท ภูเก็ต (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.1 ความปลอดภัย (1) ควรจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อคอยดูแล ความปลอดภัยในโครงการตลอด 24 ชม. (2) จัดชุดปฐมพยาบาลไว้ในโครงการอย่างน้อย 1 ชุด เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน (3) ติดป้ายเตือนผู้พักอาศัยให้จัดเก็บขยะมูลฝอยให้มีค่าให้ มิดชิดอยู่เสมอ (4) ช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมของบุคคลภายนอก หรือผู้ ที่เข้า-ออก ที่มีพฤติกรรมที่มีพิรุณ (5) ญาติหรือครอบครัวควรเลือกระบบคีย์การ์ด (KEY CARD) เพื่อเพิ่ม ความปลอดภัยมากขึ้น	- โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยดูแล และ อำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง - พบโครงการมีอุปกรณ์รักษาพยาบาลเบื้องต้นไว้ใช้ในกรณี ฉุกเฉิน บริเวณส่วนกลางของโครงการ - โครงการจัดเตรียมตู้เซฟไว้ภายในห้องพัก เพื่อให้ผู้พักอาศัย เก็บทรัพย์สินมีค่าไว้อย่างปลอดภัย - โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยดูแล และ อำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง - พบโครงการใช้ระบบคีย์การ์ด (KEY CARD) เพื่อเพิ่มความ ปลอดภัยของผู้พักอาศัยในโครงการ	-	รูปภาพที่ 2.18 เจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัย รูปภาพที่ 2.22 อุปกรณ์ปฐม พยาบาล รูปภาพที่ 2.36 ตู้เซฟภายใน ห้องพัก รูปภาพที่ 2.18 เจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัย รูปภาพที่ 2.24 ระบบคีย์การ์ด

ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ซีพีรีล รีสอร์ท ภูเก็ต ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ซีพีรีล รีสอร์ท ภูเก็ต (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
4.2 สุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ (1) ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อให้มีร่มเงาและสร้างความสดชื่น และหมั่นดูแลรักษาอยู่เสมอ (2) ไม้ดอก ไม้ประดับ จะต้องมีการดูแล บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอ (3) ควรออกแบบตัวอาคารและสีของอาคารให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม (4) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการและข้างเคียงอยู่เสมอ (5) การเก็บรวบรวมมูลฝอย จะต้องใส่ถุงดำมัดปากอย่างมิดชิด (6) แม้บ้านจะต้องทำการเก็บรวบรวมมูลฝอยไปทิ้งในท้องพักมูลฝอยเท่านั้น ห้ามวางทิ้งตามพื้น	สิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ - พบบริเวณพื้นที่โครงการมีการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และมีคนสวนคอยดูแล บำรุงรักษาอยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - พบโครงการมีการออกแบบตัวอาคารและสีของอาคารให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ตั้งแต่ระยะก่อสร้าง - พบโครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการและโดยรอบโครงการ อยู่ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ - มูลฝอยของโครงการมีการรวบรวมใส่ถุงดำมิดชิด ก่อนนำไปพักไว้ในห้องพักขยะรวม - มูลฝอยทั้งหมดของโครงการจะถูกรวบรวมไปไว้ยังห้องพักขยะรวมของโครงการ เพื่อรอการขนถ่ายกำจัดโดยเทศบาลเมืองป่าตอง	- - - - -	รูปภาพที่ 2.1 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ รูปภาพที่ 2.2 งานดูแลสวน รูปภาพที่ 1.3 การใช้พื้นที่อาคาร - รูปภาพที่ 2.7 ถังรองรับมูลฝอย รูปภาพที่ 2.35 การรวบรวมมูลฝอยแต่ละวัน

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม ชีแฟร์ล รีสอร์ท กูเก็ต ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2 ตารางที่ 2.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม ชีแฟร์ล รีสอร์ท กูเก็ต

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการแก้ไข	อ้างอิง
1. การใช้น้ำ 1.1 ตรวจสอบการทำงานของระบบท่อจ่ายน้ำ หากพบเหตุบกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขทันที ทุกๆ 4 เดือน	- โครงการมีช่างคอยตรวจสอบอุปกรณ์ และดูแลระบบส่งจ่ายน้ำ ทุกๆ 4 เดือน และหากชำรุดเสียหายจะมีการซ่อมแซมโดยช่างของโครงการทันที ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ	-	รูปภาพที่ 2.28 งานซ่อมบำรุง
2. คุณภาพน้ำทิ้ง 2.1 ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งรายการ pH, BOB, SS, Sulfide, Nitrogen(TKN), Oil & Grease - ตรวจวัดทุกๆ 4 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการมีการจัดจ้างบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ให้เข้ามาดำเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 4 เดือน/ครั้ง	-	เอกสารแนบที่ 4 ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบบันทึก พส.1/2
3. การระบายน้ำ 3.1 ตรวจสอบระบบท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ - ขุดลอกท่อทุกๆ 6 เดือน ช่วงก่อนและหลังฤดูฝนตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	โครงการมีพนักงานทำความสะอาดรางระบายน้ำโดยกวาดเศษขยะที่ค้างอยู่บนตะแกรง และดูระดับตะกอนของดินในบ่อ หากมีมากเกินไปก็จะมีการขุดลอกโดยดำเนินการ 2 ครั้ง/ปี หรือเมื่อมีการอุดตันเกิดขึ้น	-	รูปภาพที่ 2.4 รางระบายน้ำ
4. การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4.1 ตรวจสอบถังขยะและห้องพักขยะรวม - ทุกๆ 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	โครงการมีพนักงานคอยตรวจสอบการรับมูลฝอย และสภาพของถังในแต่ละจุด รวมถึงทำความสะอาดห้องพักขยะรวม ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ หากมีการชำรุดจะมีการเปลี่ยนใหม่ทดแทนทันที	-	รูปภาพที่ 2.26 การล้างทำความสะอาดห้องพักขยะ

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม วินแถม ซีพีเอฟ รีสอร์ท อุทัย ในระยะดำเนินการ แสดงดังตารางที่ 2.2 ตารางที่ 2.2 แบบบรรยายตามผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม วินแถม ซีพีเอฟ รีสอร์ท อุทัย

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	อ้างอิง
5. การป้องกันอัคคีภัย 5.1 ตรวจสอบความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยในแต่ละชั้น - ทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดจนระยะเวลาเปิดดำเนินการ	โครงการมีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบระบบป้องกัน อัคคีภัยในแต่ละชั้นเป็นประจำทุกเดือน หากมีการชำรุดจะมีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทดแทนทันที	-	เอกสารแนบที่ 6 บันทึกการ ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย รูปภาพที่ 2.38 การตรวจสอบ ระบบป้องกันอัคคีภัย
6. การระบายอากาศ 6.1 ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศทุกๆ 6 เดือน /ครั้ง ตลอดจนระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- ทางโครงการมีช่างคอยดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ และระบบการควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้า เป็นประจำทุกเดือน หากพบชำรุดเสียหาย จะดำเนินการแก้ไขทันที	-	รูปภาพที่ 2.28 งานซ่อมบำรุง เอกสารแนบที่ 7 ใบเสร็จไฟฟ้า/ ใบเสร็จน้ำ

เอกสารแนบที่ 9
ใบเสร็จมูลฝอย/สูบตะกอน

เล่มที่ 3724



រៀបរៀង 50

หมายเหตุ

เพื่อความสงบสุขของ

บ้านเมือง โปรดแนะนำเพื่อนบ้าน

ของท่านเรียกหน่วยงานนี้มา

บริการเมื่อส่วนเต็ม จะปลอดภัย

จากโรคร้ายและโจรกรรม

เพื่อประโยชน์ของท่าน

โปรดตรวจสอบจำนวนเงิน

ในสำเนาใบเสร็จรับเงินและ

เก็บใบเสริจนี้ไว้ด้วย

ขอขอบคุณในความร่วมมือ

หากมีปัญหาล้างข้อข้องประการใด

โปรดโพธิ์แข็ง

กรุงเทพมหานคร

ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานรักษาความสะอาด สำนักงานเขต

ការបោះឆ្នោតជាតិ ២០១៣

(เฉพาะแจ้งสืบสิ่งปฏิกูล) โทร.

244-17 2567

ได้รับเงินจาก... 700/แรม สัปดาห์ เดือน ๑๓6/กพ คชจลพจกขณ

อยู่บ้านเลขที่ ๘๙/๑ ถนน กุสุมะ แขวง ดอนเมือง เขต ดอนเมือง

เป็นค่าธรรมเนียมเก็บขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ปริมาตร 6 เมตรตามสัญญาที่ ๕๙๔

จำนวนเงิน - 1500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อย บาท)

เอกสารแนบที่ 10

ใบงานการฉีดยาฆ่าแมลง และแมลง



บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุป เอเชีย จำกัด
234/9 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 10230
โทร 0-2704-5333 แฟกซ์ 0-2704-5353 Website : www.advancegroupasia.com




Service Report
รายงานการเข้าใช้บริการ



วันที่ : 17/07/2024
เลขที่สัญญา : CT24-0003780
ชื่อผู้จ้าง : บริษัท เอร่าวัน ฮ็อบ จำกัด สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : คัสตัส ซัสเซสส์ / Purchasing Manager 089 962370 หรือสาร :
วันที่เข้าบริการ : 17/07/2024 เวลา : 12.00
หมายเลข : 13.00
หมายเหตุ : งานบริการ นสธ เดือนละครั้ง 088-909-9905
เลขที่ : A2024-196366
ผู้แจ้ง/ผู้ติดต่อ : คุณณัฏฐ์

พื้นที่ให้บริการ / รายละเอียดงาน	ชนิดของแปลง	สารเคมีที่ใช้	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
ร้าน HOP INN Hotel สาขา กรุงเทพมหานคร	มด	-เหยื่อพิษกำจัดหนู สะดอม (ไม่มีริ้ว) -พื้พื้นที่ 250 EC		
<input checked="" type="checkbox"/> จัดพ่นยาเคมีภายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบมด แหล่งอาหาร, รัง, ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ	หนู			
<input checked="" type="checkbox"/> วางเหยื่อกำจัดหนู ประเดทยอดทุกที่ที่มี ในบริเวณรอบนอกอาคาร				
<input checked="" type="checkbox"/> โยนเหยื่อพิษรอบนอกอาคาร				
<input checked="" type="checkbox"/> จัดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบแมลงสาบ แหล่งอาหาร, รัง, ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ	แมลงสาบ			
<input checked="" type="checkbox"/> ป้ายเจลในบริเวณที่จัดพ่นยาไม่ได้				
Team	พนักงาน	พนักงาน	พนักงาน	พนักงาน
ทีม B	คุณณัฏฐ์ วงศ์สมบัติ คุณเสาวนีย์ พันแพง			



ADVANCE GROUP ASIA CO., LTD.
รายงานประจำเดือน การให้บริการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ
บริษัท เอร่าวัน ฮ็อบ จำกัด สาขา กรุงเทพมหานคร.....
ครั้งที่ 6 วันที่ เวลา

สถานที่บริการ	สำรวจพื้นที่	ชนิดของแมลงในการบริการ						หมายเหตุ
		ปลวก	มด	หนู	แมลงสาบ	ยุง	แมลงวัน	
พื้นที่รอบนอก								
รอบรั้ว								
รอบอาคาร								
ห้องขยะ								
ห้องควบคุมไฟฟ้า								
พื้นที่ภายในห้อง								
lobby								
mini bar								
counter check in								
ห้องผู้จัดการ								
ห้องน้ำ								
พื้นที่ HOB								
ห้องน้ำ								
ห้องช่าง								
ห้องทิ้งผ้า								
ห้องพักรับงาน								
ศาลาไม้ที่ใช้								
อาคารส่วนกลาง(เคมบี)								
อาคารส่วนกลาง(เคมบี)								

Service Report

วันที่: 14/08/2024
เลขที่สัญญา: CT24-0003780
ชื่อผู้จ้าง: บริษัท เยาวรัตน์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด สำนักงานใหญ่
ที่อยู่: เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: คุณศิริสร จักรทองดี / Purchasing Manager 089 96237588
วันที่ชำระเงิน: 14/08/2024 เวลา: 11.40
หมายเหตุ: จ้างบริการ มสธ เด็ดมาสเตอร์ 088-909-9905
รายละเอียด: 01/02/2024 - 31/12/2024
เลขที่: A2024-224524
ผู้แจ้ง/ผู้ติดต่อ: คุณณัฏฐ์

พื้นที่ให้บริการ / รายละเอียดงาน	ชนิดของแหล่ง	สถานที่ที่ชี้	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
ร้าน HOP INN Hotel สาขา กรุงเทพมหานคร <input checked="" type="checkbox"/> จัดพนักงานเฝ้าภายในและรอบนอก โดยแบ่งจุดที่สำรวจพบจุด หลังอาหาร 50 , ที่จอดรถและแหล่งน้ำ <input checked="" type="checkbox"/> วางเชื้อกำจัดหนู ประเภทออกฤทธิ์ช้า ในบริเวณรอบนอกอาคาร <input checked="" type="checkbox"/> โยนเชื้อพิษรอบนอกอาคาร <input checked="" type="checkbox"/> จัดพนักงานเฝ้าภายในและรอบนอก โดยแบ่งจุดที่สำรวจพบแหล่งสวน หลังอาหาร 50 , ที่จอดรถในบริเวณที่จัดพนักงานเฝ้า <input checked="" type="checkbox"/> มีงานซ่อมและแหล่งน้ำ	มด หนู แมลงสาบ	-เพื่อกำจัดหนู สะดวก (ใบไม้) -พรีเม็กซ์ 250 EC		
Team	พนักงาน			หมายเหตุ
ทีม B	คุณมงคล สัมพันธ์ คุณสาธิต พันธะ			




บริษัท เฮอร์วิธ ฮีป จำกัด สาขา กรุงเทพมหานคร

วันที่ 14/8/67

สถานที่บริการ	สำรวจพื้นที่	ชนิดของแหล่งในการบริการ						หมายเหตุ
		วัดแหล่งสาม			หมู่		แปลงบ้าน	
		ทิศพื้นที่	เขต	บ้าน	การวัด	หมู่		
		กิโลเมตร	กิโลเมตร	แปลงสาม	หมู่	หมู่	แปลงบ้าน	
พื้นที่รอบนอก								
รอบวัด	/	/						
รอบอาคาร	/	/						
ห้องพระ	/	/						
ห้องควบคุมไฟฟ้า	/	/						
พื้นที่ภายในวัดไป								
lobby	/	/						
mini bar	/	/						
counter check in	/	/						
ห้องผู้จัดการ	/	/						
ห้องน้ำ	/	/						
พื้นที่ 100B								
ห้องน้ำ	/	/						
ห้องทำ	/	/						
ห้องทำน้ำ	/	/						
ห้องทำพนักงาน	/	/						
การเคมีที่ใช้								
วัดวัดสามตามเขต(เคมีไว้)								
อัตรา แก้วที่ใช้จริง(ลิตร)								

Note: สิบห้าบาท / ลิตร

Note: สัญลักษณ์ ✓ คือ ช่องที่ได้ให้บริการ / สัญลักษณ์ ~ คือ ช่องที่ไม่ได้ให้บริการ



Service Report
รายงานการเข้าทำบริการ

วันที่: 19/09/2024
 เลขที่สัญญา: CT24-0003780
 ชื่อ: และที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110
 โทรที่: คุณเคียรี นักร้อง / Purchasing Manager 089 962370 (ในสาร: เวลา: 17.00)
 วันที่เข้าบริการ: 19/09/2024
 หมายเลข: งานบริการ สน. (เดือนละครั้ง) 088-909-9905
 ระยะสัญญา: 01/02/2024 - 31/12/2024

พื้นที่ให้บริการ / รายละเอียดงาน	ชนิดของแหล่ง	สารเคมีที่ใช้	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
<p>ร้าน HOP INN Hotel สาขา กรุงเทพมหานคร</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> จัดพนักงานเฝ้าภายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สารระเหยหมด แหล่งอาหาร, ฝั, , ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> วางเชื้อกำจัดหนู ประเภทพดออกฤทธิ์น้ำ ในบริเวณรอบนอกอาคาร</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ใบหนังสือพิจารณาผลการ โดยพนักงานเฝ้าภายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบแหล่งสา แหล่งอาหาร, ฝั, , ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มีขยะในบริเวณที่จัดพนักงานเฝ้าได้</p>	<p>มด</p> <p>หนู</p> <p>แมลงสาบ</p>	<p>-เชื้อพิษกำจัดหนู สะดอม (ใบฝั)</p> <p>-พ่นฝั 250 EC</p>		
Team	พนักงาน	หมายเหตุ		
ทีม B	คุณมงคล วาศิมมิต คุณลาตุน พันแพง			

รายงานประจำปี ๒๕๕๓ การให้บริการจัดแมลงและสัตว์พาหะ
บริษัท เฮอร์วันส์ อป จำกัด สาขากรุงเทพมหานคร

๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๑๙/๑/๖๗ ๑๒.๐๐ ๒๕

สถานที่บริการ	ชนิดของแหล่งในการบริการ					หมายเหตุ
	สำรวจพื้นที่	แหล่งสถานที่		หมู่		
		ชนิดที่	จุด	บ้าน	หมู่	
		การที่มี	กักจัด	แสดงตาม	การที่มี	หมู่
พื้นที่รอบนอก						
รอบรั้ว	/	/				
รอบอาคาร	/	/				
ห้องขยะ	/	/				
ห้องควบคุมไฟฟ้า	/	/				
พื้นที่ภายในทั่วไป						
lobby	/	/				
mini bar	/	/				
counter check in	/	/				
ห้องผู้จัดการ						
ห้องน้ำ	/	/				
พื้นที่ HOB						
ห้องผ้า	/	/				
ห้องช่าง	/	/				
ห้องเก็บผ้า	/	/				
ห้องพนักงานงาน	/	/				
สารเคมีที่ใช้	สำหรับพื้นที่					
อัตราส่วนตามอาคาร(กรณีนี้)	5๐-1๐๐%					
จำนวนพื้นที่ใช้จริง(กิลกร)	5๐๐					



Tel: 0-2704-5333 url: www.advancedgroupasia.com

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

2. The second part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

3. The third part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.


8. The eighth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

10. The tenth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

เวลาออก : 12.45
ระยะสัญญา : 01/02/2024 - 31/12/2024

พื้นที่ทำรายการ / รายละเอียดงาน	ชนิดของแหล่ง	สารเคมีที่ใช้	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
<p>ร้าน HOP INN Hotel สาขา กรุงเทพมหานคร</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> จัดพนักงานเฝ้ารักษาในและรอบนอก โดยพนักงานเฝ้ารักษา , ร้อง , ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> วางเบื่อกำจัดหนู ประเภทย่อยกัดที่บริเวณรอบนอกอาคาร</p> <p><input type="checkbox"/> ใช้เบื่อกำจัดหนูรอบนอกอาคาร</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> จัดพนักงานเฝ้ารักษาในและรอบนอก โดยพนักงานเฝ้ารักษา , ร้อง , ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มีป้ายเตือนบริเวณที่จัดพนักงานเฝ้ารักษา</p>	<p>นค</p> <p>พญ</p> <p>แหล่งสาบ</p>	<p>-ขอเพิ่มกำจัดหนู สะดอม (ใบเสร็จ)</p> <p>-พรีแม็กซ์ 250 EC</p>		



ADVANCE GROUP ASIA CO., LTD.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԼՈՒ ՍՈՒՆ ԴՈՎ ՔՈՐ ՔՈՐԵՐԱՆԻՆ
ՀԱՄԱԼՈՐԶՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆԵՐԻՆ ԽՈՐԴԱՅԵՐԻՆ

6 14251

1952 年 6 月 9 日

1957 3 5

[illegible]



บริษัท แอดวานซ์ กรุป เอเซีย จำกัด
234/9 ถนนเสรีไทยแขวงสัมมนาเขตคันขาว 10230
Khamayao Subdistrict, Khammayao District, Thailand, Bangkok 10230
โทร 0-2704-5333 แฟกซ์ 0-2704-5353 Website : www.advancegroupasia.com



Service Report



วันที่ : 13/11/2024
เลขที่สัญญา : CT24-0003780
ชื่อผู้จ้าง : บริษัท เอราวัณ สโมสร อินเตอร์ สโมสร จำกัด สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนเสรีไทย แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : คุณศิริกร จิตพรองค์ / Purchasing Manager 089 962370 โทรสาร :
วันที่ให้บริการ : 13/11/2024 เวลา : 12.00
หมายเลข : งานบริการ นสพ เดือนละครั้ง) 088-909-9905
หมายเลข : 01/02/2024 - 31/12/2024

พื้นที่ให้บริการ / รายละเอียดงาน	ชนิดของแปลง	สารเคมีที่ใช้	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
ร้าน HOP INN Hotel สาขา กรุงเทพมหานคร	นด	-หน่อพืชกำจัดหนู สะดอม (ใบฝอย) -พื้ผัก 250 EC		
<input checked="" type="checkbox"/> จัดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก โดยเป็นจุดที่สำรวจพบมด	พญ			
<input checked="" type="checkbox"/> พ่นยาฆ่าแมลง 50 , พ่นยาฆ่าแมลงและแหล่งน้ำ				
<input checked="" type="checkbox"/> วางหน่อกำจัดหนู				
<input checked="" type="checkbox"/> ประเภทย่อยถั่ว				
<input checked="" type="checkbox"/> ในบริเวณรอบนอกอาคาร				
<input checked="" type="checkbox"/> ในหน่อพืชรอบนอกอาคาร				
<input checked="" type="checkbox"/> จัดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก โดยเป็นจุดที่สำรวจพบแมลงสาบ	แมลงสาบ			
<input checked="" type="checkbox"/> พ่นยาฆ่าแมลง 50 , พ่นยาฆ่าแมลงและแหล่งน้ำ				
<input type="checkbox"/> ย้ายแปลงในบริเวณที่จัดพ่นน้ำยาได้				
Team	พนักงาน			
ทีม B	คุณมงคล วงศ์สมบัติ คุณสำหุน พันแพง			

ADVANCE GROUP ASIA CO.,LTD.
บริษัท แอดวานซ์ กรุป เอเซีย จำกัด
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567
12.00 น

พื้นที่ให้บริการ	ชนิดของแปลง	สารเคมีที่ใช้	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
ร้าน HOP INN Hotel สาขา กรุงเทพมหานคร	นด	-หน่อพืชกำจัดหนู สะดอม (ใบฝอย) -พื้ผัก 250 EC		
<input checked="" type="checkbox"/> จัดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก โดยเป็นจุดที่สำรวจพบมด	พญ			
<input checked="" type="checkbox"/> พ่นยาฆ่าแมลง 50 , พ่นยาฆ่าแมลงและแหล่งน้ำ				
<input checked="" type="checkbox"/> วางหน่อกำจัดหนู				
<input checked="" type="checkbox"/> ประเภทย่อยถั่ว				
<input checked="" type="checkbox"/> ในบริเวณรอบนอกอาคาร				
<input checked="" type="checkbox"/> ในหน่อพืชรอบนอกอาคาร				
<input checked="" type="checkbox"/> จัดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก โดยเป็นจุดที่สำรวจพบแมลงสาบ	แมลงสาบ			
<input checked="" type="checkbox"/> พ่นยาฆ่าแมลง 50 , พ่นยาฆ่าแมลงและแหล่งน้ำ				
<input type="checkbox"/> ย้ายแปลงในบริเวณที่จัดพ่นน้ำยาได้				
Team	พนักงาน			
ทีม B	คุณมงคล วงศ์สมบัติ คุณสำหุน พันแพง			

Service Report
รายงานการเข้าทำบริการ

วันที่: 18/12/2024
เลขที่สัญญา: CT24-0003780
ที่อยู่: เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: คุณเคียรี อีตทาลาด / Purchasing Manager 089 962370โทรสาร:
วันที่เข้าบริการ: 18/12/2024 เวลา: 12.00
ระยะเวลา: 3.00
หมายเลข: 088-909-9905
งานบริการ: งานบริการ นส่น (เดือนละครั้ง)

พื้นที่ให้บริการ / รายละเอียดงาน	ชนิดของแหล่ง	สารเคมีที่ใช้	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
<p>ร้าน HOP INN Hotel สาขา กรุงเทพมหานคร</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> จัดพนักงานเฝ้าภายในและรอบนอก โดยนำจุดที่สำรวจพบมีด เหล็กอาหาร, รั้ว, ที่ลอบซ่อนและแหล่งน้ำ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> วางหมื่อกำจัดหนู</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ประสานออกฤทธิ์ยา</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> โปนหมื่อที่ซ่อนนอกอาคาร</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> จัดพนักงานเฝ้าภายในและรอบนอก โดยนำจุดที่สำรวจพบแหล่งสาบ เหล็กอาหาร, รั้ว, ที่ลอบซ่อนและแหล่งน้ำ</p> <p><input type="checkbox"/> มีาแปลในบริเวณที่จัดพนักงานเฝ้า</p>	<p>มด</p> <p>หนู</p> <p>แมลงสาบ</p>	<p>-เพื่อศึกษากำจัดหนู สะดอม (ไม่รั้ว)</p> <p>-พริ้มพิษ 250 EC</p>		
Team	พนักงาน	หมายเหตุ		
ทีม B	คุณมงคล หงษ์สมบัติ คุณลาวัณ พันธ์ทอง			