

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เขาลัก โอเรียนทอล รีสอร์ท
(ระยะดำเนินการ)**

สารบัญ		หน้า
บทที่ 1	บทนำ	1-1
1.1	ความเป็นมาของการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น	1-1
1.2	รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-1
1.2.1	ชื่อโครงการ	1-1
1.2.2	สถานที่ตั้ง	1-1
1.2.3	ชื่อเจ้าของโครงการ	1-1
1.2.4	สถานที่ติดต่อ	1-1
1.2.5	รายงาน IEE จัดทำโดย	1-3
1.2.6	โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-3
1.2.7	โครงการยังไม่เคยจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	1-3
1.2.8	ประเภทโครงการ	1-3
1.2.9	ขนาดพื้นที่โครงการ	1-3
1.2.10	สถานภาพปัจจุบัน	1-3
1.3	รายละเอียดโครงการ	1-3
1.3.1	พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร	1-3
1.3.2	ระบบน้ำใช้	1-3
1.3.3	การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	1-6
1.3.4	การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	1-6
1.3.5	การจัดการขยะมูลฝอย	1-8
1.3.6	ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย	1-8
1.3.7	ระบบป้องกันแผ่นดินไหวและภัยสึนามิ	1-8
1.3.8	การจราจร	1-9
1.3.9	พื้นที่สีเขียว	1-9

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
1.4 แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-9
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2 ผลการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2.1 ระบบบำบัดน้ำเสีย	3-1
3.2.2 ระบบบำบัดน้ำเสีย	3-10
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1.4-1	แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขาลัก โอเรียนทอล รีสอร์ท ช่วงดำเนินการ	1-10
ตารางที่ 2.1-1	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เขาลัก โอเรียนทอล รีสอร์ท (ระยะดำเนินการ)	2-2
ตารางที่ 3.1-1	การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เขาลัก โอเรียนทอล รีสอร์ท (ระยะดำเนินการ)	3-2
ตารางที่ 3.2.1-1	ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำใช้ของโครงการ	3-5
ตารางที่ 3.2.2-1	ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทิ้งของโครงการ	3-12

สารบัญรูป

		หน้า
รูปที่ 1.2-1	ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงที่ตั้งโครงการ	1-2
รูปที่ 1.2-2	แผนผังโครงการ	1-4
รูปที่ 1.2-3	ภาพถ่ายโครงการเมื่อเดือนมิถุนายน 2568	1-5
รูปที่ 1.3-1	แผนผังระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบระบายน้ำของโครงการ	1-7
รูปที่ 3.2.1-1	ภาพถ่ายแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใช้	3-4
รูปที่ 3.2.1-2	ค่าสี (Color) ในตัวอย่างน้ำใช้	3-6
รูปที่ 3.2.1-3	ค่าความขุ่น (Turbidity) ในตัวอย่างน้ำใช้	3-6
รูปที่ 3.2.1-4	ค่า pH ในตัวอย่างน้ำใช้	3-7
รูปที่ 3.2.1-5	ค่า TDS ในตัวอย่างน้ำใช้	3-7
รูปที่ 3.2.1-6	ค่า Total Hardness ในตัวอย่างน้ำใช้	3-8
รูปที่ 3.2.1-7	ค่า Residual Chlorine ในตัวอย่างน้ำใช้	3-8
รูปที่ 3.2.1-8	ค่า Total Coliform Bacteria ในตัวอย่างน้ำใช้	3-9
รูปที่ 3.2.1-9	ค่า Fecal Coliform Bacteria ในตัวอย่างน้ำใช้	3-9
รูปที่ 3.2.2-1	ภาพถ่ายแสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง (EFFLUENT)	3-11
รูปที่ 3.2.2-2	ค่า pH ในน้ำทิ้ง	3-13
รูปที่ 3.2.2-3	ค่า BOD ในน้ำทิ้ง	3-13
รูปที่ 3.2.2-4	ค่า SS ในน้ำทิ้ง	3-14
รูปที่ 3.2.2-5	ค่า TDS ในน้ำทิ้ง	3-14
รูปที่ 3.2.2-6	ค่า Oil & Grease ในน้ำทิ้ง	3-15

สารบัญภาคผนวก

ภาคผนวก ก.	สำเนาหนังสือเห็นชอบโครงการ เขาลัก โอเรียนทอล รีสอร์ท จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข.	สำเนาผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำใช้ของโครงการ
ภาคผนวก ค.	สำเนาผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ