

นิติบุคคลอาคารชุดแอสปาย อุดรธานี

ภาพประกอบ การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของโครงการ

ภาพประกอบที่ 2.1.1 สภาพภูมิประเทศ

โครงการเพื่อพักอาศัยรวมสูง 8 ชั้น รวม 413 ห้อง มีการตรวจสอบอาคารประจำปี 1 ครั้ง/ปี



ภาพประกอบที่ 2.1.2 สภาพภูมิประเทศและอุดุนิยมวิทยา




ปลูกต้นไม้บริเวณ
ที่ว่างของอาคาร



ติดผ้าม่านในห้องชุด
และปลูกต้นไม้ที่ระเบียง

ภาพประกอบ 2.1.2 พื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้บริเวณที่ว่างของอาคาร



ภาพประกอบที่ 2.1.2 (ต่อ)
ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ



ภาพประกอบที่ 2.1.3 การบดบังลมและแสงแดด
ปลูกต้นไม้ตามแนวกำแพง



ภาพประกอบที่ 2.1.4 คุณภาพอากาศ
ติดตั้งป้ายระดับเครื่องขณะจอดและป้ายจำกัดความเร็ว 20 กม./ชม.



นิติบุคคลอาคารชุดแอสปาย อุดรธานี

ภาพประกอบที่ 2.1.4 (ต่อ) ปลุกต้นไม้ช่วยลดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์



เมรุวัดโพธิสมภรณ์
ห่างจากอาคารมาก

ภาพประกอบที่ 2.1.5 ความสั้นสะท้อน (ไม่มีผลกระทบ)

ภาพประกอบที่ 2.1.6 สภาพธรณีวิทยา

เอกสารใบ ร.1 อาคาร A และ B ออกให้เมื่อ 5/02/2568

(ตรวจสอบอาคารความถี่ 1 ปี/ครั้ง ตรวจสอบอาคารเมื่อ 18/10/67)




นิติบุคคลอาคารชุดแอสปาย อุดรธานี

ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว



จุดรวมพล



นิติบุคคลอาคารชุดแอสปาย อุดรธานี

ภาพประกอบ 2.1.7 ทรัพยากรดิน (ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ว่างเพื่อคลุมดิน)



ภาพประกอบ 2.1.8 แหล่งน้ำผิวดิน

บริเวณบ่อน้ำบาดาลเสีย ตรวจสอบปริมาณกากของเสีย 1 เดือน/ครั้ง



แผนงาน สูบกากของเสียออกจากบ่อเกรอะช่วงเดือนตุลาคม 2568

2.1.8 น้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียที่บำบัดแล้ว

นำมารดน้ำต้นไม้ บริเวณใกล้เคียง บ่อบำบัด



ก๊อกลงนามมีกุญแจ ล็อค เปิดเฉพาะเมื่อ
จะใช้งานรดน้ำต้นไม้



คนสวนดูแลการใช้น้ำในการรดน้ำ
ต้นไม้

นิติบุคคลอาคารชุดแอสปาย อุดรธานี

2.1.9 แหล่งน้ำใต้ดินและคุณภาพน้ำ

ใช้น้ำจากการประปาอุดรธานี (ตรวจสอบการรั่วซึมทุกวัน)



2.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ

2.2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก(ป่าไม้และสัตว์ป่า)



ที่ตั้งโครงการบริเวณริมถนน
โพธิ์ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนเดิม
อยู่แล้ว จึงไม่มีผลกระทบต่อ
ป่าไม้และสัตว์ป่า

2.2.2 ทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน้ำ(ทรัพยากรประมง)

ปลูกต้นไม้บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย

