


รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กรกฎาคม พ.ศ. 2568



โครงการสวนอุตสาหกรรม 304
อินดัสเทรียล ปาร์ค 7 (บุษายไบ) (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

บริษัท 304 อินดัสเทรียล ปาร์ค 7 จำกัด
ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล พาร์ค 7 (บุยายใบ)
(ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568



บริษัท 304 อินดัสเตรียล พาร์ค 7 จำกัด

ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี



UNITED ANALYST AND ENGINEERING
CONSULTANT COMPANY LIMITED

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

3 ซอยอุดมสุข 41 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ 0 2763 2828 โทรสาร 0 2763 2800 Email: uae@uaeconsultant.com

แบบ ตต. 1

หนังสือรับรอง

การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 (บุนายไบ) (ระยะก่อสร้าง)

วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 (บุนายไบ) (ระยะก่อสร้าง) ตั้งอยู่ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี ของบริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 จำกัด ฉบับประจำเดือน

(✓) มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

() กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568


() อื่น ๆ (ระบุ).....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง



ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบมาตรการ
ด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพน้ำ

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ผู้ควบคุมการจัดทำรายงาน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม



UNITED ANALYST AND ENGINEERING
CONSULTANT COMPANY LIMITED

ขอแสดงความนับถือ



กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 (บุยายใบ) (ระยะก่อสร้าง)
ของ บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 จำกัด

1. ชื่อโครงการ โครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 (บุยายใบ)
2. สถานที่ตั้ง ตำบลท่าตูม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดพิจิตร
3. จัดทำโดย บริษัท ยูนิเทค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
4. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 เลขที่ ทส 1010.3/5701
5. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครึ่งสุดท้ายเมื่อ
รายงานฉบับนี้เป็นฉบับแรก
6. รายละเอียดโครงการ
แสดงไว้ในบทที่ 1 (บทนำ)

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1-1
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2 วัตถุประสงค์	1-1
1.3 รายละเอียดโครงการ	1-2
1.4 สถานภาพการดำเนินการก่อสร้าง	1-5
1.5 แรงงานก่อสร้าง	1-6
1.6 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	1-6
1.7 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1-10
บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.1 แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2 วิธีการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-3
3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ	3-4
3.4 การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	3-5
3.5 การติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป	3-14
3.6 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน	3-24
3.7 การคมนาคม	3-29
3.8 การจัดการของเสีย	3-29
3.9 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	3-29
3.10 สาธารณสุข	3-29
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-3
4.3 สรุปประเด็นหรือมาตรการที่ได้ปฏิบัติโดยปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการดำเนินงานที่ผ่านมา สามารถป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์ หรือมาตรการดังกล่าว ไม่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติอีกต่อไป	4-5

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข	เอกสารประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ค	เอกสารประกอบมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ง	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก จ	มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก ฉ	เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
ภาคผนวก ช	หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 2-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) โครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 (ขยายใบ) (ระยะก่อสร้าง) บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568	2-2
ตารางที่ 2-2	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 (ขยายใบ) (ระยะก่อสร้าง) บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568	2-12
ตารางที่ 3-1	แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2568	3-1
ตารางที่ 3-2	พารามิเตอร์ และวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-3
ตารางที่ 3-3	ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	3-8
ตารางที่ 3-4	ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	3-9
ตารางที่ 3-5	ผลการติดตามตรวจสอบความเร็วลมและทิศทางลม หมู่ที่ 4 บ้านบุงยายใบ (A1)	3-10
ตารางที่ 3-6	ผลการติดตามตรวจสอบความเร็วและทิศทางลม หมู่ที่ 4 บ้านบุงยายใบ (A1)	3-12
ตารางที่ 3-7	ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านบุงยายใบ (A1)	3-17
ตารางที่ 3-8	ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณหมู่ที่ 10 บ้านคลองรัง (A2)	3-19
ตารางที่ 3-9	ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N3)	3-21
ตารางที่ 3-10	ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงรบกวน	3-23
ตารางที่ 3-11	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน	3-28
ตารางที่ 3-12	สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568	3-30

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 1-1	ที่ตั้งโครงการและสภาพโดยรอบ	1-3
รูปที่ 1-2	พื้นที่โครงการซ้อนทับกับถนนสาธารณะประโยชน์	1-4
รูปที่ 1-3	งานชุดรางระบายน้ำ	1-5
รูปที่ 1-4	งานถนนคอนกรีต	1-5
รูปที่ 1-5	งานปรับพื้นที่เพื่อเป็นถนน	1-5
รูปที่ 1-6	รางระบายน้ำชั่วคราว	1-7
รูปที่ 1-7	การแบ่งโซนปรับปรุงพื้นที่ช่วงก่อสร้าง	1-8
รูปที่ 2-1	การติดตามตรวจสอบพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2568	2-34
รูปที่ 2-2	แนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง	2-34
รูปที่ 2-3	ทางสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกับชุมชน	2-34
รูปที่ 2-4	กิจกรรมก่อสร้าง	2-34
รูปที่ 2-5	รางระบายน้ำ	2-35
รูปที่ 2-6	กิจกรรมฉีดพรมน้ำบริเวณถนนพื้นที่ก่อสร้าง	2-35
รูปที่ 2-7	การปิดคลุมรถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุก่อสร้าง	2-35
รูปที่ 2-8	กิจกรรมอบรมผู้รับเหมาก่อนเริ่มทำงาน	2-35
รูปที่ 2-9	กิจกรรม Morning Talk	2-35
รูปที่ 2-10	รั้วเมทัลชีทกันเสียงชั่วคราว สูง 3 เมตร	2-36
รูปที่ 2-11	เครื่องยนต์ เครื่องจักรในพื้นที่ก่อสร้าง	2-36
รูปที่ 2-12	การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลของพนักงานตามลักษณะการทำงาน	2-36
รูปที่ 2-13	เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ	2-37
รูปที่ 2-14	ไลน์กลุ่มประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ	2-37
รูปที่ 2-15	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโครงการ	2-37
รูปที่ 2-16	ป้ายสัญลักษณ์ทิศทางการจราจรในพื้นที่	2-37
รูปที่ 2-17	ป้ายแจ้งชื่อโครงการและผู้รับเหมา	2-37
รูปที่ 2-18	พื้นที่จอดยานพาหนะ	2-38
รูปที่ 2-19	พื้นที่สำหรับวางวัสดุก่อสร้าง	2-38
รูปที่ 2-20	ป้ายเตือนภัยในพื้นที่ก่อสร้างที่เกิดอันตราย	2-38
รูปที่ 2-21	กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง	2-39
รูปที่ 2-22	อุปกรณ์ปฐมพยาบาล	2-39
รูปที่ 2-23	พาหนะสำรองไว้สำหรับส่งผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ	2-39

สารบัญรูป (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 2-24	น้ำดื่ม-น้ำใช้ 2-39
รูปที่ 2-25	การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2568 2-39
รูปที่ 2-26	กิจกรรม CSR 2-40
รูปที่ 2-27	ป้าย สัญลักษณ์และสัญญาณไฟด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง 2-40
รูปที่ 3-1	แผนผังการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 3-6
รูปที่ 3-2	การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างวันที่ 5-12 มิถุนายน พ.ศ. 2568 3-7
รูปที่ 3-3	ความเร็วและทิศทางลม หมู่ที่ 4 บ้านบุยายใบ (A1) 3-13
รูปที่ 3-4	แผนผังการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป 3-15
รูปที่ 3-5	การติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างวันที่ 5-12 มิถุนายน พ.ศ. 2568 3-16
รูปที่ 3-6	แผนผังการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน 3-25
รูปที่ 3-7	การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน 3-26