



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2568
โครงการโรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ ภูเก็ต บางเทา
(Hilton Garden Inn Phuket Bangtao) (ระยะดำเนินการ)
ของบริษัท สโตน บีทเทอร์ จำกัด



 **Hilton**
Garden Inn
Phuket Bang Tao

บริษัท สโตน บีทเทอร์ จำกัด

ตั้งอยู่ ณ ซอยเชิงทะเล 16 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต



จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2760-3000 โทรสาร 0-2760-3197 www.alsglobal.com

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



โครงการโรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ ภูเก็ต บางเทา
(Hilton Garden Inn Phuket Bangtao) (ระยะดำเนินการ)

ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2568

บริษัท สโตน บีทเทอร์ จำกัด
ตั้งอยู่ ณ ซอยเชิงทะเล 16 ตำบลเชิงทะเล
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
104 ซ. พัฒนาการ 40 ถ. พัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0-2760-3000 โทรสาร 0-2760-3197 www.alsglobal.com


หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ ภูเก็ต บางเทา (Hilton Garden Inn Phuket Bangtao)
(ระยะดำเนินการ)

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท เอแอลเอส แลборาทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อมและจัดทำรายงานรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ ภูเก็ต บางเทา
(Hilton Garden Inn Phuket Bangtao) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท สโตน บีทเทอร์ จำกัด ตั้งอยู่ซอยเชิงทะเล 16
ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ฉบับประจำเดือน

- (✓) มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568
() กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568
() อื่นๆ (ระบุ).....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน		ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
นายศรายุทธ	จิตรานนท์		ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
นางสาวกนกกร	เอนก		ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ดร. ชลิตา	เหนี่ยวบุบผา		ผู้เชี่ยวชาญด้านขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
นางจิตดา	คำภูแก้ว		ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตาม ตรวจสอบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
นางสาวธมลวรรณ	คงด้วง		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุภาพพร จันทร์เปล่ง)

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปสายธุรกิจตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอแอลเอส แลборาทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ ภูเก็ต บางเทา
(Hilton Garden Inn Phuket Bangtao) (ระยะดำเนินการ)

1. ชื่อโครงการ โครงการโรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ ภูเก็ต บางเทา
(Hilton Garden Inn) Phuket Bangtao (ระยะดำเนินการ)
2. สถานที่ตั้ง ซอยเชิงทะเล 16 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท สโตน บีทีเออร์ จำกัด
4. สถานที่ติดต่อ เลขที่ 111 ซอยเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ 076-609790 โทรสาร -
Email HKTBT_MKT@hilton.com
5. จัดทำโดย บริษัท เอแอลเอส แลนธราทอรี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2559
ตามหนังสือเลขที่ ทส.1009.5/11747
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครึ่งสุดท้ายเมื่อ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2568
8. รายละเอียดโครงการ โครงการโรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ ภูเก็ต บางเทา (Hilton Garden Inn Phuket Bangtao) ประเภทโครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
แสดงรายละเอียดโครงการแสดงในบทที่ 1 บทนำ ของรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2568 ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2568

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญตาราง	ง
สารบัญรูป	จ
สารบัญภาพ	ฉ
บทที่ 1 บทนำ.....	1-1
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2 วัตถุประสงค์	1-1
1.3 ขอบเขตของการจัดทำรายงาน	1-2
1.4 รายละเอียดโครงการ	1-2
1.4.1 สถานที่ตั้ง ขนาด และผังพื้นที่โครงการ	1-2
1.4.2 การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ	1-5
1.4.3 ประเภท ขนาด และรูปแบบของโครงการ	1-5
1.4.4 กิจกรรมการใช้สอยประโยชน์ของโครงการ	1-7
1.4.5 สถาปัตยกรรมของอาคารและการจัดการภูมิสถาปัตยกรรมภายในโครงการ	1-9
1.4.6 จำนวนผู้พักอาศัย	1-12
1.4.7 ระบบสาธารณูปโภค	1-13
1.4.8 ระบบน้ำใช้	1-14
1.4.9 น้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	1-16
1.4.10 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	1-21
1.4.11 การจัดการมูลฝอย	1-25
1.4.12 ระบบป้องกันและควบคุมอัคคีภัย	1-26
1.4.13 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	1-29
1.4.14 สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสาธารณะ	1-29
1.4.15 การป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหว	1-30
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม.....	3-1
3.1 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ	3-11
3.1.1 คุณภาพอากาศ	3-11
3.1.2 คุณภาพน้ำทิ้ง	3-11
3.1.3 คุณภาพน้ำใช้	3-11
3.1.4 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	3-11
3.2 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-12
3.2.1 คุณภาพอากาศ	3-12
3.2.2 คุณภาพน้ำทิ้ง	3-20
3.2.3 ตรวจสอบระบบท่อน้ำประปาและถังสำรองน้ำใช้	3-51
3.2.4 มูลฝอย	3-56
3.2.5 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	3-56
3.2.6 การจราจร	3-56
3.2.7 การใช้ไฟฟ้า	3-56
3.2.8 พื้นที่สีเขียว	3-56
3.2.9 เชื้อลิจิโอเนลลาไครีอองปรับอากาศ	3-57
3.2.10 การป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	3-61
3.2.11 การประหยัดพลังงาน	3-61
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....	3-1
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
4.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-1

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก	สำเนาผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ก-1	สำเนาผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ ภูเก็ต บางเทา (Hilton Garden Inn Phuket Bangtao) ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.5/11747 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559
ภาคผนวก ก-2	สำเนาผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์เปลี่ยนแปลง
ภาคผนวก ก-3	สำเนาจดหมายนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ต่อหน่วยงานราชการ
ภาคผนวก ข	เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข-1	แผนฉุกเฉินกรณีเกิดแผ่นดินไหว และแผนการซ้อมหนีภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหว
ภาคผนวก ข-2	แบบการเก็บสถิติและข้อมูลการบันทึกระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแบบ ทส. 1 และเอกสารการรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือน ตามแบบ ทส. 2 ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2568
ภาคผนวก ข-3	เอกสารการสูบกากตะกอน
ภาคผนวก ข-4	เอกสารการตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ บันทึกผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (คลอรีน, pH)
ภาคผนวก ข-5	แผนงานการตรวจสอบระบบระบายน้ำและท่อน้ำประจำเดือน เอกสารตรวจสอบรอยรั่ว ตรวจสอบบำรุงท่อ ดูแลระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อ
ภาคผนวก ข-6	แบบบันทึกการซ่อมบำรุงอาคาร ตรวจสอบสภาพสายไฟของอาคาร และอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนกลาง
ภาคผนวก ข-7	แผนฉุกเฉิน และการซ้อมอพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
ภาคผนวก ข-8	แผนฉุกเฉินในการป้องกันการเกิดและขณะที่เกิดวินาศภัยในพื้นที่โครงการ
ภาคผนวก ข-9	แผนการฝึกซ้อมแผนการอพยพหนีภัยคลื่นยักษ์สึนามิ
ภาคผนวก ค	ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์
ภาคผนวก ง	ใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือ
ภาคผนวก จ	สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

สารบัญตาราง

เรื่อง	หน้า
ตารางที่ 1.4-1 รายละเอียดขนาดพื้นที่ และกิจกรรมการใช้สอยประโยชน์ของอาคาร	1-7
ตารางที่ 1.4-2 การประเมินจำนวนผู้พักอาศัย ผู้มาใช้บริการ โดยแยกจำนวนผู้มาใช้บริการตามลักษณะของกิจกรรมที่จัดให้มีในโรงแรม	1-12
ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ ภูเก็ต บางเทา (Hilton Garden Inn Phuket Bangtao) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2568	2-2
ตารางที่ 3-1 รายละเอียดการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-2
ตารางที่ 3-2 วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-8
ตารางที่ 3.2-1 ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	3-15
ตารางที่ 3.2-2 ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป บริเวณที่จ่อรถยนต์ภายนอกอาคารระหว่างปี พ.ศ. 2566-2568	3-17
ตารางที่ 3.2-3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณน้ำทิ้งก่อนเข้าระบบ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2568	3-26
ตารางที่ 3.2-4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อบำบัดน้ำทิ้งก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2568	3-28
ตารางที่ 3.2-5 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อบำบัดน้ำทิ้งก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะบ่อ 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2568	3-31
ตารางที่ 3.2-6 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อบำบัดน้ำทิ้งก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะบ่อ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2568	3-34
ตารางที่ 3.2-7 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสระว่ายน้ำ ทุก 3 เดือน ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2568	3-42
ตารางที่ 3.2-8 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสระว่ายน้ำ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2568	3-45
ตารางที่ 3.2-9 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสระว่ายน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2568	3-53
ตารางที่ 3.2-10 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำถึงสำรอน้ำใช้ทุกแห่งภายในโครงการ	3-57
ตารางที่ 3.2-11 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำถึงสำรอน้ำใช้ทุกแห่งภายในโครงการ	3-58
ตารางที่ 3.2-12 ผลการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลิจิโอเนลลาจากท่อน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศ ของแต่ละเครื่องในพื้นที่ส่วนกลาง	3-63
ตารางที่ 3.2-13 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลิจิโอเนลลาจากท่อน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศ ของแต่ละเครื่องในพื้นที่ส่วนกลาง ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2568	3-64
ตารางที่ 4.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ ภูเก็ต บางเทา (Hilton Garden Inn Phuket Bangtao) ระยะดำเนินการ ของบริษัท สโตน บีทเทอร์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2568	4-2

สารบัญรูป

เรื่อง	หน้า
รูปที่ 1.4-1 สถานที่ตั้งโครงการ	1-3
รูปที่ 1.4-2 ผังบริเวณโครงการ	1-4
รูปที่ 1.4-3 ผังบริเวณพื้นที่สีเขียวชั้นล่างของโครงการ	1-10
รูปที่ 1.4-4 ผังบริเวณพื้นที่สีเขียวชั้นดาดฟ้าของโครงการ	1-10
รูปที่ 1.4-5 ผังบริเวณพื้นที่ไม้ยืนต้นของโครงการ	1-11
รูปที่ 1.4-6 ผังบริเวณพื้นที่ไม้คลุมดิน และไม้พุ่มชั้นล่างของโครงการ	1-11
รูปที่ 1.4- 7 ผังบริเวณพื้นที่ไม้คลุมดิน และไม้พุ่มชั้นดาดฟ้าของโครงการ	1-12
รูปที่ 1.4-8 ผังระบบบำบัดน้ำเสียและระบบการจ่ายน้ำทิ้งเข้าสู่พื้นที่สีเขียวของโครงการ	1-20
รูปที่ 1.4-9 ผังโครงข่ายระบบระบายน้ำภายนอกของโครงการ	1-24
รูปที่ 3.2-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป บริเวณที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคารระหว่างปี พ.ศ. 2566-2568	3-18
รูปที่ 3.2-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อบำบัดน้ำทิ้งก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ ปี พ.ศ. 2566-2568	3-36
รูปที่ 3.2-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสระว่ายน้ำ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2568	3-49
รูปที่ 3.2-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำถังสำรองน้ำใช้ทุกแห่งภายในโครงการ	3-59
รูปที่ 3.2-5 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลิจิโอเนลลาจากท่อน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศ ของแต่ละเครื่องในพื้นที่ส่วนกลาง	3-65

สารบัญภาพ

เรื่อง	หน้า
ภาพที่ 2.2-1	รั้วโดยรอบแนวเขตที่ดินของโครงการ
ภาพที่ 2.2-2	สัญลักษณ์ด้านการจราจร
ภาพที่ 2.2-3	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ภาพที่ 2.2-4	พื้นที่สีเขียว
ภาพที่ 2.2-5	ระบบบำบัดน้ำเสีย
ภาพที่ 2.2-6	บ่อดักไขมัน และพนักงานดักไขมัน
ภาพที่ 2.2-7	ห้องพักมูลฝอย และพนักงานคัดแยกมูลฝอย และแม่บ้าน
ภาพที่ 2.2-8	สระว่ายน้ำโครงการ
ภาพที่ 2.2-9	ป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำ
ภาพที่ 2.2-10	หม้อแปลงไฟฟ้า
ภาพที่ 2.2-11	ป้ายรณรงค์
ภาพที่ 2.2-12	หลอด LED
ภาพที่ 2.2-13	การสำรองน้ำใช้ในโครงการ
ภาพที่ 2.2-14	ตะแกรงดักมูลฝอย
ภาพที่ 2.2-15	เครื่องสูบน้ำ
ภาพที่ 2.2-16	ถังรองรับมูลฝอยไว้ตามจุดต่างๆ
ภาพที่ 2.2-17	โรงจอดรถ
ภาพที่ 2.2-18	ป้ายชื่อโครงการ อาคาร
ภาพที่ 2.2-19	กรวยหน้าโครงการ ห้ามจอดรถหน้าโครงการ
ภาพที่ 2.2-20	สต็อกอะไหล่
ภาพที่ 2.2-21	ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันฟ้าผ่า
ภาพที่ 2.2-22	ระบบป้องกันอัคคีภัย อุปกรณ์แจ้งเตือน และอุปกรณ์ดับเพลิง
ภาพที่ 2.2-23	แผนผังแสดงตำแหน่ง ป้ายบอกชั้น เส้นทางอพยพหนีไฟ
ภาพที่ 2.2-24	รณรงค์การป้องกันเกี่ยวกับโรคระบาดต่างๆ
ภาพที่ 2.2-25	อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
ภาพที่ 2.2-26	จุดรวมพล
ภาพที่ 2.2-27	กล้องวงจรปิด (CCTV)
ภาพที่ 2.2-28	หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

สารบัญภาพ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
ภาพที่ 3.2-1	ตำแหน่งการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ภาพที่ 3.2-2	ตำแหน่งการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบ
ภาพที่ 3.2-3	ตำแหน่งการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง บ่อพักน้ำทิ้งก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ
ภาพที่ 3.2-4	ตำแหน่งการตรวจวัดคุณภาพสระว่ายน้ำ
ภาพที่ 3.2-5	แสดงตัวอย่างการตรวจวัดคุณภาพสระว่ายน้ำ
	ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2568
ภาพที่ 3.2-6	การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำถึงสำรองน้ำใช้ทุกแห่งภายในโครงการ
ภาพที่ 3.2-7	การตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลิจิโอเนลลาจากท่อน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศ
	ของแต่ละเครื่องในพื้นที่ส่วนกลาง