


ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการแอตโมซ เดอ โซล ทิพพัล สเตชัน (ATMOZ DE SOL THIPPHAWAN STATION) (ระยะรื้อถอน)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ๗7.1 รั้ว Metal sheet



รูปที่ ๗7.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ




รูปที่ ๗7.3 ท่อระบายน้ำ

รูปที่ ๗7.4 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน



รูปที่ ๗7.5 เจ้าหน้าที่มวชนสัมพันธ์ จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง



รูปที่ ๗7.6 การติดตั้งสเปรย์น้ำละอองฝอยบริเวณรั้วชั่วคราว

รูปที่ ๗7.7 บริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการมีการปิดทึบ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการแอทโมส เดอ โซล ทิพพัล สเตชั่น (ATMOZ DE SOL THIPPHAWAN STATION) (ระยะรื้อถอน)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ๗7.8 เจ้าหน้าที่รักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่น ตกค้าง



รูปที่ ๗7.9 การล้างล้อรถก่อนออกนอกเขตรื้อถอน



รูปที่ ๗7.10 การคลุมผ้าใบรถขนส่ง

ดัชนีชี้วัด	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน
ฝุ่นละอองรวม < 100 ไมครอน (เฉลี่ย 24 ชม.)	0.25	375
ฝุ่นละอองรวม < 10 ไมครอน (เฉลี่ย 24 ชม.)	65.76	70
ฝุ่นละอองรวม < 2.5 ไมครอน (เฉลี่ย 24 ชม.)	93.03	115
ค่าเฉลี่ยเสียง : PPV	0.29	5

รูปที่ ๗7.11 ป้ายประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ



รูปที่ ๗7.12 การรื้อถอน



รูปที่ ๗7.13 เวลาการทำงานช่วงรื้อถอน




รูปที่ ๗7.14 การสำรวจถ่ายภาพสภาพรั้ว กำแพงบ้าน และตัวอาคาร ของบ้าน/อาคาร รวมสถานประกอบการติดโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการแอตโมซ เดอ โซล ทิพวัล สเตชั่น (ATMOZ DE SOL THIPPHAWAN STATION) (ระยะรื้อถอน)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

 <p>29 มิ.ค. 2025 09:24:55 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ</p>	 <p>17 มิ.ค. 2025 09:59:38 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ</p>
<p>รูปที่ ๗7.15 วิศวกรดูแลการรื้อถอน</p>	<p>รูปที่ ๗7.16 ห้องน้ำสำหรับคนงาน และผู้ควบคุมงาน</p>
	 <p>11 มิ.ค. 2025 08:55:19 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ</p>
<p>รูปที่ ๗7.17 การสูบล้างปลั๊กูล</p>	<p>รูปที่ ๗7.18 การฉีดพรมน้ำขณะทำการรื้อถอน</p>
	 <p>17 มิ.ค. 2025 09:57:35 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ</p>
<p>รูปที่ ๗7.19 ถังขยะ</p>	<p>รูปที่ ๗7.20 ป้ายชื่อโครงการ และป้ายเตือนอันตรายพื้นที่ก่อสร้าง</p>
 <p>17 มิ.ค. 2025 09:45:48 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ</p>	 <p>17 มิ.ค. 2025 09:57:35 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ</p>
<p>รูปที่ ๗7.21 การฉีดน้ำล้างล้อรถก่อนออกนอกเขตรื้อถอน</p>	<p>รูปที่ ๗7.22 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p>
 <p>25 มิ.ค. 2025 10:53:14 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ</p>	 <p>17 มิ.ค. 2025 15:25:17 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ</p>
<p>รูปที่ ๗7.23 พื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุก</p>	<p>รูปที่ ๗7.24 ถังดับเพลิงเคมี</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการแอทโมซ เดอ โซล ทิพวัล สเตชั่น (ATMOZ DE SOL THIPPHAWAN STATION) (ระยะรื้อถอน)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

	
<p>รูปที่ ผ7.25 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)</p>	<p>รูปที่ ผ7.26 กล้องวงจรปิด (CCTV)</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.27 พื้นที่ล้างมือ</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.28 สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณด้านหน้าโครงการ</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.29 ติดรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ</p>	