



ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 39 คัสตริ (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ผ7.1 พื้นที่สีเขียวของโครงการ




รูปที่ ผ7.2 ป้ายจราจรจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง




รูปที่ ผ7.3 พนักงานฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่โครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 39 คัสตริ (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ๗.4 สภาพถนนทางเดินรถ



รูปที่ ๗.5 ป้ายให้ดับเครื่องยนต์

รูปที่ ๗.6 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)



รูปที่ ๗.7 เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด





รูปที่ ๗.8 ระบบบำบัดน้ำเสีย และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ ๗.9 การสูบน้ำส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสีย (พ.ค.68)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 โครงการ 39 คัสตริ (ระยะดำเนินการ)
 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

 <p>25/2/68 10:37</p>	 <p>25/2/68 11:20</p>	
รูปที่ ๗7.10 ถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า		
 <p>25/2/68 11:46</p>		
รูปที่ ๗7.11 ช่างประจำโครงการ	รูปที่ ๗7.12 การล้างถังสำรองน้ำใช้ (เม.ย.68)	
 <p>25/2/68 11:41</p>	 <p>25/2/68 11:22</p>	
รูปที่ ๗7.13 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ	รูปที่ ๗7.14 จุดรับเรื่องร้องเรียน	
		
รูปที่ ๗7.15 การขุดลอกตะกอนดินในท่อระบายน้ำ		
	 <p>25/2/68 11:00</p>	
รูปที่ ๗7.16 บ่อท่วงน้ำ	รูปที่ ๗7.17 ถังรองรับมูลฝอยแต่ละชั้น	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 39 คัสตริ (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

	
รูปที่ ฌ7.18 ห้องพักมูลฝอยรวม	
	
รูปที่ ฌ7.19 ถังมูลฝอยอันตราย	รูปที่ ฌ7.20 พนักงานเก็บรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่างๆ
	
รูปที่ ฌ7.21 พนักงานทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม และถังขยะ	
	
รูปที่ ฌ7.22 พื้นที่จอดรถที่ใกล้กับห้องพักมูลฝอยรวม	รูปที่ ฌ7.23 หม้อแปลงไฟฟ้า
	
รูปที่ ฌ7.24 แผงควบคุม (Fire alarm control panel : FCP)	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 โครงการ 39 คัสตริ (ระยะดำเนินการ)
 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

	
รูปที่ ผ7.25 ชุดกดแจ้งเหตุแบบใช้มือ (Manual station) และสัญญาณแบบกริ่ง (Alarm bell)	
	
รูปที่ ผ7.26 บันไดหนีไฟ	
	
รูปที่ ผ7.27 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke detector)	รูปที่ ผ7.28 เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat detector)
	
รูปที่ ผ7.29 ระบบท่อเย็น	รูปที่ ผ7.30 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire hose cabinet : FHC)
	
รูปที่ ผ7.31 ท่อรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร 2 หัว	รูปที่ ผ7.32 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 โครงการ 39 คัสตริ (ระยะดำเนินการ)
 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

 <p>25/2/68 10:44</p>	 <p>25/2/68 10:38</p>	 <p>25/2/68 10:28</p>
รูปที่ ผ7.33 ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน		
 <p>25/2/68 11:01</p>	 <p>25/2/68 10:39</p>	
รูปที่ ผ7.34 ป้ายบอกทางหนีไฟ		
 <p>25/2/68 10:28</p>	 <p>25/2/68 10:25</p>	
รูปที่ ผ7.35 ประตูหนีไฟ	รูปที่ ผ7.36 จุดรวมพล	
		
รูปที่ ผ7.37 การอบรมและซ้อมอพยพคนกรณีเกิดเพลิงไหม้ (พ.ย.67)		
 <p>25/2/68 11:10</p>	 <p>25/2/68 11:51</p>	
รูปที่ ผ7.38 สติกเกอร์ติดรถสำหรับผ่านเข้า-ออกโครงการ	รูปที่ ผ7.39 ป้ายชื่อโครงการ	


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 โครงการ 39 คัสตริ (ระยะดำเนินการ)
 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ผ7.40 ไฟฟ้าแสงสว่างของโครงการ



รูปที่ ผ7.41 พื้นที่จอดรถ



รูปที่ ผ7.42 ระบบไฟฟ้าในพื้นที่สีเขียว

รูปที่ ผ7.43 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า




รูปที่ ผ7.44 กระงะกภายในห้องพักเป็นช่องรับแสงจากธรรมชาติ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 39 คัสตริ (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568




รูปที่ ผ7.45 ระบบควบคุมประตูเข้า-ออกอาคาร โดยใช้ Key card



รูปที่ ผ7.46 กล้องวงจรปิด (CCTV System)



รูปที่ ผ7.47 รั้วล้อมรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ ผ7.48 ระบบระบายอากาศจากชั้นจอดรถใต้ดิน



รูปที่ ผ7.49 สัญลักษณ์จราจรบนพื้นทาง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ 39 คัสตริ (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

			
รูปที่ ผ7.50 ช่องระบายอากาศภายในอาคาร			
			
รูปที่ ผ7.51 การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค		รูปที่ ผ7.52 ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน้ำทิ้ง	
			
รูปที่ ผ7.53 เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ			
			
รูปที่ ผ7.54 พื้นที่ล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ		รูปที่ ผ7.55 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว	
			
รูปที่ ผ7.56 ห้องน้ำและห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า สำหรับผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ			

