

ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BLUE Sukhumvit 89 (บลู สุขุมวิท 89) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ผ7.1 เจ้าหน้าที่ดูแล บำรุง รักษาพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ ผ7.2 ป้ายข้อควรปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหว

รูปที่ ผ7.3 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์




รูปที่ ผ7.4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BLUE Sukhumvit 89 (บลู สุขุมวิท 89) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ผ7.5 พนักงานดูแลรักษาความสะอาดพื้นถนนภายในโครงการ



รูปที่ ผ7.6 พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BLUE Sukhumvit 89 (บลู สุขุมวิท 89) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

	
<p>รูปที่ ๗7.7 พัดลมดูดอากาศจากห้องพักมูลฝอยเปียก</p>	<p>รูปที่ ๗7.8 เครื่องปรับอากาศภายในห้องพักมูลฝอยเปียก</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.9 พนักงานตัดแต่งกิ่งต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>รูปที่ ๗7.10 ไม้ค้ำยันต้นไม้</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.11 ป้ายจำกัดความเร็ว</p>	
	
<p>รูปที่ ๗7.12 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาคาร</p>	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BLUE Sukhumvit 89 (บลู สุขุมวิท 89) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

	
รูปที่ 7.13 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated sludge	รูปที่ 7.14 เจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายช่างประจำโครงการ
	
รูปที่ 7.15 ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย	
	
รูปที่ 7.16 บริเวณพื้นที่จอดรถของโครงการ	
	
รูปที่ 7.17 ป้ายสัญญาณจราจรบนพื้นทาง	รูปที่ 7.18 ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ
	
รูปที่ 7.19 ป้ายชื่อโครงการ	รูปที่ 7.20 กล้องวงจรปิด CCTV










ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BLUE Sukhumvit 89 (บลู สุขุมวิท 89) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

	
รูปที่ ๗7.21 ไม้กั้นรถอัตโนมัติ	รูปที่ ๗7.22 ติดสติ๊กเกอร์รถยนต์ที่เข้าพักอาศัยภายในโครงการ
	
รูปที่ ๗7.23 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยใช้รถไฟฟ้า (BTS) ในการเดินทาง	
	
รูปที่ ๗7.24 ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณด้านติดโรงเรียนสยามสามไตรเพื่อความปลอดภัยต่อโรงเรียน	
	
รูปที่ ๗7.25 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น	รูปที่ ๗7.26 ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ
	
รูปที่ ๗7.27 ท่อรวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	รูปที่ ๗7.28 พนักงานทำความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอย

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BLUE Sukhumvit 89 (บลู สุขุมวิท 89) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

	
รูปที่ ผ7.29 จุดจอดรถจัดเก็บมูลฝอย	รูปที่ ผ7.30 ป้ายประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอย
	
รูปที่ ผ7.31 ระบบไฟฟ้ารวม	รูปที่ ผ7.32 หม้อแปลงไฟฟ้า
	
รูปที่ ผ7.33 ไฟฟ้าส่องสว่างภายในโครงการ โดยใช้หลอด LED	รูปที่ ผ7.34 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke detector)
	
รูปที่ ผ7.35 ป้ายเตือนแสดงข้อความ "อันตรายไฟฟ้าแรงสูง" และ "เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น"	รูปที่ ผ7.36 ถังเก็บน้ำใต้ดิน
	
รูปที่ ผ7.37 ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า	รูปที่ ผ7.38 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BLUE Sukhumvit 89 (บลู สุขุมวิท 89) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

			
รูปที่ ๗7.39 บริเวณบ่อดิน เพื่อกำจัดมีเทนและละอองน้ำเสีย (Aerosol)			
			
รูปที่ ๗7.40 บ่อหน่วงน้ำ		รูปที่ ๗7.41 เครื่องสูบน้ำ	
			
รูปที่ ๗7.42 ตะแกรงดักขยะที่บ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ		รูปที่ ๗7.43 การขุดลอกตะกอนสะสมภายในท่อระบายน้ำภายในโครงการ	
			
รูปที่ ๗7.44 ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง			
			
รูปที่ ๗7.45 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง			

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BLUE Sukhumvit 89 (บลู สุขุมวิท 89) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ผ7.46 การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ



รูปที่ ผ7.47 หัวรับน้ำดับเพลิง

รูปที่ ผ7.48 แผนผังอาคารแสดงตำแหน่งทางหนีไฟ



รูปที่ ผ7.49 ป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ



รูปที่ ผ7.50 จุดรวมพล

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BLUE Sukhumvit 89 (บลู สุขุมวิท 89) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

	
<p>รูปที่ ผ7.51 ไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อให้มองเห็นช่องทางเดิน</p>	<p>รูปที่ ผ7.52 ประตูหนีไฟ เป็นประตูที่สามารถ Re-entry</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.53 ตู้ FHC ด้านโรงเรียนสยามสามไตร</p>	<p>รูปที่ ผ7.54 ห้องออกกำลังกายของโครงการ</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.55 เจ้าหน้าที่ล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศ</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.56 ป้ายแสดงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน</p>	