

ภาคผนวกที่ 7

---

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ผ7.1 ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง และสัญญาณ



รูปที่ ผ7.2 ฉีดล้างถนนภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ ผ7.3 ป้ายจราจรในโครงการ

รูปที่ ผ7.4 ป้ายกรุณาดับเครื่องยนต์











รูปที่ ผ7.5 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ และพนักงานดูแลพื้นที่สีเขียว



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568


	
รูปที่ ๗.6 ระบบบำบัดน้ำเสีย	
	
รูปที่ ๗.7 เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย	
	
รูปที่ ๗.8 การเก็บไขมันจากถังดักไขมันของระบบบำบัดน้ำเสีย	
	
รูปที่ ๗.9 ถังเก็บน้ำใต้ดิน	รูปที่ ๗.10 ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

	
<p>รูปที่ ฎ7.11 เจ้าหน้าทึ่ดูแลรักษาระบบเส้นท้อประปา</p>	<p>รูปที่ ฎ7.12 ล้างถึงสำรองน้ำใช้ของโครงการ</p>
	
<p>รูปที่ ฎ7.13 จอประชาสัมพันธ์ LED บริเวณโถงลิฟต์แต่ละอาคาร</p>	<p>รูปที่ ฎ7.14 ป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งกำหนดการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียล่วงหน้า</p>
	
<p>รูปที่ ฎ7.15 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน</p>	<p>รูปที่ ฎ7.16 ตะแกรงตกขยะก่อนระบายน้ำออกจากโครงการ</p>
	
<p>รูปที่ ฎ7.17 บ่อหน่วงน้ำของโครงการ</p>	<p>รูปที่ ฎ7.17 ถังรองรับมูลฝอยประชัน และป้ายรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย</p>



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568




รูปที่ ผ7.18 พนักงานทำความสะอาดถึงขยะ และจัดเก็บขยะมูลฝอย



รูปที่ ผ7.19 ถังมูลฝอยอันตราย















รูปที่ ผ7.20 ห้องพักขยะรวมของโครงการ



รูปที่ ผ7.21 จุดจอดรถขยะชั่วคราว และรณขขยะ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

 <p>18 ต.ค. 2567 10:46:04</p>	 <p>25 ก.พ. 2568 09:34:04</p>
<p>รูปที่ ๗7.22 เครื่องดูดอากาศ</p>	<p>รูปที่ ๗7.23 ท่อรวบรวมน้ำจากการล้างห้องพัสดุฝอย</p>
 <p>10 ต.ค. 2025 15:00:17 2254 ซอย ศรียาภัย เมืองหลวง กรุงเทพมหานคร</p>  <p>10 ต.ค. 2025 15:21:44 2098 ซอย ศรียาภัย เมืองหลวง กรุงเทพมหานคร</p>	 <p>10 ต.ค. 2025 15:20:53 2098 ซอย ศรียาภัย เมืองหลวง กรุงเทพมหานคร</p>  <p>10 ต.ค. 2025 15:20:57 2098 ซอย ศรียาภัย เมืองหลวง กรุงเทพมหานคร</p>
<p>รูปที่ ๗7.24 พนักงานขนย้ายขยะ</p>	
 <p>25 ก.พ. 2568 09:42:59</p>	 <p>25 ก.พ. 2568 09:33:35</p>
<p>รูปที่ ๗7.25 แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุอัคคีภัย (FCP)</p>	<p>รูปที่ ๗7.26 เครื่องตรวจจับควัน</p>
 <p>18 ต.ค. 2567 09:49:28</p>	 <p>25 ก.พ. 2568 09:27:17</p>
<p>รูปที่ ๗7.27 เครื่องตรวจจับความร้อน</p>	<p>รูปที่ ๗7.28 ปุ่มกดแจ้งสัญญาณอัคคีภัย</p>
 <p>25 ก.พ. 2568 09:27:20</p>	 <p>25 ก.พ. 2568 09:13:52</p>
<p>รูปที่ ๗7.29 อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุ</p>	<p>รูปที่ ๗7.30 หัวรับน้ำดับเพลิง</p>




ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

	
รูปที่ ผ7.31 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet : FHC)	
	
รูปที่ ผ7.32 ประตูหนีไฟ บันได ST01 และผนังกันไฟ	
	
รูปที่ ผ7.33 ประตูหนีไฟ บันได ST02 และผนังกันไฟ	
	
รูปที่ ผ7.34 ไฟส่องสว่างฉุกเฉินบริเวณผนังชานพักบันได	รูปที่ ผ7.35 ป้ายบอกทางหนีไฟ
	
รูปที่ ผ7.36 จุดรวมพลของโครงการ	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ผ7.38 การอบรม และซ้อมการอพยพคนกรณีเกิดเพลิงไหม้



รูปที่ ผ7.39 พื้นที่จอดรถสำหรับรถติดแก๊ส ชั้น 1



รูปที่ ผ7.40 ป้ายไม่ให้รถติดแก๊สเข้าไปจอดภายในที่จอดรถ บริเวณชั้นใต้ดิน

รูปที่ ผ7.41 ช่องระบายอากาศบริเวณชานพักบันไดหนีไฟ




รูปที่ ผ7.42 ช่องระบายอากาศบริเวณห้องโถงหน้าลิฟต์ดับเพลิง



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ๗7.43 เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ ๗7.44 สติ๊กเกอร์/บัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกโครงการ


รูปที่ ๗7.45 สัญญาณจราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน



รูปที่ ๗7.46 ป้ายชื่อโครงการ



รูปที่ ๗7.47 ลูกศรแสดงทิศทาง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ ๗7.48 กระจกโค้งจราจร

รูปที่ ๗7.49 ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณช่องทางเข้า-ออกโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



25 ก.พ. 2568 09:47:24




25 ก.พ. 2568 09:46:55



25 ก.พ. 2568 09:45:29

รูปที่ ผ7.50 พื้นที่จอดรถภายในโครงการ



25 ก.พ. 2568 10:12:03

รูปที่ ผ7.51 บัตรจอดรถชั่วคราว



25 ก.พ. 2568 09:48:10

รูปที่ ผ7.52 ระบบไฟฟ้าในพื้นที่สีเขียวและทางเดิน



25 ก.พ. 2568 09:28:58

รูปที่ ผ7.53 บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโครงการ



25 ก.พ. 2568 09:25:16


รูปที่ ผ7.54 ตัวอาคารของโครงการ



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

	
<p>รูปที่ ผ7.55 หลอดไฟฟ้า LED</p>	<p>รูปที่ ผ7.56 โคมไฟแบบมีแผ่นสะท้อน</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.57 กล้องวงจรปิดโครงการ</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.58 ล้างแผ่นกรองอากาศ</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.59 เจ้าหน้าที่กำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค</p>	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ผ7.60 อุปกรณ์สำหรับใช้ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ



รูปที่ ผ7.61 ห้องน้ำ อ่างล้างมือ และพื้นที่สำหรับล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ



รูปที่ ผ7.62 ป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ



รูปที่ ผ7.63 เจ้าหน้าที่ชุดทำความสะอาดพื้นสระว่ายน้ำ



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

	
รูปที่ ๗7.64 สระว่ายน้ำ และบริเวณโดยรอบพื้นที่สระว่ายน้ำ	
	
รูปที่ ๗7.65 รางระบายน้ำแบบมีฝาปิด	รูปที่ ๗7.66 ป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้ำ
	
รูปที่ ๗7.67 ไฟส่องสว่างบริเวณสระว่ายน้ำ	รูปที่ ๗7.68 อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ
	
รูปที่ ๗7.69 ปัดประกาศหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานต่าง ๆ	
	
รูปที่ ๗7.70 รั้วล้อมรอบพื้นที่โครงการ	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ ฟील พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ๗.71 ป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ