

ภาคผนวกที่ 7

---

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ผ7.1 สันนลดความเร็ว




รูปที่ ผ7.2 พนักงานทำความสะอาดถนน และบริเวณลานจอดรถภายในโครงการ



รูปที่ ผ7.3 พื้นที่สีเขียว และไม้ยืนต้นที่บริเวณชั้นที่ 1

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ผ7.4 บริเวณพื้นที่จอดรถของอาคารส่วนขยาย บริเวณชั้นที่ 2-10



รูปที่ ผ7.5 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณลานจอดรถ



รูปที่ ผ7.6 ป้ายสัญญาณจราจรบนพื้นทาง และป้ายต่าง ๆ ภายในโครงการ



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ๗.7 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ ๗.8 พื้นที่บริเวณชั้นดาดฟ้า

รูปที่ ๗.9 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ



รูปที่ ๗.10 เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างประจำโครงการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบต่างๆ ของโครงการ



รูปที่ ๗.11 รถสูบล้างถัง



รูปที่ ๗.12 เจ้าหน้าที่กำจัดไขมันออกจากบ่อดักไขมันในระบบบำบัดน้ำเสีย

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

	
รูปที่ ผ7.13 ป้าย ใช้น้ำทิ้งรดน้ำต้นไม้	
	
รูปที่ ผ7.14 ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน	รูปที่ ผ7.15 ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า
	
รูปที่ ผ7.16 สภาพปัจจุบันของโครงการ	
	
รูปที่ ผ7.17 ห้องเครื่องสูบน้ำ และบ่อน้ำ	
	
รูปที่ ผ7.18 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และป้ายประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ	รูปที่ ผ7.19 ถังมูลฝอยประจำห้องประชุม



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ๗7.20 พนักงานทำความสะอาดทำหน้าที่ในการรวบรวมมูลฝอย จากห้องพักมูลฝอยประจำชั้น  
และบริเวณต่าง ๆ ของแต่ละอาคาร



รูปที่ ๗7.21 ห้องพักมูลฝอยรวมของอาคารโครงการ



รูปที่ ๗7.22 พนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ ๗7.23 ล้างห้องพักมูลฝอย และถังขยะ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

	
<p>รูปที่ ๗7.24 พนักงานขนย้ายมูลฝอยมายังจุดจอดรถเก็บขนมูล และจุดจอดรถเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขตวัฒนา</p>	<p>รูปที่ ๗7.25 ร้านรับซื้อของเก่า</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.26 ห้องหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการ</p>	<p>รูปที่ ๗7.27 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.28 ระบบท่อน้ำ และเครื่องสูบน้ำ</p>	
	
<p>รูปที่ ๗7.29 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC)</p>	
	
<p>รูปที่ ๗7.30 ถังดับเพลิงเคมีห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และห้องหม้อแปลงไฟฟ้า</p>	




ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

	
<p>รูปที่ ๗7.31 หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร</p>	<p>รูปที่ ๗7.32 ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System)</p>
 	 
<p>รูปที่ ๗7.33 บันไดหนีไฟ</p>	
	
<p>รูปที่ ๗7.34 แผงควบคุม (Fire alarm control panel : FCP)</p>	<p>รูปที่ ๗7.35 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke detector)</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.36 เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat detector)</p>	<p>รูปที่ ๗7.37 ลำโพงเตือนภัย (Horn speaker)</p>



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

	
<p>รูปที่ ผ7.38 เครื่องแจ้งเหตุโดยใช่มือดึง</p>	<p>รูปที่ ผ7.39 โทรศัพท์ฉุกเฉิน (Emergency Call)</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.40 จุฬรวมคน</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.41 พื้นที่หนีไฟทางอากาศอยู่ที่บริเวณชั้นดาดฟ้าของอาคาร</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.42 จุดจอดรถดับเพลิง</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.43 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ และการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย</p>	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ 59 HERITAGE (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

	
รูปที่ ฎ7.42 หลอดประหยัดไฟ	
	
รูปที่ ฎ7.43 พนักงานดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการ	
	
รูปที่ ฎ7.44 รั้วทึบขนาดความสูง 2 เมตร	รูปที่ ฎ7.45 ระแนงบังสายตาบริเวณชั้นที่ 2-10 ของอาคารโครงการส่วนขยาย