


ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ SALADAENG ONE (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ๗.1 พื้นที่สีเขียว บริเวณชั้นล่าง ชั้นที่ 16 ชั้นที่ 21 และชั้นที่ 25



รูปที่ ๗.2 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ SALADAENG ONE (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568




รูปที่ ผ7.3 ป้ายกมรณาดับเครื่องยนต




รูปที่ ผ7.4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ ผ7.5 ช่องระบายอากาศบริเวณพื้นที่จอดรถ




รูปที่ ผ7.6 สภาพถนนและทางเดินรถภายในโครงการ




รูปที่ ผ7.7 ผนังกำแพงโดยรอบชั้นจอดรถ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ SALADAENG ONE (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ผ7.8 ป้ายจำกัดความเร็ว 20 กม./ชม.




รูปที่ ผ7.9 ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชนิดตะกอนเร่ง (Activated Sludge)




รูปที่ ผ7.10 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ



รูปที่ ผ7.11 ตะแกรงดักมูลฝอย




รูปที่ ผ7.12 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ ผ7.13 ระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติแบบบลูทูธ (Bluetooth Barrier Gate)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ SALADAENG ONE (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568




รูปที่ ๗.14 ไฟฟ้าแสงสว่างของโครงการ



รูปที่ ๗.15 สัญลักษณ์ทิศทางการจราจรบนพื้นถนนและสีคั่นขอบทางของถนน



รูปที่ ๗.16 กระจกเงาบนเสาตอม



รูปที่ ๗.17 ปากทางเข้า-ออกโครงการ

รูปที่ ๗.18 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับรถยนต์เปิดไฟต่ำขณะสัญจรภายในอาคาร

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ SALADAENG ONE (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ผ7.19 เครื่องสุขภัณฑ์ห้องน้ำ



รูปที่ ผ7.20 ช่างเทคนิคประจำโครงการ



รูปที่ ผ7.21 การล้างถังเก็บน้ำใช้ ประจำปี 2567 (เม.ย.67)




รูปที่ ผ7.22 ถังเก็บน้ำใช้บริเวณตาดฟ้า และชั้นใต้ดิน

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ SALADAENG ONE (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568


		
รูปที่ ๗7.23 กระຈกในห้องพัก		
		
รูปที่ ๗7.24 อาคารโครงการ		
		
		
รูปที่ ๗7.25 บริเวณภายในตัวอาคารภายในแต่ละชั้น		
		
รูปที่ ๗7.26 การตั้งเทอร์โมสแตทควบคุมอุณหภูมิห้อง	รูปที่ ๗7.27 ช่องทางติดต่อรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง Qr code ประจำโครงการ	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ SALADAENG ONE (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568




รูปที่ ผ7.28 ป้ายรณรงค์การคัดแยกประเภทมูลฝอย


รูปที่ ผ7.29 ห้องพักมูลฝอยชั่วคราวประจำชั้น



รูปที่ ผ7.30 รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตบางรัก



รูปที่ ผ7.31 ห้องพักมูลฝอยรวม



รูปที่ ผ7.32 ป้ายประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงาน


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ SALADAENG ONE (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

	
รูปที่ ผ7.33 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณห้องพัสดุ	
	
รูปที่ ผ7.34 จุดปล่อยก๊าซมีเทน	รูปที่ ผ7.35 ระบบกำจัดของลอย
	
รูปที่ ผ7.36 การสูบน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย	
	
รูปที่ ผ7.37 บ่อหน่วงน้ำและตู้ควบคุมบ่อหน่วงน้ำ	รูปที่ ผ7.38 ท่อระบายน้ำ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ SALADAENG ONE (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568




รูปที่ ผ7.39 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดตะกอนดิน และใบไม้ต่างๆออกจากท่อระบายน้ำ



รูปที่ ผ7.40 รั้วล้อมรอบพื้นที่โครงการ

รูปที่ ผ7.41 แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้



รูปที่ ผ7.42 เครื่องตรวจจับความร้อน

รูปที่ ผ7.43 เครื่องตรวจจับควัน



รูปที่ ผ7.44 อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุอัคคีภัย

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ SALADAENG ONE (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ผ7.45 เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รูปที่ ผ7.46 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง



รูปที่ ผ7.47 ถังดับเพลิง



รูปที่ ผ7.48 ทางหนีไฟ



รูปที่ ผ7.49 การฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟประจำปี 2567 (พ.ย.67)





ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ SALADAENG ONE (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

	
<p>รูปที่ ผ7.50 แผนผังอาคารแสดงตำแหน่งทางหนีไฟ</p>	<p>รูปที่ ผ7.51 ป้ายเรืองแสงแสดงเส้นทางหนีไฟ</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.52 ป้ายสัญลักษณ์เตือนระวังอันตรายจากไฟฟ้า</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.53 หัวรับน้ำดับเพลิง</p>	<p>รูปที่ ผ7.54 ป้ายชื่อสถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อหน่วยงานฉุกเฉินต่างๆ</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.55 หม้อแปลงไฟฟ้า</p>	<p>รูปที่ ผ7.56 จุดรวมพลภายในโครงการ</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ SALADAENG ONE (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

		รูปที่ ผ7.58 สระว่ายน้ำ
		รูปที่ ผ7.59 รวากันตกริมระเบียงห้องพัก และริมชั้นดาดฟ้า
		รูปที่ ผ7.60 รางระบายน้ำบริเวณสระว่ายน้ำ
		รูปที่ ผ7.61 หลอดไฟ/แสงสว่างบริเวณสระว่ายน้ำ
		รูปที่ ผ7.62 ห้องน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
		รูปที่ ผ7.63 ตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า
		รูปที่ ผ7.64 ป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้ำ
		รูปที่ ผ7.65 อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ SALADAENG ONE (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

	
<p>รูปที่ ผ7.66 เจ้าหน้าที่ดูแลสระว่ายน้ำ</p>	<p>รูปที่ ผ7.67 ป้ายข้อกำหนดข้อปฏิบัติการใช้สระว่ายน้ำ</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.68 อุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ</p>	