

ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Beyond Sukhumvit (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ผ7.1 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว




รูปที่ ผ7.2 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่โครงการ



รูปที่ ผ7.3 ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง

รูปที่ ผ7.4 สันนุนลดความเร็ว



รูปที่ ผ7.5 ป้ายห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ

รูปที่ ผ7.6 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Beyond Sukhumvit (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ๗7.7 พื้นที่สีเขียว



รูปที่ ๗7.8 ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Activated sludge process,. A/S)



รูปที่ ๗7.9 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบควบคุมไฟของระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ ๗7.10 ถังเก็บน้ำใต้ดินคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Beyond Sukhumvit (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ผ7.11 ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า



รูปที่ ผ7.12 ป้ายประหยัดน้ำ



รูปที่ ผ7.13 ห้องบำบัดอากาศ



รูปที่ ผ7.14 เจ้าหน้าที่ตัดไขมันออกจากบ่อดักไขมัน



รูปที่ ผ7.15 ห้องขยะประจำชั้น



รูปที่ ผ7.16 พนักงานทำความสะอาดห้องขยะ




รูปที่ ผ7.17 ห้องพักมูลฝอยรวม






รูปที่ ผ7.18 ป้ายรณรงค์ให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Beyond Sukhumvit (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

   รูปที่ ผ7.19 หลอดไฟ	
   รูปที่ ผ7.20 กระจกภายในอาคาร	
 รูปที่ ผ7.21 อาคารโครงการในปัจจุบัน	 รูปที่ ผ7.22 อุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5
 รูปที่ ผ7.23 เทอร์โมสตัทควบคุมอุณหภูมิ	 รูปที่ ผ7.24 แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP)
 รูปที่ ผ7.25 กริ่ง (Alarm Bell)	 รูปที่ ผ7.26 ชุดกดแจ้งเหตุแบบใช้มือ (Manual Station)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Beyond Sukhumvit (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

	
รูปที่ ผ7.27 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector)	รูปที่ ผ7.28 ห้องสำนักงานนิติบุคคล
	
รูปที่ ผ7.29 ระบบท่อยื่น	รูปที่ ผ7.30 ตู้ดับเพลิง (FHC)
	
รูปที่ ผ7.31 หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร	รูปที่ ผ7.32 ถังดับเพลิงแบบมือถือ
	 
รูปที่ ผ7.33 บันไดหนีไฟ	
	
รูปที่ ผ7.34 ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Beyond Sukhumvit (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

		
รูปที่ ผ7.35 ป้ายบอกทางหนีไฟ		รูปที่ ผ7.36 จุดรวมพล
		
รูปที่ ผ7.37 ป้ายชื่อโครงการ		รูปที่ ผ7.38 แนวขอบของถนนทางเข้า-ออกโครงการ
		
รูปที่ ผ7.39 การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ		
		
รูปที่ ผ7.40 กระจกนูน		
		
รูปที่ ผ7.41 สัญญาณจราจรบนพื้นทาง		


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Beyond Sukhumvit (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ๗.๔๒ ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณช่องทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ ๗.๔๓ ติดต่อรับเรื่องร้องเรียน



รูปที่ ๗.๔๔ กฎระเบียบในการอยู่อาศัยร่วมกัน

รูปที่ ๗.๔๕ ป้ายห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าพื้นที่โครงการ




รูปที่ ๗.๔๖ อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Beyond Sukhumvit (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ๗7.47 ป้ายประชาสัมพันธ์ ธรณรีค้ต่าง ๆ ภายในโครงการ



รูปที่ ๗7.48 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์

รูปที่ ๗7.49 ผังเส้นทางการอพยพหนีไฟ



รูปที่ ๗7.50 หม้อแปลงไฟฟ้า



รูปที่ ๗7.51 การสูบน้ำก่อนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปไปกำจัด

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ Beyond Sukhumvit (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ผ7.52 การจัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ประจำปี 2567 (ธ.ค.67)