



เอกสารแบบ 3

รายงานผลการดำเนินการด้านการฟื้นฟู

รายงาน
แผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง

ของ

บริษัท สักดีเพชร กรุ๊ป จำกัด
หมายเลขประทานบัตรที่ 30197/15800
ที่ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เสนอต่อ

- **กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่**
- **สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง
เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรายงานวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

1. ข้อมูลประทานบัตร

ชื่อผู้ถือประทานบัตร บริษัท ศักดิ์เพชร กรุป จำกัด ชื่อผู้รับช่วงการทำเหมือง -

หมายเลขประทานบัตร 30197/15800 หมายเลขคำขอประทานบัตรเดิม -

ที่ตั้งตำบล กรุด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

ชนิดแร่ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง วิธีการทำเหมือง เหมืองทาบ

อายุประทานบัตร 30 ปี เริ่มตั้งแต่ 26 พฤษภาคม 2551 วันสิ้นสุด 25 พฤษภาคม 2582

เนื้อที่ประทานบัตรทั้งหมด 163-2-97 ไร่ โดยกรรมสิทธิ์ที่ดินมีดังนี้

() มีกรรมสิทธิ์ (ระบุประเภท เช่น โฉนด นส.3ก นส.3 ฯลฯ) ไร่

(X) ที่รัฐ (ระบุประเภท เช่น ป่าสงวนฯ, สปก.) 163-2-97 ไร่

() อื่นๆ (ระบุ) ไร่

2. ข้อมูลการทำเหมืองปัจจุบัน

สภาพปัจจุบัน (X) เปิดการทำเหมือง () หยุดการทำเหมือง

พื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมืองและประกอบกิจกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งหมดในปัจจุบัน ≈ 70 ไร่

จำนวนหน้าเหมือง/บ่อเหมืองปัจจุบัน 1 แห่ง

ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ) 35 ไร่

พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน 1 แห่ง

ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ) - ไร่

พื้นที่โรงแต่งแร่/สำนักงาน/บ้านพัก ฯลฯ รวม 10 ไร่

จำนวนขุมเหมืองที่ไม่ใช่ทำเหมืองแล้ว - แห่ง ขนาด - ไร่ ลึก - เมตร

พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว - ไร่ พื้นที่ที่ทำการฟื้นฟูแล้ว - ไร่

3. รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังสิ้นสุดการทำเหมือง (พร้อมแบบแผนผังการทำเหมือง โดยเฉพาะครั้งแรกของการรายงาน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พื้นที่สุดท้าย)

() พัฒนาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ

() พัฒนาเป็นทุ่งหญ้าสาธารณะ/ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

() พัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม

(X) ปลุกสร้างสวนป่า

() อื่น ๆ (ระบุ)

4. ผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (พร้อมแนบแผนผังแสดงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพการทำเหมืองและภาพถ่ายการดำเนินงาน)

✓ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน 1 แห่ง เนื้อที่ 30 ไร่

วิธีการดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง ความปลอดภัย) เนื่องจากที่ผ่านมาการผลิตแร่จากประทานบัตรนี้ มีการขยายพื้นที่ทำเหมืองให้กว้างขึ้น และทำในพื้นที่เดิมด้วย ทำให้การฟื้นฟูสภาพการทำเหมือง ส่วนใหญ่จึงเป็นการดูแลต้นไม้ที่มีอยู่เดิม และปลูกเสริมในพื้นที่ว่างหรือตามคันดิน

✓ การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน 1 แห่ง เนื้อที่ 5 ไร่

วิธีการดำเนินการ เนื่องจากเปลือกดินในประทานบัตรนี้มีน้อย และส่วนใหญ่ก็จะมีหินปะปนอยู่ด้วยจึงทำให้เปลือกดินดังกล่าวยังสามารถเข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อจำหน่ายได้ นอกจากนี้ในส่วนของดินเพียงอย่างเดียวที่สามารถแยกออกมากองไว้ แต่ในปัจจุบันยังอยู่ในปริมาณที่น้อย ทำให้ยังไม่มีพื้นที่ฟื้นฟู

() การปรับสภาพและฟื้นฟูชุมชนเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

จำนวน - แห่ง ขนาด(กxยxล) - เมตร

วิธีการดำเนินการ

✓ การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมืองที่เก็บกองเปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอน เป็นต้น

จำนวน 1 แห่ง ขนาด(กxยxล) 10x10x3 เมตร

วิธีการดำเนินการ ดูแลบ่อดักตะกอนที่เคยขุดไว้ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์

() การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่ - ไร่

วิธีการดำเนินการ

✓ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่/โรงโม่หิน เนื้อที่ 20 ไร่

วิธีการดำเนินการ มีการปลูกต้นไม้และดูแลต้นไม้เดิมรอบ ๆ บริเวณโรงโม่หิน

✓ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน/บ้านพัก เนื้อที่ 5 ไร่

วิธีการดำเนินการ บริเวณสำนักงาน บ้านพัก และเครื่องจักร มีการปลูกต้นไม้ พร้อมปรับภูมิทัศน์ ให้ดูร่มรื่น

งบประมาณดำเนินงานทั้งหมดโดยประมาณ 200,000 บาท

5. แผนการดำเนินงานในช่วง 3 ปีข้างหน้า

5.1 แผนการดำเนินงานที่จะจัดทำในช่วง 3 ปี ข้างหน้า (พร้อมแนบแผนผังแสดงตำแหน่งที่จะดำเนินการใน 3 ปีข้างหน้า)

(X) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน 1 แห่ง เนื้อที่ 46 ไร่

วิธีการดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง ความปลอดภัย) เนื่องจากการทำเหมืองใน 3 ปีข้างหน้า ยังคงเป็นหน้าเหมืองบริเวณเดิม แต่มีการเปิดหน้าเหมืองลดระดับจากด้านบนลงมาด้านล่าง ทำให้การฟื้นฟูบริเวณหน้าเหมืองยังไม่สามารถทำได้เต็มที่ มีเพียงแค่ปรับสภาพเส้นทางขนส่งให้อยู่ในภาพที่สมบูรณ์เพื่อลดปัญหาฝุ่น

(X) การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน 1 แห่ง เนื้อที่ 5 ไร่

วิธีการดำเนินการ หากมีเปลือกดินเพิ่มมากขึ้น จะมีการปรับพื้นที่ เพื่อดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้นโตไว ให้เต็มพื้นที่ (ปัจจุบันยังมีน้อยมาก จึงไม่ได้ดำเนินการใด ๆ)

() การปรับสภาพและฟื้นฟูชุมชนเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

จำนวน - แห่ง ขนาด(กxยxล) - เมตร

วิธีการดำเนินการ

(X) การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมืองที่เก็บกองเปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอน เป็นต้น

จำนวน 1 แห่ง ขนาด(กxยxล) 10x10x3 เมตร

วิธีการดำเนินการ ดูแลบ่อดักตะกอนที่เคยขุดไว้ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีการขุดลอกตะกอนออกจากบ่อเป็นประจำ

(X) การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่ - ไร่

วิธีการดำเนินการ ยังไม่มีพื้นที่ว่างในประทานบัตร เพราะพื้นที่ยังคงต้องใช้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง ยกเว้นบริเวณเส้นทางขนส่ง บางจุดสามารถปลูกต้นไม้ได้บ้าง

(X) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่/โรงโม่หิน เนื้อที่ - ไร่

วิธีการดำเนินการ ดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ และทำการปลูกซ่อมแซมในกรณีที่ดินไม้ตาย

(X) การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน/บ้านพัก เนื้อที่ 5 ไร่

วิธีการดำเนินการ ดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ และปลูกเพิ่มเติมหรือปลูกทดแทน ในบริเวณที่ว่างข้างเคียง

งบประมาณดำเนินงานทั้งหมดโดยประมาณ 150,000* บาท

*ตามแผนงานหลัก 6 ปีแรก จะมีค่าใช้จ่ายรวม 871,760 บาท

5.2 การจัดเตรียมงบประมาณ

งบประมาณสำหรับดำเนินการตามแผนงาน _____ 150,000 _____ บาท

งบประมาณสำหรับการบำรุงพื้นที่ที่ฟื้นฟูแล้ว _____ 200,000 _____ บาท

ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการความช่วยเหลือ/สนับสนุนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
และส่วนราชการอื่น ๆ

ลงชื่อ ผู้จัดทำรายงาน
(.....)
กรรมการบริษัท ศักดิ์เพชร กรุ๊ป จำกัด
ผู้ถือประธานบัตร

รับรองข้อมูลถูกต้องและเห็นชอบกับแผนการดำเนินการ

ลงชื่อ วิศวกรควบคุม
(.....)

ภาพถ่ายแสดงพื้นที่โดยรวมของโครงการ

(เนื่องจากเป็นแผนงานเดิมต่อเนื่อง ภาพประกอบบางส่วนจากรายงานปีก่อนหน้านี้)



ภาพแสดงบริเวณด้านหน้าทางเข้าโครงการ และสำนักงาน



ภาพแสดงบริเวณเส้นทางขนส่งแร่จากหน้าเหมืองและโรงโม่ ที่มีการปลูกต้นไม้เต็มพื้นที่



ภาพแสดงพื้นที่โรงโม่ โดยรอบมีต้นไม้เดิมพื้นดิน และมีการปลูกเพิ่มเติมจนรอบพื้นที่



ภาพแสดงบริเวณหน้าเหมืองบึงจวบ