

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE CAPITAL (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

	
รูปที่ ผ7.1 พื้นที่สีเขียวทั้งหมดของโครงการ	
	
รูปที่ ผ7.2 ป้ายเตือน "ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ" ในพื้นที่จอดรถ	รูปที่ ผ7.3 ช่องระบายอากาศบริเวณพื้นที่จอดรถ
	
รูปที่ ผ7.4 ป้ายจำกัดความเร็วยานพาหนะในพื้นที่โครงการ ไม่เกิน 15 กม./ชม.	รูปที่ ผ7.5 สันนูน
	
รูปที่ ผ7.6 ป้ายประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ โดยติดบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ ติดป้ายในพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE CAPITAL (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

	
รูปที่ ๗7.7 พื้นที่จอดรถ	รูปที่ ๗7.8 บริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ อยู่ด้านถนนดินแดง
	
รูปที่ ๗7.9 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	
	
รูปที่ ๗7.10 ถนนรอบอาคาร	รูปที่ ๗7.11 ลูกศรแสดงทิศทาง
	
รูปที่ ๗7.12 ป้ายสัญญาณจราจร	
	
รูปที่ ๗7.13 ไฟแสงสว่าง	รูปที่ ๗7.14 กระงกโค้ง



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE CAPITAL (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

		
รูปที่ ๗7.15 ระบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Easy Pass) สำหรับรถยนต์ของผู้ที่พักอาศัยในโครงการ	รูปที่ ๗7.16 บัตรสำหรับผู้มาติดต่อผู้พักอาศัยในโครงการ	
		
รูปที่ ๗7.17 การอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ด้านการจราจร		
		
รูปที่ ๗7.18 ป้ายแสดงทางเข้า-ออก		
		
รูปที่ ๗7.19 การประชาสัมพันธ์ผ่านจอดิจิทัล บริเวณหน้าลิฟท์		
		
รูปที่ ๗7.20 ลักษณะตัวอาคาร และช่องระบายอากาศภายในอาคาร		

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE CAPITAL (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

	
<p>รูปที่ ผ7.21 ระบบแสงสว่างภายในอาคาร</p>	<p>รูปที่ ผ7.22 มูลฝอยประจำชั้นพักอาศัย</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.23 ถังรองรับมูลฝอยอันตราย</p>	<p>รูปที่ ผ7.24 ป้ายแยกประเภทมูลฝอย</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.25 ภาพขณะรองรับมูลฝอยตั้งไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง</p>	<p>รูปที่ ผ7.26 ห้องพักมูลฝอยรวมของอาคาร</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.27 ท่อระบายน้ำภายในห้องพักมูลฝอย</p>	<p>รูปที่ ผ7.28 พนักงานผู้รับผิดชอบจัดเก็บมูลฝอยจากที่พักมูลฝอย ชั่วคราวในแต่ละชั้น</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.29 พนักงานล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย</p>	










ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE CAPITAL (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

	
<p>รูปที่ ฎ7.30 ชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล สำหรับพนักงานเก็บขนมูลฝอยของโครงการ</p>	<p>รูปที่ ฎ7.31 ระบบบำบัดน้ำเสีย</p>
	
<p>รูปที่ ฎ7.32 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย</p>	
	   
<p>รูปที่ ฎ7.33 สำนักงานเขตพญาไท เข้าสูบตะกอน เมื่อเดือนเมษายน 2567</p>	
	
<p>รูปที่ ฎ7.34 แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้</p>	


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE CAPITAL (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

 <div>11/02/68</div>	 <div>11/02/68</div>
รูปที่ ผ7.35 เครื่องตรวจจับควัน และเครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน	
 <div>11/02/68</div>	 <div>11/02/68</div>
รูปที่ ผ7.36 อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุอัคคีภัย	
 <div>11/02/68</div>	 <div>11/02/68</div>
รูปที่ ผ7.37 ระบบน้ำสำรองดับเพลิง	รูปที่ ผ7.38 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง พร้อมถังดับเพลิง
 <div>11/02/68</div>	 <div>11/02/68</div>
รูปที่ ผ7.39 ป้ายทางหนีไฟ	
 <div>24 พ.ย. 2024 09:18:12 กรุงเทพมหานคร</div>	 <div>24 พ.ย. 2024 09:19:14 กรุงเทพมหานคร</div>
 <div>24 พ.ย. 2024 09:18:28 กรุงเทพมหานคร</div>	
รูปที่ ผ7.40 การฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ โดยโครงการมีการฝึกซ้อม เดือนพฤศจิกายน 2567	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE CAPITAL (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

	
<p>รูปที่ ฌ7.41 ป้ายเตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้า</p>	<p>รูปที่ ฌ7.42 ป้ายวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดไฟไหม้</p>
	
<p>รูปที่ ฌ7.43 ป้ายการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง</p>	<p>รูปที่ ฌ7.44 แผนผังอาคารแสดงตำแหน่งทางหนีไฟ</p>
	
<p>รูปที่ ฌ7.45 จุดรวมพล</p>	<p>รูปที่ ฌ7.46 หัวรับน้ำดับเพลิง</p>
	
<p>รูปที่ ฌ7.47 ป้ายชื่อ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือกระแสไฟฟ้าขัดข้อง</p>	<p>รูปที่ ฌ7.48 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น</p>
	
<p>รูปที่ ฌ7.49 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยล้างเครื่องปรับอากาศ</p>	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE CAPITAL (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ผ7.50 ล้างแผ่นกรองของเครื่องปรับอากาศส่วนกลาง



รูปที่ ผ7.51 พนักงานคอยดูแลรักษา บำรุงพันธุ์ไม้ในพื้นที่จัดสวน