

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โนเบิล รีเฟลกซ์ (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568




รูปที่ ๗.๑ พนักงานคอยดูแลต้นไม้ และสวนหย่อม ภายในพื้นที่โครงการ




รูปที่ ๗.๒ ป้าย “กระดับเครื่องยนต์” ไว้บริเวณลานจอดรถยนต์

รูปที่ ๗.๓ การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ



รูปที่ ๗.๔ ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุก ๆ 6 เดือน/ครั้ง

รูปที่ ๗.๕ บริเวณช่องเปิดโล่งชั้นลานจอดรถยนต์











รูปที่ ๗.๖ ป้าย “กรุณาขับช้า ๆ”

รูปที่ ๗.๗ แผนภูมิองค์กร













รูปที่ ๗.๘ ระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ






ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โนเบิล รีเฟลกซ์ (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

	
<p>รูปที่ ผ7.9 ป้ายรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด</p>	<p>รูปที่ ผ7.10 ถึงสำรองน้ำใต้ดิน</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.11 ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า</p>	<p>รูปที่ ผ7.12 ป้ายรณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.13 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยควรปรับระดับอุณหภูมิภายในห้องให้พอเหมาะประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส</p>	<p>รูปที่ ผ7.14 ถึงขยะบริเวณหน้าลิฟท์ของแต่ละชั้น</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.15 ขยะอันตรายโครงการจัดให้อยู่บริเวณลาดจอดรถชั้น 1</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.16 การเก็บขน-คัดแยกขยะจากถังขยะในแต่ละชั้น</p>	<p>รูปที่ ผ7.17 ห้องพักขยะรวม</p>


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โนเบิล รีเฟลกซ์ (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

	
<p>รูปที่ ฎ7.18 พนักงานทำความสะอาดที่พักระวม</p>	<p>รูปที่ ฎ7.19 พื้นที่แสดงจอดรถเก็บขยะ บริเวณหน้าห้องพักระวม</p>
	
<p>รูปที่ ฎ7.20 กรวยจราจร บริเวณห้องพักระวม สำหรับใช้กันพื้นที่ในการทำงานของเจ้าหน้าที่</p>	<p>รูปที่ ฎ7.21 มิเตอร์ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสีย</p>
	
<p>รูปที่ ฎ7.22 เครื่องหมายจราจรที่ถนน และที่ลานจอดรถ</p>	
	
<p>รูปที่ ฎ7.23 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p>	<p>รูปที่ ฎ7.24 ที่จอดรถของโครงการ</p>
	
<p>รูปที่ ฎ7.25 การแบ่งเส้นช่องจราจร</p>	<p>รูปที่ ฎ7.26 สติ๊กเกอร์ติดรถผู้พักอาศัยของโครงการ</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โนเบิล รีเฟลกซ์ (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

	
<p>รูปที่ ผ7.27 สระว่ายน้ำของโครงการ</p>	<p>รูปที่ ผ7.28 อุปกรณ์ช่วยชีวิตบริเวณสระว่ายน้ำ</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.29 ระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ</p>	<p>รูปที่ ผ7.30 ป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.31 ห้องออกกำลังกาย</p>	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โนเบิล รีเฟลกซ์ (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ผ7.32 พื้นที่สีเขียวของโครงการ



รูปที่ ผ7.33 ระบบกล้องวงจรปิดภายในอาคารโครงการ และรอบโครงการ











รูปที่ ผ7.34 อุปกรณ์แจ้งเหตุแบบกริ่งสัญญาณ แบบใช้มือ


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โนเบิล รีเฟลกซ์ (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

	
รูปที่ ผ7.35 เครื่องตรวจจับควัน	รูปที่ ผ7.36 เครื่องตรวจจับความร้อน
	
รูปที่ ผ7.37 ตู้หัวฉีดดับเพลิง	รูปที่ ผ7.38 เครื่องสูบน้ำดับเพลิง
	
รูปที่ ผ7.39 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ บริเวณห้องเครื่องต่าง ๆ และห้องเครื่องไฟฟ้า	
	
รูปที่ ผ7.40 อุปกรณ์ดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler) บริเวณในห้องพักทางเดินสำนักงาน และลานจอดรถยนต์	
	
รูปที่ ผ7.41 บันไดหนีไฟ	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โนเบิล รีเฟลกซ์ (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

	
<p>รูปที่ ฅ7.42 ลิฟต์ดับเพลิง</p>	<p>รูปที่ ฅ7.43 ลานหนีไฟทางอากาศ</p>
	
<p>รูปที่ ฅ7.44 ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน</p>	
	
<p>รูปที่ ฅ7.45 ป้ายบอกทางหนีไฟ</p>	
	
<p>รูปที่ ฅ7.46 ผังแสดงเส้นทางหนีไฟ และบอกตำแหน่งจุดที่อยู่อุปกรณ์ดับเพลิง</p>	<p>รูปที่ ฅ7.47 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โนเบิล รีเฟลกซ์ (ส่วนขยาย) (ระยะดำเนินการ)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ๗.๔๘ การจัดอบรมฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ และการดับเพลิง เดือนธันวาคม 2567



รูปที่ ๗.๔๙ จดรวมพล

รูปที่ ๗.๕๐ รื้อของโครงการ



รูปที่ ๗.๕๑ อาคารของโครงการ