

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ CLUB ROYAL C และ CLUB ROYAL D (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568




รูปที่ ๗7.1 เจ้าหน้าที่คอยดูแลต้นไม้ และสวนหย่อมภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ ๗7.2 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ ๗7.3 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการ โดยการฉีดล้างถนน



รูปที่ ๗7.4 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ CLUB ROYAL C และ CLUB ROYAL D (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ๗.5 ป้ายห้ามแรงเครื่องยนต์ทั้งไว้ในบริเวณลานจอดรถ




รูปที่ ๗.6 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทำความสะอาด  
เครื่องปรับอากาศทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง

รูปที่ ๗.7 บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ ๗.8 การสูบน้ำออกจากบ่อเก็บตะกอน เมื่อเดือนธันวาคม 2567



รูปที่ ๗.9 ช่างประจำโครงการ



รูปที่ ๗.10 ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร C และอาคาร D ตามลำดับ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ CLUB ROYAL C และ CLUB ROYAL D (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

			
รูปที่ ผ7.11 บ่อหน่วงน้ำ			
			
รูปที่ ผ7.12 ป้ายรณรงค์ให้ผู้อาศัยใช้น้ำอย่างประหยัด			
			
รูปที่ ผ7.13 ถังเก็บน้ำใต้ดิน		รูปที่ ผ7.14 บริเวณถังเก็บน้ำบนดาดฟ้า	
			
รูปที่ ผ7.15 ระบบสูบน้ำ		รูปที่ ผ7.16 ป้ายรณรงค์ให้ผู้อาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	
			
รูปที่ ผ7.17 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยควรปรับระดับอุณหภูมิภายในห้องให้พอเหมาะสม 25 องศาเซลเซียส			



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ CLUB ROYAL C และ CLUB ROYAL D (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568




รูปที่ ผ7.18 ลักษณะผนังของหลังคา ผนังอาคาร และผนังภายในอาคาร



รูปที่ ผ7.19 กระจุกในห้องพักต่าง ๆ และลักษณะตัวอาคาร



รูปที่ ผ7.20 แสงสว่างภายในอาคารโครงการ



รูปที่ ผ7.21 ป้ายขึ้น - ลง ชั้นเดียวควรใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์

รูปที่ ผ7.22 ห้องพัสดุฝอยรวม




รูปที่ ผ7.23 เจ้าหน้าที่กวาดทำความสะอาด ภายในห้องพัสดุฝอยรวม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ CLUB ROYAL C และ CLUB ROYAL D (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ผ7.24 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ถังมูลฝอยรวม




รูปที่ ผ7.25 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ ผ7.26 การตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ และค่าความเป็นกรดต่าง



รูปที่ ผ7.27 ป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการ



รูปที่ ผ7.28 ป้ายวิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจมน้ำ



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ CLUB ROYAL C และ CLUB ROYAL D (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ๗7.29 สถานที่เก็บสารเคมี พร้อมทั้งติดป้ายระบุ “ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือรับประทานอาหาร” และ “ห้ามเข้า”



รูปที่ ๗7.30 ฉลากระบุชื่อสารเคมีส่วนผสม หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายวิธีการใช้ และวิธีการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน



รูปที่ ๗7.31 ห้องเครื่องกรองน้ำ



รูปที่ ๗7.32 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



รูปที่ ๗7.33 รางระบายน้ำทิ้ง และท่อสำหรับระบายน้ำทิ้ง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ CLUB ROYAL C และ CLUB ROYAL D (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568




รูปที่ ผ7.34 พนักงานคัดแยกขยะ และมีภาชนะรองรับขยะแยกตามประเภท



รูปที่ ผ7.35 การป้องกัน ควบคุม กำจัดสัตว์ และแมลงพาหะนำโรค




รูปที่ ผ7.36 อุปกรณ์ช่วยชีวิต บริเวณสระว่ายน้ำ



รูปที่ ผ7.37 ชุดปฐมพยาบาล

รูปที่ ผ7.38 ป้ายหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ต่างๆ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน



รูปที่ ผ7.39 ป้ายบอกความลึก บริเวณสระว่ายน้ำ

รูปที่ ผ7.40 ป้ายผังการจราจร แสดงไว้ในบริเวณแผนผังเส้นทางหนีไฟ บริเวณชั้นใต้ดิน ซึ่งเป็นบริเวณชั้นจอดรถ




ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ CLUB ROYAL C และ CLUB ROYAL D (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ผ7.41 ป้ายแสดงเส้นทางรถ เข้า-ออก ภายในโครงการ



รูปที่ ผ7.42 ที่จอดรถของโครงการ



รูปที่ ผ7.43 เส้นแบ่งช่องจราจร

รูปที่ ผ7.44 ป้าย “ห้ามจอดรถบริเวณนี้” ติดบริเวณภายในที่จอดรถของโครงการ



รูปที่ ผ7.45 สติกเกอร์ติดรถของผู้อยู่อาศัยที่มีรถยนต์

รูปที่ ผ7.46 กระຈกນຸນ ບຣີເວນທາງແຍກຂອງຄົນສາຮາຣະ



รูปที่ ผ7.47 กระຈກນຸນ ບຣີເວນຄົນຢູ່ໃນໂຄງກາງ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ CLUB ROYAL C และ CLUB ROYAL D (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

		
รูปที่ ผ7.48 ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)		
		
รูปที่ ผ7.49 ระบบ MATV ระบบโทรทัศน์	รูปที่ ผ7.50 ระบบ key card บริเวณประตูก่อนเข้าสู่ลิฟต์	
		
รูปที่ ผ7.51 ช่องระบายอากาศ ภายในอาคาร		
		
รูปที่ ผ7.52 ป้ายรณรงค์ให้รับประทานอาหารที่สะอาด ประสุกใหม่ ๆ และล้างมือก่อนรับประทานอาหาร	รูปที่ ผ7.53 ห้องออกกำลังกาย	
		
รูปที่ ผ7.54 แม่บ้านคอยดูแลความสะอาด พร้อมติดบัตรพนักงาน		




ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ CLUB ROYAL C และ CLUB ROYAL D (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

	
<p>รูปที่ ผ7.55 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์</p>	<p>รูปที่ ผ7.56 ประตูหนีไฟ</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.57 ป้ายบอกทางหนีไฟ</p>	<p>รูปที่ ผ7.58 ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.59 ผังเส้นทางการอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมคนเบื้องต้น</p>	<p>รูปที่ ผ7.60 ตู้ดับเพลิง</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.61 ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้</p>	<p>รูปที่ ผ7.62 ป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจเสี่ยงต่อเพลิงไหม้</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ CLUB ROYAL C และ CLUB ROYAL D (ระยะดำเนินการ)  
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ผ7.63 การอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเกิดเพลิงไหม้ เมื่อเดือนเมษายน 2568



รูปที่ ผ7.64 แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm control center ; FCC) และแผงแสดงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm terminal box ; FA)

รูปที่ ผ7.65 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke detector)



รูปที่ ผ7. 66 จุดรวมพล จำนวน 2 จุด