

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โรงแรมนิสา กรุงเทพ 2 (ชื่อเดิม SOL HOTEL TOWER 2)ของบริษัทโซลิเทร่โฮเทล จำกัด





ภาพที่ 1.ป้ายโครงการ



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โรงแรมนี้สา กรุงเทพฯ 2 (ชื่อเดิม SOL HOTEL TOWER 2)ของบริษัทโซลิเทร่โฮเทล จำกัด



ภาพที่ 2.รั้วโครงการ




ภาพที่ 3.พนักงานรักษาความปลอดภัย 24 ชม.

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โรงแรมนี้สา กรุงเทพฯ 2 (ชื่อเดิม SOL HOTEL TOWER 2)ของบริษัทโซลิเทร่ไฮเทล จำกัด



ภาพที่ 4.ป้ายบอกสัญลักษณ์ ต่างๆ



ภาพที่ 5.พนักงานทำความสะอาด และอุปกรณ์ทำความสะอาด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โรงแรมนิศา กรุงเทพ 2 (ชื่อเดิม SOL HOTEL TOWER 2)ของบริษัทโซลิเทร่ โฮเทล จำกัด




ภาพที่ 6.อาคารปัจจุบัน



ภาพที่ 7.ฝ่ายบริการลูกค้าและประชาสัมพันธ์



ภาพที่ 8.ระบบบำบัดน้ำเสีย





ภาพที่ 10.พื้นที่สีเขียว



ภาพที่ 11.ถังเก็บน้ำสำรองใช้



ภาพที่ 12.ระบบวาล์วควบคุมน้ำใช้



ภาพที่ 13.บ่อหน่วงน้ำ



ภาพที่ 14.เครื่องสำรองไฟฟ้า

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โรงแรมนิศา กรุงเทพ 2 (ชื่อเดิม SOL HOTEL TOWER 2)ของบริษัทโซลิเทร่โฮเทล จำกัด




ภาพที่ 15.ห้องพักขยะ



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โรงแรมนี้สา กรุงเทพฯ 2 (ชื่อเดิม SOL HOTEL TOWER 2)ของบริษัทโซลิเทร่โฮเทล จำกัด



ภาพที่ 16.ลานจอดรถ



ภาพที่ 17.เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกทางเข้าโรงแรม

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โรงแรมนี้สา กรุงเทพฯ 2 (ชื่อเดิม SOL HOTEL TOWER 2)ของบริษัทโซลิเทร โฮเทล จำกัด



ภาพที่ 18.ถังดับเพลิงแบบมือถือตามจุดต่างๆ



ภาพที่ 19.ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง



ภาพที่ 20.ถังน้ำสำรองดับเพลิง



ภาพที่ 21.เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งาน




ภาพที่ 22.ระบบการแจ้งเตือนเพลิงไหม้




ภาพที่ 23.กล้องวงจรปิด



ภาพที่ 24.สัญลักษณ์จราจร



ภาพที่ 25.บันไดหนีไฟ และป้ายบอกทางหนีไฟ



ภาพที่ 26.สระว่ายน้ำ



ภาพที่ 27.อุปกรณ์ช่วยชีวิต





ภาพที่ 28.แผนที่บอกทางหนีไฟประจำชั้น



ภาพที่ 29.หัวรับน้ำดับเพลิง

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โรงแรมนิศา กรุงเทพ 2 (ชื่อเดิม SOL HOTEL TOWER 2)ของบริษัทโซลิเทร่ไฮเทล จำกัด



ภาพที่ 30.ระบบไฟส่องสว่าง



ภาพที่ 31.ช่องแสงธรรมชาติ เพื่อลดพลังงาน

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โรงแรมนี้สา กรุงเทพฯ 2 (ชื่อเดิม SOL HOTEL TOWER 2)ของบริษัทโซลิเทร่ไฮเทล จำกัด



ภาพที่ 32.ระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้า