
ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ๗.1 รั้ว Metal sheet



รูปที่ ๗.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ



รูปที่ ๗.3 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน



รูปที่ ๗.4 ผ้าใบคลุมรถบรรทุก



รูปที่ ๗.5 ป้ายควบคุมความเร็วรถ



รูปที่ ๗.6 เจ้าหน้าที่คอยดูแลอุปกรณ์เครื่องจักร

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568




รูปที่ ๗7.7 คนงานคอยกวาดเศษดิน ทราย



รูปที่ ๗7.8 เจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำ



รูปที่ ๗7.9 ดูแลบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย



รูปที่ ๗7.10 เจ้าหน้าที่ฉีดล้างล้อรถด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดัน

รูปที่ ๗7.11 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดตะกอน
ภายในรางระบายน้ำ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ผ7.12 บริเวณปากทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ



รูปที่ ผ7.13 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ ผ7.14 วิศวกรดูแลการก่อสร้าง



รูปที่ ผ7.15 แนว Sheet Pile ในช่วงระยะฐานราก




รูปที่ ผ7.16 ห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ผ7.17 ถึงบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป



รูปที่ ผ7.18 คนงานดูแลความสะอาดห้องส้วม

รูปที่ ผ7.19 ถึงสำรองน้ำใช้



รูปที่ ผ7.20 ถึงรองรับมูลฝอย



รูปที่ ผ7.21 Morning talk และอบรม ชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัย



รูปที่ ผ7.22 ถึงดับเพลิงเคมี และป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ผ7.23 ป้ายประชาสัมพันธ์พื้นที่บริเวณด้านข้างของรถขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง



รูปที่ ผ7.24 ป้ายไฟจราจรชะลอความเร็วบริเวณทางเข้า-ออก



รูปที่ ผ7.25 พื้นที่สำหรับจอดรถบริเวณภายใน และภายนอกพื้นที่โครงการ



รูปที่ ผ7.26 ป้ายเตือนอันตรายเขตก่อสร้าง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

		
รูปที่ ผ7.27 กล้องวงจรปิด (CCTV)		
		
รูปที่ ผ7.28 การแต่งกายของคนงานก่อสร้าง	รูปที่ ผ7.29 เครน	
		
รูปที่ ผ7.30 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)	รูปที่ ผ7.31 ป้ายสถิติการเกิดอุบัติเหตุ	
		
รูปที่ ผ7.32 ไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืน	รูปที่ ผ7.33 คนงานสวมใส่ถุงมือหนังกันความร้อน หน้ากากตัดแสงเชื่อม	
		
รูปที่ ผ7.34 คนงานสวมใส่หมวกนิรภัย		

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ๗.35 ห้องปฐมพยาบาล และอุปกรณ์การรักษายาบาลเบื้องต้น



รูปที่ ๗.36 ป้ายแนะนำการทำงาน และป้ายเตือนต่าง ๆ




รูปที่ ๗.37 เจ้าหน้าที่คอยตรวจเช็คระบบวงจรไฟฟ้า สายไฟตู้ควบคุม และอุปกรณ์เชื่อมต่อ



รูปที่ ๗.38 การตรวจสอบถังดับเพลิงเคมี

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

รูปที่ ๗7.44 การติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง Mesh Sheet

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ผ7.45 ปูนซีเมนต์ผง



รูปที่ ผ7.46 การสูบละอองสิ่งปฏิกูลออกจากกระบบบำบัดน้ำเสียชั่วคราว




รูปที่ ผ7.47 การกำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค



รูปที่ ผ7.48 การชักซ้อมแผนอพยพหนีไฟปี 2568


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ผ7.49 ผนังคอนกรีตภายในอาคาร



รูปที่ ผ7.50 หลังคาบริเวณภายนอกรั้ว



รูปที่ ผ7.51 ป้ายไม่ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ในขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน

รูปที่ ผ7.52 ป้ายห้ามเผาทำลายวัสดุมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง