

ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

		
รูปที่ ผ7.1 รั้ว Metal Sheet		
		
รูปที่ ผ7.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		รูปที่ ผ7.3 เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่ติดกับโครงการก่อนการก่อสร้าง
		
รูปที่ ผ7.4 การจัดวางตำแหน่งเครื่องจักรภายในพื้นที่โครงการ		
		
รูปที่ ผ7.5 เจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำภายในพื้นที่ก่อสร้าง		
		
รูปที่ ผ7.6 คนงานคอยกวาดเศษดิน ทราย บริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการ		


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ๗.๗ บรรทุกใช้ผ้าใบคลุมรถ



รูปที่ ๗.๘ บริเวณปากทางเข้า-ออกปิดทึบ



รูปที่ ๗.๙ เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจ ถ่ายภาพสภาพรั้วกำแพงบ้าน และตัวอาคารพื้นที่ข้างเคียง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

	
รูปที่ ๗7.10 สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย	รูปที่ ๗7.11 Sheet Pile ในช่วงก่อสร้างฐานราก
	
รูปที่ ๗7.12 ถังสำรองน้ำใช้	
	
รูปที่ ๗7.13 ถังขยะ	
	
รูปที่ ๗7.14 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	
	
รูปที่ ๗7.15 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่งปูนซีเมนต์สำเร็จรูป	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

		
รูปที่ ๗7.16 ป้ายชื่อโครงการ		
		
รูปที่ ๗7.17 ป้ายลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ		
		
รูปที่ ๗7.18 พื้นที่สำหรับจอดรถภายในพื้นที่โครงการ		
		
รูปที่ ๗7.19 ป้ายเขตก่อสร้าง และไฟกระพริบ		
		
รูปที่ ๗7.20 คนงานให้ดูแลทางเท้าบริเวณด้านหน้าโครงการ	รูปที่ ๗7.21 ป้ายกำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติของคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ผ7.22 บ้านพักคนงานชั่วคราว



รูปที่ ผ7.23 กล้องวงจรปิด (CCTV)



รูปที่ ผ7.24 เครน

รูปที่ ผ7.25 ป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม








รูปที่ ผ7.26 ไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืนส่องรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง




รูปที่ ผ7.27 รถบรรทุกมารับเศษวัสดุที่เหลือใช้ไปกำจัด

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

		
รูปที่ ๗7.28 คนงานคอยฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่กองทราย	รูปที่ ๗7.29 ปูนซีเมนต์ผง	
		
รูปที่ ๗7.30 ผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet)		
		
รูปที่ ๗7.31 วิศวกรควบคุมงาน		
		
รูปที่ ๗7.32 ห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง		
		
รูปที่ ๗7.33 ท่อระบายน้ำ และบ่อดักตะกอน		


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ๗7.34 ถังดับเพลิงเคมี และป้ายแจ้งตำแหน่งติดตั้งถังดับเพลิง



รูปที่ ๗7.35 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)



รูปที่ ๗7.36 การ Morning talk

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

		
		
รูปที่ ๗.37 ป้ายบริเวณด้านหน้าพื้นที่บ้านพักคนงาน		
		
รูปที่ ๗.38 รั้วล้อมรอบบ้านพักคนงาน		
		
รูปที่ ๗.39 เจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกบ้านพักคนงาน	รูปที่ ๗.40 ไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณบ้านพักคนงาน	
		
รูปที่ ๗.41 ถังรองรับมูลฝอย บริเวณบ้านพักคนงาน	รูปที่ ๗.42 ห้องน้ำ ห้องส้วม บริเวณบ้านพักคนงาน	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

	
รูปที่ ๗7.43 ลานซักล้าง บริเวณบ้านพักคนงาน	รูปที่ ๗7.44 ระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณบ้านพักคนงาน
	
รูปที่ ๗7.45 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ	
	
รูปที่ ๗7.46 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า	
	
รูปที่ ๗7.47 คนงานดูแลความสะอาดห้องน้ำ	
	
รูปที่ ๗7.48 การกำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ผ7.49 ปลั๊กอุดหู (Ear plug)



รูปที่ ผ7.50 ป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง



รูปที่ ผ7.51 ป้ายห้ามเผาทำลายวัสดุมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ ผ7.52 ถังดับเพลิงเคมีบริเวณพื้นที่บ้านพักคนงาน

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BRIX PRACHA UTHIT (ระยะก่อสร้างทั่วไป)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



รูปที่ ผ7.53 ป้ายควบคุมความเร็วรถไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง



รูปที่ ผ7.54 กล่องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณด้านหน้าโครงการ