

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญภาคผนวก	ก
สารบัญตาราง	ข
สารบัญรูป	ข
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-2
1.3 วัตถุประสงค์	1-9
1.4 ขอบเขตรายงานและวิธีการศึกษา	1-10
1.5 แผนการดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-10
บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2 รูปประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-129
บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
3.1 จุดที่ทำการเก็บตัวอย่าง	3-1
3.2 การวิเคราะห์ตัวอย่าง	3-1
3.3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	3-7
3.4 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	3-12
3.5 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-24
3.6 การตรวจวัดระดับเสียง	3-27
บทที่ 4 สรุปการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
4.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 ผลการตรวจวัดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	4-1
4.3 ผลการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-5
4.4 ข้อเสนอแนะ	4-7

สารบัญภาคผนวก

ภาคผนวก ก	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
ภาคผนวก ข	อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างน้ำ
ภาคผนวก ค	หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ภาคผนวก ง มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง

ภาคผนวก จ หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม ออร์คิด ริเวอร์วิว (Orchid Riverview) (ดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568	2-2
ตารางที่ 2.1-2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม ออร์คิด ริเวอร์วิว (Orchid Riverview) (ดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร)	2-120
ตารางที่ 3.2-1 ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง	3-1
ตารางที่ 3.2-2 ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ำสระ	3-2
ตารางที่ 3.2-3 ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้	3-2
ตารางที่ 3.4-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งภายในโครงการ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568	3-17
ตารางที่ 3.4-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระภายในโครงการ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568	3-20
ตารางที่ 3.4-3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ภายในโครงการ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568	3-22
ตารางที่ 3.4-4 ผลการตรวจวิเคราะห์เชื้อสีจีโอเนลลา (คุณภาพน้ำใช้) ภายในโครงการ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568	3-22
ตารางที่ 3.4-5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประสิทธิภาพภายในโครงการ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568	3-23
ตารางที่ 3.5-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป บริเวณพื้นที่โครงการ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568	3-25
ตารางที่ 3.6-1 ผลการวิเคราะห์ระดับเสียง	3-28

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 1.2-1 แผนที่ตั้งโครงการ	1-3
รูปที่ 2.2-1 สภาพพื้นที่โครงการ	2-129
รูปที่ 2.2-2 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	2-129
รูปที่ 2.2-3 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	2-129
รูปที่ 2.2-4 บริเวณที่จอดรถ	2-129
รูปที่ 2.2-5 หั้วรับน้ำดับเพลิง	2-129
รูปที่ 2.2-6 ป้ายหนีไฟภายในโครงการ	2-129

รูปที่ 2.2-7	ภาพขณะรองรับมูลฝอย	2-130
รูปที่ 2.2-8	ป้ายจุดรวมพล	2-130
รูปที่ 3.1-1	ผังระบบน้ำของโครงการ	3-3
รูปที่ 3.1-2	จุดเก็บน้ำทิ้งประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568	3-4
รูปที่ 3.1-3	จุดเก็บน้ำสระประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568	3-5
รูปที่ 3.1-4	จุดเก็บน้ำใช้ (ถังสำรองน้ำใช้) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568	3-6
รูปที่ 3.1-5	จุดเก็บน้ำใช้ (น้ำจากฝักบัว) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568	3-6
รูปที่ 3.5-1	จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	3-24
รูปที่ 3.6-2	จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป	3-27