

สารบัญ

| | หน้า |
|---|------|
| สารบัญ | ก |
| สารบัญภาคผนวก | ข |
| สารบัญตาราง | ข |
| สารบัญรูป | ค |
| บทที่ 1 บทนำ | |
| 1.1 ความเป็นมาของโครงการ | 1-1 |
| 1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป | 1-2 |
| 1.3 วัตถุประสงค์ | 1-12 |
| 1.4 ขอบเขตรายงานและวิธีการศึกษา | 1-12 |
| 1.5 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 1-13 |
| บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | |
| 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 2-1 |
| 2.2 รูปประกอบมาตรการป้องกันแก้ไขและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 2-47 |
| บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม | |
| 3.1 จุดที่ทำการเก็บตัวอย่าง | 3-1 |
| 3.2 การวิเคราะห์ตัวอย่าง | 3-1 |
| 3.3 ผลการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง | 3-6 |
| 3.4 ผลการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระ | 3-7 |
| 3.5 ผลการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล | 3-7 |
| 3.6 สรุปผลการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง | 3-8 |
| 3.7 สรุปผลการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระ | 3-9 |
| 3.8 สรุปผลการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล | 3-10 |
| บทที่ 4 สรุปการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม | |
| 4.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 4-1 |
| 4.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง | 4-1 |
| 4.3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระ | 4-3 |
| 4.4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล | 4-4 |
| 4.3 ข้อเสนอแนะ | 4-4 |

สารบัญภาคผนวก

| | |
|-----------|--|
| ภาคผนวก ก | ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ |
| ภาคผนวก ข | อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างน้ำ |
| ภาคผนวก ค | หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน |
| ภาคผนวก ง | มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง |
| ภาคผนวก จ | หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม |

สารบัญตาราง

| | หน้า |
|----------------|--|
| ตารางที่ 2.1-1 | รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงแรม SKYE BEACH ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 |
| ตารางที่ 2.1-2 | สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงแรม SKYE BEACH ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 |
| ตารางที่ 3.2-1 | ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง |
| ตารางที่ 3.2-2 | ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ำสระ |
| ตารางที่ 3.2-3 | ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล |
| ตารางที่ 3.4-1 | ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งภายในโครงการ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 |
| ตารางที่ 3.4-2 | ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระภายในโครงการ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 |
| ตารางที่ 3.4-3 | ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเลภายในโครงการ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 |

สารบัญรูป

| | หน้า |
|---------------|---|
| รูปที่ 1.2-1 | ที่ตั้งโครงการ |
| รูปที่ 1.2-2 | ผังบริเวณโครงการโรงแรม SKYE BEACH |
| รูปที่ 1.2-3 | สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบันและสภาพพื้นที่โดยรอบโครงการ |
| รูปที่ 2.2-1 | ป้ายชื่อโครงการ |
| รูปที่ 2.2-2 | ทางเข้าโครงการ |
| รูปที่ 2.2-3 | บริเวณที่จอดรถจักรยานยนต์ของโครงการ |
| รูปที่ 2.2-4 | พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ |
| รูปที่ 2.2-5 | ถังดับเพลิงภายในโครงการ |
| รูปที่ 2.2-6 | จุดทิ้งขยะมูลฝอยภายในโครงการ |
| รูปที่ 2.2-7 | หม้อแปลงไฟฟ้าภายในโครงการ |
| รูปที่ 2.2-8 | สายส่งน้ำดับเพลิงภายในโครงการ |
| รูปที่ 2.2-9 | กล้องวงจรปิดภายในโครงการ |
| รูปที่ 2.2-10 | จุดรวมพลบริเวณหน้าโครงการ |
| รูปที่ 3.1-1 | ผังระบบระบายน้ำเสียของโครงการ |
| รูปที่ 3.1-2 | จุดเก็บน้ำทิ้งบริเวณโครงการประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 |
| รูปที่ 3.1-3 | จุดเก็บน้ำส้วมบริเวณโครงการประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 |
| รูปที่ 3.1-4 | จุดเก็บน้ำทะเลบริเวณโครงการประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 |