

ภาคผนวก ง.

ภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการ

รูปการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 1 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้



รูปที่ 2 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว



รูปที่ 3 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว อัปเดต 8/02/2567



รูปที่ 4 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว อัปเดต 8/02/2567



รูปที่ 5 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์



รูปที่ 6 สตีกเกอร์ติดหน้ารถที่โครงการออกแบบ



รูปที่ 7 สันนูนจำกัดความเร็ว



รูปที่ 8 บ่อบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 9 ซ่อมแซมและดูแลระบบบำบัด อพตต 30/01/2567



รูปที่ 10 ซ่อมแซมและดูแลระบบบำบัด อพตต 30/01/2567



รูปที่ 11 อบรมฝึกซ้อมอพยพดับเพลิง อพตต 17/06/2568



รูปที่ 12 อบรมฝึกซ้อมอพยพดับเพลิง อพตต 17/06/2568



รูปที่ 13 บ่อหนองน้ำฝน



รูปที่ 14 เจ้าหน้าที่ดูแลโครงการ



รูปที่ 15 ถังขยะมูลฝอยรวม



รูปที่ 16 แม่บ้านทำความสะอาด



รูปที่ 17 พื้นที่จอดรถ



รูปที่ 18 ป้ายแสดงทิศทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 19 เครื่องกั้นทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 20 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 21 ป้อมยามสำหรับจ่ายบัตรเข้า-ออก



รูปที่ 22 พื้นที่สีเขียว



รูปที่ 23 ห้องน้ำ



รูปที่ 24 พื้นที่จุดรวมพล



รูปที่ 25 จุดขยะที่มีมดปากถุงทิดชิด



รูปที่ 26 ลานทำความสะอาดถังขยะ



รูปที่ 27 ไฟส่องสว่างทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 28 เครื่องปรับอากาศประหยัดไฟเบอร์ 5



รูปที่ 29 รั้วต้นไม้ของโครงการ



รูปที่ 30 รั้วกันบริเวณหลังห้องสูง 1.5 เมตร



รูปที่ 31 ผ้าม่านภายในห้อง



รูปที่ 32 อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ



รูปที่ 33 เครื่องตรวจจับควัน



รูปที่ 34 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง



รูปที่ 35 บันไดหนีไฟ



รูปที่ 36 ป้ายบอกทางหนีไฟ



รูปที่ 37 ระบบไฟฉุกเฉิน



รูปที่ 38 ป้ายบอกเลขชั้น



ที่ 39 ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง



รูปที่ 40 ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง